

file 15

1603097731



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA  
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Oggetto :

**RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA OVEST  
(circ. 3, 4 e 1 centro) Bilancio 2015**

**CRONOPROGRAMMA GENERALE**

Torino, GIUGNO 2016

Il Progettista

Arch. Marcello FRANZIONE

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Isabella QUINTO

---

**RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZIONI 3, 4 E 1 CENTROAREA OVEST - BILANCIO 2015**

Edificio Scolastico	oggetto	CRONOPROGRAMMA GENERALE												
		1^ mese	2^ mese	3^ mese	4^ mese	5^ mese	6^ mese	7^ mese	8^ mese	9^ mese	10^ mese	11^ mese	12^ mese	
Scuola Primaria "Sclopis" di Via del Carmine, 27	Rifacimento impianto idro-sanitario servizi igienici piano primo e secondo lato via Allioni con ripristino pavimenti e rivestimenti (vincolo D.Lgs. 42/04).													
Scuola Primaria "S. Francesco d'Assisi" di Via Giulia Di Barolo, 8	Sostituzione serramenti esterni palestra;													
Scuola dell'Infanzia "Agazzi" di via Postumia, 28	Rifacimento impermeabilizzazione cornicioni; ripristino frontalini; sostituzione tubi pluviali e ripristino pozzetti a piè di gronda;													
Scuola Primaria "Fattori" di Via Castellino, 10	Rifacimento parziale impermeabilizzazione cornicioni; ripristino frontalini; sostituzione tubi pluviali e pozzetti a piè di gronda;													
Scuola Secondaria di I grado "I.C. C.so Racconigi" di Via Bardonecchia, 34	Rifacimento colonna di scarico e sostituzione turche nei servizi igienici sopra alloggio custode; modifica dei tubi pluviali e rifacimento tratto di fognatura esterna lato alloggio custode													
Nido d'Infanzia "Il Cerchio" di Via Servais, 62	Rifacimento pavimentazione e impermeabilizzazione del terrazzo a copertura su lato Nord; messa a norma della rampa di accesso alla scuola; eliminazione vasche "sabbie" e ripristino pavimentazione piano pilotis;													
Nido d'Infanzia "Tesoriera" di Via Asinari di Bernezzo, 23	Ripassamento tratti di copertura in tegole marsigliesi e relativa faldaleria con ripristino di alcuni comignoli.(vincolo D.Lgs. 42/04)													
Scuola dell'Infanzia "M.Curie" di Via Pietro Cossa, 115/21	Rifacimento impermeabilizzazione cornicioni; ripristino frontalini; sostituzione tubi pluviali e ripristino pozzetti a piè di gronda;													
Scuola dell'Infanzia "Suor de Muro" di Via Lessona, 70	Rifacimento impermeabilizzazione cornicioni; ripristino frontalini; sostituzione tubi pluviali e ripristino pozzetti a piè di gronda; Sistemazione zoccolatura in pietra lungo il fabbricato;													
Scuola Secondaria di I grado "Alighieri" di Via Pacchiotti, 80	Rifacimento impermeabilizzazione cornicioni; ripristino frontalini; sostituzione tubi pluviali; sostituzione cancelli carraio e pedonale lato ingresso													
Edifici Scolastici OVEST	Interventi minimi per mantenere le condizioni di sicurezza e igienico sanitarie sugli edifici scolastici dell'Area Ovest													

**Interventi da eseguire nel periodo estivo, Luglio e Agosto**

**N.B. l'ordine del numero dei mesi è indicativo**