

2018-03450

APP 15

ALLEGATO "I"

Comune di Torino
Provincia di TO

EDIFICI CON PRESENZA FAV


OGGETTO: Opere di manutenzione ordinaria per interventi su intradossi solai e componenti edilizi degli edifici scolastici della città - 2018

COMMITTENTE: Città di Torino Direzione Servizi Tecnici- Servizio Edilizia Scolastica

CANTIERE: Vari edifici scolastici, TORINO (TO)

TORINO, li

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(RESPONSABILE TECNICO CARERI Giorgio)



IL RESPONSABILE DEI LAVORI
(Arch. STURA Rosalba)



RESPONSABILE TECNICO CARERI Giorgio
VIA BAZZI 4
10152 TORINO (TO)
011. 44 26092 – 011.44 26177
giorgio.careri@comune.torino.it

INDIRIZZO	CODICE MIUR	TIPO SCUOLA	DENOMINAZIONE	D.D.	ANNO DI COSTR.	F.A.V.	
						PRESENZA F.A.V.	UBICAZIONE

CIRCOSCRIZIONE 1 - CENTRO							
REVEL (VIA) N. 8	TOMM28400A	SMI	MEUCCI	MEUCCI	1891	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano secondo: aula musica, SI FAV; - Rapporto di prova n° 16CA02155 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351.
PERRONE (VIA) N. 7BIS	TORC053013	SMS	SUCC. BOSSO			SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano terreno locali: aula insegnanti, aula n 8, SI FAV; - Rapporto di prova n° 78743 - 13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice CER 17 06 03: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351. - Controsoffitto ubicato piano primo locali: aula informatica e vano scala, SI FAV. - Rapporto di prova n° 78742 -13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice CER 17 06 03: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351. - Piano rialzato: controsoffitto ubicato nei locali aula adiacente scala , spogliatoio personale, infermeria e servizi igienici, NO FAV. - Piano primo: controsoffitto ubicato nei locali aula informatica e biblioteca, SI FAV. - Rapporto di prova n° 78742 -13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice CER 17 06 03: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351. - Piano secondo: vano scale NO FAV.

INDIRIZZO	CODICE MIUR	TIPO SCUOLA	DENOMINAZIONE	D.D.	ANNO DI COSTR.	F.A.V.	
						PRESENZA F.A.V.	UBICAZIONE

CIRCOSCRIZIONE 1 - CROCETTA

CASSINI (VIA) N. 94 - PIAZZI (VIA) 57	TOMM25400E	SMI	FOSCOLO	SAURO	1958/61	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Piano seminterrato refettorio NO FAV; - Piano rialzato (1 f.t.) palestra, atrio e aule lato via Piazza NO FAV; aula riunioni e corridoi di accesso presenza FAV; - Piano primo (2° f.t.) atrio e aule lato via Piazza NO FAV; - Piano secondo (3 f.t.) atrio e aule lato via Piazza NO FAV; - Piano terzo (4 f.t.) aule e vano scala lato via Piazza NO FAV.
VESPUCCI (VIA) N. 58	-----	ANI	DENIS		1912	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato ai vari piani dell'edificio, SI FAV; - Rapporto di prova n° 16CA03634 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Carc. 2 :indicazione di pericolo: "H351".

INDIRIZZO	CODICE MIUR	TIPO SCUOLA	DENOMINAZIONE	D.D.	ANNO DI COSTR.	F.A.V.	
						PRESENZA F.A.V.	UBICAZIONE

CIRCOSCRIZIONE 2 - SANTA RITA

BALTIMORA (VIA) N. 110	TOMM00900V	SMI	CADUTI DI CEFALONIA	CADUTI DI CEFALONIA	1974	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano interrato, locale refettorio, SI FAV ; - Rapporto di prova n° 78223 -13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice CER 17 06 03: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351.
BALTIMORA (VIA) N. 171	TOEE06905R	SEL	SCLARANDI SUCC.	GOBETTI	1967	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano seminterrato locale mensa, SI FAV. - Rapporto di prova n°16CA02325 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351.
BOSTON (VIA) N. 33	TOAA01101Q	SMA Stat.	CASALEGNO	CASALEGNO	1971	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano rialzato atrio, SI FAV - Rapporto di prova n° 16CA02210 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351 .
D'ARBOREA (VIA) N. 9/4	TOAA02503Q	SMA Stat.	MAZZARELLO	MAZZARELLO	1972	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano seminterrato, terreno: ingresso SI FAV; - Rapporto di prova n°16CA02206 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351.
ORBASSANO (CORSO) N. 155/A EX TRIPOLI (VIA) 80	TOEE04101R	SEL	MAZZINI	MAZZINI	1913	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano interrato: locale refettorio, SI FAV . - Rapporto di prova n°16CA02173 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351.
ORBASSANO (CORSO) N. 224/26	TOAA04103N	SMA Stat.	NICHOLAS GREEN	MAZZINI	1973	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano terreno: ovunque, SI FAV - Rapporto di prova n° 16CA02172 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351.
ORBASSANO (CORSO) N. 264	-----	LAB	SERENDIPITY		1974	SI	<ul style="list-style-type: none"> Controsoffitto ubicato piano rialzato tutti i locali SI FAV - Rapporto di prova n° 16CA02171 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351.

INDIRIZZO	CODICE MIUR	TIPO SCUOLA	DENOMINAZIONE	D.D.	ANNO DI COSTR.	F.A.V.	
						PRESENZA F.A.V.	UBICAZIONE
POMA (VIA) N. 14	TO1A07700V	SMA Munic.			1965	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano terreno: attività didattiche, SI FAV; - Rapporto di prova n° 16CA02203 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351.
SAN MARINO (VIA) N. 107	TOEE011022	SEL	DON MILANI SUCC	CASALEGNO	1970	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano seminterrato locale mensa, SI FAV - Rapporto di prova n° 16CA02201 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351.
SEBASTOPOLI (CORSO) N. 258	TOEE061012	SEL	SINIGAGLIA	SINIGAGLIA	1974	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano rialzato locale: mensa, SI FAV - Rapporto di prova n°16CA02196 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Carc. 2. indicazione di pericolo H351. - Controsoffitto ubicato piano primo, locali : aule (sopra la mensa), SI FAV - Rapporto di prova n°16CA02195 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Carc. 2. indicazione di pericolo H351.
	TOAA04101G	SMA Stat.	MAZZINI	MAZZINI		SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano terreno: atrio interno SI FAV. - Rapporto di prova n° 78179-13 .dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Cat.2. indicazione di pericolo H351.

INDIRIZZO	CODICE MIUR	TIPO SCUOLA	DENOMINAZIONE	D.D.	ANNO DI COSTR.	F.A.V.	
						PRESENZA F.A.V.	UBICAZIONE
BALTIMORA (VIA) N. 76	TOEE04102T	SEL	CHIOVINI SUCC.	MAZZINI	1962	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato ammezzato tra piano terra e primo SI FAV. - Rapporto di prova n°78178-13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Cat.2. indicazione di pericolo H351. - Controsoffitto ubicato piano primo e secondo: servizi igienici (femmine) SI FAV. - Rapporto di prova n°78176-13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Cat.2. indicazione di pericolo H351. - Controsoffitto ubicato piano primo e secondo: corridoio SI FAV. - Rapporto di prova n°78177-13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Cat.2. indicazione di pericolo H351. - Controsoffitto ubicato piano seminterrato: refettorio, SI FAV. - Rapporto di prova n°16CA02208 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351. - Controsoffitto ubicato piano secondo: corridoio davanti ascensore SI FAV. - Rapporto di prova n°16CA02209 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351.
BARLETTA (VIA) N. 109/20	-----	ANI			1988	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano rialzato, servizio igienico HWC, SI FAV, - Rapporto di prova n° 16CA02204 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351.
	TO1A111005	SMA Munic.					

INDIRIZZO	CODICE MIUR	TIPO SCUOLA	DENOMINAZIONE	D.D.	ANNO DI COSTR.	F.A.V.	
						PRESENZA F.A.V.	UBICAZIONE
COLLINO (VIA) N. 12		ANI	PANTERA ROSA		1974	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano rialzato, SI FAV, - Rapporto di prova n° 42866 -13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Cat .2. indicazione di pericolo H351.
	TO1A075007	SMA Munic.	E/11			NO	
COLLINO (VIA) N. 4 - (VIA BALLA 27)	TOEE02501V	SEL	E/11	MAZZARELLO		SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano rialzato a fianco della sez. n.170 SI FAV; - Rapporti di prova n° 42868 -13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Cat .2. indicazione di pericolo H351. - Controsoffitto ubicato piano primo wc bambini (vicino rampa disabili) SI FAV; - Rapporti di prova n° 42868 -13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Cat .2. indicazione di pericolo H351. - Controsoffitto ubicato seminterrato, SI FAV; - Rapporti di prova n° 42869 -13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Cat .2. indicazione di pericolo H351.

INDIRIZZO	CODICE MIUR	TIPO SCUOLA	DENOMINAZIONE	D.D.	ANNO DI COSTR.	F.A.V.	
						PRESENZA F.A.V.	UBICAZIONE
	TOMM28900D	SMI	E/11 SUCC.	ALVARO- MODIGLIANI		SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano primo, locali wc, SI FAV; - Rapporti di prova n° 42473 -13 e 42474 -13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Cat. 2. indicazione di pericolo H351.

INDIRIZZO	CODICE MIUR	TIPO SCUOLA	DENOMINAZIONE	D.D.	ANNO DI COSTR.	F.A.V.	
						PRESENZA F.A.V.	UBICAZIONE
MONTE NOVEGNO (VIA) N. 31		ANI	DUMBO		1978	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano seminterrato locali: bagno-spogliatoio personale cucina, bagno-spogliatoio femminile, SI FAV; - Rapporto di prova n° 78181-13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Cat. 3. indicazione di pericolo H351.
	TOAA02505T	SMA Stat.	MAZZARELLO	MAZZARELLO		NO	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano rialzato locali : atrio ingresso coperto, servizi igienici, SI FAV; - Rapporti di prova nn° 78182-13; 78183-13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Cat. 2. indicazione di pericolo H351.
NEGRI (VIA) N. 21	TOEE061034	SEL	MONTALE SUCC.	SINIGAGLIA	1972	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano rialzato locale: mensa, SI FAV - Rapporto di prova n°78731-13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351.

INDIRIZZO	CODICE MIUR	TIPO SCUOLA	DENOMINAZIONE	D.D.	ANNO DI COSTR.	F.A.V.	
						PRESENZA F.A.V.	UBICAZIONE
ROMITA (VIA) N. 19	-----	ANI	L'ANATROCCOLO		1974	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano rialzato: SI FAV , - Rapporto di prova n° 42107 -13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Cat. 2. indicazione di pericolo H351.
	TO1A06500L	SMA Munic.	BRUNELLA			NO	
	TOEE06901L	SEL		GOBETTI		SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano rialzato e primo: WC 8A e WC 16A, SI FAV. - Rapporti di prova nn° 42108-13; - 42109-13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Cat.2. indicazione di pericolo H351.
BALLA (VIA) N. 27	TOMM28900D	SMI		ALVARO-MODIGLIANI		SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano rialzato: locale wc 13. SI FAV; - Rapporto di prova n° 42110 -13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Cat. 2 indicazione di pericolo H351. - Controsoffitto ubicato piano primo: locale wc 26., SI FAV; - Rapporto di prova n° 42111 -13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Cat. 2 indicazione di pericolo H351. - Controsoffitto ubicato piano secondo: locale aula 24, SI FAV; - Rapporto di prova n° 47282 -13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Cat. 2 indicazione di pericolo H351.
	-----	LAB	ITER		NO		

INDIRIZZO	CODICE MIUR	TIPO SCUOLA	DENOMINAZIONE	D.D.	ANNO DI COSTR.	F.A.V.	
						PRESENZA F.A.V.	UBICAZIONE

CIRCOSCRIZIONE 2 - MIRAFIORI

CASTELLO DI MIRAFIORI (STRADA) n. 45	-----	ANI			1975	NO	
	TOAA82002E	SMA Stat.		SALVEMINI- CAST. MIRAFIORI		NO	
	TOEE82003R	SEL	CASTELLO DI MIRAFIORI	SALVEMINI- CAST. MIRAFIORI		SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano rialzato: SI FAV, - Rapporto di prova n° 42472-13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351;
	TOMM82001N	SMI	CASTELLO DI MIRAFIORI SUCC.	SALVEMINI- CAST. MIRAFIORI		SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano rialzato: SI FAV, - Rapporto di prova n° 42114-13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351, <p>PALESTRA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano rialzato: palestra SI FAV, - Rapporto di prova n° 42116-13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351,

INDIRIZZO	CODICE MIUR	TIPO SCUOLA	DENOMINAZIONE	D.D.	ANNO DI COSTR.	F.A.V.	
						PRESENZA F.A.V.	UBICAZIONE

CIRCOSCRIZIONE 3

DUCHESSA JOLANDA (VIA) N. 29	TOMM88301R	SMI	PASCOLI SUCC.	PALMIERI	1905	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano terreno, locali: aule lato C.so Ferrucci, spogliatoio femminile, wc e aule ex 1° e 2°A SI FAV; - Rapporto di prova n° 16CAO3614 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Carc. 2 :indicazione di pericolo: H351. - Controsoffitto ubicato piano primo, locali: lato Dx C.so Ferrucci aula informatica, aule nn.15, 17 e 20 NO FAV; - Controsoffitto ubicato piano primo, locali: lato Sx tutti i locali e tratto di corridoio fronte wc maschile, eccetto wc SI FAV; - Controsoffitto ubicato piano secondo, locali: area refezione, aula insegnanti, biblioteca e aula video NO FAV.
FRANCIA (CORSO) N. 377	TOEE816024	SEL	KING SUCC.	KING-MILA	1954	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano seminterrato locali: spogliatoio e wc addetti mensa, refettorio, NO FAV. - Controsoffitto ubicato piano rialzato locali: corridoio e aule, eccetto atrio ingresso, ripostiglio e wc, SI FAV; - Rapporti di prova nn° 16CA02584 - 16CA02585 nota R dal quale si evince che il diametro medio geometrico pesato delle fibre è > 6µm e pertanto in base alla nota R il materiale non è pericoloso. - Controsoffitto ubicato piano primo locali: corridoio e aule, eccetto aula multimediale, wc e sgabuzzino, SI FAV; - Rapporti di prova nn° 16CA02588 -16CA02589 - 16CA02590 nota R dal quale si evince che il diametro medio geometrico pesato delle fibre è > 6µm e pertanto in base alla nota R il materiale non è pericoloso.
MARSIGLI (VIA) N. 25	TOMM058004	SMI	MARITANO SUCC.	PEROTTI	1977	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano rialzato, locali: alloggio custode, SI FAV. - Rapporto di prova n° 16CA03652 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Carc. 2 :indicazione di pericolo: H351.
MORETTA (VIA) N. 57	TO1A018003	SMA Munic.			1975	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano primo locali: uffici economi, direttrice, sala riunioni, SI FAV; - Rapporti di prova nn° 16CA03612 - 16CA03613 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Carc. 2 :indicazione di pericolo: H351.
BERTA (VIA) N. 15	TOAA065036	SMA Stat.	BERTA	SALGARI	1971	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano primo, locale: wc e sala insegnanti n.15, SI FAV. - Rapporto di prova n° 16CA03609 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Carc. 2 :indicazione di pericolo: H351. - Controsoffitto ubicato piano secondo, locali: aula n. 13 e aula n.21, SI FAV. - Rapporto di prova nn° 16CA03610 e 16CA03611 nota R dal quale si evince che il diametro medio geometrico pesato delle fibre è > 6µm e pertanto in base alla nota R il materiale non è pericoloso.

INDIRIZZO	CODICE MIUR	TIPO SCUOLA	DENOMINAZIONE	D.D.	ANNO DI COSTR.	F.A.V.	
						PRESENZA F.A.V.	UBICAZIONE
	TOEE065019	SEL	BERTA SUCC.	SALGARI		SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano terreno, locale: servizi igienici infermeria SI FAV - Rapporto di prova n° 16CA03608 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione Carc. 2 :indicazione di pericolo: H351.

INDIRIZZO	CODICE MIUR	TIPO SCUOLA	DENOMINAZIONE	D.D.	ANNO DI COSTR.	F.A.V.	
						PRESENZA F.A.V.	UBICAZIONE
CIRCOSCRIZIONE 4							

BELLARDI (VIA) N. 56	TO1A06600C	SMA Munic.			1963	SI	Controsoffitto ubicato al piano terra: · atrio, si (FAV) classificato ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P. come: Carc.2. indicazione di pericolo H351,"sospettato di provocare il cancro"
VALGIOIE (VIA) N. 72	TOAA03402D	SMA Stat.	KENNEDY	KENNEDY	1973	SI	controsoffittature ubicate in tutti i locali della Scuola: · SI FAV classificato ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P. come: Fibre esonerate dalla classificazione "Cancerogeni 2" perché rispondenti alla Nota R (rapporti di prova nn. 16CA03630 allegato alla presente).
FOSSANO (VIA) N. 16	-----	ANI	INTERNO CORTILE		1894	NO	controsoffittature ubicate ai piani: · presente in tutti i piani ed in tutti gli ambienti SI FAV, classificato ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P. come: Carc.2. indicazione di pericolo H351,"sospettato di provocare il cancro" (rapporto di
	TOEE81702X	SEL	DE FILIPPO SUCC. - INTERNO CORTILE	PACINOTTI		SI	
	TOEE81702X	SEL	DE FILIPPO	PACINOTTI			
GALVANI (VIA) N. 7 - VIDUA (VIA) N. 1	TOEE81701V	SEL	BONCOMPAGNI	PACINOTTI	1882	SI	controsoffittature ubicate ai piani: · Seminterrato refettorio e vano scala; Passo carraio Via Vidua 3; Piano terra lato Via Vidua - antibagno wc e sala riunioni; piano primo, - servizi igienici lato Via Le Chiuse e Via Vidua, presidenza e locale attiguo collaboratori lato Via Vidua; piano secondo servizi igienici lato Via le Chiuse; della Scuola Primaria "Boncompagni" SI FAV, · piano primo, aule nel corpo di collegamento trasversale, della Scuola Secondaria di Primo Grado "Pacinotti" - SI FAV, · Rapporti di prova nn. 4084/1, 4084/2, 4084/3 e 4084/4, allegati alla presente, classificato ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P. come: Carc.2. indicazione di pericolo H351,"sospettato di provocare il cancro"
LE CHIUSE (VIA) N. 80	TOMM81701T	SMI	PACINOTTI	PACINOTTI			

INDIRIZZO	CODICE MIUR	TIPO SCUOLA	DENOMINAZIONE	D.D.	ANNO DI COSTR.	F.A.V.	
						PRESENZA F.A.V.	UBICAZIONE
PASSONI (VIA) N. 9	TOAA03403E	SMA Stat.	E/18	KENNEDY	1980	SI	controsoffittature ubicate ai piani: · secondo, atrio ingresso ed aule (come da planimetria allegata), SI classificato ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P. come: Carc.2. indicazione di pericolo H351,"sospettato di provocare il cancro" (rapporto di prova n. 4087/6 allegato alla presente).
	TOEE03402P	SEL	DEWEY	KENNEDY		SI	· piano primo, atrio ingresso lato Via Perazzo ed atrio lato Via Bianco " SI FAV (confinata con pellicola adesiva), classificato ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P. come: Carc.2. indicazione di pericolo H351,"sospettato di provocare il cancro" (rapporto di prova n. 4087/1 allegato alla presente).
PASSONI (VIA) N. 13	-----	ANI	LA MARMOTTA		1980	SI	· Controsoffitto ubicato al piano secondo: · Servizi igienici, si (FAV) classificato ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P. come: Carc.2. indicazione di pericolo H351,"sospettato di provocare il cancro" (rapporto di prova n. 16CA03635). · Controsoffitto ubicato al piano secondo: · WC, Si FAV classificato ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P. come: Carc.2. indicazione di pericolo H351,"sospettato di provocare il cancro" (rapporti di prova nn. 81041-13 e 81042-13
	TOMM286002	SMI	DE NICOLA SUCC.	ALIGHIERI		NO	
SERVAIS (VIA) N. 62	-----	ANI	IL CERCHIO		1980	SI	· Controsoffitto ubicato al piano rialzato e primo: · Tutti gli ambienti, Si FAV classificato ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P. come: Carc.2. indicazione di pericolo H351,"sospettato di provocare il cancro" (rapporti di prova nn. 5677-1, 5677-2, 5677-3, 5677-4 e 5677-5)
	TO1A046007	SMA Munic.	C.P.B.L.				
SVIZZERA (CORSO) N. 59/61	TOEE817031	SEL	MANZONI	PACINOTTI	1972	SI	controsoffittature ubicate ai piani: · servizi lato cortile Via Balme, lato d'angolo Via Balme/ C.so Svizzera e lato C.so Svizzera a tutti i piani, refettorio piano seminterrato, wc palestra piano terra e locale attrezzi palestra, SI FAV, classificato ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P. come: Carc.2. indicazione di pericolo H351,"sospettato di provocare il cancro" (rapporti di prova nn. 20959/1, 20959/2 e 20959/3 allegati alla presente).
BALME (VIA) 46	TOAA81702P	SMA Stat.	MANZONI	PACINOTTI		SI	controsoffittature ubicate ai vari piani: · cucina, wc piano seminterrato (lato corso Svizzera) e nel tunnel di collegamento tra i corpi scuola di via Balme e di Corso Svizzera SI FAV classificato ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P. come: Fibre esonerate dalla classificazione "Cancerogeni 2" perché rispondenti alla Nota R (rapporti di prova nn. 16CA03630 allegato alla presente).

INDIRIZZO	CODICE MIUR	TIPO SCUOLA	DENOMINAZIONE	D.D.	ANNO DI COSTR.	F.A.V.	
						PRESENZA F.A.V.	UBICAZIONE

CIRCOSCRIZIONE 5

CAMBIANO (VIA) N. 10	TO1A01300X	SMA Munic.	VIBERTI		1910	SI	- Controsoffitto ubicato piano seminterrato locale: servizio igienico SI FAV. - Rapporto di prova n° 16CA03125 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351.
CASTELDEFINO (VIA) N. 24	TOMM879015	SMI	CASTELDEFINO	VIVALDI- MURIALDO	1972	SI	- Controsoffitto piano rialzato: palestra, SI FAV; - Controsoffitto piano rialzato: atrio ingresso, corridoio e aule ala Dx, segreteria e direzione ala Sx, NO FAV; - Controsoffitto piano primo: n.5 aule ala Dx; n.2 ala Sx; vano scala Sx, NO FAV; - Controsoffitto piano secondo: tutti i corridoi, aule e vani scala (meno tre aule e wc), NO FAV.
COPPINO (VIA) N. 147	TO1A005001	SMA Munic.			1978	SI	- Controsoffitto ubicato piano rialzato: teatrino, SI FAV.
FOGLIZZO (VIA) N. 15	TOMM873016	SMI	POLA SUCC.	PADRE GEMELLI	1974	SI	- Controsoffitto ubicato ai vari locali ai piani dell'edificio, NO FAV; - Controsoffitto ubicato alloggio custode, SI FAV; - Rapporto di prova n° 16CA03079 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351;

INDIRIZZO	CODICE MIUR	TIPO SCUOLA	DENOMINAZIONE	D.D.	ANNO DI COSTR.	F.A.V.	
						PRESENZA F.A.V.	UBICAZIONE
LANZO (VIA) N. 147/11	TOEE010026	SEL	PARRI	PARRI	1982	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano seminterrato: refettorio, SI FAV; - Controsoffitto ubicato piano seminterrato: aula magna SI FAV; - Controsoffitto ubicato piano seminterrato, rialzato, primo: servizi igienici NO FAV.
LEMIE (VIA) N. 48	TOEE18201X	SEL	ALERAMO	ALERAMO	1968	SI	<ul style="list-style-type: none"> - No controsoffitto piano seminterrato: compartimento A: servizi, dispensa, NO FAV; - Controsoffitto piano seminterrato: refettorio compartimento A, e B NO FAV; - Controsoffitto piano seminterrato: compartimento C: sala riunione, corridoio, deposito, archivio, NO FAV; - No controsoffitto piano terreno: servizi igienici, NO FAV; - Controsoffitto ubicato piano terreno: palestra, spogliatoio e servizi igienici palestra, SI FAV; - Controsoffitto ubicato piano primo: aule 1,2,3,4,5, 7,8,9,10, corridoi, attività collettive, laboratorio di scienze, uffici, SI FAV; - Rapporti di prova n° 16CA03109 nota R dal quale si evince che il diametro medio geometrico pesato delle fibre è > 6µm e pertanto in base alla nota R il materiale non è pericoloso. - No controsoffitto piano primo: servizi igienici, NO FAV; - Controsoffitto ubicato piano secondo: aule 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11, 12, corridoi, attività collettive, laboratorio di fisica, servizi igienici compartimento A, SI FAV; - Rapporti di prova n° 16CA03110 nota R dal quale si evince che il diametro medio geometrico pesato delle fibre è > 6µm e pertanto in base alla nota R il materiale non è pericoloso. - No controsoffitto piano secondo: servizi igienici compartimento B, NO FAV; - Controsoffitto ubicato piano sottotetto: compartimento A, laboratori, locale 2 e3 compartimento B, SI FAV; - Rapporti di prova n° 16CA03112 nota R dal quale si evince che il diametro medio geometrico pesato delle fibre è > 6µm e pertanto in base alla

INDIRIZZO	CODICE MIUR	TIPO SCUOLA	DENOMINAZIONE	D.D.	ANNO DI COSTR.	F.A.V.	
						PRESENZA F.A.V.	UBICAZIONE
LOMBARDIA (CORSO) N. 98	TOEE873017	SEL	PADRE GEMELLI	PADRE GEMELLI	1928	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto piano seminterrato: refettorio ala Dx e Sx; bagno centrale lato cortile, NO FAV; - Controsoffitto ubicato piano terra: palestra SI FAV; - Rapporti di prova nn° 16CA03085 - 16CA03086 - 16CA03087 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351; - Controsoffitto ubicato piano terra: spogliatoi palestra, locale attività artistiche, sala attività espositive, aula di pittura, servizi igienici, antibagno guardiola, SI FAV; - Rapporti di prova nn° 16CA03089 - 16CA03091 - 16CA03092 - 16CA03098 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351; - Controsoffitto ubicato piano terra: bagno centrale lato cortile, NO FAV; - Controsoffitto ubicato piano primo: bagno centrale lato cortile, NO FAV; - Controsoffitto piano primo: ufficio dirigente, segreteria, sala lettura, bagni, aula musicale, bagno, SI FAV; - Rapporti di prova nn° 16CA03093 - 16CA03094 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351. - Controsoffitto ubicato piano secondo: bagno centrale, bagni testata ala Dx, SI FAV, - Controsoffitto ubicato piano secondo: bagno centrale lato cortile, NO FAV.
MANNO (PIAZZA) N. 22	TO1A03100D	SMA Munic.	ARCOBALENO		1967	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano rialzato: tutti i locali SI FAV. - Rapporti di prova nn° 16CA03133 - 16CA03133 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351.
MOSCA (VIA) N. 11	TOEE87801A	SEL	GALIMBERTI SUCCSABA		1962	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano rialzato e tutto edificio: ingresso, corridoio, sala igienica, SI FAV; - Rapporti di prova nn° 16CA03072 - 16CA03073 - 16CA03074 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351. - Controsoffitto ubicato piano interrato: locali vari, NO FAV.
PRIMULE (VIA) N. 36/C (MUGHETTI N. 29/2)	TO1A14700X	SMA Munic.	VALLETTE B		1961	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano rialzato: ingresso, SI FAV. - Rapporto di prova n° 16CA03617 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351.
VIBO' (VIA) N. 62	TOEE00401T	SEL	ALLIEVO	ALLIEVO	1915	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto piano seminterrato: refettorio, SI FAV; - Rapporto di prova n° 16CA03121_REV.01 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351; - Controsoffitto piano terreno: refettorio, palestra, SI FAV; - Rapporto di prova n° 16CA03119 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351; - Controsoffitto piano terreno, primo, secondo: servizi igienici, NO FAV; - Controsoffitto piano secondo: tutti i locali, escluso servizi igienici, SI FAV; - Rapporto di prova n° 16CA03123_REV.01 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351;

INDIRIZZO	CODICE MIUR	TIPO SCUOLA	DENOMINAZIONE	D.D.	ANNO DI COSTR.	F.A.V.	
						PRESENZA F.A.V.	UBICAZIONE
ALA DI STURA (VIA) N. 23	-----	ANI			1980	SI	- Controsoffitto ubicato piano primo: tutti i locali, confinato con pellicola, SI FAV.
	TO1A012004	SMA Munic.	DE PANIS			SI	- Controsoffitto piano terreno: tutto il piano tranne filtro vano scala, confinato con pellicola, SI FAV.

INDIRIZZO	CODICE MIUR	TIPO SCUOLA	DENOMINAZIONE	D.D.	ANNO DI COSTR.	F.A.V.	
						PRESENZA F.A.V.	UBICAZIONE
CINCINNATO (CORSO) N. 121	TOAA873023	SMA Stat.	E/15	PADRE GEMELLI	1980	SI	- Controsoffitto ubicato tutto il secondo piano, confinato con pellicola, SI FAV.
PARENZO (VIA) N. 42	-----	LAB	PINOCCHIO			SI	- Controsoffitto piano secondo: tutti i locali, confinato con pellicola, SI FAV.
ORVIETO (VIA) N. 1/17	-----	ANI			2007	SI	- Controsoffitto ubicato piano rialzato: corridoi lato cortile, SI FAV; - Rapporto di prova n° 16CA03137 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351.
ORVIETO (VIA) N. 1/5-7-9	TOAA00401L	SMA Stat.	MORANTE	ALLIEVO		SI	- Controsoffitto ubicato piano rialzato: corridoi lato cortile, SI FAV; - Rapporto di prova n° 16CA03137 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351;

INDIRIZZO	CODICE MIUR	TIPO SCUOLA	DENOMINAZIONE	D.D.	ANNO DI COSTR.	F.A.V.	
						PRESENZA F.A.V.	UBICAZIONE
TERRANEO (VIA) N. 1	-----	ANI			1978	SI	- Controsoffitto ubicato piano primo: sezione lattanti, SI FAV; - Rapporto di prova n° 16CA03624 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351.
	TOAA873012	SMA Stat.	BECHIS	PADRE GEMELLI		SI	- Controsoffitto ubicato piano rialzato: servizi igienici sez. A- sez. E, SI FAV; - Rapporti di prova n° 16CA03023 – 16CA03925 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351;
THOUAR (VIA) N. 2	TOEE873028	SEL	MARGH. DI SAVOIA SUCC.	PADRE GEMELLI	1930	SI	- Controsoffitto ubicato piano primo: servizi igienici lato nord corridoio, SI FAV; - Rapporto di prova n° 16CA03645 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351.
	-----	VARIE	ASS. FORUM PER L'EDUCAZIONE				- Controsoffitto ubicato piano secondo: vano ascensore, SI FAV; - Rapporto di prova n° 16CA03644 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351.

INDIRIZZO	CODICE MIUR	TIPO SCUOLA	DENOMINAZIONE	D.D.	ANNO DI COSTR.	F.A.V.	
						PRESENZA F.A.V.	UBICAZIONE

CIRCOSCRIZIONE 6

ANCINA (VIA) N. 15	TOMM257002	SMI	PERGOLESI SUCC.	BOBBIO	1969	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano rialzato locale: ingresso bussola, NO FAV. - Controsoffitto ubicato al piano rialzato nella bussola di passaggio dal deposito attrezzi alla Palestra, NO FAV. - Controsoffitto ubicato al piano rialzato negli archivi e nelle Aule 1 e 2 NO FAV - Controsoffitto ubicato al piano rialzato in cima al vano scale e sbarco ascensore NO FAV. - Controsoffitto ubicato al piano primo in cima al vano scale e sbarco ascensore NO FAV. Controsoffitto ubicato al piano secondo in cima al vano scale e sbarco ascensore NO FAV. - Controsoffitto ubicato al piano primo locali Sala insegnanti Presidenza e Aula Magna NO FAV. - Controsoffitto ubicato al piano rialzato sbarco Scalone centrale (atrio scale) SI FAV; Rapporto di prova n° 16CA02181 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P: è stato classificato come: è stato classificato come: lana/roccia/ scoria/ fibra, codice: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351. - Controsoffitto ubicato al piano secondo di tutti i locali ad esclusione dei servizi igienici di piano, SI FAV; Rapporto di prova n° 16CA02184 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P: è stato classificato come: lana/roccia/ scoria/ fibra, codice: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351.
CENA (VIA) N. 5	-----	SMA Munic.	CESM		1975	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Piano seminterrato piscina presenza di controsoffitto nel corridoio fronte spogliatoio e piscina, SI FAV. Rapporto di prova n° 16CA02197 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P. è stato classificato come: Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice CER 17 06 03: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351. - Piano rialzato CESM presenza di controsoffitto nell'atrio ingresso, corridoio e locale deposito, NO FAV.
CERVINO (VIA) N. 6	TOAA029011	SMA Stat.	TOMMASO DI SAVOIA	GABELLI	1900	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano rialzato in tutti locali eccetto nel vano scala, nella cucina e nei servizi igienici attigui SI FAV; Rapporto di prova n° 16CA02202 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P: è stato classificato come: è stato classificato come: lana/roccia/ scoria/ fibra, codice: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351.
CORELLI (VIA) N. 4	TOEE045025	SEL	NOVARO	NOVARO	1969	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Piano seminterrato: controsoffitto spogliatoio addette mensa e sala medica, NO FAV. - Piano rialzato: controsoffitto atrio ingresso, SI FAV. - Piano primo: controsoffitto sala professori e direzione, SI FAV. - Piano secondo: controsoffitto tutti i locali escluso vano scale, SI FAV. Rapporto di prova n° 16C02192 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P: è stato classificato come: Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice CER 17 06 03: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351
SANTHIA' (VIA) N. 25	TOEE029016	SEL	GABELLI	GABELLI	1915	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano seminterrato (manica di Via Scarlatti) locale refettorio SI FAV; Rapporti di prova n° 16CA03115- 16CA03121 dai quali si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P: è stato classificato come: è stato classificato come: lana/roccia/ scoria/ fibra, codice: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351. - Controsoffitto ubicato piano terreno (manica di Via Scarlatti) servizi igienici NO FAV - Controsoffitto ubicato piano terreno (manica di Via Feletto) servizi igienici, salone polivalente NO FAV - Controsoffitto ubicato piano primo (manica di Via Scarlatti) servizi igienici NO FAV - Controsoffitto ubicato piano primo (manica di Via Feletto) servizi igienici NO FAV - Controsoffitto ubicato piano secondo (manica di Via Feletto) servizi igienici NO FAV

INDIRIZZO	CODICE MIUR	TIPO SCUOLA	DENOMINAZIONE	D.D.	ANNO DI COSTR.	F.A.V.	
						PRESENZA F.A.V.	UBICAZIONE
TOLLEGNO (VIA) N. 83	TOEE8BD034	SEL	D'ACQUISTO SUCC.	CROCE-MORELLI	1978	NO	- Controsoffitto ubicato in tutti i locali, NO FAV. N.B. controsoffitto nei locali manica piscina (non utilizzati), SI FAV.
	TOMM078009	SMI	VIOTTI SUCC.	VIOTTI		SI	
	-----	LAB	ITER			/	
VERCELLI (CORSO) N. 141/8	TOEE05602G	SEL	EX MARCHESA SUCC.	SABIN		SI	- Piano inferiore: o controsoffitto ubicato nei corridoi e aule lato verso cortiletti interni, SI FAV. o controsoffitto ubicato nel refettorio, NO FAV. - Piano intermedio: controsoffitto ubicato nei locali che si affacciano nel cortile interno grande, SI FAV. - Piano superiore: controsoffitto ubicato nei corridoi e aule lato verso cortile interno grande, SI FAV. Rapporti di prova n° 45992-13, 45993-13, 45994-13 e 47283-13, dai quali si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P: è stato classificato come: o Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice CER 17 06 03: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351
VERCELLI (CORSO) N. 141/6	TOMM078009	SMI	VIOTTI	VIOTTI		SI	- Piano inferiore: o controsoffitto ubicato nei corridoi e aule lato fronte cortile area sportiva, SI FAV. o controsoffitto ubicato nei locali fronte cortile interno grande e nel refettorio, NO FAV. - Piano intermedio: controsoffitto ubicato nei locali che si affacciano nel cortile interno grande, SI FAV. - Piano superiore: controsoffitto ubicato nei corridoi e aule lato verso cortile interno grande, SI FAV. Rapporti di prova n° 43666-13, 43667-13, 43668-13 e 47283-13, dai quali si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P: è stato classificato come: o Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice CER 17 06 03: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351

INDIRIZZO	CODICE MIUR	TIPO SCUOLA	DENOMINAZIONE	D.D.	ANNO DI COSTR.	F.A.V.	
						PRESENZA F.A.V.	UBICAZIONE

CIRCOSCRIZIONE 7

BUNIVA (VIA) N. 19	TOEE87601P	SEL	FONTANA SUCC.	RICASOLI	1891	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato tutti i servizi igienici ai vari piani, NO FAV; - Controsoffitto ubicato piano terreno locali: n. 2 uffici, SI FAV; - Controsoffitto ubicato piano terreno locale: refettorio, SI FAV; - Rapporto di prova n° 46998 -13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione: "rifiuto non pericoloso".
CATALANI (VIA) N. 4	TOMM81801N	SMI	OLIVETTI SUCC.	GOZZI-OLIVETTI	1980	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano terreno locale: alloggio custode, NO FAV; - Controsoffitto ubicato piano primo locali: n. 1 aula, SI FAV; - Controsoffitto ubicato piano primo locali: n. 1 aula, SI FAV; - Controsoffitto ubicato piano secondo, locali: n.1 aula (n. 54), SI FAV; - Rapporto di prova n° 46999 -13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Controsoffitto ubicato locali: box turche dei servizi igienici lungo i piani dell'edificio, SI FAV. - Rapporto di prova n° 16CA02211 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come:
PESARO (VIA) N. 11	TOMM87701D	SMI	VERGA SUCC. MORELLI (PROVINCIA)	REGIO PARCO	1969	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano terreno, locale: palestra, SI FAV; - Rapporto di prova n° 78739 -13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra : classificazione: "rifiuto non pericoloso".
DELEDDA (VIA) N. 5	-----	VARIE	CIRC.			/	
	-----	LAB	MORTEO			NO	
CECCHI (VIA) N. 16	TOEE8BE02V	SEL	AURORA SUCC.	PARINI	1979	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano interrato locali: infermeria, spogliatoio disabili, NO FAV; - Controsoffitto ubicato piano interrato, locale: disimpegno tra scuola e piscina, SI FAV; - Rapporto di prova n° 44331 -13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice CER 17.06.03: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351. - Controsoffitto ubicato piano terreno, locale: corridoio tra salone e refettorio, SI FAV; - Rapporto di prova n° 44332 -13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice CER 17.06.03: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351. - Controsoffitto ubicato piano terreno, locale: sala riunioni SI FAV; - Rapporto di prova n° 44333 -13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice CER 17.06.03: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351.
CECCHI (VIA) N. 18	TOMM8BE01R	SMI	MORELLI SUCC.	PARINI		SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato piano interrato locali: infermeria, spogliatoio disabili, NO FAV; - Controsoffitto ubicato piano terreno, locale: sala riunioni SI FAV; - Rapporto di prova n° 44294 -13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P.: è stato classificato come: Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice CER 17.06.03: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351.

INDIRIZZO	CODICE MIUR	TIPO SCUOLA	DENOMINAZIONE	D.D.	ANNO DI COSTR.	F.A.V.	
						PRESENZA F.A.V.	UBICAZIONE
MANIN (VIA) N. 20	TOAA87601D	SMA Stat.	VANCHIGLIETTA	RICASOLI	1913	SI	- Controsoffitto ubicato piano terreno, locali: corridoio piano terra, servizi igienici, corridoio accesso cucina , SI FAV. - Rapporti di prove nn° 80921 -13; 80922 -13; 80923 -13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra, :classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351.
MANIN (VIA) N. 22	-----	LAB	(MUSICALE) IL TRILLO			SI	- Controsoffitto ubicato piano terreno, saletta bambini, SI FAV - Rapporto di prova n° 80925 -13; dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice CER 17.06.03: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351. - Controsoffitto ubicato soppalco laboratorio, ufficio fotocopie, SI FAV - Rapporto di prova n° 80926 -13; dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice CER 17.06.03: classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351.
RICASOLI (VIA) N. 30	TOEE87602Q	SEL	MURATORI	RICASOLI		SI	- Controsoffitto ubicato piano terreno, primo e secondo locali: servizi igienici, NO FAV; - Controsoffitto ubicato piano terreno locali: palestra lato c.so Tortona, . SI FAV; - Controsoffitto ubicato piano primo locali: atrio, sala musica, NO FAV; - Controsoffitto ubicato piano secondo locale: biblioteca, SI FAV; - Rapporto di prova n° 80924 -13 dal quale si evince il materiale coibente rinvenuto ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P: è stato classificato come: - Lana/roccia/ scoria/ fibra, codice CER 17 06 03:classificazione Carc.2. indicazione di pericolo H351.
TORTONA (CORSO) N. 41	TOMM86401B	SMI	SCUOLA SPERIM. INTERN. EUROPEA	SPINELLI		SI	- Controsoffitto ubicato piano terreno, locale: palestra, SI FAV; - Controsoffitto ubicato piano terreno, primo, secondo locali: servizi igienici, SI FAV.

INDIRIZZO	CODICE MIUR	TIPO SCUOLA	DENOMINAZIONE	D.D.	ANNO DI COSTR.	F.A.V.	
						PRESENZA F.A.V.	UBICAZIONE

CIRCOSCRIZIONE 8 - VALENTINO

LEONARDO DA VINCI (VIA) n.8	TO1A10000P	SMA Munic.	BARRIERA NIZZA		1930	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato al piano terra: · ripostiglio, si (FAV) classificato ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P. come: Carc.2. indicazione di pericolo H351,"sospettato di provocare il cancro" (rapporto di prova n.16CA02613 allegato alla presente). · locali attività speciali, No FAV.
NUOVA (VIA) n. 2	TOEE05102C	SEL	BALBIS GARRONE SUCC.	PELLICO	1909	SI	<ul style="list-style-type: none"> controsoffittature ubicate ai piani: · seminterrato, terra e primo, si (FAV) classificato ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P. come: Carc.2. indicazione di pericolo H351,"sospettato di provocare il cancro" (rapporti di prova nn. 16CA02610 e 16CA02611 allegati alla presente).
SANTA MARGHERITA (STRADA) n. 77	TOAA01803L	SMA Stat.	VILLA GENERO	D'AZEGLIO	1890	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Controsoffitto ubicato al piano terra: · cucina, si (FAV) classificato ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P. come: Fibre esonerate da Cancerogeni 2. Perché rispondenti alla nota R," (rapporto di prova n.16CA02601 allegato alla presente). · Locale lavaggio, si (FAV) classificato ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P. come: Fibre esonerate da Cancerogeni 2. Perché rispondenti alla nota R," (rapporto di prova n.16CA02602allegato alla presente).
SICILIA (CORSO) n. 24	TOAA051027	SMA Stat.	BORGARELLO	PELLICO	1972	SI	<ul style="list-style-type: none"> controsoffittature ubicate ai piani: · rialzato, si (FAV) classificato ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P. come: Carc.2. indicazione di pericolo H351,"sospettato di provocare il cancro" (rapporto di prova n. 16CA02592 allegato alla presente).
MARCONI (CORSO) n. 28	TOEE81901E	SEL	MANZONI RAYNERI	MANZONI RAYNERI	1882	SI	<ul style="list-style-type: none"> controsoffittature ubicate ai vari piani: · terreno (biblioteca) e secondo (refettorio), si(FAV) classificato ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P. come: Carc.2. indicazione di pericolo H351,"sospettato di provocare il cancro" (rapporti di prova nn. 16CA02593 e 16CA02596 allegati alla presente).
GIACOSA (VIA) n. 25	TOMM81901D	SMI	MANZONI RAYNERI	MANZONI RAYNERI			
	TOAA819019	SMA Stat.		MANZONI RAYNERI			
MONCALIERI (CORSO) n. 400	TOAA051038	SMA Stat.	FIOCCARDO	PELLICO	1930	SI	<ul style="list-style-type: none"> controsoffittature ubicate ai piani: · seminterrato e terreno, si (FAV) classificato ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P. come: Carc.2. indicazione di pericolo H351,"sospettato di provocare il cancro" (rapporti di prova nn. 16CA02616 e 16CA02617 allegati alla presente).
	TOEE05106L	SEL	FIOCCARDO SUCC.	PELLICO			
PRINCIPE TOMMASO (VIA) n. 25	-----	ANI	BAY		1979	NO	
	TO1A124007	SMA Munic.	BAY				
SAN VINCENZO (STRADA) n. 144	TOAA01802G	SMA Stat.	S. MARGHERITA	D'AZEGLIO	1844	SI	<ul style="list-style-type: none"> controsoffittature ubicate ai piani: · terra, Palestra ed aula "7" si (FAV) classificato ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P. come: Carc.2. indicazione di pericolo H351,"sospettato di provocare il cancro" (rapporti di prova nn. 16CA02575 e 16CA02576 allegati alla presente).
PECETTO (STRADA) n. 12	TOEE01800P (dd d'azeglio - ist principale)	SEL	S. MARGHERITA succ. D'AZEGLIO (CHIUSA)	D'AZEGLIO			

INDIRIZZO	CODICE MIUR	TIPO SCUOLA	DENOMINAZIONE	D.D.	ANNO DI COSTR.	F.A.V.	
						PRESENZA F.A.V.	UBICAZIONE

CIRCOSCRIZIONE 8 - MILLEFONTI

CROCE (CORSO) n. 26	TOEE01401C	SEL	COLLODI	COLLODI	1964	SI	<p>controsoffittature ubicate ai piani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interrato, rialzato e secondo, si (FAV) classificato ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P. come: Carc.2. indicazione di pericolo H351, "sospettato di provocare il cancro" (rapporti di prova nn. 16CA02161 e 16CA02163 allegati alla presente). - primo, no FAV.
PALMA DI CESNOLA LUIGI (VIA) n. 29	TOMM882011	SMI	EX VICO	SIDOLI	1971	SI	<p>controsoffittature ubicate ai piani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seminterrato, si (FAV) classificato ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, Allegato VI modificato dal Regolamento (CE) 790/2009 secondo criteri C.L.P. come: Carc.2. indicazione di pericolo H351, "sospettato di provocare il cancro" (rapporti di prova nn. 16CA02164 e 16CA02165 allegati alla presente).
FLECCHIA (VIA) N. 8/A	TOEE882023	SEL	SIDOLI SUCC.	SIDOLI			