

CITTA' DI TORINO

DIREZIONE SERVIZI TECNICI  
SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA

RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E  
MANUTENZIONE FABBRICATI MUNICIPALI-OP.4514

Progettisti :  
Arch. Roberto BASSI  
Geom. Luigi CHIAZZI  
Ing. Walter SCLAVO

Coordinatore Sicurezza Progettazione:  
Ing. Alberto VESPA

Collaboratori :  
Geom. Stefano LINO  
Geom. Salvatore MASSA  
Geom. Donato MUSTO

Il Responsabile del Procedimento  
e Dirigente di Settore  
Ing. Eugenio BARBRATO


PROGETTO ESECUTIVO

Fabbricato Via Millo, 14


OGGETTO	PROGETTO ESECUTIVO	NOTE FILE	Scala Png
		REFERIMENTO	1+10
		SCALA	0000
REV	MODIFICHE	DATA	DESCRIZIONE
0		05/10/2017	
1			
2			
3			
4			
5			

ESABBRATO  
A11.8

PLANIMETRIA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INTERVENTI DA ESEGUIRE:

- Rimozione della guaina impermeabile previa analisi massiva;
- Posa di doppie guaine prefabbricate elastoplastomeriche certificate con la superiore rivestita di scaglie di ardesia;
- Smaltimento delle vecchie guaine mosse e pulizia dell'area di intervento.

PIANTA COPERTURA Scale 1:200

