



CITTÀ DI TORINO

Allegato N°.

DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VENDITE
SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI

Mantenzione Straordinaria Sedi Comando Provinciale Vigili del Fuoco corso Regina Margherita 330 via Corradino 5

Gruppo di lavoro edico ufficio tecnico:
Ing. Laura GIULIO
Pr. Marco BALESTRO

Progetto architettonico
Ing. Laura GIULIO

Progetto impianti fluidodinamici
Pr. Marco BALESTRO

Coordinam. della sicurezza in fase di
progettazione ai sensi D.L. 81/08
Ing. Laura GIULIO

Responsabile del procedimento e
Dirigente Servizio Tecnico
Ing. Carlo SILEI

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO
COMANDO CORSO REGINA MARGHERITA 330
INTERVENTI NELLE AUTORMESSE
E SU PASSEIRELLA


NOLE FILE Base Pcd
SCALA 1:20

REV.	MODIFICAZIONE	DATA	DISGNAIO	CONTROLLATO	ELABORATO
0	EDIZIONE	01/2013	---	---	---
1					
2					
3					
4					

A-04

OGGETTO
COMANDO CORSO REGINA MARGHERITA 330
INTERVENTI NELLE AUTORMESSE E SU PASSEIRELLA

- Opere da eseguire:
- ripristino del silicone impermeabilizzante delle vetrate
 - verifica e ripristino impermeabilità scossaline laterali
 - verifica e ripristino intonaci appoggi struttura metallica




OGGETTO
COMANDO CORSO REGINA MARGHERITA 330
INTERVENTI NELLE AUTORMESSE E SU PASSEIRELLA

- Opere da eseguire:
- ripristino del silicone impermeabilizzante delle vetrate
 - verifica e ripristino impermeabilità scossaline laterali
 - verifica e ripristino intonaci appoggi struttura metallica

- Opere da eseguire:
- rimozione griglie
 - realizzazione di faldaletta da porte all'interno del corridoio
 - realizzazione rete di scarico in testata del corridoio

- Opere da eseguire:
- demolizione copertura in granaia esistente
 - rifacimento massetto delle pendenze
 - rifacimento copertura con doppia granaia
 - ripristino scossaline



OGGETTO
COMANDO CORSO REGINA MARGHERITA 330
INTERVENTI NELLE AUTORMESSE E SU PASSEIRELLA

- Opere da eseguire:
- rimozione griglie
 - realizzazione di faldaletta da porte all'interno del corridoio
 - realizzazione rete di scarico in testata del corridoio
- Opere da eseguire:
- demolizione copertura in granaia esistente
 - rifacimento massetto delle pendenze
 - rifacimento copertura con doppia granaia
 - ripristino scossaline

