



Presidenza del Consiglio dei Ministri
-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO	C14H16000180004
--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--	
Localizzazione	Comune di TORINO (TO)
Descrizione sintetica del progetto	MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI - *TERRITORIO COMUNALE*INTERVENTI SPECIFICI SU IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA DELLA CITTA'
Anno di decisione	2016
Nome infrastruttura interessata dal progetto	MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI -
Struttura/Infrastruttura unica	Più di una
Descrizione intervento	INTERVENTI SPECIFICI SU IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA DELLA CITTA'
Strumento di programmazione	ALTRO
Descrizione del tipo di strumento di programmazione	PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI
Legge Obiettivo	N
Codifica Locale	4159
Indirizzo o Area geografica di riferimento	TERRITORIO COMUNALE
--CARATTERISTICHE DEL CUP--	
Cumulativo	No
Provvisorio	No
Tipologia relativa allo stato Master (Normale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)	Normale
Stato	Attivo
--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--	
Soggetto Richiedente	COMUNE DI TORINO - TORINO -
Concentratore	N
Soggetto Titolare	COMUNE DI TORINO - TORINO -
Categoria Soggetto Titolare	ENTI TERRITORIALI E DI AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO
Unità Organizzativa	SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT
--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--	
Natura	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)
Tipologia	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Settore	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI
Sottosettore	SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO
Categoria	IMPIANTI SPORTIVI
CPV1	LAVORI DI COSTRUZIONE.

Contatti:

Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>

Numero verde Help-Desk CUP 800-961966

E-mail cup.helpdesk@tesoro.it

CPV2	LAVORI PER LA COSTRUZIONE COMPLETA O PARZIALE E INGEGNERIA CIVILE.	
CPV3	LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE DI EDIFICI.	
CPV4	LAVORI DI COSTRUZIONE DI CENTRI RICREATIVI, SPORTIVI, CULTURALI, ALBERGHI E RISTORANTI.	
CPV5	LAVORI DI COSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI.	
CPV6	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI.	
CPV7	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI.	
--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--		
Sponsorizzazione	NO	
Finanza di progetto	NO	
Costo totale del progetto (in euro)	700.000,00	
Importo in lettere in euro	settecentomila	
Tipologia copertura finanziaria	COMUNALE	
Importo del finanziamento pubblico richiesto/assegnato (in euro)	700.000,00	
Importo in lettere in euro	settecentomila	
--ALTRI DATI--		
Data generazione completo	20/04/2016	
Data ultima modifica utente	22/04/2016	
--INDICATORI--		
Codice indicatore	Descrizione	Tipologia indicatore
682	giornate/uomo complessivamente attivate (N.)	OCCUPAZIONALE
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	FISICO
804	Riduzione nei consumi energetici	FISICO

Contatti:

Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>

Numero verde Help-Desk CUP 800-961966

E-mail cup.helpdesk@tesoro.it