



# CITTA' DI TORINO

Torino,

SCUOLA MEDIA "FOSCOLO"  
VIA PIAZZI N. 57  
10100 TORINO

Edificio: Scuola Media "Foscolo" via Piazzì n. 57  
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
_____	_____
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):
_____	_____
3) Attrezzature di lavoro:	8) Amianto:
_____	_____
4) Elettricità:	9) Interferenze:
_____	_____
5) Incendio / Esplosione:	10) _____
_____	_____
Breve descrizione delle attività presenti:	
AMMONTA SCOLASTICHE	
_____	
Allegati:	
_____	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Datore di lavoro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,  
Prof.ssa Giovanna BERGOGLIO

Torino

Passion lives here

Via Bazzi, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4426167 - fax 011 4426177 - www.comune.torino.it



# CITTA' DI TORINO

Torino,

SCUOLA ELEMENTARE COPPINO  
VIA C. COLOMBO N. 36  
10100 TORINO


Edificio: Scuola Elementare "COPPINO" via C. Colombo n. 36.  
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: /	6) Rumore / Vibrazioni: /
2) Agenti chimici: PRODOTTI DI PULIZIA TONER - COLORI -	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): /
3) Attrezzature di lavoro: /	8) Amianto: NON SUSSISTE
4) Elettricità: IMPIANTO A NORMA	9) interferenze LUOGHI DI LAVORO - SCIVOLAMENTO SCALE
5) Incendio / Esplosione CENTRALE TERMICA MATERIALE CARTACEO - DEPOSITO	10) PRESENZA AUNNI IN CORTILE E NEI CORRIDOI
Breve descrizione delle attività presenti: ATTIVITA' DIDATTICHE DI SCUOLA ELEMENTARE AUNNI 603 PERSONALE 81	
Allegati: /	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro



Torino  
Passion lives here



# CITTA DI TORINO

Torino,

SCUOLA ELEMENTARE COPPINO  
VIA C. COLOMBO N. 36  
10100 TORINO

Edificio: Scuola Elementare Succ. "FALETTI di BAROLO" via Cassini n. 98.  
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: /	6) Rumore / Vibrazioni: /
2) Agenti chimici: PRODOTTI DI PULIZIA - TONER - COLORI	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): /
3) Attrezzature di lavoro: /	8) Amianto: EDIFICIO BONIFICATO
4) Elettricità: IMPIANTI A NORMA	9) interferenze LUOGHI DI LAVORO - SVOLAMENTO SCALE
5) Incendio / Esplosione CENTRALE TERMICA MATERIALE CANTACEO - DEPOSITO	10) PRESENZA ALUNNI IN CORRIDEI E NEI CORRIDOI
Breve descrizione delle attività presenti: ATTIVITÀ DIDATTICHE DI SCUOLA ELEMENTARE ALUNNI 271 PERSONALE 27	
Allegati: /	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro



Torino  
Passion lives here





# CITTA' DI TORINO

Torino,

SCUOLA ELEMENTARE COPPINO  
VIA C. COLOMBO N. 36  
10100 TORINO

Edificio: Scuola Elementare "RIGNON" via Massena n. 39.  
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: /	6) Rumore / Vibrazioni: /
2) Agenti chimici: PRODOTTI DI PULIZIA - TONER - COLORI	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): /
3) Attrezzature di lavoro: /	8) Amianto: NON SUSSISTE
4) Elettricità: IMPIANTO A NORMA	9) interferenze LUCI DI LAVORO - SUVOLAMENTO SCALE
5) Incendio / Esplosione CENTRALE TECNICA - MATERIALE CARTACEO DEPOSITO	10) PRESENZA AUNNI IN CORTILE E NEI CORRIDOI
Breve descrizione delle attività presenti: ATTIVITA' DIDATTICHE DI SCUOLA ELEMENTARE: ALUNNI 227 PERSONALE 31	
Allegati: /	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro



Torino  
Passion lives here





## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Scuola d'infanzia municipale Via Gioberti 33

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Ludiche e di cucina.	8) <u>Amianto:</u> Non si hanno elementi di valutazione.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 150; personale n° 26+ max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dr. A. GARBARINI



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Scuola d'infanzia municipale "Borgo Crocetta" C.so Duca degli Abruzzi 50

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Ludiche e di cucina.	8) <u>Amianto:</u> Non si hanno elementi di valutazione.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	<u>Struttura in cemento armato.</u> Piani 3, fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 118; personale n° 23 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dr. A. GARBARINI



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Nido d'Infanzia Municipale Via Lugaro 6 – Tel. 0116692186**

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature didattiche, di cucina e di lavanderia.	8) <u>Amianto:</u> Non si hanno elementi di valutazione.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 60; personale n° 20 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dott. A. Garbarini

**Torino**  
*Passion lives here.*





## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Nido d'Infanzia Municipale C.so Sicilia 28

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature didattiche, di cucina e di lavanderia.	8) <u>Amianto:</u> Si esclude presenza.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 50; personale n° 21 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dott. A. Garbarini

Torino  
Passion lives here



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Nido d'Infanzia Municipale Via Principe Tommaso 25 a – Tel. 0116693473

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature didattiche, di cucina e di lavanderia.	8) <u>Amianto:</u> Comignoli sul tetto.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 6, fuori terra 5.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 60; personale n° 22 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE

Dott. A. Garbarini

Torino,  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale "Bay" Via Principe Tommaso 25

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature didattiche e di cucina	8) <u>Amianto:</u> Comignoli sul tetto.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 6 fuori terra 5.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 75; personale n° 25 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE

Dott. A. Garbarini

Torino  
Passion lives here





## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale "Europea" Via Lodovica 2

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature didattiche e di cucina	8) <u>Amianto:</u> Non si evidenzia presenza.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 2 fuori terra l.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 150; personale n° 15 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dott. A. Garbarini

**Torino**  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale "Cavoretto" Strada ai Ronchi 27 – Tel. 0116612929**

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru. ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature didattiche e di cucina	8) <u>Amianto:</u> Tubazione della rete fognaria e comignoli sul tetto piano.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 4 fuori terra 3.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 75; personale n° 16 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Eott. A. Garbarini

**Torino**  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale "Villa Genero" Strada Santa Margherita 77

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature didattiche e di cucina	8) <u>Amianto:</u> Pavimentazione in gomma palestra (confinato) - tubazioni cantina/centrale termica (coibentate)
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	<u>Struttura in cemento armato.</u> Piani 5 fuori terra 4.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 150; personale n° 31 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dott. A. Garbarini

**Torino**  
*Passion lives here*





## CITTA DI TORINO

### DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale "Rubatto" Corso Moncalieri 48 – Tel. 0116601830**

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru. ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature didattiche e di cucina	8) <u>Amianto:</u> Non si hanno elementi di valutazione.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 3 fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 75; personale n° 13 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dott. A. Garbarini

Torino  
Passion lives here



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale "Le Pratoline" Via Lugaro 6

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature didattiche e di cucina	8) <u>Amianto:</u> Non si hanno elementi di valutazione.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 3 fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 90; personale n° 14 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dott. A. Garbarini

Torino  
Passion lives here



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale "Cellini" Via Madama Cristina 134

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature didattiche e di cucina	8) <u>Amianto:</u> Si esclude presenza.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 2 fuori terra 1.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 87; personale n° 12 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE

Dott. A. Garbarini

**Torino**  
*Passion lives here*





## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Scuola Materna Municipale "Giotto" Corso Bramante 75 - Tel. 0114427700

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature didattiche e da cucina.	8) <u>Amianto:</u> Bonificato nel 2004
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 4 fuori terra 3.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 50; personale n° 15 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dott. A. Garbarini

**Torino**  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale "Barriera di Nizza" – Via Leonardo da Vinci 8

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature didattiche e di cucina.	8) <u>Amianto:</u> Non si hanno elementi di valutazione.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 75; personale n° 15 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dott. A. Garbarini

Torino  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: C.E.S.M. Corso Bramante 75

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature didattiche e di cucina e ausili per portatori di handicap	8) Amianto: Risulta bonificato nel 2004
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali
5) Incendio/Esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato e muratura. Piani 4 fuori terra 3. Il C.E.S.M. occupa i locali al piano secondo e terzo.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 7 mesi ai 18 anni portatori di handicap. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 24; personale n° 27 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dott. A. Garbarini

**Torino**  
*Passion lives here*





## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Nido d'infanzia "IL FARO" Via Camino 6 ex Via Alimonda

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e attrezzature ludiche	8) <u>Amianto:</u> E' in atto la verifica di campionamento tubazione nel sottotetto (locale deposito)
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 4 fuori terra 3.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 82; personale n° 26. + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dr. Aldo Garbarini

**Torino**  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Nido d'Infanzia "LE API" C.so Ciriè 1 – Tel. 0114362787**

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e attrezzature ludiche	8) <u>Amianto:</u> Non si hanno elementi di valutazione
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 5 fuori terra 4.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 78; personale n° 26 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garbarini

**Torino**  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Nido d'Infanzia "EX BUGNANO SARDI" P.zza Fontanesi 6 Tel. 0118129608**

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Didattiche, da cucina e da lavanderia.	8) <u>Amianto:</u> Bonificato.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 60; personale n° 20 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garbarini

**Torino**  
*Passion lives here*





## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Nido d'Infanzia "IL GIRASOLE" Via Deledda 13 – Tel. 0118993860

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e ludiche	8) <u>Amianto:</u> Coperture bonificate. Area compresa tra primo piano e lavanderia per una tubazione di scarico panni contenete amianto, confinata all'interno di una struttura in muratura.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 2 fuori terra 1.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 90; personale n° 30 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garbarini

Torino  
*Passion lives here*



# CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Scuola dell'infanzia Municipale Via Deledda 9 Tel. 0118980123**

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina e ludiche .	8) <u>Amianto:</u> Edificio bonificato . Avviata procedura di verifica campionamento pannelli sottofinestra.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla L. 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 150; personale n° 35 21 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE

Dr. A. Garbarini

**Torino**  
*Passion lives here*



# CITTA DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

## cio: Scuola dell'Infanzia Municipale "MARIA TERESA" Via Mameli 18

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina e ludiche .	8) <u>Amianto:</u> Non si hanno elementi di valutazione .
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 4, fuori terra 3.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 50; personale n° 14 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garbarini

**Torino**  
*Passion lives here*





# CITTA' DI TORINO

## DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale "VANCHIGLIETTA" Via Manin 22 Tel. 0114432006**

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevolmente di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina e ludiche .	8) <u>Amianto:</u> Non si hanno elementi di valutazione .
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 66; personale n° 18 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garbarini

**Torino**  
*Passion lives here*



# CITTA' DI TORINO

## DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale Via Ancona 2/A Tel. 0112487524

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina e ludiche.	8) <u>Amianto:</u> Bonificato.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 4, fuori terra 3.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 100; personale n° 22 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garbarini

**Torino**  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale "Mafalda di Savoia" C.so Casale 246 Tel. 0118994319**

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina e ludiche .	8) <u>Amianto:</u> Non si hanno elementi di valutazione.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 75; personale n° 15 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dr. A. GARBARINI

Torino  
*Passion lives here*





## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale Via Cecchi 2 Tel. 0112472124

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina e ludiche .	8) <u>Amianto:</u> Comignoli e tubazioni quadrate di ventilazione sul tetto. Copertura bonificata.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	<u>Struttura in cemento armato.</u> Piani 3, fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 125; personale n° 21 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garabarini

**Torino**  
*Passion lives here*



# CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale "SASSI" Strada Mongreno 72 Tel. 0118996226**

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs . 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru. ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina e ludiche .	8) <u>Amianto:</u> non si evidenzia presenza.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 60; personale n° 12. + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garbarini

**Torino**  
*Passion lives here*



# CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

## Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale "BONCOMPAGNI" Via S. G. Cafasso 73

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina e ludiche .	8) <u>Amianto:</u> Non si hanno elementi valutazione.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 50; personale n° 10 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garbarini

Torino  
*Passion lives here*





## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale Via Varallo 33 Tel. 011835056

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina e ludiche .	8) <u>Amianto:</u> Non si hanno elementi di valutazione.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	<u>Struttura in cemento armato.</u> Piani 3, fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 150; personale n° 26. + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garbarini

**Torino**  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: C.O.S.P. Via Bardassano 5

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Rischi non presenti	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru. ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Computer e attrezzature da ufficio.	8) <u>Amianto:</u> risulta bonificato
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Rischi non presenti	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni al centro.
	Il C.O.S.P. occupa un fabbricato posto su un piano e il piano seminterrato posto nel fabbricato occupato dalla scuola secondaria di primo grado "Olivetti Succ."
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Attività di orientamento professionale. Attività rivolte ad utenti di età compresa dai 11 ai 15 anni Presenza massima utenti 50, personale 6, personale CSEA 3 + max 3 persone addette al servizio di pulizia.	

IL DIRETTORE

Dr. A. Garbarini

**Torino**  
*Passion lives here*



## CITTA DI TORINO

### DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

#### Edificio: Divisione Servizi Educativi - Via Bazzi 4

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs . 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> rischi non presenti.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature per ufficio, P.C. e fotocopiatrici..	8) <u>Amianto:</u> Interni: presente nelle tubazioni al piano seminterrato. Esterni: copertura bonificata nel 2004.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla divisione.
	Struttura in cemento armato e laterizi a 6 piani, 5 fuori terra.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Attività d'ufficio per l'espletamento di pratiche amministrative inerenti il funzionamento delle strutture scolastiche del pre-obbligo e in parte dell'obbligo con notevole affluenza di pubblico. Personale circa 400 persone, pubblico circa 200 persone + max 8 persone della ditta di pulizia e altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garbarini

Torino  
*Passion lives here*





# CITTA' DI TORINO

Cuc 7.

## ITER

Via Revello 18  
Torino

Torino, 12 FEB. 2010

### Edificio: "Elios" Laboratori di Pittura - Scultura - Letteratura di Via Manin 20

**Oggetto:** Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. lotto 2.

**Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru. ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Normale attrezzatura da ufficio, forni elettrici per ceramica, impastatrice per argilla, tornio, attrezzature per pittura, biblioteca.	8) <u>Amianto:</u> Non si hanno elementi di valutazione.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla L. 46/90.	<u>Interferenze:</u> Compresenza di personale comunale e utenza
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2. Il centro occupa i locali siti al piano terreno.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Il laboratorio svolge attività didattiche rivolte ai bambini di età compresa dai 2 ai 6 anni. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 50; personale n° 12.	
Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.	

Il Datore di Lavoro  
Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



# CITTA' DI TORINO

## ITER

Via Revello 18  
Torino

Torino, 72 FEB. 2010

### Edificio: laboratorio musicale "Il Trillo" - Via Manin 20

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. lotto 2.

Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> strumenti musicali e apparecchiature audio.	8) <u>Amianto:</u> Non si hanno elementi di valutazione.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla L. 46/90.	9) <u>Interferenze:</u> Compresenza di personale comunale e utenza.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2. Il laboratorio occupa i locali al piano terreno.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Il laboratorio svolge attività di didattica musicale e costruzione di piccoli strumenti rivolte ai bambini di età compresa dai 2 ai 6 anni – organizza incontri musicali per pubblico adulto ed infantile.. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 50; personale n° 5.	
Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.	

Il Datore di Lavoro  
Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



# CITTA' DI TORINO

## ITER

Via Revello 18  
Torino

Torino, 12 FEB. 2010

### Edificio: Ludoteca "Drago Volante" – C.so Cadore 20

**Oggetto:** Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio in edifici scolastici cittadini. Anno 2009 - lotto 2.

**Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità di contagio di malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru. ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature ludiche, di falegnameria e libri.	8) <u>Amianto:</u> Bonificato.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla L. 46/90.	9) <u>Interferenze:</u> Possibile compresenza di personale dipendente, utenza infantile ed adulta, personale della cooperativa di pulizie e dell'associazione che coadiuva il personale allo svolgimento delle attività ludiche.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2. Il centro occupa il seminterrato e il piano terra.

Breve descrizione delle attività presenti:

Nel centro ludico si svolgono attività didattiche di laboratorio, di gioco e formazione per utenti dai 3 ai 18 anni.

Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n. 90; personale n. 10; 2 dipendenti della cooperativa pulizie e 4 dell'associazione Giochimpara.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il Datore di Lavoro  
Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile





CITTA' DI TORINO

**ITER**

Via Revello 18  
Torino

Torino, 12 FEB. 2010

**Edificio: Edificio - C.so Tortona 41**

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

In risposta alla vostra comunicazione si fa presente che il centro di corso Tortona 41 è attualmente vuoto di arredi e personale ed in attesa di nuova destinazione.

Il Datore di Lavoro  
Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



## CITTA' DI TORINO

### ITER

Via Revello 18  
Torino

Torino, 12 FEB. 2010

Edificio: \_\_\_\_\_ di Via Deledda 5

**Oggetto:** Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. lotto 2.

**Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.**


1) <u>Agenti biologici:</u> Non si evidenziano elementi.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature da ufficio, biblioteca.	8) <u>Amianto:</u> Bonificato.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla L. 46/90.	9) <u>Interferenze:</u> Saltuaria presenza di un dipendente dell'Istituzione e di un cantierista addetto alle pulizie
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) Struttura in cemento armato. Piani 3. Il centro occupa alcuni locali al piano terreno.

Breve descrizione delle attività presenti:

Il centro ospita un locale adibito a Biblioteca non più aperta al pubblico e svolge normale lavoro d'ufficio.  
Massimo affollamento ipotizzabile: 1 impiegata ed 1 cantierista presenti saltuariamente durante la settimana.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.

Il Datore di Lavoro  
Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



# CITTA' DI TORINO

## ITER

Via Revello 18  
Torino

Torino, 72 FEB. 2010

Edificio: Centro di Cultura per la Comunicazione e i Media – Via Modena 35 –

Oggetto: Lavori di manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio in edifici scolastici cittadini – Anno 2009 – lotto 2.

Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità di contagio da malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> No.
2) <u>Agenti chimici:</u> Presenti nei comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> No
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature multimediali, audio-video, informatiche.	8) <u>Amianto:</u> Coperture bonificate.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla L. 46/90.	9) <u>Interferenze</u> Compresenza di personale dipendente e utenza.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) Struttura in c.a. Piani 4 - 3 fuori terra. Il centro occupa la struttura complessiva.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u>  Nell'edificio si svolgono attività di laboratorio con strumentazione audio-video rivolte a ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 75; personale n° 20.	
Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.	

Il Datore di Lavoro  
Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile





# CITTA' DI TORINO

Torino,

ISTITUTO COMPRENSIVO  
"CORSO REGIO PARCO"  
CORSO REGIO PARCO N. 19  
10152 TORINO

Edificio: Scuola Materna Statale corso Ciriè n. 3/a  
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: <u>MODERATO</u>	6) Rumore / Vibrazioni: <u>NON RILEVANTE</u>
2) Agenti chimici: <u>BASSO PER LA SICUREZZA E IRRELEVANTE PER LA SALUTE</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): <u>/</u>
3) Attrezzature di lavoro: <u>NON RILEVANTE</u>	8) Amianto: <u>PRESENZA DI AMIANTO SOTTO PISTA A MONITORAGGIO NEI TERMINI DI LEGGE</u>
4) Elettricità: <u>NON RILEVANTE PER UTILIZZO COMUNE</u>	9) interferenze <u>/</u>
5) Incendio / Esplosione: <u>MEMO (D.M. 10.3-98)</u>	10) _____ <u>/</u>
Breve descrizione delle attività presenti: <u>ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI MINORI</u>	
Allegati: _____	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro

Torino  
Passion lives here



# CITTA' DI TORINO

Torino,

ISTITUTO COMPRENSIVO  
"CORSO REGIO PARCO"  
CORSO REGIO PARCO N. 19  
10152 TORINO

Edificio: Scuola Elementare "LESSONA" corso Regio Parco n. 19  
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: <u>MODERATO</u>	6) Rumore / Vibrazioni: <u>NON RILEVANTE</u>
2) Agenti chimici: <u>BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): <u>/</u>
3) Attrezzature di lavoro: <u>NON RILEVANTE</u>	8) Amianto: <u>NESSUNA DOCUMENTAZIONE</u>
4) Elettricità: <u>NON RILEVANTE PER UTILIZZO COMUNE</u>	9) interferenze <u>/</u>
5) Incendio / Esplosione <u>MEDIO (D.M. 10-03-98)</u>	10) <u>/</u>
Breve descrizione delle attività presenti: <u>ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI MINORI E ATTIVITA' D'UFFICIO</u>	
Allegati: <u>/</u>	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro

\_\_\_\_\_

Torino  
Passion lives here



# CITTA' DI TORINO

Torino,

ISTITUTO COMPRENSIVO  
"CORSO REGIO PARCO"  
CORSO REGIO PARCO N. 19  
10152 TORINO

Edificio: Scuola Elementare Succ. "LESSONA" via Fiocchetto n. 29  
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: <u>MODERATO</u>	6) Rumore / Vibrazioni: <u>NON RILEVANTE</u>
2) Agenti chimici: <u>BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): <u>/</u>
3) Attrezzature di lavoro: <u>NON RILEVANTE</u>	8) Amianto: <u>NESSUNA DOCUMENTAZIONE</u>
4) Elettricità: <u>NON RILEVANTE PER UTILIZZO COMUNE</u>	9) interferenze: <u>/</u>
5) Incendio / Esplosione: <u>PERICOLO (D.R. 10-3-98)</u>	10) <u>/</u>
Breve descrizione delle attività presenti: <u>ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI MINORI</u>	
Allegati:	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro





# CITTA' DI TORINO

Torino,

ISTITUTO COMPRENSIVO  
"CORSO REGIO PARCO"  
CORSO REGIO PARCO N. 19  
10152 TORINO

Edificio: Scuola Elementare "DE AMICIS" via Masserano n. 4  
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: <u>MODERATO</u>	6) Rumore / Vibrazioni: <u>NON RILEVANTE</u>
2) Agenti chimici: <u>BASSO PER LA SICUREZZA E IRRELEVANTE PER LA SALUTE</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): <u>/</u>
3) Attrezzature di lavoro: <u>NON RILEVANTE</u>	8) Amianto: <u>NESSUNA DOCUMENTAZIONE</u>
4) Elettricità: <u>NON RILEVANTE PER UTILIZZO COMUNE</u>	9) interferenze <u>/</u>
5) Incendio / Esplosione <u>MEDIO (D.M. 10.3.98)</u>	10) <u>/</u>
Breve descrizione delle attività presenti: <u>ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI MINORI</u>	
Allegati: <u>/</u>	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro

Torino  
Passion lives here



# CITTA' DI TORINO

Torino,

ISTITUTO COMPRENSIVO  
"CORSO REGIO PARCO"  
CORSO REGIO PARCO N. 19  
10152 TORINO

Edificio: Scuola Media "LESSONA" succ. "GIACOSA" via Messina n. 14  
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: <u>MODERATO</u>	6) Rumore / Vibrazioni: <u>NON RILEVANTE</u>
2) Agenti chimici: <u>BASSO PER LA SICUREZZA E IRILEVANTE PER LA SALUTE</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): <u>/</u>
3) Attrezzature di lavoro: <u>NON RILEVANTE</u>	8) Amianto: <u>NESSUNA DOCUMENTAZIONE</u>
4) Elettricità: <u>NON RILEVANTE PER UTILIZZO COMUNE</u>	9) interferenze: <u>/</u>
5) Incendio / Esplosione: <u>MEGLIO (D.P. NO. 3-98)</u>	10) <u>/</u>
Breve descrizione delle attività presenti: <u>ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI MINORI</u>	
Allegati: _____	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro

Torino  
Passion lives here



# CITTA' DI TORINO

Torino,

SCUOLA ELEMENTARE "PARINI"  
CORSO GIULIO CESARE N. 26  
10152 TORINO

Edificio: Scuola Elementare "PARINI" corso Giulio Cesare n. 26  
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: <u>METABOLISMO UMANO - POSSIBILI CONTATTI (PEDILOSI, MALATTIE INFANTILI, ecc.)</u> <u>POSSIBILI CONTATTI CON UMORI ORGANICI</u>	6) Rumore / Vibrazioni: <u>&lt; 80 Db</u>
2) Agenti chimici: <u>MATERIALI PER PULIZIA (DI TIPO DOMESTICO e in schede di sicurezza) - TOPICIDI E DISINFESTANTI</u> <u>SOSTANZE LIBERATE DA ARRETRATI E COMPONENTI CONSUMI</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): <u>ASSENTI</u>
3) Attrezzature di lavoro: <u>MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICIO, DIDATTICA, PULIZIE, MENSA</u>	8) Amianto: <u>ASSENTE</u>
4) Elettricità: <u>IMPIANTI CONFORMI ALLA LEGGE 46/90 IN AMBITO MESSA A TERRA - PRESERVAZIONE E SPINE A NORMA CEI -</u> <u>PROTEZIONI SEZIONATE PER PIANI - USO APPARECCHI ELETTRICI PER UFFICI, DIDATTICA, PULIZIE, MENSA.</u>	9) interferenze <u>POSSIBILI SCIVOLAMENTI, URTI, CADUTE, INCIAMPI ACCIDENTALI</u>
5) Incendio / Esplosione <u>IMPIANTI CONFORMI AL DM 26/8/92</u> <u>NOI (RICHIESTI) - POSSIBILI FUMI DI INCENSO (ELETTRICITA' CARTE...)</u> <u>IDRANTI, ESTINTORI PIANO D'EMERGENZA - IMP. ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA ESTERNA (GESTITA DA A.B.I.A.I.D.E)</u> Breve descrizione delle attività presenti: <u>NORMALI ATTIVITA' DIDATTICHE, RIUNIONI, ATTIVITA' DI PULIZIA, REFEZIONE (AFFIDATE A DITE ESTERNE); ATTIVITA' DI UFFICIO - PRESENZA DI MINORI, PUBBLICO (CONVITTI PUNTORI), PERSONALE SCOLASTICO ED ESTERNO (PRELAPR SCUOLA, PULIZIA, MENSA)</u> <u>DOPO LE 16:30 ATTIVITA' SPORTIVE IN PALLASTRA (GESTITE DA ASSOCIAZIONI PRIVATE) DA PARTE DELLA</u> <u>ATTIGATI: CIRCOLAZIONE DELLA CITA'.</u>	10) <u>POSSIBILI RISCHI INDOTTI DA QUASTI USURE DELLA STRUTTURA EDILIZIA (SEGNALATI AL COMUNE DI TORINO PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA)</u>

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Torino 12/02/2010

Il Datore di lavoro



Il Dirigente Scolastico  
(Dott. Bruno Piovano)

Torino  
Passion lives here





# CITTA DI TORINO

Torino,

SCUOLA ELEMENTARE "PARINI"  
CORSO GIULIO CESARE N. 26  
10152 TORINO

Edificio: Scuola Elementare "AURORA" succ. via Cecchi n. 16  
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: <u>METABOLISMO UMANO - POSSIBILI CONTATTI PER CONTATTO (PEDI-CULOSI, MALATTIE INFANTILI), POSSIBILI CONTATTI CON UMORI ORGANICI</u>	6) Rumore / Vibrazioni: <u>280db</u>
2) Agenti chimici: <u>MATERIE PER PULIZIA (DI TIPO DOMESTICO CON SCHEDE DI SICUREZZA), SOSTANZE LIBERATE DA ARRENI E COMPONENTI DI CONSUMO (TIPICI) E DISINFESTANTI</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): <u>ASSENTI</u>
3) Attrezzature di lavoro: <u>MACCHINE E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' UFFICIO E DIDATTICHE E PER LA PULIZIA (INCOMPRESI, ecc)</u>	8) Amianto: <u>ASSENTE</u>
4) Elettricità: <u>IMPIANTI CONFORMI ALLA LEGGE 46/90 - PRESE E SPINE A NORMA CEI - PROTEZIONI SEZIONATE PER P.M.M. - USO APPARECCHI ELETTRICI (COMPUTER, AUDIOVISIVI, ecc) PER DIDATTICA, UFFICI, PULIZIA, MENSA</u>	9) interferenze <u>POSSIBILI INCIAMPI SCIVOLAMENTI, CADUTE, VARI ACCIDENTALI</u>
5) Incendio / Esplosione <u>IMPIANTI CONFORMI AL D.M. 26/8/92 POSSIBILI FONTI D'INNESCO (ELETTICITA', CARTA) CENTRALE TERMICA ESTERNA (GESTITA DA AEM-IRIDE) PRESENTI I DRANTTI E I ESTINTORI PIANO EMERGENZA</u>	10) <u>POSSIBILI RISCHI PER QUASTI USURE DELLA STRUTTURA EDILIZIA (SEGNALATI AL COMUNE DI TORINO PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA)</u>
N. Breve descrizione delle attività presenti: <u>NORMALI ATTIVITA' DIDATTICHE, RIUNIONI, ATTIVITA' D'UFFICIO, ATTIVITA' DI PULIZIA (COOPERATIVA ESTERNA) DIFESIONE (DITTA CON APPALTO AL COMUNE DI TORINO) PRESENZA DI MINORI, PUBBLICO (GENITORI, FAMILIARI), PERSONALE SCOLASTICO, ED ESTERNO (ADDETTI PULIZIA, REFEZIONE, PRE-POST SCUOLA)</u>	
Allegati:	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Torino, 12/02/10

Il Datore di lavoro



Direttore Scolastico  
(Dott. Bruno Piovano)

Torino  
Passion lives here



# CITTA' DI TORINO

Torino,

SCUOLA ELEMENTARE "PARINI"  
CORSO GIULIO CESARE N. 26  
10152 TORINO

Edificio: Scuola Materna Statale via Bersezio n. 11  
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: <u>METABOLISMO UMANO - POSSIBILI CONTAGI (REICULOSI, MALATTIE INFANTILI...) POSSIBILI CONTATTI CON UMORI ORGANICI</u>	6) Rumore / Vibrazioni: <u>&lt; 80 Db</u>
2) Agenti chimici: <u>PRODOTTI DI TIPO DOMESTICO PER PULIZIE (CON SCHEDE DI SICUREZZA) - SOSTANZE LIBERATE DA ARREDI E COMPONENTI DI CONSUMO - TOPICI DI E DISINFESTANTI -</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): <u>ASSENTI</u>
3) Attrezzature di lavoro: <u>MACCHINE E ATTREZZATURE PER DIDATTICA, LAVAGLI D'UFFICIO E PULIZIA - PRESENZA DI CUCINA (GESTITA DA DITTA CON APPALTO DEL COMUNE DI TORINO)</u>	8) Amianto: <u>ASSENTE</u>
4) Elettricità: <u>IMPIANTI CONFORMI ALLA LEGGE 46/90 - PRESENZA DI FORNITURA SEZIONATE PRESE E SPINE A NORMA IEC</u>	9) interferenze <u>POSSIBILI SCIVOLAMENTI, VRTI, INCIAMPI, CADUTE ACCIDENTALI</u>
5) Incendio / Esplosione: <u>POSSIBILI FONTI D'INNESCO (ELETTRICITA' CAPTA) PRESENTI IN INTERRI, IDRAMI, IMPIANTI A NORMA D.M. 26/1992, ARCHIVIO EPI - CUCINA CON GAS METANO - CENTRALE TERMICA ESTERNA (GESTITA ABILKIOE)</u>	10) <u>POSSIBILI GUASTI/USURE DELLA STRUTTURA EDILIZIA (SEGNALATI AL COMUNE DI TORINO PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA)</u>
Breve descrizione delle attività presenti: <u>NORMALI ATTIVITA' DIDATTICHE, RIUNIONI, ATTIVITA' D'UFFICIO, PULIZIE, CUCINA E MENSA (DITTA CON APPALTO DEL COMUNE DI TORINO) - PRESENZA DI MINORI, PUBBLICI (GENITORI, FORNITORI), PERSONALE SCOLASTICO ED ESTERNO (ASSEMBLEE/CUCINA)</u>	
Allegati:	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

TORINO, 12/02/2010

Il Datore di lavoro



Torino  
Passion lives here





# CITTA' DI TORINO

Torino,

SCUOLA ELEMENTARE "PARINI"  
CORSO GIULIO CESARE N. 26  
10152 TORINO

Edificio: Scuola Materna Statale via Beinasco n. 34  
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: POSSIBILI CONTATTI PER CONTATTO (PEDILOSI, MALATTIE INFANTILI) - METABOLISMO UMANO - POSSIBILI CONTATTI CON UMORI ORGANICI	6) Rumore / Vibrazioni: < 80 dB
2) Agenti chimici: ESCHE (TIPICI DI - DISINFESTANTI) MATERIALE PER PULIZIA / DOMESTICI, CON (CHIEDI DI SICUREZZA) SOSTANZE LIBERATE DA ARREDI E COMPONENTI DI CONSUMO	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): ASSENTI
3) Attrezzature di lavoro: MACCHINE E ATTREZZATURE PER DIDATTICA, LAVORI D'UFFICIO E PULIZIA - PRESENZA CUCINE (DITTA CON APPALTO DEL COMUNE DI TORINO)	8) Amianto: ASSENTE
4) Elettricità: IMPIANTI CONFORMI ALLA LEGGE 46/90 PERE E SPINE A NORMA CEI - MESSA A TERRA - PROTEZIONI SEZIONATE - USO APPARECCHI ELETTRICI PER DIDATTICA	9) interferenze RISCHI SCIVOLAMENTI, VRTI, CADUTE ACCIDENTALI
5) Incendio / Esplosione POSSIBILI PONTI D'INNESCO (ELETTRICITA' CANALI) PRESENTI ESTINTORI E IDRANTI CENTRALE TERMICA ESTERNA (GESTITA DA IRIDE) IMPIANTI A NORMA D.M. 2618/92 - CUCINA CON GAS METANO	10) POSSIBILI GUASTI / USURE DELLA STRUTTURA EDILIZIA (SEGNALATI AL COMUNE DI TORINO) PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA
Breve descrizione delle attività presenti: MORALI ATTIVITA' DIDATTICHE RUMORI - ATTIVITA' D'UFFICIO, PULIZIA, CUCINA E MENSA (DITTA CON APPALTO COMUNE DI TORINO) PRESENZA DI MINORI, PUBBLIC (GENITORI, FORNITORI), PERSONALE SCOLASTICO ED ESTERNO (REFEZIONE CUCINA)	
Allegati:	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Torino, 12/02/2010

Il Datore di lavoro



*[Signature]*  
Dirigente Scolastico  
(lett. Bruno Piovano)

Torino  
Passion lives here





# CITTA' DI TORINO

Torino,

SCUOLA MEDIA CROCE  
CORSO NOVARA N. 26  
10153 TORINO

Edificio: Scuola Media "CROCE" corso Novara n. 26  
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: <u>NO</u>	6) Rumore / Vibrazioni: <u>NO</u>
2) Agenti chimici: <u>NO</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): <u>NO</u>
3) Attrezzature di lavoro: <u>SI COMPUTER, FOTOCOPIATORI</u>	8) Amianto: <u>NO</u> <u>PER EVANTO A CONOSCENZA DELLA DIRIGENZA</u>
4) Elettricità: <u>SI</u>	9) interferenze: <u>NO</u>
5) Incendio / Esplosione: <u>CALDAIA NEL SEMICERRATO</u>	10) _____
Breve descrizione delle attività presenti: <u>attività scolastiche di aggiornamento professionale,</u> <u>corsi di formazione dalle ore 7,00 alle ore 19,00</u> <u>persone presenti circa 450</u>	
Allegati: _____	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro

Torino  
Passion lives here



# CITTA' DI TORINO

Torino,

SCUOLA MEDIA CROCE  
CORSO NOVARA N. 26  
10153 TORINO

Edificio: Scuola Media via Cecchi n. 18  
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: <u>NO</u>	6) Rumore / Vibrazioni: <u>NO</u>
2) Agenti chimici: <u>NO</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): <u>NO</u>
3) Attrezzature di lavoro: <u>SI - COMPUTER, FOTOCOPIATORI</u>	8) Amianto: <u>NO PER QUANTO SI CONOSCEVA NELLA DIREZIONE</u>
4) Elettricità: <u>SI</u>	9) interferenze <u>NO</u>
5) Incendio / Esplosione <u>CALDAIA PER RISCALDAMENTO NEL SEMINTERRATO</u>	10) _____

Breve descrizione delle attività presenti:  
ATTIVITA' SCOLASTICHE DI AGGIORNAMENTO PROFILI  
CORSI DI FORMAZIONE NELLE 7,00 alle 19,00  
PERSONE PRESENTI CIRCA 285

Allegati:  
\_\_\_\_\_

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro

Torino  
Passion lives here



# CITTA' DI TORINO

Torino,

SCUOLA MEDIA CROCE  
CORSO NOVARA N. 26  
10153 TORINO


Edificio: Scuola Media via Pesaro n. 11  
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: _____ NO _____	6) Rumore / Vibrazioni: _____ NO _____
2) Agenti chimici: _____ NO _____	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): _____ NO _____
3) Attrezzature di lavoro: SI, COMPUTER, FOTOCOPIATORI	8) Amianto: NO PER QUANTO SI CONOSCEVA DELLA DIREZIONE
4) Elettricità: _____ SI _____	9) interferenze _____ NO _____
5) Incendio / Esplosione CALDAIA SOTTERRANEA	10) _____ _____
Breve descrizione delle attività presenti: ATTIVITA' SCOLASTICHE, DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CORSI DI FORMAZIONE DALLE 7.00 alle 19.00 PERSONE PRESENTI 150 CIRCA	
Allegati: _____	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di Lavoro



Torino  
Passion lives here



Edificio: **SCUOLA ELEMENTARE "MURATORI" - Via Ricasoli, 30**

Oggetto: **Lavori per Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e d.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009.Lotto 2 .**

**Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenze fra le diverse attività .**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio /scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati :

- 1) **Agenti biologici:** non si svolgono attività che comportino l'uso deliberato di agenti biologici, se non durante le operazioni di pulizia dei servizi igienici .
- 2) **Agenti chimici:** quelli utilizzati sono per lo più i prodotti di pulizia e di disinfezione. Occorre fare attenzione all'uso del toner e dell'inchiostro delle stampanti.
- 3) **Attrezzature di lavoro:** sono quelle utilizzate nello svolgimento delle attività di ufficio o in cucina: manuali o alimentate da energia elettrica di rete.
- 4) **Elettricità:** eventuali rischi connessi ad un uso improprio delle apparecchiature, ad un sovraccarico delle linee, a comportamenti non idonei.
- 5) **Incendio/Esplosione:** nelle attività è severamente vietato l'uso di materiali infiammabili. Nel plesso sono ubicati l'archivio, 1 biblioteca, 1 laboratorio informatico, 1 magazzino di materiale didattico e di pulizia, la sala mensa e la cucina.
- 6) **Rumore/Vibrazioni:** non sussistono attività didattiche e/o d'ufficio che comportino elevata rumorosità e/o vibrazioni (il rumore è dovuto al "vociare" degli allievi, specie in palestra, cortile, refettorio).
- 7) **Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte):** non sussistono movimentazioni di carichi da 3 a 30 Kg. ( come attività di routine ). Alla data odierna non sono in corso lavori che comportino l'utilizzo di gru, ponteggi.
- 8) **Amianto:** dalla documentazione fornita alla scuola risulta che i locali sono stati bonificati dall'amianto come previsto dalla normativa.
- 9) .....
- 10) .....

**Breve descrizione delle attività presenti:**

il numero totale massimo di persone presenti, tenuto conto dell'eventuale afflusso di pubblico nelle aree della scuola, è di circa 285. Le attività svolte sono attività didattiche. Tali attività prevedono anche la necessità di locali adibiti ad archivio di documenti, depositi di materiale vario accessorio alle attività scolastiche.

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro  
Dirigente Scolastico  
(Dot. G. BIANCHI)



ISTITUTO COMPRENSIVO  
"VIA RICASOLI"  
Via Ricasoli 30  
10153 TORINO

Edificio: SCUOLA ELEMENTARE "FONTANA" sede - Via Buniva 19

Oggetto: Lavori per Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e d.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.

Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio /scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati :

1) Agenti biologici: //	6) Rumore / Vibrazioni: //
2) Agenti chimici: //	7) Carichi sospesi ( gru, ponteggi, carroponte) : //
3) Attrezzature di lavoro: //	8) Amianto: //
4) Elettricità : //	9) //
5) Incendio / Esplosione //	10) //

Breve descrizione delle attività presenti:

Al momento non risultano attività particolari se non quella comune alla tipologia dell'edificio : ad uso scolastico. Di norma nell'edificio vi sono presenti 326 bambini, 40-45 insegnanti e 10 collaboratori.

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori

Il datore di lavoro  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. G. FRANCHI



Edificio: SCUOLA MEDIA – Via Ricasoli 15

Oggetto: Lavori per Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e d.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009.Lotto 2 .

Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenze fra le diverse attività .

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio /scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati :

1) Agenti biologici: no	6) Rumore / Vibrazioni: no
2) Agenti chimici: contenuti nei prodotti di pulizia	7) Carichi sospesi ( gru, ponteggi, carroponete) : no
3) Attrezzature di lavoro: normali attrezzature didattiche	8) Amianto: presenza contenuta ( pannelli nel locale vespaio chiuso)
4) Elettricità : //	9) //
5) Incendio / Esplosione Biblioteca, archivio, laboratorio informatica	10) //
Breve descrizione delle attività presenti:  Normale attività didattica. Orario di servizio del personale ATA: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,45 alle ore 18,30 n. presenze max 170 di cui n. 138 alunni.	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori

Il datore di lavoro  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Dott. G. BRANCHI  




Edificio: SCUOLA DELL'INFANZIA "RODARI" - Via Regina Margherita 43

Oggetto: Lavori per Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e d.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009.Lotto 2.

Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio /scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati :

1) Agenti biologici: //	6) Rumore / Vibrazioni: //
2) Agenti chimici: //	7) Carichi sospesi ( gru, ponteggi, carroponte) : //
3) Attrezzature di lavoro: //	8) Amianto: //
4) Elettricità : //	9) //
5) Incendio / Esplosione //	10) //

Breve descrizione delle attività presenti:

Al momento non risultano attività al di fuori di quello che è il normale uso dell'edificio.

Nella scuola sono presenti di norma 150 bambini, 25-30 adulti. Vi opera una cucina con la presenza di gas.

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori

Il datore di lavoro  
DIRETTORE SCOLASTICO  
FRANCO BRANCHI



Istituto Comprensivo  
"VIA ASIGLIANO VERCELLESE"  
Via Asigliano Vercellese, 10  
10153 - TORINO

**Edificio:** Istituto Comprensivo VIA ASIGLIANO VERCELLESE sede - Via A.Vercellese, 10

**Oggetto:** Lavori di manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazione ai sensi art. 26 D.Lgs.81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

- |   |   |
|---|---|
| 1) <b>agenti biologici:</b><br>contenuti nei prodotti di pulizia  | 6) <b>rumore/vibrazione:</b><br>non sussistono attività didattiche che comportino elevata rumorosità e vibrazioni.      |
| 2) <b>Agenti chimici:</b><br>contenuti nei prodotti di pulizia  | 7) <b>Carichi Sospesi: (gru, ponteggi, carriponte)</b><br>non sussistono movimentazioni di carichi.                     |
| 3) <b>Attrezzature di lavoro:</b><br>sono quelle utilizzate nello svolgimento delle attività didattiche o in mensa: manuali o alimentate da energia elettrica.  | 8) <b>Amianto:</b><br>dalla documentazione fornita alla scuola risulta che i locali sono stati bonificati dall'amianto. |
| 4) <b>Elettricità:</b><br>eventuali rischi connessi ad uso improprio delle apparecchiature.   | 9) <b>Interferenze</b><br>Servizio di refezione scolastica,<br>Studio assistito - ASAI<br>Società Sportive              |
| 5) <b>Incendio/Esplosione:</b><br>nelle attività è vietato l'uso di materiali infiammabili. Nell'edificio sono ubicati l'archivio, una biblioteca, 1 laboratorio informatico, 1 magazzino di materiale didattico e materiale di pulizia, la sala mensa e la cucina. | 10) _____<br>_____  |


**Breve descrizione delle attività presenti:**

Normale attività didattica. Tali attività prevedono anche la necessità di locali adibiti ad archivio di documenti, depositi di materiale vario accessorio alle attività scolastiche. Orario di servizio del personale A.T.A.: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 19.30. Numero presenze max 271 di cui 233 alunni.

La sottoscritta si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

SCUOLA SPROVISTA  
DI TIMBRO UFFICIALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Laura VERCELLI





Istituto Comprensivo  
"VIA ASIGLIANO VERCELLESE"  
Via Asigliano Vercellese, 10  
10153 - TORINO

**Edificio: Istituto Comprensivo VIA ASIGLIANO VERCELLESE plesso - Via Vezzolano, 20**

**Oggetto:** Lavori di manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazione ai sensi art. 26 D.Lgs.81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificate.

- |   |   |
|---|---|
| 1) <b>agenti biologici:</b><br>contenuti nei prodotti di pulizia  | 6) <b>rumore/vibrazione:</b><br>non sussistono attività didattiche che comportino elevata rumorosità e vibrazioni.                  |
| 2) <b>Agenti chimici:</b><br>contenuti nei prodotti di pulizia  | 7) <b>Carichi Sospesi: (gru, ponteggi, carriponte)</b><br>non sussistono movimentazioni di carichi.                                 |
| 3) <b>Attrezzature di lavoro:</b><br>sono quelle utilizzate nello svolgimento delle attività didattiche o in mensa: manuali o alimentate da energia elettrica.  | 8) <b>Amianto:</b><br>dalla documentazione fornita alla scuola risulta che i locali sono stati bonificati dall'amianto.             |
| 4) <b>Elettricità:</b><br>eventuali rischi connessi ad uso improprio delle apparecchiature.   | 9) <b>Interferenze</b><br>Servizio di refezione scolastica<br>Pre-Post scuola - ENDAS<br>Cooperativa di pulizia<br>Società Sportive |
| 5) <b>Incendio/Esplosione:</b><br>nelle attività è vietato l'uso di materiali infiammabili. Nell'edificio sono ubicati l'archivio, una biblioteca, 1 laboratorio informatico, 1 magazzino di materiale didattico e materiale di pulizia, la sala mensa e la cucina. | 10) _____<br>_____  |

**Breve descrizione delle attività presenti:**

Normale attività didattica. Tali attività prevedono anche la necessità di locali adibiti ad archivio di documenti, depositi di materiale vario accessorio alle attività scolastiche. Orario di servizio del personale A.T.A.: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 18.30. Numero presenze max 482 di cui 423 alunni.

La sottoscritta si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

SCUOLA SOTTOSCRITTA  
DI TORINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Laura VERCELLI

