CRONOPROGRAMMA GENERALE LAVORI - AREA SUD - CIRC. 2 - 9 - 10

CIRC.	TIPO	EDIFICIO SCOLASTICO	DESCRIZIONE LAVORI	ANNO 2011							ANNO 2012							
				GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO
2	ANI	**"SNOOPY"** *Via Poma n.2*	Messa a norma refettorio superfici aereoilluminanti															
2	SMA	**"MUNARI"** *Via Rovereto 21*	Rifacimento pavimento cucina e messa a norma parapetti scale															
2	SMA	**"BRUNELLA"** *Via Romita 19*	Fermo al piede scale interne, protezione plinti c.a.															
2	SEL	**"CASALEGNO"** *Via Acciarini 20*	Rifacimento colonna servizi igienici															
2	SEL	**"VIDARI"** *Via San Remo 46*	Rifacimento controsoffitto refettorio															
2	SEL	**"DON MILANI"** *Via San Marino 107*	Ripristino cornicioni, sostituzione marmi															
2	SEL	**"SINIGALLIA"** *C.so Sebastopoli 258*	Sostituzione serramenti atrio, battitura facciata, posa dissuasori colombi															
2	SEL	**"CHIOVINI"** *Via Baltimora 76*	Ripristino intonaco e verifica crepe palestra ed aule															
2	SMI	**"ANTONELLI"** *Via Lanfranco 2*	Rifacimento pavimento palestra															
2	SMI	**"E 10"** *Via Romita 19*	Rifacimento guaine e cupolotti di collegamento															
2	SMI	**"E 11"** *Via Collino 12*	Messa a norma ringhiere scale, fermo al piede, parapetti e recinzione															
2	SMI	**"ADA NEGRI"** *Via Ada Negri 21-23*	Posa di dissuasori colombi, sostituzione davanzali e rifacimento sala igienica															
9	ANI	**"BIANCA E BERNIE"** *Via Ventimiglia 112*	Messa a norma refettorio superfici aereoilluminanti															
9	SMA	**"MATERNA"** *Via La Loggia 51*	Sostituzione controsoffitto, rifacimento sala igienica, messa a norma corrimano u.s.															
9	SMA	**"LINUS"** *Via Poirino 9*	Sostituzione controsoffitto, messa a norma corrimano u.s.															
9	SEL	**"DUCA DEGLI ABRUZZI"** *Via Montevideo 11*	Sostituzione controsoffitto e rinforzo pendini refettorio															
9	SEL	**"COLLODI"** *C.so Croce 26*	Messa a norma refettorio superfici aereoilluminanti															
9	SEL	**"RE UMBERTO I"** *Via Nizza 395*	Sostituzione controsoffitto e rinforzo pendini refettorio															
9	SEL	**Succ. "RE UMBERTO I"** *Via Ventimiglia 128*	Ripristino e impermeabilizzazione cornicioni															
9	SMI	**"VICO"** *Via Tunisi 102*	Messa a norma ringhiere scale, protezione serramenti															
9	SMI	**Succ. "VICO"** *Via Palma di Cesnola 31*	Rifacimento servizi igienici															
9	SMI	**Succ. "CALAMANDREI"** *Via Nichelino 7*	Sostituzione controsoffitto e rinforzo pendini palestra															
10	SEL	**"SALVEMINI"** *Via Negarville 30/6*	Messa a norma refettorio superfici aereoilluminanti															
10	SEL	**"CAIROLI"** *Via Torrazza Piemonte 10*	Rifacimento servizi igienici palestra															
2	SMA	**"NICOLAS GREEN"** *C.so Orbassano 224/26*	Indagini strutturali															
2	SMA	**"MATERNA"** *C.so Orbassano 264*	Indagini strutturali															
9	SEL	**"DOGLIOTTI"** *Via Sidoli 10*	Indagini strutturali															
10	SMA	**"MIRAFIORI NORD"** *Piazzetta Jona 6*	Indagini strutturali															