

Città di Torino
Settore edilizia scolastica nuove opere

VERIFICHE TECNICHE
STRUTTURALI SU EDIFICI SCOLASTICI
INSERITI NELLE OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
CIRCOSCRIZIONI 7-8-1 PARTE (CENTRO)

PERIZIA STATICA

(fase 1)

Scuola Elementare statale “San Giacomo”

Strada S.Vincenzo n. 42 - TORINO

ALLEGATO 1

Documentazione fotografica



Figura 1 - Vista della scuola lato cortile (sud-est)



Figura 2 - Lato nord-est



Figura 3 - Vista di uno dei setti in c.a.



Figura 4 - Vista di un'aula con copertura a singola pendenza



Figura 5 - Dettaglio della copertura del locale attività polivalenti



Figura 6 - Vista di dettaglio dei setti strutturali



Figura 7 - Tracce di infiltrazione d'acqua in prossimità del laboratorio informatico



Figura 8 - Dettaglio della giunzione tra soffitto in c.a. e parete interna in laterizio



Figura 9 - Vano per aerazione ricavato nel setto in c.a. con vista armatura



Figura 10 - Particolare della copertura del locale polivalente



Figura 11 - Fessurazione nel tramezzo dei bagni maschili



Figura 12 - Fessurazioni nel solaio di copertura del corridoio



Figura 13 - Fessurazione nel solaio di copertura parallela al senso di orditura



Figura 14 - Fessurazione diagonale nel tramezzo dei bagni maschili



Figura 15 - Esecuzione di una prova sclerometrica



Figura 16 - Esecuzione di un rilievo con pacometro