



**Comune di TORINO**

Provincia di TORINO

# **PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO**

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

**OGGETTO:** OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' ANNO 2013

LOTTO 3

**COMMITTENTE:** CITTA' DI TORINO  
VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA  
DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA  
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

**CANTIERE:** CIRCOSCRIZIONI: 1 CROCETTA; 7; 8;  
SOGGIORNI LIGURI

**AREA EST E SOGGIORNI LIGURI**

## **ALLEGATI**

DICHIARAZIONI DIRIGENTI SCOLASTICI INDIVIDUAZIONE  
INTERFERENZE  
CRONOPROGRAMMA

TORINO, lì

**IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE**  
(ING. CARLO ARMATORE)

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEI LAVORI**  
DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
(ARCH. ISABELLA QUINTO)

\_\_\_\_\_





CITTA' DI TORINO

PENNA E.A.

NO

circ 2

**ITER**

Via Revello 18  
Torino

Torino, 20/07/2011

**Edificio: Ludoteca "Drago Volante" – C.so Cadore 20**

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edilizi in edifici scolastici comunali della Città.

Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:


1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità di contagio di malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrzzature ludiche, di falegnameria e libri.	8) <u>Amianto:</u> Bonificato.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla L. 46/90.	9) <u>Interferenze:</u> Possibile compresenza di personale dipendente, utenza infantile ed adulta, personale della cooperativa di pulizie e dell'associazione che coadiuva il personale allo svolgimento delle attività ludiche.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2. Il centro occupa il seminterrato e il piano terra.

Breve descrizione delle attività presenti:

Nel centro ludico si svolgono attività didattiche di laboratorio, di gioco e formazione per utenti dai 3 ai 18 anni.  
Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n. 90; personale n. 10; 2 dipendenti della cooperativa pulizie e 4 dell'associazione Giochimpara.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il Datore di Lavoro  
Umberto Magnoni




Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA' DI TORINO

MANZONI  
L

Circ. 8

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA		
27 LUG 2011		
Prot.	Sc/ 8470	
Cal.	3	Cl. 8 Fasc. 1

Torino,

Al Dirigente Scolastico  
Circolo Didattico IST. COMPRENSIVO "A. MANZONI",  
Corso Marconi n. 28  
10125 TORINO

Edificio: Scuola Media "A. MANZONI" via Giacosa n. 25  
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.  
Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici:	No	6) Rumore / Vibrazioni:	BOLESTRE (A VOLTE)
2) Agenti chimici:	No	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):	No
3) Attrezzature di lavoro:	No	8) Amianto:	No
4) Elettricità:	No	9) interferenze:	No
5) Incendio / Esplosione:	No	10)	
Breve descrizione delle attività presenti: ATTIVITA' DIDATTICHE			
Allegati:			

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MANZONI"  
Corso Marconi, 28 - 10125 Torino  
Tel. 011.6690069 - Fax 011.6690069  
Codice Fiscale 97602020014



Il Datore di lavoro

*[Signature]*



## CITTA' DI TORINO

Torino,

Al Dirigente Scolastico  
Scuola Elementare "PARINI"  
Corso Giulio Cesare n. 26  
10152 TORINO

Edificio: Scuola Elementare "PARINI" corso Giulio Cesare n. 26

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: <del>PRESENZA VOLANTI (MOSCHI, PISCIOLINI...)</del> <del>MATERIE INFANTILI - POSSIBILI CONTATTI CON</del> <del>FECE E URINE. ESISTE PER DISINFESTAZIONE</del>	6) Rumore / Vibrazioni: <del>ATTIVITA' DIDATTICHE - MENSA -</del> <del>TRAFFICO URBANO</del>
2) Agenti chimici: <del>PRODOTTI PER PULIZIE (DETERGENTI, ecc.)</del> <del>E DISINFESTAZIONE MATERIE DIDATTICHE</del> <del>(LUCIDE, VERNICI, ecc.) TONER Stampanti</del> <del>E FOTOCOPIATRICI</del>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): <del>NO</del> <del>SPOSTAMENTO ARREDI, DEBRATE</del> <del>E MATERIALI</del>
3) Attrezzature di lavoro: <del>ATTREZZATURE DIDATTICHE E PC</del> <del>PULIZIE LOCALI - ATTREZZATURE UFFICI</del>	8) Amianto: <del>ASSENTE</del>
4) Elettricità: <del>PRESENZA DI APPARECCHIATURE</del> <del>ELETTRICHE</del>	9) interferenze <del>PRESENZA ALUNNI, PERSONALE</del> <del>E PUBBLICO</del> <del>PERSONALE della COOPERATIVA PER PULIZIE</del> <del>PERSONALE MENSA</del>
5) Incendio / Esplosione <del>CALDAIA A METANO</del> <del>MATERIE CIBARIE</del>	10) RISCHI PER URTI, SCIVOLAMENTI, CADUTE <del>ACCIDENTALI - PRESENZA SPICOLI VIVI</del> <del>SCALE PRIVE DI AVVI SBRUCIATO - ALUNNI</del> <del>PIASTRELLE DI PAVIMENTI NON FISSATE</del>
Breve descrizione delle attività presenti: <del>ATTIVITA' DIDATTICHE E D'UFFICIO - REFEZIONE</del> <del>PULIZIA LOCALI - ALUNNI</del>	
Allegati: <del>RISCHI SPECIFICI POSSONO DERIVARE DA COMPARTIMENTI QUATTORNARI</del> <del>NON PREVEDIBILI E DA GUASTI/USURE (SEGUITI AL SOTTILE EDIFICIO</del> <del>SCOLASTICO DEL COMUNE E A IRIDE PER COMPETENZA)</del>	


Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Torino, 26/07/11

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Bruno PIOVANO

Il Datore di lavoro

ESPERIENZA  
ITALIA 150



Istituto Comprensivo  
 "MARCONI-ANTONELLI"  
 Via Asigliano Vercellese 10  
 10153 - TORINO

Edificio: Istituto Comprensivo MARCONI-ANTONELLI plesso - Via Vezzolano. 20

Oggetto: Opere di manutenzione Ordinaria e straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.  
 Comunicazione ai sensi art. 26 D.Lgs.81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificate.

- |  |   |
|--|---|
| <p>1) <b>agenti biologici:</b><br/>contenuti nei prodotti di pulizia</p> <p>2) <b>Agenti chimici:</b><br/>contenuti nei prodotti di pulizia</p> <p>3) <b>Attrezzature di lavoro:</b><br/>sono quelle utilizzate nello svolgimento delle attività didattiche o in mensa: manuali o alimentate da energia elettrica.</p> <p>4) <b>Elettricità:</b><br/>eventuali rischi connessi ad uso improprio delle apparecchiature.</p> <p>5) <b>Incendio/Esplosione:</b><br/>nelle attività è vietato l'uso di materiali infiammabili. Nell'edificio sono ubicati l'archivio, una biblioteca, 1 laboratorio informatico, 1 magazzino di materiale didattico e materiale di pulizia, la sala mensa e la cucina.</p> | <p>6) <b>rumore/vibrazione:</b><br/>non sussistono attività didattiche che comportino elevata rumorosità e vibrazioni.</p> <p>7) <b>Carichi Sospesi: (gru, ponteggi, carriponte)</b><br/>non sussistono movimentazioni di carichi.</p> <p>8) <b>Amianto:</b><br/>dalla documentazione fornita alla scuola risulta che i locali sono stati bonificati dall'amianto.</p> <p>9) <b>Interferenze</b><br/>Servizio di refezione scolastica<br/>Pre-Post scuola--ENDAS<br/>Cooperativa di pulizia<br/>Società Sportive</p> <p>10) _____</p> |
|--|---|

**Breve descrizione delle attività presenti:**

Normale attività didattica. Tali attività prevedono anche la necessità di locali adibiti ad archivio di documenti, depositi di materiale vario accessorio alle attività scolastiche. Orario di servizio del personale A.T.A.: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00. Numero presenze max 492 di cui 442 alunni.

La sottoscritta si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof.ssa Laura VERCELLI

*Laura Vercelli*

Istituto Comprensivo  
 "MARCONI-ANTONELLI"  
 Via Asigliano Vercellese, 10  
 10153 - TORINO

**Edificio: Istituto Comprensivo MARCONI-ANTONELLI sede - Via A.Vercellese, 10**

**Oggetto:** Opere di manutenzione Ordinaria e straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.

Comunicazione ai sensi art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <b>agenti biologici:</b> contenuti nei prodotti di pulizia	6) <b>rumore/vibrazione:</b> non sussistono attività didattiche che comportino elevata rumorosità e vibrazioni.
2) <b>Agenti chimici:</b> contenuti nei prodotti di pulizia	7) <b>Carichi Sospesi: (gru, ponteggi, carriponte)</b> non sussistono movimentazioni di carichi.
3) <b>Attrezzature di lavoro:</b> sono quelle utilizzate nello svolgimento delle attività didattiche o in mensa: manuali o alimentate da energia elettrica.	8) <b>Amianto:</b> dalla documentazione fornita alla scuola risulta che i locali sono stati bonificati dall'amianto.
4) <b>Elettricità:</b> eventuali rischi connessi ad uso improprio delle apparecchiature.	9) <b>Interferenze</b> Servizio di refezione scolastica, Studio assistito - ASAI Società Sportive
5) <b>Incendio/Esplosione:</b> nelle attività è vietato l'uso di materiali infiammabili. Nell'edificio sono ubicati l'archivio, una biblioteca, 1 laboratorio informatico, 1 magazzino di materiale didattico e materiale di pulizia, la sala mensa e la cucina.	10) _____ _____

**Breve descrizione delle attività presenti:**  
 Normale attività didattica. Tali attività prevedono anche la necessità di locali adibiti ad archivio di documenti, depositi di materiale vario accessorio alle attività scolastiche. Orario di servizio del personale A.T.A.: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 19.30. Numero presenze: max 300 di cui 270 alunni.

La sottoscritta si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof.ssa Laura VERCELLI



## CITTA' DI TORINO

Torino,

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo  
"CORSO REGIO PARCO"  
Corso Regio Parco n. 19  
10152 TORINO

Edificio: Scuola Elementare Succ. "LESSONA" via Focchetto n. 29  
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: <u>MODERATO</u>	6) Rumore / Vibrazioni: <u>NON RILEVANTE</u>
2) Agenti chimici: <u>BASSO PER LA SICUREZZA IRRILEVANTE PER LA SALUTE</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, camponte): <u>/</u>
3) Attrezzature di lavoro: <u>NON RILEVANTE</u>	8) Amianto: <u>ASSENTE</u>
4) Elettricità: <u>NON RILEVANTE PER UTILIZZO CORRINE</u>	9) Interferenze <u>/</u>
5) Incendio / Esplosione <u>MEDIO (D.V. 20.03.98)</u>	10) _____ <u>/</u>
Breve descrizione delle attività presenti: <u>ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI MINORI</u>	
Allegati: _____	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

ESPERIENZA  
ITALIA 150

Il Datore di lavoro

per IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Roberto Pizzolmini





## CITTA' DI TORINO

Torino, 21/07/2011

Al Dirigente Scolastico  
Scuola Media "CROCE"  
Corso Novara n. 26  
10153 TORINO

Edificio: Scuola Media via Fesero n. 11  
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici e gli edifici scolastici comunali della Città.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 21/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici:	<u>NO</u>	6) Rumore / Vibrazioni:	<u>NO</u>
2) Agenti chimici:	<u>NO</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, camponi):	<u>NO</u>
3) Attrezzature di lavoro:	<u>COMPUTER - FOTOCOPIATORI</u>	8) Amianto:	<u>NO PER QUANTO DI CONOSCENZA DELLA DIRIGENZA</u>
4) Elettricità:	<u>SI</u>	9) Interferenze:	<u>NO</u>
5) Incendio / Esplosione:	<u>CALDAIA RISCALDAMENTO SCHIINTERRATO</u>	10) _____	_____
Breve descrizione delle attività presenti:			
<u>ATTIVITA' SCOLASTICHE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - CORSI DI FORMAZIONE DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00 PERSONE PRESENTI: CIRCA 140</u>			
Allegati:			

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Datore di lavoro  
IL DIRIGENTE SCOL.  
(Dott.ssa Anna De Maio)

SI



CITTA' DI TORINO

Torino,

Alla Cooperativa  
CODESS SOCIALE  
Via Boccasolo n. 96  
36128 PADOVA

Edificio: Anfo Nido via Balbo n. 9/b  
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della Città.  
Comunicazioni ai sensi art. 28, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici	n.a.	6) Rumore / Vibrazioni:	n.a.
2) Agenti chimici	n.a.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):	n.a.
3) Attrezzature di lavoro:	n.a.	8) Ambiente:	n.a.
4) Elettricità:	Rischio elettrico legato a normale uso di impianti e apparecchiature elettriche	9) Interferenza	n.a.
5) Incendio / Esplosione	Basso ai sensi del DM 10.03.98	10)	
Breve descrizione delle attività presenti:			
Allegati:			

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro

CodeSS Sociale

Società Cooperativa Sociale - ONLUS  
Sede Leg. Presidenza, Direzione Amm. ne  
Via Boccasolo, 96 - 36128 PADOVA (PD)  
Cod. Fiscale e Part. IVA 03174760276





## CITTA' DI TORINO

### ITER

N.B. Il modulo è stato inviato all'ass. Il Tuo Parco in data 20/07/2011  
al n. di fax 011 8981362

#### Laboratorio Ass. Il Tuo Parco di Viale Michelotti 162

Oggetto: Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edilizi in edifici scolastici comunali della Città.

Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u>	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u>
2) <u>Agenti chimici:</u>	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u>
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u>	8) <u>Amianto:</u>
4) <u>Elettricità:</u>	9) <u>Interferenze:</u>
5) <u>Incendio/Esplosione:</u>	10)
<u>Breve descrizione delle attività:</u>	
<u>La sede di parco Michelotti è in gestione alla associazione Il Tuo Parco</u>	
<u>Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.</u>	

Il Datore di Lavoro  
*Carlo De Luca*



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



## CITTA' DI TORINO

### ITER

Via Revello 18  
Torino

Torino, 20/07/2011

### Edificio: Centro Studi Morteo di Via Deledda 5

**Oggetto:** Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edilizi in edifici scolastici comunali della Città.

**Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u>	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u>	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u>	8) <u>Amianto:</u> Bonificato.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla L. 46/90.	9) <u>Interferenze:</u> il centro non è operativo.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Struttura in cemento armato.</u> Piani 3. Il centro occupa alcuni locali al piano terreno.
<b>Breve descrizione delle attività presenti:</b>  Nel centro non viene svolta alcuna attività lavorativa, a settembre 2011 il Centro Morteo si trasferirà in toto nei locali di corso Tortona 41.	
<b>Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.</b>	

Il Datore di Lavoro  
Umberto Magnoni  
*Umberto Magnoni*



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



## CITTA' DI TORINO

### ITER

Via Revello 18

Torino, 20/07/2014

Torino

#### Edificio: Edificio - C.so Tortona 41

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edilizi in edifici scolastici comunali della Città.

Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u>	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u>	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u>	8) <u>Amianto:</u> Non si hanno elementi di valutazione.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla L. 46/90.	9) <u>Interferenze:</u>
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	Struttura in cemento armato di 3 piani fuori terra. Il centro occupa 3 locali siti al piano terreno.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u>	
Le attività lavorative sono attualmente sospese. I locali sono utilizzati a magazzino del centro Morteo che a settembre 2011 vi trasferirà la segreteria.	
Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.	

Il Datore di Lavoro  
Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



# CITTA' DI TORINO

## ITER

Via Revello 18  
Torino

Torino, 20/07/2011

### Edificio: laboratorio musicale "Il Trillo" - Via Manin 20

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edilizi in edifici scolastici comunali della Città.

Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> strumenti musicali e apparecchiature audio.	8) <u>Amianto:</u> Non si hanno elementi di valutazione.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla L. 46/90.	9) <u>Interferenze:</u> Compresenza di personale comunale e utenza.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2. Il laboratorio occupa i locali al piano terreno.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Il laboratorio svolge attività di didattica musicale e costruzione di piccoli strumenti rivolte ai bambini di età compresa dai 2 ai 6 anni – organizza incontri musicali per pubblico adulto ed infantile.. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 50; personale n° 5.	
Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.	

Il Datore di Lavoro  
Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



## CITTA' DI TORINO

### ITER

Via Revello 18  
Torino

Torino, 20/07/2011

### Edificio: "Elios" Laboratori di Pittura - Scultura - Letteratura di Via Manin 20

Oggetto: Oggetti: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edilizi in edifici scolastici comunali della Città.

Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Normale attrezzatura da ufficio, forni elettrici per ceramica, impastatrice per argilla, tornio, attrezzature per pittura, biblioteca.	8) <u>Amianto:</u> Non si hanno elementi di valutazione.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla L. 46/90.	<u>Interferenze:</u> Compresenza di personale comunale e utenza
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2. Il centro occupa i locali siti al piano terreno.

Breve descrizione delle attività presenti:

Il laboratorio svolge attività didattiche rivolte ai bambini di età compresa dai 2 ai 6 anni. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 50; personale n° 12.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.

Il Datore di Lavoro  
Umberto Magnoni  
*Umberto Magnoni*



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

PENNIZI



# CITTA' DI TORINO

## ITER

Via Revello 18  
Torino

Torino, 20/07/2014

**Edificio: Laboratorio per l'Ambiente Mediterraneo via Aurelia 466 – Loano (SV)**

**Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria su manufatti edilizi in edifici scolastici dipendenti dalla Città.**

**Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <b>Agenti biologici:</b> Possibilità di contagio da malattie esantematiche e virali.	6) <b>Rumore/Vibrazioni:</b> No
2) <b>Agenti chimici:</b> Presenti nei comuni prodotti di pulizia. – piccola farmacia.	7) <b>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</b> No
3) <b>Attrezzature di lavoro:</b> Da cucina e lavanderia - macchinari atti alle pulizie- piccoli attrezzi di falegnameria.	8) <b>Amianto:</b> Presenza di amianto nei locali sottotetto
4) <b>Elettricità:</b> Impianto conforme alla L. 46/90.	9) <b>Struttura</b> in cemento armato, e muratura. Piani 4, 3 fuori terra
5) <b>Incendio/Esplosione:</b> Non particolari carichi d'incendio.	Nella struttura è fatto divieto di fumare.

**Breve descrizione delle attività presenti:**

Prevalente attività residenziale diurna e notturna rivolta ad utenza con età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

Presenza massima utenti n. 90 – addetti n.30 – nel periodo estivo gli addetti salgono di 14 unità.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il Datore di Lavoro  
Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile





## CITTA' DI TORINO

### ITER

Via Revello 18  
Torino

Torino, 20/07/2011

#### **Edificio: Laboratorio di Lettura "Villino Caprifoglio" – viale Medaglie d'Oro 88**

**Oggetto:** Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edilizi in edifici scolastici comunali della Città.

**Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature da giardinaggio e da attività didattiche.	8) <u>Amianto:</u> Bonificato.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto non conforme alla L. 46/90.	9) <u>Interferenze:</u> Compresenza di personale comunale, bambini e utenza adulta.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	Struttura in muratura. Piani 2, fuori terra 1. Il laboratorio occupa la struttura intera.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u>  Nel laboratorio si svolgono attività didattiche rivolte ai bambini dai 6 ai 14 anni, corsi di formazione e aggiornamento rivolti agli insegnanti. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 40; personale n° 5.	
Il sottoscritto si impegna a consegnare modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.	

Il Datore di Lavoro  
Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



# CITTA' DI TORINO

## ITER

Via Revello 18  
Torino

Torino, 20/07/2011

### Edificio: Laboratorio Arte e Creatività di C.so Moncalieri, 147

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edilizi in edifici scolastici comunali della Città.

Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità di contagio da malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru. ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Materiali atti all'attività di pittura.	8) <u>Amianto:</u> Bonificato.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto non conforme alla L. 46/90.	9) <u>Interferenze:</u> Compresenza di utenza e personale comunale. Casa del custode del Parco all'interno del cortile.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	<u>Struttura in muratura.</u> Un solo piano fuori terra. Il centro è collocato all'interno del Parco Leopardi.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u>  Le attività del centro prevedono affluenza di n. 25 bambini -25 adulti ed il personale del laboratorio di n. 5 adulti.	
Il sottoscritto si impegna a consegnare modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.	

Il Datore di Lavoro

Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



## CITTA' DI TORINO

### ITER

Via Revello, 18  
Torino

Torino, 20/07/2014

### Edificio: Ludoteca "l'Aquilone" – C.so Bramante 75

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edilizi in edifici scolastici comunali della Città.

Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature ludiche, giocattoli, libri Attrezzature da laboratorio di falegnameria e cucito	8) <u>Amianto:</u> Bonificato.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla L. 46/90.	9) <u>Interferenze:</u> la ludoteca è in via di ristrutturazione, sino al completamento delle opere, non è operativa.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	Struttura in mattoni Piani 3, fuori terra 2. Il centro l'Aquilone occupa il piano interrato e il piano terra.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u>  Non si svolgono attività.	
----- Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori	

Il Datore di Lavoro  
Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

Personato



# CITTA' DI TORINO

## ITER

circ. 8

via Revello, 18  
Torino

Torino, 20/07/2011

### Edificio - Centro di Cultura Educazione alla Cittadinanza di via Menabrea, 8 bis

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edilizi in edifici scolastici comunali della Città.  
Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature da ufficio e materiali didattici - espositivi	8) <u>Amianto:</u> Rischio non presente.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla L. 46/90.	9) <u>Interferenze:</u> Compresenza di personale comunale, utenza adulta e infantile, personale esterno addetto alle pulizie.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	Struttura in muratura di 3 piani fuori terra. Il centro occupa il piano terreno e il primo piano
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Il centro svolge la normale attività didattica con utenza infantile e adulta. La presenza media giornaliera è di 25 adulti tra personale amministrativo, insegnante e di sorveglianza. Massimo affollamento ipotizzabile: 80 tra adulti e bambini.	
Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.	

Il Datore di Lavoro  
Umberto Magnoni  
*Umberto Magnoni*





CITTA' DI TORINO

SETTORE EDUCAZIONE SCOLASTICA

25 LUG 2011

Prot. SC/18330

Cat. 3 Cl. 8 Fog. 1

Al Dirigente Scolastico  
Scuola Media "FOSCOLO"  
Via Piazza n. 57  
10100 TORINO

*Penna*  
*6*

Edificio: Scuola Media "FOSCOLO" via Piazza n. 57  
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.  
Comunicazioni ai sensi art. 28. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: <u>NO</u>	6) Rumore / Vibrazioni: <u>NO</u>
2) Agenti chimici: <u>NO</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carr/ponte): <u>NO</u>
3) Attrezzature di lavoro: <u>NO</u>	8) Amianto: <u>NO</u>
4) Elettricità: <u>NO</u>	9) Interferenze: <u>NO</u>
5) Incendio / Esplosione: <u>NO</u>	10) _____

Breve descrizione delle attività presenti:  
ATTIVITA' SCOLASTICA SOSPESA  
AL. 01/09/2011

Allegati: \_\_\_\_\_

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

20 LUG. 2011

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giovanna BERGOGGIO  
SCUOLA MEDIA "GIANPAOLO"  
"Alga Foscolo"  
10129 TORINO - Via Piazza n. 57



01269617700000000000



# CITTA' DI TORINO

Torino, 21/07/2011

Al Dirigente Scolastico  
Scuola Media "CROCE"  
Corso Novara n. 28  
10153 TORINO

Edificio: Scuola Media via Cozzi n. 18  
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.  
Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.


I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: <u>NO</u>	6) Rumore / Vibrazioni: <u>NO</u>
2) Agenti chimici: <u>NO</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, camponte): <u>NO</u>
3) Attrezzature di lavoro: <u>COMPUTER - FOTOCOPIATORI</u>	8) Ambiente: <u>NO PER QUANTO A CONOSCENZA DELLA DIRIGENZA</u>
4) Elettricità: <u>SI</u>	9) Interferenze: <u>NO</u>
5) Incendio / Esplosione: <u>CALDAIA PER RISCALDAMENTO NEL SEMINTERRATO</u>	10) _____

Breve descrizione delle attività presenti:  
ATTIVITA' SCOLASTICHE - AGGIORNAMENTO PROF. LG -  
CORSI DI FORMAZIONE  
DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 18,00  
PERSONE PRESENTI: CIRCA 200

Allegati: \_\_\_\_\_

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.


 Datore di lavoro  
**IL DIRIGENTE SCOL.**  
 (Dott.ssa Anna De Marco)





# CITTA' DI TORINO

Torino, 21/07/2011

Al Dirigente Scolastico  
Scuola Media "CROCE"  
Corso Novara n. 26  
10153 TORINO

Edificio: Scuola Media "CROCE" corso Novara n. 26  
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.  
Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/00 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.


I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: <u>NO</u>	6) Rumore / Vibrazioni: <u>NO</u>
2) Agenti chimici: <u>NO</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): <u>NO</u>
3) Attrezzature di lavoro: <u>COMPUTER - FOTOCOPIATORI</u>	8) Amianto: <u>NO PER QUANTO A CONOSCENZA DELLA DIRIGENZA</u>
4) Elettricità: <u>SI</u>	9) Interferenze: <u>NO</u>
5) Incendio / Esplosione: <u>CALDAIA SITUATA NEL SEMINTERRATO</u>	10) _____

Breve descrizione delle attività presenti:  
ATTIVITA' SCOLASTICHE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE -  
CORSI DI FORMAZIONE  
DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00  
PERSONE PRESENTI: CIRCA 120

Allegati: \_\_\_\_\_

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Datore di lavoro:  
**IL DIRIGENTE SCOL**  
(Dott.ssa Anna De Maio)



Edificio: **SCUOLA MEDIA – Via Ricasoli 15**


Oggetto: **Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città**  
**Comunicazione ai sensi art. 26 D.L.gs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:  no	6) Rumore/Vibrazioni:  no
2) Agenti chimici:  contenuti nei prodotti di pulizia	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponete):  no
3) Attrezzature di lavoro:  normali attrezzature didattiche	8) Amianto:  presenza contenuta ( pannelli nel locale vespaio chiuso )
4) Elettricità:  //	9)  //
5) Incendio/Esplosione:  Biblioteca, archivio, laboratorio informatica	10)  //
<b>Breve descrizione delle attività presenti:</b>  Normale attività didattica. Orario di servizio del personale ATA: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,45 alle ore 18,30. N. presenze max 170 di cui n. 138 alunni.	

**Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.**

Il Datore di lavoro  
Dirigente Scolastico  
(Dott. G. BIANCHI)







Edificio: **SCUOLA ELEMENTARE " FONTANA " – Via Buniva 19**

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città  
Comunicazione ai sensi art. 26 D.L.gs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici: //	6) Rumore/Vibrazioni: //
2) Agenti chimici: //	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte): //
3) Attrezzature di lavoro: //	8) Amianto: //
4) Elettricità: //	9) //
5) Incendio/Esplosione: //	10) //
<b>Breve descrizione delle attività presenti:</b>  Al momento non risultano attività particolari se non quella comune alla tipologia dell'edificio: ad uso scolastico. Di norma nell'edificio vi sono presenti 326 bambini, 40 - 45 insegnanti e 10 collaboratori	

**Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.**

Il Datore di lavoro  
Dirigente Scolastico  
(Dot. G.BIANCHI)  
  


Edificio: SCUOLA ELEMENTARE "MURATORI" – Via Ricasoli, 30

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città  
Comunicazione ai sensi art. 26 D.L.gs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.


I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

- |   |  |
|---|--|
| <p>1) <b>Agenti biologici:</b> non si svolgono attività che comportino l'uso deliberato di agenti biologici, se non durante le operazioni di pulizia dei servizi igienici .</p> <p>2) <b>Agenti chimici:</b> quelli utilizzati sono per lo più i prodotti di pulizia e di disinfezione. Occorre fare attenzione all'uso del toner e dell'inchiostro delle stampanti.</p> <p>3) <b>Attrezzature di lavoro:</b> sono quelle utilizzate nello svolgimento delle attività di ufficio o in cucina: manuali o alimentate da energia elettrica di rete.</p> <p>4) <b>Elettricità:</b> eventuali rischi connessi ad un uso improprio delle apparecchiature, ad un sovraccarico delle linee, a comportamenti non idonei.</p> <p>5) <b>Incendio/Esplosione:</b> nelle attività è severamente vietato l'uso di materiali infiammabili. Nel plesso sono ubicati l'archivio, 2 biblioteche, 1 laboratorio informatico, 1 magazzino di materiale didattico e di pulizia, la sala mensa e la cucina.</p> | <p>6) <b>Rumore/Vibrazioni:</b> non sussistono attività didattiche e/o d'ufficio che comportino elevata rumorosità e/o vibrazioni (il rumore è dovuto al "vociare" degli allievi, specie in palestra, cortile, refettorio).</p> <p>7) <b>Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte):</b> non sussistono movimentazioni di carichi da 3 a 30 Kg. ( come attività di routine ). Alla data odierna non sono in corso lavori che comportino l'utilizzo di gru, ponteggi.</p> <p>8) <b>Amianto:</b> dalla documentazione fornita alla scuola risulta che i locali sono stati bonificati dall'amianto come previsto dalla normativa.</p> <p>9) .....</p> <p>10) .....</p> |
|---|--|

**Breve descrizione delle attività presenti:**

il numero totale massimo di persone presenti, tenuto conto dell'eventuale afflusso di pubblico nelle aree della scuola, è di circa 285. Le attività svolte sono attività didattiche. Tali attività prevedono anche la necessità di locali adibiti ad archivio di documenti, depositi di materiale vario accessorio alle attività scolastiche.

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Datore di lavoro

Dirigente Scolastico  
(DOMING BIANCHI)

VIA ISTITUTO COMPRENSIVO  
" VIA RICASOLI "  
VIA RICASOLI, 30  
10153 TORINO

**Edificio:** *SCUOLA DELL'INFANZIA " RODARI " - Corso Regina Margherita 43*

**Oggetto:** Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città  
Comunicazione ai sensi art. 26 D.L.gs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici: //	6) Rumore/Vibrazioni: //
2) Agenti chimici: //	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte): //
3) Attrezzature di lavoro: //	8) Amianto: //
4) Elettricità: //	9) //
5) Incendio/Esplosione: //	10) //
<b>Breve descrizione delle attività presenti:</b>  Al momento non risultano attività al di fuori di quello che è il normale uso dell'edificio. Nella scuola sono presenti di norma 150 bambini, 25 – 30 adulti. Vi opera una cucina con la presenza di gas.	

**Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.**



The image shows the official seal of the Istituto Comprensivo "Via Ricasoli" in Torino, Italy. The seal is circular and contains the text "ISTITUTO COMPRENSIVO 'VIA RICASOLI' TORINO". Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.



# CITTA' DI TORINO

Torino,

Al Dirigente Scolastico " I.C. MANZONI "  
Scuola Media  
Via Nizza n. 151  
10126 TORINO



Edificio: Scuola Media "CIECHI" via Nizza n. 151  
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.  
Comunicazioni ai sensi art. 28, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti bio ogici:	<u>NO</u>	8) Rumore / Vibrazioni:	<u>NO</u>
2) Agenti chimici:	<u>NO</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):	<u>NO</u>
3) Attrezzatura di lavoro:	<u>NO</u>	8) Amianto:	<u>NO</u>
4) Elettricità	<u>NO</u>	9) Interferenze	<u>NO</u>
5) Incendio / Esplosione	<u>NO</u>	10)	
Breve descrizione della attività presenti: <u>ATTIVITA' DIDATTICHE</u>			
Allegati:			

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

ISTITUTO I.C. MANZONI  
Corso Manzoni, 33 - 10125 Torino  
Tel. 011.6699448 - Fax 011.6690069  
Codice Fiscale 07602020014

Il Datore di lavoro  
  






# CITTA' DI TORINO

Torino,

Al Dirigente Scolastico  
Circolo Didattico  
Corso Marconi n. 28  
10125 TORINO

"D'AZEGLIO"

Edificio: Scuola Materna "S. PELLICO" via P. Giuria n. 43  
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.  
Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: <u>NO</u>	6) Rumore / Vibrazioni: <u>PALESTRE (AVOLTE)</u>
2) Agenti chimici: <u>NO</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): <u>NO</u>
3) Attrezzature di lavoro: <u>NO</u>	8) Amianto: <u>NO</u>
4) Elettricità: <u>NO</u>	9) Interferenze: <u>NO</u>
5) Incendio / Esplosione: <u>NO</u>	10) _____
Breve descrizione delle attività presenti: <u>ATTIVITA' DIDATTICHE</u>	
Allegati: _____	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MANZONI"  
Corso Marconi, 28 - 10126 Torino  
Tel. 011.6699446 - Fax 011.6699449  
Codice Fiscale 976020

ESPERIENZA  
ITALIA 150

Il Datore di lavoro



# CITTA' DI TORINO

Torino,

**Al Dirigente Scolastico  
Circolo Didattico  
Corso Marconi n. 28  
10125 TORINO**



Edificio: Scuola Elementare "RAINERI" corso Marconi n. 28.  
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.  
Comunicazioni ai sensi art. 28. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: <u>NO</u>	6) Rumore / Vibrazioni: <u>PALESTRE (A VOUTE)</u>
2) Agenti chimici: <u>NO</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): <u>NO</u>
3) Attrezzature di lavoro: <u>NO</u>	8) Amianto: <u>NO</u>
4) Elettricità: <u>NO</u>	9) Interferenze: <u>NO</u>
5) Incendio / Esplosione: <u>NO</u>	10) _____
Breve descrizione delle attività presenti: <u>ATTIVITA' DIDATTICHE</u>	
Allegati: _____	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

ISTITUTO COMPRESIVO "A. MANZONI"  
Corso Marconi, 28 - 10125 Torino  
Tel. 011.6699448 - Fax 011.6699449  
Codice Fiscale 9760202



Il Dirigente di lavoro  
*[Signature]*



## CITTA' DI TORINO

Torino,

Al Dirigente Scolastico  
Scuola Elementare "PARINI"  
Corso Giulio Cesare n. 26  
10152 TORINO

Edificio: Scuola Materna Statale via Belasco n. 34

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: EVENTUALI PARASSITI (PEDICULOSI, ...)PRESENZA VOLATILI (PICCOLI, PASSERI, ...)POSSIBILI CONTATTI CON FESI E URINEMALATTIE INFANTILI

2) Agenti chimici:

PRODOTTI PER PULIZIE (PETERSINI, ...) E DISINFEZIONEMATERIE DI AMMO (GOLLE, ...)

3) Attrezzature di lavoro:

ATTREZZATURE DIDATTICHE, PERPULIZIE E CUCINA4) Elettricità: PRESENZA DI APPARECCHIATUREELETTICHE5) Incendio / Esplosione CALDAIA A METANOMATERIE CARTACEE

6) Rumore / Vibrazioni:

ATTIVITA' DIDATTICHE - MENSA.TRAFFICO VEICOLI7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): NOSPOSTAMENTO ARREDI, DESOLATE,MATERIE8) Amianto: NON PRESENTE9) interferenze PRESENZA ALUNNI, PERSONALEE PUBBLICI

10) RISCHI PER SCIVOLAMENTI, RTTI E CADUTE

ACCIDENTALI - PRESENZA SIGILLI VIVISCALE PRIVE DI ANTI-DORUCOLLO

Breve descrizione delle attività presenti:

ATTIVITA' DIDATTICHE - E UFFICIO - PULIZIA LOCALI - REFERENZE -RIVOLTI

Allegati: RISCHI SPECIFICI POSSONO DERIVARE DA COMPARTAMENTI QUOTIDIANI  
NON PREVEDIBILI E DA QUANTI LUSURA (SEGNALE AL SETTORE EDILIZIA  
SCOLASTICA DEL COMUNE PER COMPETENZA)

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Torino,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Bruno PIOVANO





## CITTÀ DI TORINO

Torino,

Al Dirigente Scolastico  
Scuola Elementare "PARINI"  
Corso Giulio Cesare n. 26  
10152 TORINO

Edificio: Scuola Materna Statale via Bersezio n. 11

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

<p>1) Agenti biologici: <u>PRESENZA VOLATILI (PICCOLI, PASSEI - MALATTIE INFANTILI - POSSIBILI CONTATTI IN FELI E VITINE - ESIBIZIONE DIVINESESTIONI)</u></p>	<p>6) Rumore / Vibrazioni: <u>ATTIVITÀ DIDATTICHE - MENSA TRAFFICO URBANO</u></p>
<p>2) Agenti chimici: <u>PRODOTTI PER PULIZIE (PETROLIO, OLI E DISINFETTIVE - MATERIALI DIDATTICI (SCALE, VERNICI...))</u></p>	<p>7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): <u>NO SPOSTAMENTO ARREDI, DEBRIS, MATERIALI</u></p>
<p>3) Attrezzature di lavoro: <u>ATTREZZATURE DIDATTICHE, PER PULIZIE LOCALI E CUCINA</u></p>	<p>8) Amianto: <u>NON PRESENTE</u></p>
<p>4) Elettricità: <u>PRESENZA DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE</u></p>	<p>9) Interferenze <u>PRESENZA ALUNNI, PERSONALE E PUBBLICO</u></p>
<p>5) Incendio / Esplosione <u>CALDAIA A METANO MATERIALI CARTACEI</u></p>	<p>10) <u>RISCHI PER VITI E CADUTE ACCIDENTALI E PER SVALGIMENTI - PRESENZA SPIGOLI VIVI - SCALE PRIVE DI ANTI-SORVOCCHI</u></p>
<p>Breve descrizione delle attività presenti: <u>ATTIVITÀ DIDATTICHE E D'UFFICIO - PULIZIA LOCALI - REFezione - RIVINI</u></p>	
<p>Allegati: <u>RISCHI SPECIFICI POSSONO DERIVARE DA COMPORTAMENTI QUOTIDIANI NON PREVENIBILI E DA GUASTI / VISITA (RIMANDATI AL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA DEL COMUNE PER COMPETENZA)</u></p>	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Torino, 26/07/11

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Bruno GIOVANO

Datore di lavoro

ESPERIENZA  
ITALIA 150





## CITTA' DI TORINO

Torino,

Al Dirigente Scolastico  
Scuola Elementare "PARINI"  
Corso Giulio Cesare n. 26  
10152 TORINO


Edificio: Scuola Elementare "AURORA" succ. via Cecchi n. 16  
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: <u>EVENTUALI PARASSITI (PELVICOLA, ecc)</u> <u>PRESENZA VOLANTI (POLLICI, MAFER, ecc)</u> <u>POSSIBILI CONTATTI CON FECE E URINE - ESCHE</u> <u>PER DISINFESTAZIONE - MALATTIE INFANTILI</u>	6) Rumore / Vibrazioni: <u>ATTIVITA' DIDATTICHE -</u> <u>MARCA - TRAFFICO URBANO</u>
2) Agenti chimici: <u>PRODOTTI PER PULIZIE (DETERGENTI, ecc)</u> <u>TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI</u> <u>MATERIALI DI DATTICI (CALZEVERNO, ecc) PRODOTTI PER</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi carriponte): <u>NO</u> <u>SPOSTAMENTO ARREDI, DENTATE E</u> <u>MATERIALI</u>
3) Attrezzature di lavoro: <u>DISINFESTAZIONE LOCALI</u> <u>ATTREZZATURE DIDATTICHE E PER</u> <u>PULIZIE LOCALI - ATTREZZATURE UFFICI</u>	8) Amianto: <u>ASSENTE</u>
4) Eletticità: <u>PRESENZA DI APPARECCHIATURE</u> <u>ELETTRICHE</u>	9) interferenze <u>PRESENZA ALUNNI, PUBBLICO</u> <u>PERSOCCALE SCOLASTICO E DELLA COOPERATIVA</u> <u>PER PULIZIE E PERSONALE MESSA</u>
5) Incendio / Esplosione <u>CALPA A METANO</u> <u>MATERIALI CARTACEI</u>	10) <u>RISCHI PER URTI, SVALGAMENTI, CADUTE</u> <u>ACCIDENTALI - PRESENZA SINGOLI ALUNNI -</u> <u>SCHE PRIVE DI ANTI-SBRUCCIANO</u>
Breve descrizione delle attività presenti: <u>ATTIVITA' DIDATTICHE E UFFICIO.</u> <u>REFEZIONE -</u> <u>PULIZIA LOCALI</u> <u>ATTIVITA'</u>	
Allegati: <u>RISCHI SPECIFICI POSSONO DERIVARE DA COMPORTAMENTI QUOTIDIANI</u> <u>NON PREVEDIBILI E DA QUASI USURE (SERVIZI AL SETTORE EDUCAZIONE</u> <u>SCOLASTICA DEL COMUNE E A IRIDE PER COMPETENZA).</u>	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori

TORINO, 26/07/11





# CITTA' DI TORINO

Torino,

**Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo  
"CORSO REGIO PARCO"  
Corso Regio Parco n. 19  
10152 TORINO**

Edificio: Scuola Elementare "LESSONA" corso Regio Parco n. 19  
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: <u>MODERATO</u>	6) Rumore / Vibrazioni: <u>NON RILEVANTE</u>
2) Agenti chimici: <u>BASSO PER LA SICUREZZA IRRILEVANTE PER LA SALUTE</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): <u>/</u>
3) Attrezzature di lavoro: <u>NON RILEVANTE</u>	8) Amianto: <u>ASSENTE</u>
4) Elettricità: <u>NON RILEVANTE PER UTILIZZO COMUNE</u>	9) interferenze <u>/</u>
5) Incendio / Esplosione <u>MEDIO (D.M. 10.03.98)</u>	10) _____ <u>/</u>
Breve descrizione delle attività presenti: <u>ATTIVITA' D'UFFICIO E ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI ALUNNI</u>	
Allegati: _____	

**Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.**



per il Datore di lavoro BASTICO  
*[Signature]*



CITTA' DI TORINO

CITTA' DI TORINO



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

Prot. N° 1321/078

Data 27/04/2011

Classe 13.08/1

ITER

Edificio: Laboratorio per l'Ambiente Mediterraneo via Aurelia 466 – Loano (SV)

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria su manufatti edilizi in edifici scolastici dipendenti dalla Città.

Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <b>Agenti biologici:</b> Possibilità di contagio da malattie esantematiche e virali.	6) <b>Rumore/Vibrazioni:</b> No
2) <b>Agenti chimici:</b> Presenti nei comuni prodotti di pulizia. – piccola farmacia.	7) <b>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</b> No
3) <b>Attrezzature di lavoro:</b> Da cucina e lavanderia - macchinari atti alle pulizie- piccoli attrezzi di falegnameria.	8) <b>Amianto:</b> Presenza di amianto nei locali sottotetto
4) <b>Elettricità:</b> Impianto conforme alla L. 46/90.	9) <b>Struttura</b> in cemento armato. e muratura. Piani 4, 3 fuori terra
5) <b>Incendio/Esplosione:</b> Non particolari carichi d'incendio.	Nella struttura è fatto divieto di fumare.
<b>Breve descrizione delle attività presenti:</b> Prevalente attività residenziale diurna e notturna rivolta ad utenza con età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Presenza massima utenti n. 90 – addetti n.30 – nel periodo estivo gli addetti salgono di 14 unità.	
Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori	

Il Datore di Lavoro  
Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



# CITTA DI TORINO

Torino,

**Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo  
"CORSO REGIO PARCO"  
Corso Regio Parco n. 19  
10152 TORINO**

Edificio: Scuola Elementare "DE AMICIS" via Messerano n. 4  
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: <u>MODERATO</u>	6) Rumore / Vibrazioni: <u>NON RILEVANTE</u>
2) Agenti chimici: <u>BASSO PER LA SICUREZZA IR RILEVANTE PER LA SALUTE</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): <u>/</u>
3) Attrezzature di lavoro: <u>NON RILEVANTE</u>	8) Amianto: <u>ASSENTE</u>
4) Elettricità: <u>NON RILEVANTE PER UTILIZZO COMUNE</u>	9) Interferenze <u>/</u>
5) Incendio / Esplosione: <u>NESSUNO (D.M. 10.03.98)</u>	10) _____ <u>/</u>
Breve descrizione delle attività presenti: <u>ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI MINORI</u>	
Allegati: _____	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro



DIRIGENTE SCOLASTICO  
Direttore Scolastico Guglielmini



## CITTA' DI TORINO

Torino,

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo  
"CORSO REGIO PARCO"  
Corso Regio Parco n. 19  
10152 TORINO

Edificio: Scuola Media "LESSONA" succ. "GIACOSA" via Messina n. 14  
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.  
Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: <u>MODERATO</u>	6) Rumore / Vibrazioni: <u>NON RILEVANTE</u>
2) Agenti chimici: <u>BASSO PER LA SICUREZZA IRRILEVANTE PER LA SALUTE</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): /
3) Attrezzature di lavoro: <u>NON RILEVANTE</u>	8) Amianto: <u>ASSENTE</u>
4) Elettricità: <u>NON RILEVANTE PER UTILIZZO COMUNE</u>	9) Interferenze /
5) Incendio / Esplosione <u>NEUTRO (D. N. 10.03.08)</u>	10) _____ /
Breve descrizione delle attività presenti: <u>ATTIVITA' D'UFFICIO E ATTIVITA' DIDATTICHE CON PRESENZA DI MINORI</u>	
Allegati: _____	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Datore di lavoro

Dirigente Scolastico  
Dr. ssc. Guglielmini



## CITTA' DI TORINO

Torino,

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo  
"CORSO REGIO PARCO"  
Corso Regio Parco n. 19  
10152 TORINO

Edificio: Scuola Materna Statale corso Ciriè n. 3/a  
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.  
Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: <u>MODERATO</u>	6) Rumore / Vibrazioni: <u>NON RILEVANTE</u>
2) Agenti chimici: <u>BASSO PER LA SICUREZZA IRILEVANTE PER LA SALUTE</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): <u>/</u>
3) Attrezzature di lavoro: <u>NON RILEVANTE</u>	8) Amianto: <u>ASSENTE</u>
4) Elettricità: <u>NON RILEVANTE PER UTILIZZO COMUNE</u>	9) Interferenze <u>/</u>
5) Incendio / Esplosione <u>NESSO (D.M. 10.03.98)</u>	10) _____ <u>/</u>
Breve descrizione delle attività presenti: <u>ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI MINORI</u>	
Allegati: _____	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. G. Guglielmini



CITTA' DI TORINO

CITTA' DI TORINO



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

Prot. N°.....1321/075.....

Data.....22/04/2014.....

Classe.....10.3.....08/1.....

**ITER**

**Edificio: Soggiorno La Vela via Aurelia 43 – Noli (SV)**

**Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria su manufatti edilizi in edifici scolastici dipendenti dalla Città.**

**Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u>	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u>
2) <u>Agenti chimici:</u>	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u>
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u>	8) <u>Amianto:</u>
4) <u>Elettricità:</u> si è richiesta la disattivazione dell'utenza elettrica.	9) <u>Struttura</u> in cemento armato. e muratura.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> si è richiesta la disattivazione dell'erogazione del gas per cottura e riscaldamento.	
<b>Breve descrizione delle attività presenti:</b> Non esistono attività di nessuna natura poichè la sede è in via di dismissione.	
<b>Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori</b>	

Il Datore di Lavoro  
Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



# CITTA' DI TORINO

Torino,

**Spett.le**  
**Direzione Didattica**  
**Scuola Elementare "COPPINO"**  
**Via C. Colombo n. 36**  
**10100 TORINO**

Edificio: Scuola Elementare "RIGNON" via Massena n. 39  
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: /	6) Rumore / Vibrazioni: RUMORE ATTIVITA' RICREATIVE
2) Agenti chimici: PRODOTTI DI PULIZIA TONER - COLORI	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): /
3) Attrezzature di lavoro: ATTREZZI PER PULIZIA	8) Amianto: NON SUSSISTE
4) Elettricità: IMPIANTO ELETTRICO A NORMA	9) interferenze ORARI INGRESSO/USCITA LUCCHI DI LAVORO - SCIVOLAMENTO SCALE
5) Incendio / Esplosione CENTRALE TERMICA MATERIALE CARTACEO DEPOSITO	10) PRESENZA ALUNNI IN CORTILE E NEI CORRIDOI
Breve descrizione delle attività presenti: ATTIVITA' DIDATTICHE - ASSEMBLEE PERIODICHE ALUNNI 223 PERSONALE 31	
Allegati: /	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Datore di lavoro  
*Claudia Enrico*  
DIREZIONE DIDATTICA SCUOLE SCOLASTICHE  
(dott.ssa Claudia ENRICO)







# CITTA' DI TORINO

Torino,


Spett.le  
Direzione Didattica  
Scuola Elementare "COPPINO"  
Via C. Colombo n. 36  
10100 TORINO

Edificio: Scuola Elementare succ. "FALETTI di BAROLO" via Cassini n. 98  
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti bio ogici: _____	6) Rumore / Vibrazioni: RUMORE ATTIVITÀ RICREATIVE
2) Agenti chimici: PRODOTTI DI PULIZIA TONER - COLORI	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): _____
3) Attrezzature di lavoro: ATTREZZI PER PULIZIA	8) Amianto: EDIFICIO BONIFICATO
4) Elettricità: IMPIANTO ELETTRICO A NORMA	9) interferenze ORARI INGRESSO - USCITA LUOGHI DI LAVORO - SVOLAMENTO SCALE
5) Incendio / Esplosione CENTRALE TERMICA MATERIALE CARTACEO DEPOSITO	10) PRESENZA ALUNNI INCORTILE E NEI CORRIDOI
Breve descrizione delle attività presenti: ATTIVITÀ DIDATTICHE - ASSEMBLEE PERIODICHE ALUNNI 260 PERSONALE 27	
Allegati: _____	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Datore di lavoro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(dot. ssc. Claudia ENRICO)



## CITTA' DI TORINO

Torino,

Spett.le  
 Direzione Didattica  
 Scuola Elementare "COPPINO"  
 Via C. Colombo n. 36  
 10100 TORINO

Edificio: Scuola Elementare "COPPINO" via C. Colombo n. 36  
 Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.  
 Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni: RUMORE ATTIVITÀ RICREATIVE
2) Agenti chimici: PRODOTTI DI PULIZIA TONER - COLORI	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):
3) Attrezzature di lavoro: ATTREZZI PER PULIZIA	8) Amianto: NON SUSSISTE
4) Elettricità: IMPIANTO ELETTRICO A NORMA	9) interferenza ORARI INGRESSO/USCITA LUOGHI DI LAVORO - SVOLGIMENTO SCALE
5) Incendio / Esplosione CENTRALE TERMICA MATERIALE CARTACEO - DEPOSITO	10) PRESENZA ALUNNI IN CORTILE E NEI CORRIDOI
Breve descrizione delle attività presenti:	
ATTIVITÀ DIDATTICHE - ASSEMBLEE PERIODICHE	
ALUNNI 604	
PERSONALE 82	
Allegati:	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Datore di lavoro  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 (dott.ssa Claudia ENRICO)



# CITTA' DI TORINO

Torino,

**Al Dirigente Scolastico  
Scuola Media "I. NIEVO"  
Via Mentana n. 14  
10133 TORINO**

Edificio: Scuola Media "G. MATTEOTTI" corso Sicilia n. 40  
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.  
Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: <u>MODERATO</u>	6) Rumore / Vibrazioni: <u>NON RILEVANTE</u>
2) Agenti chimici: <u>BASSO PER LA SICUREZZA E INRILEVANTE PER LA SALUTE</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponta): <u>/</u>
3) Attrezzature di lavoro: <u>NON RILEVANTE</u>	8) Amianto: <u>/</u>
4) Elettricità: <u>NON RILEVANTE PER UTILIZZO COMUNE</u>	9) Interferenze: <u>/</u>
5) Incendio / Esplosione: <u>MEGLIO (D.R. 10.03.98)</u>	10) <u>/</u>
Breve descrizione delle attività presenti: <u>ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI MINORI</u>	
Allegati: <u>/</u>	

Il Sottoscrittore si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa M. Maddalena Capellino



*M.M. Capellino*

Via Bazzi 4 - 10152 Torino - tel. 011.4428260 / 6257 - fax +39.011.4428177



# CITTA' DI TORINO

Torino,

**Al Dirigente Scolastico  
Scuola Media "I. NIEVO"  
Via Mentana n. 14  
10133 TORINO**

Edificio: Scuola Media "NIEVO" via Mentana n. 14  
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospiccati:

1) Agenti biologici: <u>MOCCERATO</u>	6) Rumore / Vibrazioni: <u>NON RILEVANTE</u>
2) Agenti chimici: <u>BASSI PER LA SICUREZZA E RILEVANTE PER LA SALUTE</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cariponte): /
3) Attrezzature di lavoro: <u>NON RILEVANTE PER UTILIZZO COMUNE</u>	8) Amianto: /
4) Elettricità: <u>VEDI (D.P. 12.08.98)</u>	9) Interferenze: /
5) Incendio / Esplosione: /	10) _____: /
Breve descrizione delle attività presenti: <u>ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA A HORA</u>	
Allegati: /	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Datore di lavoro  
Il Dirigente Scolastico  
Giuseppina M. Maddalena Capellino  
*[Signature]*

Via Bazzani 4 - 10152 Torino - tel. 011.4425260 / 6257 - fax +39.011.4425177



# CITTA' DI TORINO

Torino, 26, 8. 2011

Al Dirigente Scolastico  
Scuola Media "I. NIEVO"  
Via Mentana n. 14  
10133 TORINO

Edificio: Scuola Media "NIEVO" via Mentana n. 14  
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: <u>MODERATO</u>	6) Rumore / Vibrazioni: <u>NON RILEVANTE</u>
2) Agenti chimici: <u>BASSO PER LA SICUREZZA E RILEVANTE PER LA SALUTE</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): /
3) Attrezzature di lavoro: <u>NON RILEVANTE PER UTILIZZO CORUNE</u>	8) Amianto: /
4) Elettricità: <u>MEDIO (D.P. 10.05.98)</u>	9) Interferenze /
5) Incendio / Esplosione /	10) _____ /
Breve descrizione delle attività presenti: <u>ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI MINORI</u>	
Allegati: /	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Datore di lavoro  
Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa M. Maddalena Capellino  
*M. Capellino*

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

18 OTT. 2011

Prot. n. SE/11280

Cal. h Cl. 9 Fasc. 13



CITTA' DI TORINO

Consorzio Datori di Lavoro delle Circoscrizioni 1÷10

Servizio Prevenzione e Protezione

PENSAZIO  
+ BL e 4P9  
annunci nel PSC  
loro lo hanno firmato?

6  
line 7

Appalto di:

**Manutenzione Ordinaria - Palestra di via Cecchi, 14**

Informazione sugli eventuali rischi specifici connessi alla gestione della normale attività in edifici Circoscrizionali e sulle misure di prevenzione da adottare ai sensi dell'art. 26 comma 1 b ex D.Lgs. 81/2008

A) informazioni sulla sede

A. 1) Organizzazione delle attività e del lavoro

indirizzo	Attività:	
	Circoscrizionale	Altre attività e/o Enti
via Cecchi, 14	Impianto sportivo (palestra)	Plesso scolastico Piscina (interrato) gestita da Cooperative

Area dell'edificio considerata

Piano	Attività circoscrizionali	Altre attività
terreno	Palestra	Plesso scolastico

Accesso pedonale	Via Cecchi, 14
Accesso carraio	Via Cecchi 17

Orario dei dipendenti comunali:

periodo	dalle	alle	note
dal lunedì al giovedì	7,00	22,00	
venerdì	7,00	22,00	
sabato e domenica	8,00	14,00	Eventuali manifestazioni sportive in orario diverso

Se previsto, orario di accesso al pubblico:

periodo	dalle	alle	note
dal lunedì al giovedì	8,30	22,00	
venerdì	8,30	22,00	
sabato e domenica	8,30	14,00	Eventuali manifestazioni sportive in orario diverso

VERCELLESE

Istituto Comprensivo  
"VIA ASIGLIANO VERCELLESE"  
Via Asigliano Vercellese, 10  
10153 - TORINO

**Edificio:** Istituto Comprensivo VIA ASIGLIANO VERCELLESE plesso - Via Vezzolano, 20

**Oggetto:** Lavori di manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazione ai sensi art. 26 D.Lgs.81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificate.

- |   |   |
|---|---|
| 1) <b>agenti biologici:</b><br>contenuti nei prodotti di pulizia  | 6) <b>rumore/vibrazione:</b><br>non sussistono attività didattiche che comportino elevata rumorosità e vibrazioni.                  |
| 2) <b>Agenti chimici:</b><br>contenuti nei prodotti di pulizia  | 7) <b>Carichi Sospesi: (gru, ponteggi, carriponte)</b><br>non sussistono movimentazioni di carichi.                                 |
| 3) <b>Attrezzature di lavoro:</b><br>sono quelle utilizzate nello svolgimento delle attività didattiche o in mensa: manuali o alimentate da energia elettrica.  | 8) <b>Amianto:</b><br>dalla documentazione fornita alla scuola risulta che i locali sono stati bonificati dall'amianto.             |
| 4) <b>Elettricità:</b><br>eventuali rischi connessi ad uso improprio delle apparecchiature.   | 9) <b>Interferenze</b><br>Servizio di refezione scolastica<br>Pre-Post scuola - ENDAS<br>Cooperativa di pulizia<br>Società Sportive |
| 5) <b>Incendio/Esplosione:</b><br>nelle attività è vietato l'uso di materiali infiammabili. Nell'edificio sono ubicati l'archivio, una biblioteca, 1 laboratorio informatico, 1 magazzino di materiale didattico e materiale di pulizia, la sala mensa e la cucina. | 10) _____<br>_____  |

**Breve descrizione delle attività presenti:**

Normale attività didattica. Tali attività prevedono anche la necessità di locali adibiti ad archivio di documenti, depositi di materiale vario accessorio alle attività scolastiche. Orario di servizio del personale A.T.A.: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 18.30. Numero presenze max 482 di cui 423 alunni.

La sottoscritta si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

SCUOLA A SITUAZIONE  
D'URTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Laura VERCELLI

Istituto Comprensivo  
"VIA ASIGLIANO VERCELLESE"  
Via Asigliano Vercellese, 10  
10153 - TORINO

Edificio: Istituto Comprensivo VIA ASIGLIANO VERCELLESE sede - Via A.Vercellese, 10

Oggetto: Lavori di manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazione ai sensi art. 26 D.Lgs.81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

- |   |   |
|---|---|
| 1) <b>agenti biologici:</b><br>contenuti nei prodotti di pulizia  | 6) <b>rumore/vibrazione:</b><br>non sussistono attività didattiche che comportino elevata rumorosità e vibrazioni.      |
| 2) <b>Agenti chimici:</b><br>contenuti nei prodotti di pulizia  | 7) <b>Carichi Sospesi: (gru, ponteggi, carriponte)</b><br>non sussistono movimentazioni di carichi.                     |
| 3) <b>Attrezzature di lavoro:</b><br>sono quelle utilizzate nello svolgimento delle attività didattiche o in mensa: manuali o alimentate da energia elettrica.  | 8) <b>Amianto:</b><br>dalla documentazione fornita alla scuola risulta che i locali sono stati bonificati dall'amianto. |
| 4) <b>Elettricità:</b><br>eventuali rischi connessi ad uso improprio delle apparecchiature.   | 9) <b>Interferenze</b><br>Servizio di refezione scolastica,<br>Studio assistito - ASAI<br>Società Sportive              |
| 5) <b>Incendio/Esplosione:</b><br>nelle attività è vietato l'uso di materiali infiammabili. Nell'edificio sono ubicati l'archivio, una biblioteca, 1 laboratorio informatico, 1 magazzino di materiale didattico e materiale di pulizia, la sala mensa e la cucina. | 10) _____<br>_____  |


**Breve descrizione delle attività presenti:**

Normale attività didattica. Tali attività prevedono anche la necessità di locali adibiti ad archivio di documenti, depositi di materiale vario accessorio alle attività scolastiche. Orario di servizio del personale A.T.A.: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 19.30. Numero presenze max 271 di cui 233 alunni.

La sottoscritta si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

SCUOLA SPROVISTA  
DI TIMBRE UFFICIALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Laura VERCELLI







# CITTA' DI TORINO

Torino,

ISTITUTO COMPRENSIVO  
"CORSO REGIO PARCO"  
CORSO REGIO PARCO N. 19  
10152 TORINO

Edificio: Scuola Elementare Succ. "LESSONA" via Flochetto n. 29  
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.  
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) Agenti biologici: <u>MODERATO</u>	6) Rumore / Vibrazioni: <u>NON RILEVANTE</u>
2) Agenti chimici: <u>BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE</u>	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): <u>/</u>
3) Attrezzature di lavoro: <u>NON RILEVANTE</u>	8) Amianto: <u>NESSUNA DOCUMENTAZIONE</u>
4) Elettricità: <u>NON RILEVANTE PER UTILIZZO COMUNE</u>	9) Interferenze: <u>/</u>
5) Incendio / Esplosione: <u>MEGIO (D.R. 10.3.98)</u>	10) <u>/</u>
Breve descrizione delle attività presenti: <u>ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI MINORI</u>	
Allegati: _____	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro

Torino  
Passion lives here

Via Bazzì, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4426167 - fax 011 4426177 - www.comune.torino.it



## CITTA' DI TORINO

### ITER

Via Revello 18  
Torino

Torino, 22 FEB. 2010

Edificio: Centro di Cultura per la Comunicazione e i Media – Via Modena 35 –

Oggetto: Lavori di manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio in edifici scolastici cittadini – Anno 2009 – lotto 2.

Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità di contagio da malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> No.
2) <u>Agenti chimici:</u> Presenti nei comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> No
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature multimediali, audio-video, informatiche.	8) <u>Amianto:</u> Coperture bonificate.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla L. 46/90.	9) <u>Interferenze</u> Compresenza di personale dipendente e utenza.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) Struttura in c.a. Piani 4 - 3 fuori terra. Il centro occupa la struttura complessiva.


Breve descrizione delle attività presenti:

Nell'edificio si svolgono attività di laboratorio con strumentazione audio-video rivolte a ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni.

Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 75; personale n° 20.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.

Il Datore di Lavoro  
Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



# CITTA' DI TORINO

## ITER

Via Revello 18  
Torino

Torino, 19 FEB. 2010

### Edificio: Ludoteca "Drago Volante" – C.so Cadore 20


Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio in edifici scolastici cittadini. Anno 2009 - lotto 2.

Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità di contagio di malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrzzature ludiche, di falegnameria e libri.	8) <u>Amianto:</u> Bonificato.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla L. 46/90.	9) <u>Interferenze:</u> Possibile compresenza di personale dipendente, utenza infantile ed adulta, personale della cooperativa di pulizie e dell'associazione che coadiuva il personale allo svolgimento delle attività ludiche.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Struttura in cemento armato.</u> Piani 3, fuori terra 2. Il centro occupa il seminterrato e il piano terra.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u>  Nel centro ludico si svolgono attività didattiche di laboratorio, di gioco e formazione per utenti dai 3 ai 18 anni. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n. 90; personale n. 10; 2 dipendenti della cooperativa pulizie e 4 dell'associazione Giochimpara.	
Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori	

Il Datore di Lavoro  
Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Divisione Servizi Educativi - Via Bazzi 4

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> rischi non presenti.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature per ufficio, P.C. e fotocopiatrici..	8) <u>Amianto:</u> Interni: presente nelle tubazioni al piano seminterrato. Esterni: copertura bonificata nel 2004.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla divisione.
	Struttura in cemento armato e laterizi a 6 piani, 5 fuori terra.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Attività d'ufficio per l'espletamento di pratiche amministrative inerenti il funzionamento delle strutture scolastiche del pre-obbligo e in parte dell'obbligo con notevole affluenza di pubblico. Personale circa 400 persone, pubblico circa 200 persone + max 8 persone della ditta di pulizia e altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

Il DIRETTORE  
Dr. A. Garbarini

Torino  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: C.O.S.P. Via Bardassano 5

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Rischi non presenti	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Computer e attrezzature da ufficio.	8) <u>Amianto:</u> risulta bonificato
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Rischi non presenti	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni al centro.
	Il C.O.S.P. occupa un fabbricato posto su un piano e il piano seminterrato posto nel fabbricato occupato dalla scuola secondaria di primo grado "Olivetti Succ."
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Attività di orientamento professionale. Attività rivolte ad utenti di età compresa dai 14 ai 15 anni Presenza massima utenti 50, personale 6, personale CSEA 3 + max 3 persone addette al servizio di pulizia.	

IL DIRETTORE

Dr. A. Garbarini

Torino  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale Via Varallo 33 Tel. 011835056**

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina e ludiche.	8) <u>Amianto:</u> Non si hanno elementi di valutazione.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 150; personale n° 26. + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garbani

Torino  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale "BONCOMPAGNI" Via S. G. Cafasso 73

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina e ludiche.	8) <u>Amianto:</u> Non si hanno elementi valutazione.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 50; personale n° 10 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garbarini

Torino  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale "SASSI" Strada Mongreno 72 Tel. 0118996226**

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina e ludiche.	8) <u>Amianto:</u> non si evidenzia presenza.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 60; personale n° 12. + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garbatini

Torino  
*Passion lives here*





## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale Via Cecchi 2 Tel. 0112472124**

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina e ludiche .	8) <u>Amianto:</u> Comignoli e tubazioni quadrate di ventilazione sul tetto. Copertura bonificata.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 125; personale n° 21 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garabarini

Torino  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale "Mafalda di Savoia" C.so Casale 246 Tel. 0118994319**

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina e ludiche.	8) <u>Amianto:</u> Non si hanno elementi di valutazione.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 75; personale n° 15 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
D. A. GARBARINI

Torino  
*Passion lives here*



## CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale Via Ancona 2/A Tel. 0112487524**

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru. ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina e ludiche.	8) <u>Amianto:</u> Bonificato.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 4, fuori terra 3.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 100; personale n° 22 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garbarini

Torino  
*Passion lives here*



# CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale "VANCHIGLIETTA" Via Manin 22 Tel. 0114432006**

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina e ludiche .	8) <u>Amianto:</u> Non si hanno elementi di valutazione .
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	<u>Struttura in cemento armato.</u> Piani 2, fuori terra 1.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 66; personale n° 18 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garbarini

Torino  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### cio: Scuola dell'Infanzia Municipale "MARIA TERESA" Via Mameli 18

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina e ludiche .	8) <u>Amianto:</u> Non si hanno elementi di valutazione .
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> . E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 4, fuori terra 3.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 50; personale n° 14 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garbarini

Torino  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Scuola dell'infanzia Municipale Via Deledda 9 Tel. 0118980123**

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina e ludiche .	8) <u>Amianto:</u> Edificio bonificato . Avviata procedura di verifica campionamento pannelli sottofinestra.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla L. 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 150; personale n° 35 21 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garbarini

Torino  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Nido d'Infanzia "IL GIRASOLE" Via Deledda 13 – Tel. 0118993860

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e ludiche	8) <u>Amianto:</u> Coperture bonificate. Area compresa tra primo piano e lavanderia per una tubazione di scarico panni contenete amianto, confinata all'interno di una struttura in muratura.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 2 fuori terra 1.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 90; personale n° 30 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garbarini

Torino  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Nido d'Infanzia "EX BUGNANO SARDI" P.zza Fontanesi 6 Tel. 0118129608**

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Didattiche, da cucina e da lavanderia.	8) <u>Amianto:</u> Bonificato.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 60; personale n° 20 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dr. A. Garbarini

Torino  
*Passion lives here*





## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Nido d'Infanzia "LE API" C.so Ciriè 1 – Tel. 0114362787**

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e attrezzature ludiche	8) <u>Amianto:</u> Non si hanno elementi di valutazione
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 5 fuori terra 4.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 78; personale n° 26. + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

Il DIRETTORE  
Dr. A. Garbarini

Torino  
*Passion lives here*



CITTA' DI TORINO  
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale "Barriera di Nizza" – Via Leonardo da Vinci 8**

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru. ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature didattiche e di cucina.	8) <u>Amianto:</u> Non si hanno elementi di valutazione.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 75; personale n° 15 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dott. A. Garbani

Torino  
Passion lives here



## CITTA' DI TORINO

### DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Scuola Materna Municipale "Giotto" Corso Bramante 75 - Tel. 0114427700**

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> attrezzature didattiche e da cucina.	8) <u>Amianto:</u> Bonificato nel 2004
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 4 fuori terra 3.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 50; personale n° 15 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dott. A. Garbani

**Torino**  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale "Cellini" Via Madama Cristina 134

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature didattiche e di cucina	8) <u>Amianto:</u> Si esclude presenza.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 2 fuori terra 1.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 87; personale n° 12 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dott. A. Garbarini

Torino  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale "Villa Genero" Strada Santa Margherita 77

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature didattiche e di cucina	8) <u>Amianto:</u> Pavimentazione in gomma palestra (confinato) - tubazioni cantina/centrale termica (coibentate)
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 5 fuori terra 4.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 150; personale n° 31 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dott. A. Garbarini

Torino  
Passion lives here



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale "Cavoretto" Strada ai Ronchi 27 – Tel. 0116612929**

**Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.**

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature didattiche e di cucina	8) <u>Amianto:</u> Tubazione della rete fognaria e comignoli sul tetto piano.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	<u>Interferenze:</u> Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 4 fuori terra 3.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 75; personale n° 16 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dott. A. Garbini

Torino  
Passion lives here



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale "Europea" Via Lodovica 2

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs , 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature didattiche e di cucina	8) <u>Amianto:</u> Non si evidenzia presenza.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 2 fuori terra 1.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 150; personale n° 15 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE

Dott. A. Garbarini

Torino  
Passion lives here



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale "Bay" Via Principe Tommaso 25

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature didattiche e di cucina	8) <u>Amianto:</u> Comignoli sul tetto.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 6 fuori terra 5.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 75; personale n° 25 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE

Dott. A. Garbarini

Torino  
*Passion lives here*





## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Nido d'Infanzia Municipale Via Principe Tommaso 25 a – Tel. 0116693473**

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature didattiche, di cucina e di lavanderia.	8) <u>Amianto:</u> Comignoli sul tetto.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 6, fuori terra 5.
<b>Breve descrizione delle attività presenti:</b> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 60; personale n° 22 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dott. A. Garbarini

Torino,  
Passion lives here



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

**Edificio: Nido d'Infanzia Municipale Via Lugaro 6 – Tel. 0116692186**

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature didattiche, di cucina e di lavanderia.	8) <u>Amianto:</u> Non si hanno elementi di valutazione.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti;</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 60; personale n° 20 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dott. A. Garbarini

Torino  
*Passion lives here*



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Scuola d'infanzia municipale "Borgo Crocetta" C.so Duca degli Abruzzi 50

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Ludiche e di cucina.	8) <u>Amianto:</u> Non si hanno elementi di valutazione.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 118; personale n° 23 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dr. A. GARBARINI



## CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

### Edificio: Scuola d'infanzia municipale Via Gioberti 33

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.






I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospecificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Ludiche e di cucina.	8) <u>Amianto:</u> Non si hanno elementi di valutazione.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) <u>Fumo passivo:</u> E' vietato fumare in tutti i locali.
5) <u>Incendio/Esplosione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) <u>Alcol:</u> E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
<u>Breve descrizione delle attività presenti:</u> Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 150; personale n° 26+ max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE  
Dr. A. GARBARINI

MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI LOTTO 3 CIRCOSCRIZIONI 1 CROCETTA, 7, 8 E SOGGIORNI LIGURI  
ANNO 2013

**CRONOPROGRAMMA CON FASI DI LAVORAZIONE**

Durata complessiva dei lavori 365 giorni naturali e consecutivi	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365
lavori e verifiche scuole cittadine, come da anagrafica, su richiesta	<p style="text-align: center;"><b>Per le lavorazioni sottoindicate è prevista la possibilità di esecuzione contemporanea purchè non nel medesimo fabbricato. Il Direttore dei Lavori e il Cordinatore per l'esecuzione dovranno verificare l'ottemperranza a tale disposizione.</b></p>
opere da idraulico	
opere da decoratore	
opere da muratore	
opere da fabbro	
opere da falegname	
opere da vetraio	