



Comune di TORINO
Provincia di TORINO

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA DEI
LUOGHI DI LAVORO ED INTERVENTI INTEGRATIVI C.P.I.
ANNO 2014

COMMITTENTE: VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA
DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

CANTIERE: EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI


DICHIARAZIONI DIRIGENTI SCOLASTICI IDIVIDUAZIONE
INTERFERENZE

Art. 26 D.Lgs. 81/08

TORINO, li 24 ottobre 2014


IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
(Geom. MASSIMO PEIRONE)

IL RESPONSABILE DEI LAVORI
DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
(Arch. ISABELLA QUINTO)



INDICE

Scuole Circostrizioni 1 centro - 3 - 4	Pag. 4
Scuole Circostrizioni 5 - 6	Pag. 44
Scuole Circostrizioni 1 crocetta - 7 - 8 Soggiorni Liguri	Pag. 94
Scuole Circostrizioni 2 - 9 - 10	Pag. 132



SCHEDA RISCHI EDIFICI SCOLASTICI



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

**Interventi di Manutenzione Straordinaria per la sicurezza e igiene dei
luoghi di lavoro ed interventi integrativi c.p.i - ANNO 2014**

**Dichiarazioni Dirigenti Scolastici Rischi da Interferenze ex art. 26 D.Lgs. 81/08
Scuole Circostrizioni 1 centro – 3 - 4**



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia municipale Via Servais 62 a

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi pesanti (car. portatori): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature didattiche, di cucina e di lavanderia.	8) Amianto: Si esclude presenza.
4) Elettrocità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.	
Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.	
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 29 + max. 4 addetti al servizio di ristorazione e altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBASINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia municipale Via Spoleto 5/2

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi pesanti (car. portatori): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature didattiche, di cucina e di lavanderia.	8) Amianto: Si esclude presenza.
4) Elettrocità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.	
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 16 + max. 4 addetti al servizio di ristorazione altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBASINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido D'infanzia Municipale Via Asinari di Barmezzo 23 - Tel. 011/447736

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli autospecifici:

1) Agenti biologici. Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni. Rischi non presenti.
2) Agenti chimici. Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi). Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro. Attrezzature didattiche, di cucina e di lavanderia.	8) Amianto. Non si hanno elementi di valutazione.
4) Elettricità. Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo. E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Esplorazione. Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol. E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
Breve descrizione delle attività presenti. Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 55; personale n° 22 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
R. A. CARBARI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia Municipale Via Medici 12 - Tel. 011/7495196

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli autospecifici:

1) Agenti biologici. Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni. Rischi non presenti.
2) Agenti chimici. Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi). Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro. Attrezzature didattiche, ludiche e di cucina.	8) Amianto. bonificato.
4) Elettricità. Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo. E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Esplorazione. Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol. E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.
Breve descrizione delle attività presenti. Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 23 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
R. A. CARBARI



CITTA' DI TORINO
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola Materna Municipale Via Carrera 23 - Tel. 011/7413109

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (Lava, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature didattiche, ludiche e di cucina.	8) Ambiente: L'edificio risulta bonificato nell'agosto 2004.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incedio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 2 fuori terra 1.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 100; personale n° 18 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale Via Asinari di Berozzo 23 Tel. 011/743894

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (Lava, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Ambiente: Attrezzature didattiche, ludiche e di cucina.	8) Ambiente: Non si hanno elementi di valutazione.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incedio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 3 fuori terra 2.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 15 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e max 4 addetti al servizio di pulizia e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia municipale Via Valgioie 10

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Asenni biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Asenni chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (tra. ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature didattiche, ludiche e di cucina.	8) Amianto: Corridoio 1° piano per pavimentazione, bagni al piano terreno per la presenza di tubazione di scarico con tratto fuso in cemento amianto - costringoi garage.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incedendio/Esplorazione: Non particolari rischi d'incendio.	10) Alcoli: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 4, fuori terra 3.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 75; personale n° 20 + max. 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE

Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia municipale Via Spoleto 5

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Asenni biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Asenni chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (tra. ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature didattiche, ludiche e di cucina.	8) Amianto: Si esclude presenza.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex L. 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incedendio/Esplorazione: Non particolari rischi d'incendio.	10) Alcoli: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 3 fuori terra 2.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 13 + max. 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE

Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia municipale Via Servais 62

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottoelencati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature didattiche, ludiche e di cucina.	8) Ambiente: Sospesa presenza nella tabaccone sala marciatore ascensore. Comignoli sul tetto piano.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Explosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola	
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.

Breve descrizione delle attività presenti:
Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni.
Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola.
Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 150; personale n° 39 + max 4 addetti al servizio di ristorazione o di altre ditte che prestano servizio presso la sede.

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia municipale "G. Aperti" Via Livorno 14

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottoelencati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature didattiche, ludiche e di cucina.	8) Ambiente: Comignoli sul tetto.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Explosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola	
	Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.

Breve descrizione delle attività presenti:
Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni.
Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola.
Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 75; personale n° 11 + max 4 persone addetti al servizio di ristorazione o di altre ditte che prestano servizio presso la sede.

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia municipale, Via Lessona 70

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottoposti:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature didattiche, ludiche e di cucina.	8) Amianto: Non si hanno elementi di valutazione.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Esposizione: Non particolari rischi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 2 fuori terra 1.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolto ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 125; personale n° 14 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE

Dr. A. CARBARI

EDIFICIO: PALESTRA CALVINO VIA DUCHINOSSOLA, 54 - TORINO 011.724696

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Ordinaria degli edifici scolastici di proprietà del Comune di ogni ordine e grado. Anno 2009. Circolazione 4. Comunicazione ai sensi art.26 D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre quelli specificati:


1) Agenti biologici: //	6) Rumore/Vibrazioni: Valutazione rischio trascurabile.
2) Agenti chimici: Presente nei comuni prodotti di pulizia. Valutazione rischio lieve.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, campanti): //
3) Attrezzature di lavoro: Manuali o alimentato da energia elettrica di rete.	8) Amianto: Presente nei comignoli e nel vano ascensore dell'edificio.
4) Elettricità: Impianto dotato di certificazione L.48/90.	9) Interferenze: //
5) Incendio/Esposizione: In possesso di Cpr ma in attesa di rinnovo dello stesso.	10) //
Breve descrizione delle attività presenti: Attività didattica con alunni dai 6 agli 11 anni.	

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Torino 11 febbraio 2010

UFFICIO SERVIZI DI LAVORO
Giovanna Temavasio



EDIFICIO: CALVINO VAZINAGLIA, 41 - TORINO 011.724696

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Ordinaria degli edifici scolastici di proprietà del Comune di ogni ordine e grado. Anno 2009. Circoazione 4. Comunicazione ai sensi art.26 D.Lgs 81/03 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.


I rischi nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività uffici/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico; oltre quelli specificati:

1) Agenti biologici	6) Rumore/Vibrazioni Valutazione rischio trascurabile
2) Agenti chimici: Presente nei comuni prodotti di pulizia. Valutazione rischio lieve.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cantieristi):
3) Attrezzature di lavoro: Manuali o alimentati da energia elettrica di rete.	8) Ambiente: Nel congnoli e nelle tubazioni di ventilazione del vano ascensore.
4) Elettricità: Impianto dotato di dichiarazione di conformità L.46/00.	9) Interferenze
5) Incendio/Esposizione in possesso di CPI ma in attesa di rinnovo dello stesso.	10)

Breve descrizione delle attività presenti:
Attività didattica con alunni dai 6 agli 11 anni.

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Torino, 11 febbraio 2010

EDIFICIO: ARMSTRONG CORSO MONTEGRAPPA 91 - TORINO 011.7497794

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Ordinaria degli edifici scolastici di proprietà del Comune di ogni ordine e grado. Anno 2009. Circoazione 4. Comunicazione ai sensi art.26 D.Lgs 81/03 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.


I rischi nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico; oltre quelli specificati:

1) Agenti biologici	6) Rumore/Vibrazioni Valutazione rischio trascurabile
2) Agenti chimici: Presente nei comuni prodotti di pulizia. Valutazione rischio lieve.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cantieristi):
3) Attrezzature di lavoro: Manuali o alimentati da energia elettrica di rete.	8) Ambiente: Edificio bonificato.
4) Elettricità: Impianto dotato di certificazione di conformità L.46/00. Sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria per i quali si è in attesa di certificazione.	9) Interferenze
5) Incendio/Esposizione: Non è presente CPI, valutazione rischio medio.	10)

Breve descrizione delle attività presenti:
Attività didattica con alunni dai 6 agli 11 anni.

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Torino, 11 febbraio 2010.



Studio Tecnico Ing. Paolo PIERI
INGEGNERIA - TECNOLOGIA - SICUREZZA

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI RISCHI - Generale			
SCUOLA PIEVE	DATA 18-09-09	SOPR. N. 01	
M: S.I. via Fossano			
A: RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura amministrativa)			
	Assenza di rischio di esposizione	Presenza di esposizione nei limiti normali	Presenza di un rischio di esposizione
A1. STRUTTURALI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A2. MECCANICI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A3. ELETTRICI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A4. INGENDIRIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A5. SOSTANZE PERICOLOSE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NOTE GENERALI: 1.			
2.			
B: RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)			
	Assenza di rischio di esposizione	Presenza di esposizione nei limiti normali	Presenza di un rischio di esposizione
B1. AGENTI CHIMICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
B2. AGENTI FISICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
B3. AGENTI BIOLOGICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NOTE GENERALI:			
C: RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE			
	Assenza di rischio di esposizione	Presenza di esposizione nei limiti normali	Presenza di un rischio di esposizione
C1. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C2. FATTORI PSICOLOGICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C3. FATTORI ERGONOMICI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C4. CONDIZIONI DI LAVORO DIFFICILI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NOTE GENERALI: 1.			



CITTA' DI TORINO
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia municipale Via Bardonecchia 36

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/segreteria con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Numero/Avvisazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (scriv. ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: attrezzature specifiche per cucium, attrezzature per lavanderia e idriche.	8) Amianto: Si esclude presenza.
4) Elettrici: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare i tutti i locali
5) Incendio/esplosione: Non particolari, carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età comprese dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 40; personale n° 20 + max. 4 addetti al servizio di ristorazione e altre ditte che prestatano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Ing. A. GARRAVINI



CITTA' DI TORINO
 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia municipale Via Beaumont 58

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici. Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni. Rischi non presenti.
2) Agenti chimici. Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (era, ponteggi). Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro. attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e ludiche	8) Ambiente. Non si hanno elementi di valutazione.
4) Elettricità. Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Rumo passivo. E' vietato fumare i tutti i locali
5) Incendio/Esplorazione. Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcoli. E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.
<p>Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 60; personale n° 20 + max. 4 addetti al servizio di ristorazione e altre ditte che prestano servizio presso la sede.</p>	

IL DIRETTORE
 Dr. A. GARZARINI



CITTA' DI TORINO
 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia municipale Via Braccini 75

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici. Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni. Rischi non presenti.
2) Agenti chimici. Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (era, ponteggi). Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro. attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e ludiche	8) Ambiente. Bonificato.
4) Elettricità. Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Rumo passivo. E' vietato fumare i tutti i locali
5) Incendio/Esplorazione. Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcoli. E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2. Il nido occupa i locali al primo piano e al piano seminterrato cucina, lavanderia e spogliatoio.
<p>Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 120; personale n° 34 comunali + max. 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.</p>	

IL DIRETTORE
 Dr. A. GARZARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola d'infanzia municipale Via Brissogne 39.

Objetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici. Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni. Rischi non presenti.
2) Agenti chimici. Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (ora, pentole). Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro. Attrezzature specifiche per cucina e ludiche	8) Amianto. Bonificato.
4) Elettricità. Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo. E' vietato fumare i tutti i locali
5) Incendio/esplosione. Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol. E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche. Interferenze Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 150; personale rt. 24 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
DRA. GABBARDI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola d'infanzia municipale Via Collegno 65

Objetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici. Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni. Rischi non presenti.
2) Agenti chimici. Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (ora, pentole). Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro. Attrezzature specifiche per cucina e ludiche	8) Amianto. Tubazione in cartona. Richiesto campionario massivo per coniglioli e pilastri esterni per scoperta presenza.
4) Elettricità. Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo. E' vietato fumare i tutti i locali
5) Incendio/esplosione. Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol. E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche. Interferenze Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 2 fuori terra 1.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 145; personale n° 20 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
DRA. GABBARDI



CITTA' DI TORINO
 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola d'infanzia municipale Via Fattori 113

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio mediante essentomatiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (ora, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: attrezzature specifiche per cucina e ludiche	8) Amianto: Si esclude presenza.
4) Elettrociti: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche. Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 2 fuori terra 1.

Breve descrizione delle attività presenti:
 Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni.
 Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola
 Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 100; personale n° 18 + max. 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.

IL DIRETTORE
 Dr. A. GARBARI



CITTA' DI TORINO
 DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: CENTRO MULTIMEDIALE di consultazione pedagogica C.so Francis 285

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Nessuna.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (ora, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Computer e fotocopiatrici.	8) Amianto: Bonificato.
4) Elettrociti: Impianto conforme alla ex L. 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare i tutti i locali
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche. Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.

Breve descrizione delle attività presenti:
 Nell'edificio attività consulenza ed informazione multimediale rivolta ad insegnanti.
 Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 90.

IL DIRETTORE
 Dr. A. GARBARI

Torino
 Pasquale Giorgetti



CITTA' DI TORINO

Torino,

SCUOLA "NEAIA ALBERTI"
VIA TOLMIANO, 40
10144 - TORINO

Edificio: Scuola Media Alberti - Via Tolmino, 40
Oggetto: Lavori di Ordinaria Manutenzione per interventi di sicurezza su componenti edili degli edifici scolastici comunali della Città: Anno 2009 Lotto 1.
Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'uffici/aula con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: MODERATO

2) Agenti chimici: BASSO PER LA SICUREZZA E BENESSERE PER LA SALUTE

3) Altrezature di lavoro: NON ALLUVANTE

4) Elettricità: NON ALLUVANTE PER VIUZZO CONDUCE

5) Incendio / Esplosione: NESSO (ART. 10.03.18)

Breve descrizione delle attività presenti: ATTIVITA' INATTECA CON PRESSIONE AI RISKI

Allegati: _____

6) Rumore / Vibrazioni: NON ALLUVANTE

7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cariponte): /

8) Agenti: PRESSIONE DI ALLUVANTE SOTTO ALTA DI TORINIO RISKI CON ATTIVITA' AI RISKI

9) Interferenze: /

10) _____

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro

AGENTE SCOLASTICA
Nina Beretta

Torino
Passaport Gherhar

Via Bazzani, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4426157 - fax. 011 4426177 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

Torino,

SCUOLA "NEAIA ALBERTI"
VIA TOLMIANO, 40
10144 - TORINO

Edificio: Scuola Media Alberti - Via Tolmino, 40
Oggetto: Lavori di Ordinaria Manutenzione per interventi di sicurezza su componenti edili degli edifici scolastici comunali della Città: Anno 2009 Lotto 1.
Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'uffici/aula con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: MODERATO

2) Agenti chimici: BASSO PER LA SICUREZZA E BENESSERE PER LA SALUTE

3) Altrezature di lavoro: NON ALLUVANTE

4) Elettricità: NON ALLUVANTE PER VIUZZO CONDUCE

5) Incendio / Esplosione: NESSO (ART. 10.03.18)

Breve descrizione delle attività presenti: ATTIVITA' INATTECA CON PRESSIONE AI RISKI

Allegati: _____

6) Rumore / Vibrazioni: NON ALLUVANTE

7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cariponte): /

8) Agenti: PRESSIONE DI ALLUVANTE SOTTO ALTA DI TORINIO RISKI CON ATTIVITA' AI RISKI

9) Interferenze: /

10) _____

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro

AGENTE SCOLASTICA
Nina Beretta

Torino
Passaport Gherhar

Via Bazzani, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4426157 - fax. 011 4426177 - www.comune.torino.it

Questo documento può essere inoltrato a quattri devono, in regime di appalto o subappalto, eseguire lavorazioni o opere all'interno della scuola. I dati sono utili per la stesura del D.U.V.R.I. Il documento di valutazione dei rischi considera anche ulteriori rischi, come previsto dalla normativa, specifici per la mansione svolta dal personale all'interno della scuola o relativi alla struttura.

SCUOLA MEDIA DROVEYI
Via Bardonecchia 34
10139 Torino

Oggetto : estratto della valutazione dei rischi presenti nell'Istituto

Orario di apertura dell'Istituto:
con presenza di allievi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00
con soli adulti dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 18:00
salvo prolungamenti per ritorni.

RISCHIO BIOLOGICO: Le attività che si svolgono all'interno della scuola non comportano la manipolazione di agenti biologici che rientrano tra quelle elencate nell'allegato XI.VI al D.Lgs. 81/08. Una possibile esposizione ad agenti biologici potrebbe derivare dalla presenza simultanea di più persone all'interno dell'edificio. Non si ritiene dover considerare la presenza di Radon. Per l'abbattimento dell'eventuale presenza di Radon si applicano sistematiche procedure di aerazione di tutti i locali interni e non.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
RISCHIO CHIMICO: Le attività che si svolgono nella scuola non prevedono l'utilizzo di prodotti cancerogeni R45 e/o R 49. Uso di normali prodotti di pulizia, oltre alla presenza di minimi quantitativi ad uso didattico presenti nel laboratorio di chimica.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
RISCHIO POLVERI: ASSENTE	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
RISCHIO LUOGHI DI LAVORO: UFFICI e LAB. INFORMATICA Rischi relativi ad interruzione di corrente improvvisa, cadute di tensione allagamenti	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
RISCHIO LUOGHI DI LAVORO: MENSA Presenza di allievi durante le operazioni di carico/scarico merci. Prevedere le operazioni esclusivamente a corfile libero e corridoi sgombrati da utenti della scuola.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
RISCHIO ATTREZZATURE: In scuola si utilizzano esclusivamente VDT in particolari locali	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

opportunitamente individuati (uffici o laboratori)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI: Nell'edificio non si raggiungono livelli di rumorosità tali da ritenere il rischio significativo (prestare attenzione durante gli intervalli al chiuso, la mensa, i giochi in palestra). Si richiede di non eseguire lavorazioni che comportino la misurazione durante le ore di utilizzo della struttura	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

RISCHIO INCENDIO/ESPLOSIONE: Nell'edificio sono individuati alcuni locali in cui è conservato materiale a rischio incendio (archivi). L'edificio è dotato di impianti antincendio. Area centrale termica.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
RISCHIO AMIANTO: Assente	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI: Le attività che si svolgono nella scuola non comportano alcun rischio derivante da radiazioni ionizzanti. Assente	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
RISCHIO ELETTRICO: Presente in quanto non disponiamo delle certificazioni ai sensi della L. 48/90	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
RISCHIO PERSONE PRESENTI: la sede ospita allievi classificati come "minori". In quanto tali esiste il rischio di presenza improvvisa presso l'area oggetto dell'appalto. Si danno indicazioni precise di attenzione alla delimitazione dell'area oggetto dell'appalto. Attenzione alla presenza di persone non autorizzate. Interrompere i lavori	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
RISCHIO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Questo documento può essere inoltrato a quanti devono, in regime di appalto o subappalto, eseguire lavorazioni o operare all'interno della scuola. I dati sono utili per la stesura del D.U.V.R. Il documento di valutazione dei rischi considera anche ulteriori rischi, come previsto dalla normativa, specifici per la mansione svolta dal personale all'interno della scuola o relativi alla struttura.

C.T.F. DROVETTI D.S. 3
Via Vigone 63
10139 Torino

Oggetto : estratto della valutazione dei rischi presenti nell'Istituto

Orario di apertura dell'Istituto:
con presenza di allievi: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 22:00
con soli adulti: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 22:15

RISCHIO BIOLOGICO: Le attività che si svolgono all'interno della scuola non comportano la manipolazione di agenti biologici che rientrano tra quelle elencate nell'allegato XLVI al D.Lgs. 81/08. Una possibile esposizione ad agenti biologici potrebbe derivare dalla presenza simultanea di più persone all'interno dell'edificio. Non si ritiene dover considerare la presenza di Radon. Per l'abbattimento dell'eventuale presenza di Radon si applicano sistematiche procedure di aerazione di tutti i locali interrati o non.	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
RISCHIO CHIMICO: Le attività che si svolgono nella scuola non prevedono l'utilizzo di prodotti cancerogeni R45 e/o R 49. Uso di normali prodotti di pulizia, oltre alla presenza di minimi quantitativi ad uso didattico presenti nel laboratorio di chimica.	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
RISCHIO POLVERI: ASSENTE	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
RISCHIO LUOGHI DI LAVORO: UFFICI o LAB. INFORMATICA Rischi relativi ad interruzione di corrente improvvisi, caduta di tensione allagamenti	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
RISCHIO LUOGHI DI LAVORO: MENSA Presenza di allievi durante le operazioni di carico/scarico merci. Prevedere le operazioni esclusivamente a cortile libero e corridoi sgombri da uteriti della scuola.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
RISCHIO ATTREZZATURE: In scuola si utilizzano esclusivamente VDT in particolari locali	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

opportunitamente individuati (uffici e laboratori)		
RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI: Nell'edificio non si raggiungono livelli di rumorosità tali da ritenere il rischio significativo (prestare attenzione durante gli intervalli al chiuso, la mensa, i giochi in palestra). Si richiede di non eseguire lavorazioni che comportino la misurazione durante le ore di utilizzo della struttura	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

RISCHIO INCENDIO/ESPLOSIONE: Nell'edificio sono individuati alcuni locali in cui è conservato materiale a rischio incendio (archivi). L'edificio è dotato di impianti antincendio. Area centrale termica.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
RISCHIO AMIANTO: Assente	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI: Le attività che si svolgono nella scuola non comportano alcun rischio derivante da radiazioni ionizzanti Assente	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
RISCHIO ELETTRICO: Presente in quanto non disponiamo delle certificazioni ai sensi della L. 48/90	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
RISCHIO PERSONE PRESENTI: la sede ospita allievi classificati come "minori". In quanto tali esiste il rischio di presenza improvvisa presso l'area oggetto dell'appalto. Si danno indicazioni precise di attenzione alla delimitazione dell'area oggetto dell'appalto. Attenzione alla presenza di persone non autorizzate. Interrompere i lavori	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
RISCHIO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO



CITTA' DI TORINO

Torino, 12/02/2010
DIREZIONE D'AREA VI
SCUOLA ELEMENTARE TOSCANINI
VIA TOFFANE N.28
10144 TORINO

Edificio: SCUOLA ELEMENTARE TOSCANINI - VIA TOFFANE N.28
Oggetto Lavori di Ordinanza Manutenzione per interventi di sicurezza su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città Anno 2009 Lotto 1.
Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: POTENZIALI RISCHI RELATIVI AL SEVERI TUMORI

2) Agenti chimici: PRESENZA DI FUMI DI USO DOMESTICO PER LA PULIZIA LOCALI

3) Attrezzature di lavoro: CAROTTERE NEGLI VEICOLI E LAVORI DI MANUTENZIONE IN LOCALI

4) Elettricità: MANIPOLAZIONE DI CAVI ELETTRICI IN LOCALI

5) Incendio/Esposizione: PRESENZA DI RISCHI DI INCENDIO

Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IN LOCALI E LABORATORI
ATTIVITA' DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE NEGLI VEICOLI

Allegati:

6) Rumore / Vibrazioni:

7) Carichi sospesi (grn, ponteggi, carroponti):

8) Ambiente: MANIPOLAZIONE DI CAVI ELETTRICI IN LOCALI


9) Interferenze: MANIPOLAZIONE DI CAVI ELETTRICI IN LOCALI

10) Sostanze pericolose: MANIPOLAZIONE DI CAVI ELETTRICI IN LOCALI

Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IN LOCALI E LABORATORI
ATTIVITA' DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE NEGLI VEICOLI

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Torino
Pignatelli

Via Bazzani, 4 - 10152 Torino - tel. 011 426167 - fax 011 426177 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

Torino, 12/02/2010
DIREZIONE D'AREA VI
SCUOLA ELEMENTARE TOSCANINI
VIA TOFFANE N.28
10144 TORINO

Edificio: SCUOLA NA TELARA VIA DELLE ANI N.25
Oggetto Lavori di Ordinanza Manutenzione per interventi di sicurezza su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città Anno 2009 Lotto 1.
Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: POTENZIALI RISCHI RELATIVI AL SEVERI TUMORI

2) Agenti chimici: PRESENZA DI FUMI DI USO DOMESTICO PER LA PULIZIA LOCALI

3) Attrezzature di lavoro: CAROTTERE NEGLI VEICOLI E LAVORI DI MANUTENZIONE IN LOCALI

4) Elettricità: MANIPOLAZIONE DI CAVI ELETTRICI IN LOCALI

5) Incendio/Esposizione: PRESENZA DI RISCHI DI INCENDIO

Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IN LOCALI E LABORATORI
ATTIVITA' DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE NEGLI VEICOLI

Allegati:

6) Rumore / Vibrazioni:

7) Carichi sospesi (grn, ponteggi, carroponti):

8) Ambiente: MANIPOLAZIONE DI CAVI ELETTRICI IN LOCALI


9) Interferenze: MANIPOLAZIONE DI CAVI ELETTRICI IN LOCALI

10) Sostanze pericolose: MANIPOLAZIONE DI CAVI ELETTRICI IN LOCALI

Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IN LOCALI E LABORATORI
ATTIVITA' DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE NEGLI VEICOLI

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Torino
Pignatelli

Via Bazzani, 4 - 10152 Torino - tel. 011 426167 - fax 011 426177 - www.comune.torino.it

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"FERDINANDO ALBERTONI"
Piazzale Martini 40/A - 10121 TORINO
Tel. 011/2645105 - 011/2645107

IL DIRIGENTE
Giancarlo Crotti
15/10/2009

Il presente verbale serve per prendere atto di una normale attività di attività curata con regolarità
anche fornendo i relativi dati a questi servizi.

1) Agenti biologi: Potenziale rischio biologico nei servizi igienici	6) Rinnoceri / Vibrazioni: III
2) Agenti chimici: Prodotti chimici di pulizia di tipo domestico	7) Cattoli sospesi (grm, ponteggi, carrozzone) III
3) Attrezzature di lavoro: - PC nei laboratori specifici - Attrezzature di pulizia Elettrodomestici Luminari a led Luminari a neon	8) Antisettici: Non presenti
4) Incendio / Esplosione: Altrimenti il rischio è considerato imprevedibile e sotto controllo servizi igiene	9) Interferenze: Possibili interferenze con le attività alumni e interventi di G. I. per attività esseri umani o sensi speciali di grandi spazi 7/30/18/30 Attività di pulizia 7/30/30 Pre-attività 3/40/9 Entrata alunni e disabili 10/30/11 Rinnoceri 12/13/45 Referenze illuminazione o uscita per il pranzo 14/14/30 Ritorno alunni e personale 12/30/15 Rinnoceri (GIUNTA) 16/15/16/45 Uscita scuola 16/45/17/45 Uscita post scuola 17/45/18/45 Uscita corsi extrascolastici 18/30/19/30 Uscita personale - Entrata istitutori o utenti corsi serali 21/22/30 Uscita istruttori e tecnici

Per le descrizioni delle attività e per i procedi
attività in aula, locali attrezzati, corridoi,
laboratori, cantine
Uscita/entrata alunni e personale
Ingresso o labbratori serali
Uso di locali di servizio, servizi igienici


Relazione
Attività amministrative e di movimento
di prof. Mc.
Pubblica da parte del Dirigente Scolastico
Indirizzo: Piazzale Martini 40/A - 10121 TORINO
Tel. 011/2645105 - 011/2645107

La presente relazione ha lo scopo di descrivere la
permanenza e l'attività di interazione fra le varie attività è indispensabile che il Settore univo
della Direzione scolastica, con congruo anticipo rispetto all'avvio dei lavori, sia cronoprogramma
dettagliato degli interventi previsti con la descrizione dei medesimi, i tempi e i locali interessati per valutare
l'eventuale compatimentazione e concordare i momenti più opportuni per l'attuazione delle diverse
operazioni.

Torino, 9 ottobre 2009



[Signature]



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
 "MILIONE S. IGARE"
 Via Berta n. 15 - TORINO
 Tel. 011/26.418.514 - Fax 011/26.418.515

Autorità Scuola Mezzetta "BERTA" Via Berta n. 15 Torino
 Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria in edifici scolastici sita nella Circostrazione 3. Dal 1° gennaio 2009:
 - manutenzione al n. 106 D.L. 57/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e nei rischi derivanti
 - manutenzione ordinaria in edifici scolastici sita nella Circostrazione 3.
 - manutenzione ordinaria in edifici scolastici sita nella Circostrazione 3.
 - manutenzione ordinaria in edifici scolastici sita nella Circostrazione 3.

I usi previsti nell'edificio sono in generale quelli ammessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale
 affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

- 1) Agenti biologici:
 - Potenziale rischio biologico nei servizi igienici
 - 2) Agenti chimici:
 - Prodotti chimici di pulizia di tipo domestico
 - 3) Attrezzature di lavoro:
 - PC nei laboratori specifici
 - Attrezzature di pulizia
 - 4) Eletticità:
 - Impianti elettrici
 - 5) Incendio / Esplosione:
 - Attività a rischio incendio medio
 - Impianti adiabate gas zona cucina
 - scottolte infospazio
 - 6) Rumore / Vibrazioni:
 III
 - 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte)
 III
 - 8) Amianto:
 - Non presente
 - 9) Interferenze:
 Possibili interferenze durante entrata/uscita alunni o istruttori. Gli interventi dovranno essere limitati o sospesi negli orari specifici
 7,30/18,30 Attività didattica
 7,30/8,30 Pre-scuola
 8,30/9 Escorta alunni e disabili
 10,30/11 Riferazione
 12/13,45 Riferazione a tornazione o uscita per il pranzo
 14/14,30 Ritorno alunni o personale
 12,30/15 Riferazione (turni)
 16,15/16,45 Uscita scuola
 16,45/17,45 Uscita post-scuola
 17,45/18,15 Uscita corsi extrascolastici
 18,15/19,15 Uscita personale - rientro/esterno o utenti
- Breve descrizione delle attività presenti:
 - Attività in aula, locali adibiti, cortina,
 - palestre, cortile
 - Uscite/entrate in orari variabili per visite a mensa o laboratori esterni
 - Uso di locali di servizio servizi igienici e

Per minimizzare i rischi di interferenza fra le varie attività è indispensabile che codesto Sottosegretario a questa Direzione scolastica, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori, in cronoprogramma dettagliato degli interventi previsti con la descrizione dei medesimi, i tempi e i locali interessati per valutare l'eventuale contropartizione o concordare i momenti più opportuni per l'effettuazione delle diverse operazioni.

Per minimizzare i rischi di interferenza fra le varie attività è indispensabile che codesto Sottosegretario a questa Direzione scolastica, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori, in cronoprogramma dettagliato degli interventi previsti con la descrizione dei medesimi, i tempi e i locali interessati per valutare l'eventuale contropartizione o concordare i momenti più opportuni per l'effettuazione delle diverse operazioni.

Torino, 9 ottobre 2009



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"EMILIO SALGAR"
 Via Insediamento 89A - 1004 TORINO
 Tel. 011.375.915 - 011.355.5157
 Fax 011.366.488 E-mail: d@tin.it

Al Dirigente
 Settore Edilizia Scolastica
 Manutenzione
 Via Bazzani, 4
 10152 Torino

Edificio Scuola Materna "TOLMINO" Via Tolmino n. 30 Torino

I fiscali presentati nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:
 Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria in edificio scolastico all'indir. Chioscristiano 3, Lotto 3, Anno 2009
 Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs. 31/03 sui rischi specifici presenti nell'impianto di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

- 1) Agenti biologici:
 Potenziale rischio biologico nei servizi igienici
- 2) Agenti chimici:
 Prodotti chimici di pulizia di tipo domestico
- 3) Attrezzature di lavoro:
 - PC nei laboratori specifici
 - Attrezzature di pulizia
- 4) Elettricità:
 Impianti elettrici
- 5) Incendio / Esplosione:
 Attività a rischio incendio medio
 Impianti adibiti alla gas zona cucina scuole infanzia
- 6) Rumore / Vibrazioni:
 III
- 7) Cambioli sospesi (gru, ponteggi, carroponte)
 III
- 8) Ambiente:
 Non presente
- 9) Interferenze:
 Possibili sovrapposizioni durante entrata/uscita alunni o intervalli. Gli interventi dovranno essere limitati o sospesi negli orari specificati:
 7.30/18.30 Attività didattica
 8.30/9.30 Break alunni e disabili
 10.30/11.30 Ricreazione
 12/13.45 Refezione a turnazione o uscita per il pranzo
 14/14.30 Ritorno alunni e personale
 12.30/15 Ricreazione (turni)
 16.15/16.45 Uscita scuola
 16.45/17.45 Uscita post scuola
 17.45/18.15 Uscita cors. extrascolastici
 18.15/19.15 Uscita personale - interno/esterno o usanti

Breve descrizione delle attività presenti:
 - Attività in aula, locali attrezzati, corridoi, palestra, cortile
 - Uscite/entrato in orari variabili per visite a musei e laboratori esterni
 - Uso di locali di servizio: servizi igienici e

Refettorio
 Attività amministrative e di ricevimento del pubblico

- Pratica da parte dei collaboratori scolastici
- Entrate/uscite del personale differenziate in più turni
- Colloqui o riunioni pluridisciplinari con genitori e personale esterno
- Attività sportiva e laboratori didattici con personale interno ed esterno
- Movimento furgone mensa per carico/scarico derrate alimentari (comunicanza del Comune) e altri fornitori (episodici).

Per minimizzare i rischi di interferenza fra le varie attività è indispensabile che codesto Settore invii a questa Direzione scolastica, con congruo anticipo rispetto all'avvio dei lavori, un cronoprogramma dettagliato degli interventi previsti con la descrizione dei medesimi, i tempi e i locali interessati per valutare l'eventuale compartimentazione o concordare i momenti più opportuni per l'effettuazione delle diverse operazioni.

Torino, 9 ottobre 2009





CITTA' DI TORINO

CIRC 3 MANCINI
FRANCIONI

ho

DIREZIONE DIDATTICA "V. ALFIERI"
Via Palmieri 53 - 10123 TORINO
Tel. 011/4476154 - Fax 011/4476164
C.F. 80091170011
E-mail: didattica@comune.torino.it

Torino, 9/2/10

SCUOLA Oggetto di indirizzo "Alfieri"
VIA Palmieri 53

Esatto:
Oggetto Lavori di Ordinanza Manutenzione per interventi di sicurezza su componenti edili degli edifici scolastici comunali della Città, Anno 2009-Lotto 1.
Comunicazioni ai sensi art. 26 - D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventi a sé affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospedificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
2) Agenti chimici: Prodotti chimici di pulizia (tipo uso casalingo)	7) Carichi scoppiati (gru, ponteggi, carroponte):
3) Altre attrezzature di lavoro:	8) Ambiente:
9) Elettricità: Pannello sala informatica	9) Inesistenze Presenza delle cadute nelle scale d'androne
5) Incendio / Esplosione Rischio incendio medio	10) Manto di fumo nei locali scolastici
Breve descrizione delle attività presenti: Attività scolastica; presenti: Insegnanti, Collaboratori, Personale di Segreteria, alunni.	
Allegati:	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione del presente contratto.

Dr. Carlo Scorsone



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia municipale "Il Melograno" Via S. Chiara 12 - Tel. 011/4360334

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospedificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie cammionistiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischio non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi scoppiati (gru, ponteggi): Rischio non presenti.
3) Altre attrezzature di lavoro: Ludiche, di cucina e di lavanderia.	8) Ambiente: Non si hanno elementi di valutazione.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Explosione: Non particolari rischi d'incendio.	10) Alcoli: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 4, fuori terra 3.
	Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 37; personale n° 14 + max. 4 addetti al servizio di ristorazione e altre ditte che prestano servizio presso la sede.

IL DIRETTORE
Dr. Aldo Garbarini

Torino
Prestini Gian-Mar



CITTA' DI TORINO
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia municipale Via Giulio 30 a Tel. 0114425373

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 31/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie zoonotiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Ludiche, da cucina e da lavanderia.	8) Ambienti: Bonificati.
4) Elettricità: Impianto conforme alla L. 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Inneschi/Esplorazioni: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani: 2, fuori terra 1. Il nido occupa alcuni locali al piano rialzato.

Breve descrizione delle attività presenti:
Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni.
Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola.
Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 60; personale n° 20 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e altre ditte che prestano servizio presso la sede.

IL DIRETTORE
(Det. Aldo Garbarini)

Torino
Passioni Lines Fax



CITTA' DI TORINO
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia Municipale Piazza Cavour 14 Tel. 0114439190

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 31/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie zoonotiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Ludiche, per cucina e per lavanderia.	8) Ambienti: Bonificati.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Inneschi/Esplorazioni: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato e muratura Piani: 4, fuori terra 3. Il nido occupa i locali al I piano, al piano terreno e al piano interrato con cucina, lavanderia e spogliatoio.

Breve descrizione delle attività presenti:
Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni.
Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola.
Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 150; personale n° 30 comunali + max 4 addetti al servizio di ristorazione e altre ditte che prestano servizio presso la sede.

IL DIRETTORE
(Det. Aldo Garbarini)

Torino
Passioni Lines Fax



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia municipale - Via Maria Vittoria 39 -

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 51/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/ scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Numero/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (ora, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Ludiche, di cucina e di lavanderia.	8) Ambienti: E' in corso indagine per sospetta presenza pavimenti.
4) Elettricità: Impianto conforme alla L. 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Inneschi/Esplorazione: Non particolari rischi d'incendio.	10) Alcoli: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in muratura. Piani 5, fuori terra 4.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 60; personale n° 18 e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
(Dott. Aldo Garbarini)

Torino
Passioni lives-ken



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola d'infanzia municipale Via Giulio 30

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 51/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/ scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Numero/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (ora, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Ludiche e di cucina.	8) Ambienti: Edificio bonificato.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Inneschi/Esplorazione: Non particolari rischi d'incendio.	10) Alcoli: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in muratura. Piani 2, fuori terra 1.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 anni ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti 40; 14 personale + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
(Dott. Aldo Garbarini)



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia municipale Via Piazza 2

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/tecnica con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Agenti meccanici: Lubrificazione di lavoro. Ladiche e di cucina.	8) Amianto: Se ne esclude la presenza.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Rumore passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola	
Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.	
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 anni ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 74; personale n° 14 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia municipale Bertola 56

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/tecnica con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Agenti meccanici: Lubrificazione di lavoro. Ladiche e di cucina.	8) Amianto: Tutti i locali dell'edificio per la presenza di pareti/pannelli contenenti amianto
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Rumore passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola	
Struttura in cemento armato. Piani 1, fuori terra 1.	
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 anni ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 9 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

Torino.

C.R.E.S.

DIREZIONE DIDATTICA
 PEROTTI
 VIA TORANE 22
 10141 TORINO

Edificio: SIMI SUCC. MARTIANO VIA MARSIGLI 25

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici derivanti dalle interazioni fra le diverse attività.

Comunicazioni ai sensi art. 28, D.Lgs 47/03 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interazioni fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli commessi ad una normale attività d'ufficiatura, con un eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:		6) Rumore / Vibrazioni:	
2) Agenti chimici:		7) Carichi eccessivi (gru, ponteggi, carroponte)	
3) Attrezzature di lavoro:		8) Ambiente:	
4) Elettricità:		9) Interferenze:	
5) Incendio / Esplosione:		10)	

Breve descrizione delle attività presenti:
 ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro



Via Bazzi 4 - 10152 Torino - tel. 011 4426187 / 6257 - fax +39 011 4426177

CITTA' DI TORINO

Torino, 24.08.2010
 SOCIETA' STEIN STRATHE - Torino - Via Reul
 Via C.so Martini 6 - 10141 Torino
 Soccorso S.p.A.

Edificio: **SOCIETA' STEIN STRATHE**

Oggetto: Lavori di Ordinaria Manutenzione per interventi di sicurezza su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della Citta. Anno 2009. Lotto 1.

Comunicazioni ai sensi art. 28, D.Lgs 47/03 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interazioni fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli commessi ad una normale attività d'ufficiatura con un eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:		6) Rumore / Vibrazioni:	
2) Agenti chimici:		7) Carichi eccessivi (gru, ponteggi, carroponte):	
3) Attrezzature di lavoro:		8) Ambiente:	
4) Elettricità:		9) Interferenze:	
5) Incendio / Esplosione:		10)	

Breve descrizione delle attività presenti:
 28 DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro

IL DIRIGENTE
 (art. 28 del D.Lgs. 47/03)



TORINO
 PEROTTI STEIN STRATHE

Via Bazzi, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4426187 - fax 011 4426177 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

Torino

DIREZIONE DIDATTICA
 PEROTTI
 VIA TOFANE 22
 10141 TORINO

Cmc 3

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

- 3 AGO 2011

ESAGIOR - SNS PEROTTI VIA TOFANE 22

Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 su rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.
 I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici
 //

2) Agenti chimici:
 presenti nei prodotti di pulizia custoditi in appositi locali

3) Attrezzature di lavoro:
 si usano nel refettorio gestito da ditta esterna che prepara i pasti degli alunni

4) Eletticità:
 impianto a norma.

5) Incendi/Esplosioni:
 centrale termica a metano. Materiale cartaceo presente in tutti i locali

6) Rumore/Vibrazioni:
 //

7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte)
 //

8) Amianto:
 //

9) Interferenze
 //

10) //

Breve descrizione delle attività presenti:
 attività didattica rivolta a bambini dai 3 ai 6 anni. Per l'anno scolastico 2011/2012 sono presenti 121 alunni, 12 docenti e circa 6 addetti del personale ATA e della Cucina responsabile del servizio di refezione scolastica

Allegati:
 //

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



[Signature]
 Resp. di lavoro

Torino 8 agosto 2011

DIREZIONE DIDATTICA
 MANZONI ALESSANDRO
 CORSO SYZZERA, 59
 10141 TORINO

Edificio: VIA BALME, 46
 Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi edili scolastici della città.

Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 su rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.
 I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:
 //

2) Agenti chimici:
 presenti nei prodotti di pulizia custoditi in appositi locali

3) Attrezzature di lavoro:
 si usano nel refettorio gestito da ditta esterna che prepara i pasti degli alunni

4) Eletticità:
 impianto a norma.

5) Incendi/Esplosioni:
 centrale termica a metano. Materiale cartaceo presente in tutti i locali

6) Rumore/Vibrazioni:
 //

7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte)
 //

8) Amianto:
 //

9) Interferenze
 //

Breve descrizione delle attività presenti:
 attività didattica rivolta a bambini dai 3 ai 6 anni. Per l'anno scolastico 2011/2012 sono presenti 121 alunni, 12 docenti e circa 6 addetti del personale ATA e della Cucina responsabile del servizio di refezione scolastica

Allegati:
 //

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.





CITTA DI TORINO

Torino, 01/08/2011

DIREZIONE DIDATTICA
NIGRA
VIA BIANZE 7
10143 TORINO

Edificio: SMI NIGRA VIA BIANZE 7


Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:		6) Rumore / Vibrazioni:	no
2) Agenti chimici:	nessuna d. pubblica	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):	no
3) Attrezzature di lavoro:	/	8) Arilanti:	bonificati
4) Eletticità:	impulso e scarica	9) Interferenze:	rumore
5) Incendio / Esplosione:	/	10)	
Breve descrizione delle attività presenti:			
attività di insegnamento gl.			
Allegati:			

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Bazzi 4 - 10152 Torino - tel. 011.442628076553380439.011.4426177



CITTA DI TORINO

Torino, 01/08/2011

DIREZIONE DIDATTICA
NIGRA
VIA BIANZE 7
10143 TORINO

Edificio: SMI SUCC. DE SANCTIS CORSO SVIZZERA 51


Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:	no	6) Rumore / Vibrazioni:	no
2) Agenti chimici:	nessuna d. pubblica	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):	no
3) Attrezzature di lavoro:	/	8) Arilanti:	bonificati
4) Eletticità:	impulso e scarica	9) Interferenze:	rumore
5) Incendio / Esplosione:	/	10)	
Breve descrizione delle attività presenti:			
attività di insegnamento suro			
Allegati:			

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Bazzi 4 - 10152 Torino - tel. 011.442628076553380439.011.4426177



CITTA' DI TORINO

Torino,

DIREZIONE DIDATTICA
SANI MELUCCI
VIA MELUCCI
10121 TORINO

Edificio: SANI MELUCCI VIA MELUCCI 3

Oggetto: Opere di ristrutturazione Oratorio e Sostanzando per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni di servizi art. 29, D.Lgs 47/00 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli comuni ad una normale attività edilizia/edilizia con eventuali interferenze anche relative al pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici: MODERATO

2) Agenti chimici: BASSO PER LA SICUREZZA
E IRRELEVANTE PER LA SALUTE

3) Agenti fisici: NON RILEVANTE

4) Esposizione: NON RILEVANTE PER
L'INTERO COMUNE

5) Incendio / Esplosione: MEIO (D.M. 03.70)

6) Descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' DI UFFICIO E
ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI MINORI

7) Rumore / Vibrazioni: NON RILEVANTE

8) Carichi esposti (tra, ponteggi, carichi):

9) Ambienti: NESSUNA DOCUMENTAZIONE

10) Interferenze:

11) ---

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Data di lavoro



Via Bacci 4 - 10162 Torino - tel. 011.4426260 / 0237 - fax +39.011.4426177



CITTA' DI TORINO

Torino,

DIREZIONE DIDATTICA
SANI MELUCCI
VIA MELUCCI
10121 TORINO

Edificio: SANI MELUCCI CORSO MATTEOTTI 9

Oggetto: Opere di ristrutturazione Oratorio e Sostanzando per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni di servizi art. 29, D.Lgs 47/00 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli comuni ad una normale attività edilizia/edilizia con eventuali interferenze anche relative al pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici: MODERATO

2) Agenti chimici: BASSO PER LA SICUREZZA
E IRRELEVANTE PER LA SALUTE

3) Agenti fisici: NON RILEVANTE

4) Esposizione: NON RILEVANTE PER
L'INTERO COMUNE

5) Incendio / Esplosione: MEIO (D.M. 03.70)

6) Descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI MINORI

7) Rumore / Vibrazioni: NON RILEVANTE

8) Carichi esposti (tra, ponteggi, carichi):

9) Ambienti: PRESENZA DI AMIANTO
SOSTANZA ANONIMIZZATA NEI
TERMINI DI LEGGE

10) Interferenze:

11) ---

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Data di lavoro



Via Bacci 4 - 10162 Torino - tel. 011.4426260 / 0237 - fax +39.011.4426177



CITTA' DI TORINO

Torino,

DIREZIONE DIDATTICA
PACINOTTI - BONCOMPAGNI
VIA VIDUA 1
10144 TORINO

Edificio: MATERNA VIA FOSSANO 8

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affollata anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici: SPERMATI ZOOZOOI RELATIVI AL SERVIZIO IGIENICI

2) Agenti chimici: PRESENZA DI PRODOTTI CHIMICI IN USO DOMESTICO PER LA PULIZIA DELLA SCUOLA

3) Attrezzature di lavoro: ATTREZZATURE DI PULIZIA - SCALE - FORNATI


4) Elettricità: IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA

5) Inquinamento / Esplosione: ATTIVITA' A RISCHIO IN UNO DEI LOCALI

Breve descrizione delle attività presenti: ATTIVITA' DIDATTICHE IN AULE E LABORATORI

Allegati: _____

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Buzzi 4 - 10152 Torino - tel. 011.4426280 / 8257 - fax +39.011.4426477



CITTA' DI TORINO

Torino,

DIREZIONE DIDATTICA
PACINOTTI - BONCOMPAGNI
VIA VIDUA 1
10144 TORINO

Edificio: SEL SUCC. DE FILIPPO VIA FOSSANO 16

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affollata anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici: POTENZIALI RISCHI RELATIVI AL SERVIZIO IGIENICI

2) Agenti chimici: PRESENZA DI PRODOTTI CHIMICI IN USO DOMESTICO PER LA PULIZIA DELLA SCUOLA

3) Attrezzature di lavoro: COMPLESSIVO INTERMEDIO/ATTREZZATURE DI PULIZIA - SCALE - FORNATI


4) Elettricità: IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA

5) Inquinamento / Esplosione: ATTIVITA' A RISCHIO IN UNO DEI LOCALI

Breve descrizione delle attività presenti: ATTIVITA' DIDATTICHE IN AULE E LABORATORI

Allegati: _____

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Buzzi 4 - 10152 Torino - tel. 011.4426280 / 8257 - fax +39.011.4426177



CITTA' DI TORINO

Torino, 25/08/2011

DIREZIONE DIDATTICA KING VIA GERMONO 4 10142 TORINO

Edificio: MATERNA KING VIA THURIES 11

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 47/03 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/lezionaria con eventuali affollamenti anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici: POSSIBILI RISCHI NEL SERVIZIO IGIENICO

2) Agenti chimici: PRESENZA DI PRODOTTI CHIMICI DI PULIZIA DI TIPO DOMESTICO

3) Attrezzature di lavoro: ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ATTREZZATURA DI PULIZIA DELLA COOPERATIVA NUOVA NERA CITTÀ

4) Elettricità: IMPIANTO ELETTRICO SCOLASTICO

5) Incendio / Esplosione: ATTIVITÀ RICREATIVE IN CORTELA

Breve descrizione delle attività presenti: ATTIVITÀ RICREATIVE IN CORTELA MANUTENZIONE E FALCIATURA DELL'ERBA DA PARTE DEL COMUNE ATTIVITÀ SCOLASTICHE

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Bozzi 4 - 10132 Torino - tel. 011.4426260 / 6267 - fax 439.011.4426177



CITTA' DI TORINO

Torino, 25/08/2011

DIREZIONE DIDATTICA KING VIA GERMONO 4 10142 TORINO

Edificio: SCL. KING VIA GERMONO 4

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 47/03 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/lezionaria con eventuali affollamenti anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici: POSSIBILI RISCHI NEL SERVIZIO IGIENICO

2) Agenti chimici: PRESENZA DI PRODOTTI CHIMICI DI PULIZIA DI TIPO DOMESTICO

3) Attrezzature di lavoro: ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ATTREZZATURA DI PULIZIA DELLA COOPERATIVA NUOVA NERA CITTÀ

4) Elettricità: IMPIANTO ELETTRICO SCOLASTICO

5) Incendio / Esplosione: ATTIVITÀ RICREATIVE IN CORTELA

Breve descrizione delle attività presenti: ATTIVITÀ RICREATIVE IN CORTELA MANUTENZIONE E FALCIATURA DELL'ERBA DA PARTE DEL COMUNE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E DUFFICIO

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Bozzi 4 - 10132 Torino - tel. 011.4426260 / 6267 - fax 439.011.4426177



CITTA' DI TORINO

Torino, 24/08/2014

DIREZIONE DIDATTICA "G. PACCHIOTTI"
SCUOLA DELL'INFANZIA "C.so Matteotti"
Corso Matteotti, N. 6
10100 TORINO (TO)

Edificio: SCUOLA DELL'INFANZIA "C.so Matteotti" - Corso Matteotti, N. 6 - 10100 TORINO (TO)
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria in edifici scolastici siti nella Circoscrizione 1 e Soggetti Liguri.
Lotto _____ Anno 2011.
Comunicazioni ai sensi art. 26 D. Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumori/Vibrazioni:
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi carroponte):
3) Attrezzature di lavoro:	8) Ambiente:
4) Elettricità:	9) Interferenze:
5) Incendio / Esplosione:	10) RISCHIO GESTIONALE:

Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' DIDATTICA - L'attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche svolte dal docente che si avvale di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e, talvolta, di strumenti informatici.
OPERATORI SCOLASTICI - Attività di pulizia dei locali nonché di custodia e sorveglianza dei locali, svolta dal collaboratore scolastico (già bidello) che si occupa inoltre dei servizi generali della scuola ed in particolare ha compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico

Allegati:

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di Lavoro



Torino

Passion lives here



CITTA' DI TORINO

Torino, 24/08/2014

DIREZIONE DIDATTICA "G. PACCHIOTTI"
SCUOLA DELL'INFANZIA "Via Bellezia"
Via Bellezia, N. 27
10100 TORINO (TO)

Edificio: SCUOLA DELL'INFANZIA "Via Bellezia" - Via Bellezia, N. 27 - 10100 TORINO (TO)
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria in edifici scolastici siti nella Circoscrizione 1 e Soggetti Liguri.
Lotto _____ Anno 2011.

Comunicazioni ai sensi art. 26 D. Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumori/Vibrazioni:
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi carroponte):
3) Attrezzature di lavoro:	8) Ambiente:
4) Elettricità:	9) Interferenze:
5) Incendio / Esplosione:	10) RISCHIO GESTIONALE:

Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' DIDATTICA - L'attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche svolte dal docente che si avvale di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e, talvolta, di strumenti informatici.
OPERATORI SCOLASTICI - Attività di pulizia dei locali nonché di custodia e sorveglianza dei locali, svolta dal collaboratore scolastico (già bidello) che si occupa inoltre dei servizi generali della scuola ed in particolare ha compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico

Allegati:

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di Lavoro



Torino

Passion lives here



CITTA' DI TORINO

Torino, 24/08/2011


DIREZIONE DIDATTICA "G. PACCHIOTTI"
SCUOLA PRIMARIA "G. CARDUCCI"
VIA BIANCAMANO, N. 10
10100 TORINO (TO)

Edificio: SCUOLA PRIMARIA "G. CARDUCCI" - Via Biancamano, N. 10 - 10100 TORINO (TO)
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria in edifici scolastici siti nella Circo-scrizione 1 e Soggiorni Liguri.
Lotto ____ Anno 2011.
Comunicazioni ai sensi art. 26 O. Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici:	/
2) Agenti chimici:	VEDASI ALLEGATO
3) Attrezzature di lavoro:	VEDASI ALLEGATO
4) Elettricità:	VEDASI ALLEGATO
5) Incendio / Esplosione:	VEDASI NOTE GENERALI IN ALLEGATO E GESTIONE DELLE EMERGENZE
Breve descrizione delle attività presenti: ATTIVITA' DIDATTICA - L'attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche svolte dal docente che si avvale di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e, talvolta, di strumenti informatici. OPERATORI SCOLASTICI - Attività di pulizia dei locali nonché di custodia e sorveglianza dei locali, svolta dal collaboratore scolastico (già bidello) che si occupa inoltre dei servizi generali della scuola ed in particolare ha compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico	
6) Rumori/Vibrazioni:	VEDASI ALLEGATO
7) Carichi sospesi (gru, ponteggi carroponte):	/
8) Ambiente:	/
9) Interferenze:	VEDASI NOTA AREA TRANSITO NEZZI IN ALLEGATO E RISCHI INTERFERENZA
10) RILASCIO GESTIONALE	VEDASI ALLEGATO

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Torino

Passioni lives how

Via Bozzi, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4426167 - fax 011 4426177 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

Torino, 24/08/2011

DIREZIONE DIDATTICA "G. PACCHIOTTI"
SCUOLA PRIMARIA "R. OI NETRO"
VIA VALFRE' N. 8
10100 TORINO (TO)

Edificio: SCUOLA PRIMARIA "R. DI NETRO" - Via Valfre', N. 8 - 10100 TORINO (TO)
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria in edifici scolastici siti nella Circo-scrizione 1 e Soggiorni Liguri.
Lotto ____ Anno 2011.
Comunicazioni ai sensi art. 26 O. Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici:	/
2) Agenti chimici:	VEDASI ALLEGATO
3) Attrezzature di lavoro:	VEDASI ALLEGATO
4) Elettricità:	VEDASI ALLEGATO
5) Incendio / Esplosione:	VEDASI NOTE GENERALI IN ALLEGATO E GESTIONE DELLE EMERGENZE
Breve descrizione delle attività presenti: ATTIVITA' DIDATTICA - L'attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche svolte dal docente che si avvale di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e, talvolta, di strumenti informatici. OPERATORI SCOLASTICI - Attività di pulizia dei locali nonché di custodia e sorveglianza dei locali, svolta dal collaboratore scolastico (già bidello) che si occupa inoltre dei servizi generali della scuola ed in particolare ha compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico	
6) Rumori/Vibrazioni:	VEDASI ALLEGATO
7) Carichi sospesi (gru, ponteggi carroponte):	/
8) Ambiente:	/
9) Interferenze:	VEDASI NOTA AREA TRANSITO NEZZI IN ALLEGATO E RISCHI INTERFERENZA
10) RILASCIO GESTIONALE	VEDASI ALLEGATO

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Torino

Passioni lives how

Via Bozzi, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4426167 - fax 011 4426177 - www.comune.torino.it



CITTA DI TORINO

Torino, 24/08/2004

DIREZIONE DIDATTICA "G. PACCHIOTTI"
SCUOLA PRIMARIA "F. SCLOPIS"
VIA DEL CARMINE, N. 27
10122 TORINO (TO)

Edificio: SCUOLA PRIMARIA "F. SCLOPIS" - Via del Carmine, N. 27 - 10122 TORINO (TO)
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria in edifici scolastici siti nella Circonscrizione 1 e Soggetti Liguri.
Lotto: Anno 2011.
Comunicazioni ai sensi art. 26 D. Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumori/Vibrazioni:
/	VEDASI ALLEGATO
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi carroponte):
VEDASI ALLEGATO	/
3) Attrezzature di lavoro:	8) Amianto:
VEDASI ALLEGATO	/
4) Eletticità:	9) Interferenze:
VEDASI ALLEGATO	VEDASI NOTA AREA TRASMIS. METEOL. IN ALLEGATI E RISCHI INTERFERENZA
5) Incendio / Esplosione:	10) Rischio generale:
VEDASI NOTE GENERALI IN ALLEGATO E GESTIONE DELLE EMERGENZE	VEDASI ALLEGATO

Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' DIDATTICA - L'attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche svolte dal docente che si avvale di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e, talvolta, di strumenti informatici.
OPERATORI SCOLASTICI - Attività di pulizia dei locali nonché di custodia e sorveglianza dei locali, svolta dal collaboratore scolastico (già bidello) che si occupa inoltre dei servizi generali della scuola ed in particolare ha compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico

Allegati:

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Torino

Passion lives here

Via Bozzi, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4426167 - fax 011 4426177 - www.comune.torino.it



CITTA DI TORINO

ITER

VIA REVELLO, 18
10139 TORINO

Torino, 28/07/2004

Edificio: sede di via Fossano 8 - SMIG - ex cartiera

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi in edifici scolastici comunali della Città.
Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni, prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Giocattoli e attrezzature per la costruzione di giochi, pannelli espositivi.	8) Amianto: Rischio non presente.
4) Eletticità: Impianto conforme alla L. 46/90.	9) Interferenze: Compresenza di personale comunale e di operatori addetti alle pulizie. Eventuale pubblico adulto e infantile.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	Edificio in muratura, lo SMIG occupa una piccola porzione dell'edificio al piano terra e 2 spazi adibiti a laboratori al 1° piano.

Breve descrizione delle attività presenti:

Le attività didattiche prevalenti si configurano nell'esposizione di mostre rivolte all'infanzia e all'adolescenza. Massimo affollamento ipotizzabile 90 persone.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Al Datore di lavoro
Umberto Misgno
Gons



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA' DI TORINO

ITER

Via Revello, 18
Torino

Torino, 28/07/2004


Edificio: Centro per l'Educazione alla Cittadinanza - Via Domodossola 54

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici in edifici scolastici comunali della Città.
Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Rischi non presenti.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> Attrezzature da ufficio, da biblioteca, ludiche.	8) <u>Amianto:</u> Presente nel vano ascensore, tubazioni, comignoli.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla L. 46/90.	9) <u>Interferenze:</u> Compresenza di personale dell'Istituzione e utenza infantile.
5) <u>Incedio/Esplorione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	10) Struttura in cemento armato di 6 piani fuori terra ammezzati. 11) Il centro è ospitato in una struttura scolastica con la quale condivide l'ingresso. Il laboratorio occupa il 5° e 6° piano.

Breve descrizione delle attività presenti:
Nel Centro si svolgono attività didattiche proprie di laboratorio rivolte ai bambini e ragazzi di età compresa dai 5 ai 13 anni.
Affollamento massimo: 50 utenti e 8 dipendenti comunali.
Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

Il Datore di Lavoro
Umberto Magagnoli
Umberto Magagnoli



CITTA' DI TORINO

ITER

Via REVELLO, 18
10139 TORINO

Torino, 28/07/2004

Edificio: Uffici I.T.E.R. - Via Revello 18

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici in edifici scolastici comunali della Città.
Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) <u>Agenti biologici:</u> Rischi non presenti.	6) <u>Rumore/Vibrazioni:</u> Rischi non presenti.
2) <u>Agenti chimici:</u> Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) <u>Carichi sospesi (gru, ponteggi):</u> Rischi non presenti.
3) <u>Attrezzature di lavoro:</u> da ufficio.	8) <u>Amianto:</u> Rischio non presente.
4) <u>Elettricità:</u> Impianto conforme alla L. 46/90.	9) <u>Interferenze:</u> Compresenza di personale comunale e di operatori addetti alle pulizie. Eventuale pubblico.
5) <u>Incedio/Esplorione:</u> Non particolari carichi d'incendio.	Struttura in cemento armato e muratura di 2 piani fuori terra ed un piano interrato. Il centro occupa il piano terra e 2 locali ubicati al piano ammezzato e 1° piano.

Breve descrizione delle attività presenti:
Le attività del centro sono prevalentemente di tipo amministrativo. Saltuariamente si tengono conferenze e corsi di formazione (utenza libera e personale interno).
Massimo affollamento ipotizzabile: personale n. 34 e utenza n. 90.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

Il Datore di Lavoro
Umberto Magagnoli
Umberto Magagnoli



CITTA' DI TORINO

Torino, 118 AGO 2011

DIREZIONE DIDATTICA
ALIGHIERI
VIA PACCHIOTTI 80
10146 TORINO

idem come per sede centrale

Esigete: SMI SUCC. SCHWETZER VIA CAPELLI 60

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 23. D.Lgs 47/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/attività con eventuale affollata anche notevolmente di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte):
3) Attrezzature di lavoro:	8) Amianto:
4) Elettrocite:	9) Interferenze:
5) Incendio / Esplosione:	10) _____
Breve descrizione delle attività presenti:	

Allegati:	

si vede anche via Pacchiotti

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Bazzani 4 - 10152 Torino - tel. 011.442330 / 6257 - fax +39.011.4428177



CITTA' DI TORINO

Torino, 118 AGO 2011

DIREZIONE DIDATTICA
ALIGHIERI
VIA PACCHIOTTI 80
10146 TORINO

idem come per sede centrale

Esigete: SMI SUCC. DE NICOLA VIA PASSORI 43

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 23. D.Lgs 47/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/attività con eventuale affollata anche notevolmente di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte):
3) Attrezzature di lavoro:	8) Amianto:
4) Elettrocite:	9) Interferenze:
5) Incendio / Esplosione:	10) _____
Breve descrizione delle attività presenti:	

Allegati:	

si vede anche via Pacchiotti

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Bazzani 4 - 10152 Torino - tel. 011.442330 / 6257 - fax +39.011.4428177



CITTA' DI TORINO

Torino, 18 AGO 2011

DIREZIONE DIDATTICA ALIGHIERI VIA PASCIOTTI 80 10140 TORINO

Edificio: SMI ALIGHIERI VIA PASCIOTTI 80

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi sui componenti edifici degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 20, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività edificabile con eventuale affollanza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

- 1) Agenti biologici: _____
- 2) Agenti chimici: _____
- 3) Attrezzature di lavoro: _____
- 4) Elettricità: _____
- 5) Incendio / Esplosione: _____
- 6) Rumore / Vibrazioni: _____
- 7) Carichi speciali (gru, ponteggi, campionatori): _____
- 8) Ambienti: _____
- 9) Interferenze con attività svolte da terzi: _____
- 10) _____

Breve descrizione delle attività presenti: Attività didattiche secondo il calendario vigente con attività scolastica e non scolastica, attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività di ufficio

Allegati: _____

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Con il presente atto delego a Prof. Bruno Stuardi il Direttore di Scuola Elementare S. Agostino



Via Bezzi 4 - 10162 Torino - tel. 011.4426260 / 6267 - fax 011.4426277 Prof. Bruno STUARDI



CITTA' DI TORINO

Torino

DIREZIONE DIDATTICA BARICCO CORSO PESCHIERA 300 10177 TORINO

Edificio: MATERIA ANDERSEN VIA STELVIO 45

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi sui componenti edifici degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 20, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività edificabile con eventuale affollanza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

- 1) Agenti biologici: VIRUS E BATTERI PRESENTI NEGLI AMBIENTI REGOLATI
- 2) Agenti chimici: PERICOLI PER LE FALDIE CON CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' PRESENZA DI ESCHERICHIA COLIFORMI
- 3) Attrezzature di lavoro: _____
- 4) Errori: ERRORE DI TRAPIANTO DEL COMUNE ILLEGITTIMO CHE HA CURA LA MANUTENZIONE
- 5) Incendio / Esplosione: ATTIVITA' DI MANTENIMENTO PER LA PREVENZIONE INCENDI
- 6) Rumore / Vibrazioni: _____
- 7) Carichi speciali (gru, ponteggi, campionatori): _____
- 8) Ambienti: _____
- 9) Interferenze: NON VALUTABILI ALL' MOMENTO SOGGETTO NON SI CONSEGNO INTERVENTI DA EFFETTUARE
- 10) _____

Breve descrizione delle attività presenti: ATTIVITA' DI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE

Allegati: _____

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Direttore di lavoro



Via Bezzi 4 - 10162 Torino - tel. 011.4426260 / 6267 - fax 011.4426277



CITTA' DI TORINO

Torino, 29.11.2011
DIREZIONE DIDATTICA
BARICCO
CORSO PESCHIERA 380
10139 TORINO

CITTA' DI TORINO

Torino, 09.11.2011
DIREZIONE DIDATTICA
BARICCO
CORSO PESCHIERA 380
10139 TORINO

Edificio: SEL SUCC. FATTORI VIA CASTELLINO 10

Objetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 24, D.Lgs. 47/99 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'utilizzabilità con eventuali affluenze anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici: VIRUS BATTERIA PRESENTI NEGLI AMBIENTI AEROLATI.

2) Agenti chimici: DETERGENTI PER LE PALLULE CON CARATTERISTICHE DI CORROSIVITA' PRESENZA DI ESCHERE DERATTIZZANTI.

3) Attrezzature di lavoro: _____

4) Eletticità: INCONTATTO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TORINO CHE NE CURA LA MANUTENZIONE E LA NORMATIVA PER LA PREVENZIONE INCENDI.

5) Inquinamento: NON VALUTABILI AL MOMENTO DOGHE NON SI CONOSCONO INTERVENTI DA EFFETTUARE.

6) Rumore / Vibrazioni: _____

7) Carichi sospesi (tetti, ponteggi, cantieri): _____

8) Ambienti: _____

9) Infortunio: NON VALUTABILI AL MOMENTO DOGHE NON SI CONOSCONO INTERVENTI DA EFFETTUARE.

Breve descrizione delle attività presenti: ATTIVITA' DI SCUOLA PRIMARIA STATALE.

Allegati: _____

1) Agenti biologici: VIRUS E BATTERIE PRESENTI NEGLI AMBIENTI AEROLATI.

2) Agenti chimici: DETERGENTI PER LE PALLULE CON CARATTERISTICHE DI CORROSIVITA' PRESENZA DI ESCHERE DERATTIZZANTI.

3) Attrezzature di lavoro: _____

4) Eletticità: INCONTATTO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TORINO CHE NE CURA LA MANUTENZIONE E LA NORMATIVA PER LA PREVENZIONE INCENDI.

5) Inquinamento: NON VALUTABILI AL MOMENTO DOGHE NON SI CONOSCONO INTERVENTI DA EFFETTUARE.

6) Rumore / Vibrazioni: _____

7) Carichi sospesi (tetti, ponteggi, cantieri): _____

8) Ambienti: _____

9) Infortunio: NON VALUTABILI AL MOMENTO DOGHE NON SI CONOSCONO INTERVENTI DA EFFETTUARE.

Breve descrizione delle attività presenti: ATTIVITA' DI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE.

Allegati: _____

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro

Il Datore di lavoro

Dott. SSA *[Signature]*
TERPASSO

Dott. SSA *[Signature]*
TERPASSO



Via Buzzi 4 - 10152 Torino - tel. 011.426260 / 6267 - fax +39.011.4426177

Via Buzzi 4 - 10152 Torino - tel. 011.426260 / 6267 - fax +39.011.4426177



CITTA' DI TORINO

Torino,

DIREZIONE DIDATTICA
BARRICCO
CORSO PESCHIERA 330
10139 TORINO

Edificio: 361. BARRICO CORSO PESCHIERA 360

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi sui componenti vetri degli edifici scolastici comunali della città.

Contenzioni ai sensi art. 26, D.Lgs 51/00 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/attività con eventuale affollamento notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

- 1) Agenti biologici: VIRUS E BATTERI PRESENTI NEGLI AMBIENTI INTERI.
- 2) Agenti chimici: PRESENZA PER LE PULDIE CON DECONTAMINAZIONE AL CONFORMITÀ E SENZA DI ESCE DERRATTIQUANTI.
- 3) Alimentazione di lavoro: NON PRESENTA RISCHI.
- 4) Elettricità: IMPIANTO DI PROTEZIONE NEL COMUNE DI TORINO CHE NE CURA LA MANUTENZIONE.
- 5) Incendio/ Esplosione: ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE PER LA PREVENZIONE INCENDI.
- 6) Rumore / Vibrazioni: NON PRESENTA RISCHI.
- 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cantieri): NON PRESENTA RISCHI.
- 8) Ambiente: PRESENZA IN TUBAZIONI COIBENATE E IN GUARNIZIONE PORTELLONI SOTTO COIBELI INGRESSO TAVOLA DI FINESTRA (CORRISPONDENTE INGRESSO MURSA).
- 9) Inquinamento: NON PRESENTA RISCHI.
- 10) NON PRESENTA RISCHI.

Breve descrizione della attività presente:
ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE PER LA PREVENZIONE INCENDI.

Il Datore di lavoro



David S...

Via Buzzi 4 - 10152 Torino - tel. 011.4426260 / 6257 - fax +39.011.4426277



CITTA' DI TORINO

Torino,

DIREZIONE DIDATTICA
EX DROVETTI
VIA BARONECCHIA 34
10139 TORINO

Edificio: MATERIA VIA BARONECCHIA 36/A

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi sui componenti vetri degli edifici scolastici comunali della città.

Contenzioni ai sensi art. 26, D.Lgs 51/00 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/attività con eventuale affollamento notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

- 1) Agenti biologici: ASPERGILLI, LEGGIONE, PNEUMOCOCO, MALARIA E PATOGENI DI TIPO BATTERICO.
- 2) Agenti chimici: PRODOTTI CHIMICI DI TIPO ORGANICO DERIVANTI DALLA STRUTTURA DI MATERIE PLASTICHE.
- 3) Agenti fisici: INQUINAMENTO DA AEROSOL, RUMORE, VIBRAZIONI, CARICHI SOSPESI, INTERFERENZE ELETTRICHE.
- 4) Elettricità: INTERFERENZE ELETTRICHE.
- 5) Incendio/ Esplosione: INTERFERENZE ELETTRICHE.
- 6) Rumore / Vibrazioni: INTERFERENZE ELETTRICHE.
- 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cantieri): INTERFERENZE ELETTRICHE.
- 8) Ambiente: NON PRESENTA RISCHI.
- 9) Inquinamento: INTERFERENZE ELETTRICHE.
- 10) NON PRESENTA RISCHI.

Breve descrizione della attività presente:
INTERFERENZE ELETTRICHE.

Il Datore di lavoro



A. Anardi Benvenuto

Via Buzzi 4 - 10152 Torino - tel. 011.4426260 / 6257 - fax +39.011.4426277



CITTA' DI TORINO

Torino,

DIREZIONE DIDATTICA
EX DROVETTI
VIA BARDOCCCHIA 24
10139 TORINO

Edificio: SEL SUCC. BATTISTI VIA LUSERNA DI RORA 14

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 87/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività edificatoria con eventuale interferenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

6) Rumore / Vibrazioni: _____

7) Carichi sospesi (grn, ponteggi, cantieroni): _____

8) Anziani: _____

9) Interferenze: 4

10) _____

1) Agenti biologici: PROSEDA, SENZI, IGINI, PENCONI, BIANCHI, E. ROBERTI, R6.

2) Agenti chimici: PROSEDA, SENZI, IGINI, PENCONI, BIANCHI, E. ROBERTI, R6.

3) Agenti fisici: PROSEDA, SENZI, IGINI, PENCONI, BIANCHI, E. ROBERTI, R6.

4) Elettricità: PROSEDA, SENZI, IGINI, PENCONI, BIANCHI, E. ROBERTI, R6.

5) Inquinamento: PROSEDA, SENZI, IGINI, PENCONI, BIANCHI, E. ROBERTI, R6.

6) Rumore / Vibrazioni: _____

7) Carichi sospesi (grn, ponteggi, cantieroni): _____

8) Anziani: _____

9) Interferenze: 4

10) _____

Breve descrizione della attività prevista: ESISTENTE EDIFICIO SCOLASTICO ALDUALI E INTERFERENZE POSSIBILI DURANTE LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED STRAORDINARIA DURANTE L'ORA DI LAVORO.

Allegati: _____

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Anna Di Benedetto

A. Accardi - Benedetto

Via Bazzi 4 - 10152 Torino - tel. 011.4425250 / 42527 - fax +39.011.4425177



CITTA' DI TORINO

Torino,

DIREZIONE DIDATTICA
EX DROVETTI
VIA BARDOCCCHIA 24
10139 TORINO

Edificio: SEL SUCC. CASATI CORSO RACCONIGI 21

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 87/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività edificatoria con eventuale interferenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

6) Rumore / Vibrazioni: _____

7) Carichi sospesi (grn, ponteggi, cantieroni): _____

8) Anziani: _____

9) Interferenze: 4

10) _____

1) Agenti biologici: PROSEDA, SENZI, IGINI, PENCONI, BIANCHI, E. ROBERTI, R6.

2) Agenti chimici: PROSEDA, SENZI, IGINI, PENCONI, BIANCHI, E. ROBERTI, R6.

3) Agenti fisici: PROSEDA, SENZI, IGINI, PENCONI, BIANCHI, E. ROBERTI, R6.

4) Elettricità: PROSEDA, SENZI, IGINI, PENCONI, BIANCHI, E. ROBERTI, R6.

5) Inquinamento: PROSEDA, SENZI, IGINI, PENCONI, BIANCHI, E. ROBERTI, R6.

6) Rumore / Vibrazioni: _____

7) Carichi sospesi (grn, ponteggi, cantieroni): _____

8) Anziani: _____

9) Interferenze: 4

10) _____

Breve descrizione della attività prevista: ESISTENTE EDIFICIO SCOLASTICO ALDUALI E INTERFERENZE POSSIBILI DURANTE LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED STRAORDINARIA DURANTE L'ORA DI LAVORO.

Allegati: _____

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Anna Di Benedetto

A. Accardi - Benedetto

Via Bazzi 4 - 10152 Torino - tel. 011.4425250 / 42527 - fax +39.011.4425177

SEGRETERIA

27/07/2011 11:43 01144261778880000000



CITTA' DI TORINO

Torino,

DIREZIONE DIPARTITICA
EX DROVETTI
VIA BARONECCHIA 34
10138 TORINO

Edificio: SMI EX DROVETTI VIA BARONECCHIA 34

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs. 47/95 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere di natura comune ad una normale attività d'ufficio/attività con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

6) Rumore / Vibrazioni: _____

7) Carichi inoperi (grati, ponteggi, cariponte): _____

8) Esplosivi: Non risultano materiali in Amianto

9) Inquinamento: _____

10) _____

11) _____

12) _____

13) _____

14) _____

15) _____

16) _____

17) _____

18) _____

19) _____

20) _____

21) _____

22) _____

23) _____

24) _____

25) _____

26) _____

27) _____

28) _____

29) _____

30) _____

31) _____

32) _____

33) _____

34) _____

35) _____

36) _____

37) _____

38) _____

39) _____

40) _____

41) _____

42) _____

43) _____

44) _____

45) _____

46) _____

47) _____

48) _____

49) _____

50) _____

51) _____

52) _____

53) _____

54) _____

55) _____

56) _____

57) _____

58) _____

59) _____

60) _____

61) _____

62) _____

63) _____

64) _____

65) _____

66) _____

67) _____

68) _____

69) _____

70) _____

71) _____

72) _____

73) _____

74) _____

75) _____

76) _____

77) _____

78) _____

79) _____

80) _____

81) _____

82) _____

83) _____

84) _____

85) _____

86) _____

87) _____

88) _____

89) _____

90) _____

91) _____

92) _____

93) _____

94) _____

95) _____

96) _____

97) _____

98) _____

99) _____

100) _____

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali moduli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dell'opera.

Il Datore di lavoro
IL DIRETTORE SCOLASTICO
 Prof.ssa Annamaria Accardi Bruni
 A. Arcaudi Benedetti

ESPERIENZA ITALIA S.p.A. TORINO
 Via Bozzi 4 - 10152 Torino - tel. 011.4426200 / 6257 - fax +39.011.4426177



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

**Interventi di Manutenzione Straordinaria per la sicurezza e igiene dei
luoghi di lavoro ed interventi integrativi c.p.i - ANNO 2014**

**Dichiarazioni Dirigenti Scolastici Rischi da Interferenze ex art. 26 D.Lgs. 81/08
Scuole Circostrizioni 5 - 6**



CITTA DI TORINO

Torino, 9 agosto 2011

DIREZIONE DIDATTICA
SCUOLA ELEMENTARE ILARIA ALPI
VIA MARCONI N. 608
10154 TORINO

Edificio: Ss. Eustachio Delsio (toro) - via Bioglio 77

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quasi connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuali interferenze dovute a particolari attività, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:	
2) Agenti chimici:	
3) Atmosfere di lavoro:	
4) Eletticità:	
5) Incendio / Esplosione:	
6) Rumore / Vibrazioni:	
7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte):	
8) Ambienti:	
9) Interferenze:	
10)	

Breve descrizione delle attività presenti: Attività didattiche di scuola e tempo libero delle ore 13.00 alle 15.00 per scuola elementare ILARIA ALPI, attività di pulizia e manutenzione della scuola alle ore 18.00 alle 20.00.

Allegati: Città di Torino e di provincia

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dell'opera.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Qualcosa di incomprensibile)

Via Brazzà 4 - 10152 Torino - tel. 011.4426280 / 6287 - fax +39.011.4428177

CITTA DI TORINO

Torino, 25/08/2011

ISTITUTO COMPRENSIVO
LEONARDO DA VINCI
VIA AGENTI N. 12
10154 TORINO

Edificio: Scuola Elementare Ambroscini - via del Popolo 45

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quasi connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuali interferenze dovute a particolari attività, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:	
2) Agenti chimici:	
3) Atmosfere di lavoro:	
4) Eletticità:	
5) Incendio / Esplosione:	
6) Rumore / Vibrazioni:	
7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte):	
8) Ambienti:	
9) Interferenze:	
10)	

Breve descrizione delle attività presenti: Attività didattiche di scuola e tempo libero delle ore 13.00 alle 15.00 per scuola elementare ILARIA ALPI, attività di pulizia e manutenzione della scuola alle ore 18.00 alle 20.00.

Allegati: Presenti ed allegati

A.S. 2011/12

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dell'opera.



Via Brazzà 4 - 10152 Torino - tel. 011.4426280 / 6287 - fax +39.011.4428177



CITTA' DI TORINO

Torino,

DIREZIONE DIDATTICA
SC. ELEMENTARE ALEVARO
VIA LEMIE N. 48
10145 TORINO

Edificio: Sc. Elementare Alevaro - via Lemie 48

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs. 57/00 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività didattica/scuola con eventuale affollanza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici: _____

2) Agenti chimici: _____

3) Attrezzature di lavoro: _____

4) Elettricità: _____

5) Incendio / Esplosione: _____

6) Rumore / Vibrazioni: _____

7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte): _____

8) Ambienti: _____

9) Interferenze: _____

10) _____

Breve descrizione delle attività presenti:

Attività di manutenzione dei rischi presenti presso V. Lemie 48 (all. 2) TORINO

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Buzzi 4 - 10152 Torino - tel. 011.4426260 / 6257 - fax +39.011.4426177



CITTA' DI TORINO

Torino,

SCUOLA MEDIA VIAN
VIA STAMPINI N. 26
10146 TORINO

Edificio: Scuola Media Vian - via Stampini 26

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs. 57/00 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività didattica/scuola con eventuale affollanza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici: _____

2) Agenti chimici: *benzene, solventi, prodotti chimici*

3) Attrezzature di lavoro: _____

4) Elettricità: *impianto elettrico a tutto campo in tutto l'edificio*

5) Incendio / Esplosione: *impianto elettrico a tutto campo in tutto l'edificio*

6) Rumore / Vibrazioni: _____

7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte): _____

8) Ambienti: *Mano d'opera*

9) Interferenze: *rumori, presenze di persone estranee*

10) _____


Breve descrizione delle attività presenti:

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio scolastico in corso di esecuzione dei lavori.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Buzzi 4 - 10152 Torino - tel. 011.4426260 / 6257 - fax +39.011.4426177



FRASSATI

N. FAX :0112217892

02 AGO. 2011 10:50

PKI : 05/05



CITTA' DI TORINO

Torino,

DIREZIONE DIDATTICA
SC. ELEMENTARE ALEPRANO
VIA LEMIE N. 49
10149 TORINO

Edificio: Sc. Elementare Arginali (excl.) - via Susepillo 64

Oggetto: Opere di manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 28, D.Lgs 4708 sul rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affollanza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:	
2) Agenti chimici:	
3) Attrezzature di lavoro:	
4) Elettricità:	
5) Incendio / Esplosione:	
Bene descrittore delle attività presenti:	
Allegati: <u>schede di valutazione dei rischi (all. 1)</u> <u>elenco Arginali v. Susepillo 64</u>	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro



Via Buzzi 4 - 10162 Torino - tel. 011.420260 / 6257 - fax +39.011.4426177



CITTA' DI TORINO

Torino,

SCUOLA MEDIA F. VASSATI
VIA VITTOLOBASSI 1-00
10148 TORINO

Edificio: Sc. Media Falcone e Esposito - via Giubbio 47

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi edifici scolastici comunali della città.


Comunicazioni ai sensi art. 28, D.Lgs 4708 sul rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affollanza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:	
2) Agenti chimici:	
3) Attrezzature di lavoro:	
4) Elettricità:	
5) Incendio / Esplosione:	
Bene descrittore delle attività presenti:	
Allegati: <u>schede di valutazione dei rischi</u> <u>schede di valutazione dei rischi</u>	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro



Via Buzzi 4 - 10162 Torino - tel. 011.420260 / 6257 - fax +39.011.4426177



CITTA' DI TORINO

Torino, 9 agosto 2011

DIREZIONE DIDATTICA
 SCUOLA ELEMENTARE ILARIA ALPI
 VIA TIRABOSCHI N. 32
 10148 TORINO

Edificio: Sc. Elementare S. D'Acquisto - Via Telegino 33
 Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi sui componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.


Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs. 47/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla infortunazione tra le diverse attività.
 I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'infortunazione con eventuali interferenze infortive di pubblica, oltre a quelli sotto specificati:

- 1) Agenti biologici: /
- 2) Agenti chimici: /
- 3) Atmosfere di lavoro: /
- 4) Elettricità: /
- 5) Inquinamento / inquinazione: /
- 6) Rumore / Vibrazioni: /
- 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cantieri): /
- 8) Attiranti: /
- 9) Interferenze: /
- 10) /

Breve descrizione delle attività presenti:
 Obbligo di lavoro e di controllo

Allegati:
 /

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dell'opera.



Il Datore di Lavoro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Via Buzzi 4 - 10162 Torino - tel. 011.4426260 / 6207 - fax +39.011.4426267



CITTA' DI TORINO

Torino,

SCUOLA MEDIA FRASSATI
 VIA TIRABOSCHI N. 32
 10148 TORINO

Edificio: Sc. Media Frassati - Via Tiraboschi 33
 Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi sui componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.


Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs. 47/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla infortunazione tra le diverse attività.
 I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'infortunazione con eventuali interferenze infortive di pubblica, oltre a quelli sotto specificati:

- 1) Agenti biologici: DIVERSE BIOTICHE BIOLOGICHE
 NEL SERVIZIO (CANTIERI)
- 2) Agenti chimici: PRODOTTI CHIMICI E SOLI
 IN UNO DEI CANTIERI
- 3) Atmosfere di lavoro: /
- 4) Elettricità: IN UNO DEI CANTIERI
- 5) Inquinamento / inquinazione: ATTIVITA' A RISCHIO INCENDIO NELLA
 CANTIERE
- 6) Rumore / Vibrazioni: /
- 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cantieri): /
- 8) Attiranti: /
- 9) Interferenze: /
- 10) POSSIBILI SOSPENSIONI DURANTE
 L'ATTIVITA' DI LAVORO IN CANTIERI

Breve descrizione delle attività presenti:
 I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in corso di esecuzione

Allegati:
 /

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Datore di Lavoro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Via Buzzi 4 - 10162 Torino - tel. 011.4426260 / 6207 - fax +39.011.4426267



CITTA' DI TORINO

Torino,

DIREZIONE DIDATTICA
SCUOLA ELEMENTARE PARRI
VIA LANZO N. 147711
10148 TORINO

Edificio: Sc. Materna (succ.) - via Lanzo 28

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici: _____

2) Agenti chimici: _____

3) Attrezzature di lavoro: _____

4) Elettricità: _____

5) Incendio / Esplosione _____

6) Rumore / Vibrazioni: _____

7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, campionate): _____

8) Ambiente: PRESENZA ARIANO
(CANTIERO ARIANO M. 20)

9) Interferenze: PRESENZA SENITORI
IN ORBITO INGRESSO/USCITA

10) _____

Breve descrizione delle attività presenti:
NO NORMALE ATTIVITA' DIDATTICA
NO COMPLESSIVO PERSONE PRESENTI

Allegati: _____

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Bazzi 4 - 10152 Torino - tel. 011.4426280 / 6257 - fax 011.4426177



CITTA' DI TORINO

Torino,

DIREZIONE DIDATTICA
SCUOLA ELEMENTARE PARRI
VIA LANZO N. 147711
10148 TORINO

Edificio: Sc. El. Pardi - via Lanzo 147711

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici: _____

2) Agenti chimici: _____

3) Attrezzature di lavoro: _____

4) Elettricità: _____

5) Incendio / Esplosione _____

6) Rumore / Vibrazioni: _____

7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, campionate): _____

8) Ambiente: _____

9) Interferenze: PRESENZA SENITORI
IN ORBITO INGRESSO/USCITA

10) _____

Breve descrizione delle attività presenti:
NO NORMALE ATTIVITA' DIDATTICA
NO COMPLESSIVO PERSONE PRESENTI

Allegati: _____

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Bazzi 4 - 0152 Torino - tel. 011.4426280 / 6257 - fax 011.4426177





CITTA' DI TORINO

Torino,

DIREZIONE DIDATTICA
SCUOLA ELEMENTARE PARRI
VIA LANZO N. 142/141
10148 TORINO

Edificio: **Sa. Materna (succ.) - via Lanzo 146**

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.


I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:	
2) Agenti chimici:	
3) Attrezzature di lavoro:	
4) Eletticità:	
5) Incendio / Esplosione	
6) Rumore / Vibrazioni:	
7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cantieristi):	
8) Ambienti:	
9) Interferenze	PRESENZA SENIORS IN ORARIO INGRESSO USCITA
10) _____	

Breve descrizione delle attività presenti:
**NORMALE ATTIVITA' DIDATTICA
N° COLLETTIVO PERSONE PRESENTI 100**

Allegati: _____

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Bazzi 4 - 10152 Torino - tel. 011-4426260 / 6257 - fax +39-011-4426177



Il Datore di lavoro



CITTA' DI TORINO

Torino,

DIREZIONE DIDATTICA
SCUOLA ELEMENTARE PARRI
VIA LANZO N. 142/141
10148 TORINO

Edificio: **Sa. Materna (succ.) - via Venaria 70/15**

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:	
2) Agenti chimici:	
3) Attrezzature di lavoro:	
4) Eletticità:	
5) Incendio / Esplosione	
6) Rumore / Vibrazioni:	
7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cantieristi):	
8) Ambienti:	
9) Interferenze	PRESENZA SENIORS IN ORARIO INGRESSO USCITA
10) _____	

Breve descrizione delle attività presenti:
**NORMALE ATTIVITA' DIDATTICA
N° COLLETTIVO PERSONE PRESENTI 60**

Allegati: _____

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Bazzi 4 - 0152 Torino - tel. 011-4426260 / 6257 - fax +39-011-4426177



Il Datore di lavoro

CENTRO EDILIZIA SCOLASTICA

22 LUG 2011

Prot. SC/8302

Cat. 3 di 8 Fasc. 1



CITTA' DI TORINO

Torino,

DIREZIONE DIDATTICA
SCUOLA ELEMENTARE NOVARO
VIA CORELLI N. 4
10104 TORINO

Edificio: Scuola Elementare Novaro - via Corelli 4

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Strutturata per interventi su componenti opiti degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 28. D.Lgs 47/99 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere di natura ordinaria e di interferenza con esercizio attività anche normale di pubblica, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:	/
2) Agenti chimici:	/
3) Attrezzature di lavoro:	/
4) Eletticità:	/
5) Incendio / Esplosione:	/
Breve descrizione delle attività presenti:	
ATTIVITA' SCOLASTICA PASSEA PA (5-10 ANNI)	
Allegati:	
6) Rumore / Vibrazioni:	
7) Carichi sospesi (grn, ponteggi, cantieristi):	
8) Ambiente:	
9) Inquinamento:	
10) _____	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione delle opere.



Via Buzzi 4 - 10102 Torino - tel. 011-4426260 / 6267 - fax +39 011-4426177



CITTA' DI TORINO

Torino,

DIREZIONE DIDATTICA
SCUOLA ELEMENTARE NOVARO
VIA CORELLI N. 4
10104 TORINO

Edificio: Scuola Elementare Abba (Aurea) - piazza Abba 13

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Strutturata per interventi su componenti opiti degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 28. D.Lgs 47/99 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere di natura ordinaria e di interferenza con esercizio attività anche normale di pubblica, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:	/
2) Agenti chimici:	/
3) Attrezzature di lavoro:	/
4) Eletticità:	/
5) Incendio / Esplosione:	/
Breve descrizione delle attività presenti:	
ATTIVITA' SCOLASTICA PASSEA PA (5-10 ANNI)	
Allegati:	
6) Rumore / Vibrazioni:	
7) Carichi sospesi (grn, ponteggi, cantieristi):	
8) Ambiente:	
9) Inquinamento:	
10) _____	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione delle opere.



Via Buzzi 4 - 10102 Torino - tel. 011-4426260 / 6267 - fax +39 011-4426177



CITTA' DI TORINO

Torino

22 LUG 2011

86/8302
30/8 F. 1

DIREZIONE DIDATTICA
SCUOLA ELEMENTARE NOVARO
VIA CORRELLI N. 4
10154 TORINO

Edificio: Scuola Marfema - piazza Abate 9

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi correlati della interferenza fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'utilizzabilità con eventuale interferenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:


- 1) Agenti biologici: _____
- 2) Agenti chimici: _____
- 3) Attrezzature di lavoro: _____
- 4) Elettroc.: _____
- 5) Incendio / Esplosione: _____
- 6) Rumore / Vibrazioni: _____
- 7) Correnti sospese (fumi, polveri, nebbie): _____
- 8) Ambiente: _____
- 9) Interferenze: _____
- 10) _____

Breve descrizione delle attività presenti:

ATTIVITA' SCOLASTICA PASCIA DA 5-12 ANNI

Allegati

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli informativi in corso di esecuzione in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione del lavoro



Via Bacci 4 - 10152 Torino - tel. 011.4426200 / 0257 - fax +39.011.4426177



CITTA' DI TORINO

Torino

22 LUG 2011

86/8302
30/8 F. 1

DIREZIONE DIDATTICA
SCUOLA ELEMENTARE NOVARO
VIA CORRELLI N. 4
10154 TORINO

Edificio: Scuola Elementare Levi (ruca) - via Isonzo 185

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi correlati della interferenza fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'utilizzabilità con eventuale interferenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:


- 1) Agenti biologici: _____
- 2) Agenti chimici: _____
- 3) Attrezzature di lavoro: _____
- 4) Elettroc.: _____
- 5) Incendio / Esplosione: _____
- 6) Rumore / Vibrazioni: _____
- 7) Correnti sospese (fumi, polveri, nebbie): _____
- 8) Ambiente: _____
- 9) Interferenze: _____
- 10) _____

Breve descrizione delle attività presenti:

ATTIVITA' SCOLASTICA PASCIA DA 5-12 ANNI

Allegati

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli informativi in corso di esecuzione in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione del lavoro



Via Bacci 4 - 10152 Torino - tel. 011.4426200 / 0257 - fax +39.011.4426177



CITTA' DI TORINO

Torino,

DIREZIONE DIDATTICA
S.C. ELEMENTARE ALLIEVO
VIA VIBO' N. 62
10147 TORINO

22 LUG 2011
SC/8304
CC 3 C 8

Edificio: S.C. Madonna - via Orivieto 117

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 28, D.Lgs. 47/99 nei limiti consentiti nei regolamenti dell'Amministrazione e nei limiti derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività edificabile con eventuale affollata anche ritenuta di pubblica, oltre a quelli sotto specificati:

- 1) Agenti biologici: RISCHIO MEDIO
 - 2) Agenti chimici: ESPOSIZIONE CHIMICHE
 - 3) Alterazione di lavoro: //
 - 4) Elettricità: //
 - 5) Incendio / Esplosione: //
 - 6) Rumore / Vibrazioni: //
 - 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cantieristi): //
 - 8) Ambiente: //
 - 9) Interferenze: //
 - 10) //
- Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' DIDATTICHE - PRESENZA DI GENITORI IN ORA DI ASCITA - ATTIVITA' SPORTIVE IN PAUSA
- Allegati: //

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Garzà 4 - 10152 Torino - tel. 011.4426260 / 6257 - fax 011.4426177

21-07-11 13:14
S.C. Elementare Allievo
V. VIBO' N. 62
10147 TORINO



CITTA' DI TORINO

Torino,

DIREZIONE DIDATTICA
S.C. ELEMENTARE ALLIEVO
VIA VIBO' N. 62
10147 TORINO

22 LUG 2011
SC/8304
CC 3 C 8

Edificio: S.C. Elementare (vecchio) - via Fandriaccia 89

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 28, D.Lgs. 47/99 nei limiti consentiti nei regolamenti dell'Amministrazione e nei limiti derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività edificabile con eventuale affollata anche ritenuta di pubblica, oltre a quelli sotto specificati:

- 1) Agenti biologici: RISCHIO MEDIO
 - 2) Agenti chimici: ESPOSIZIONE CHIMICHE
 - 3) Alterazione di lavoro: //
 - 4) Elettricità: //
 - 5) Incendio / Esplosione: //
 - 6) Rumore / Vibrazioni: //
 - 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cantieristi): //
 - 8) Ambiente: //
 - 9) Interferenze: //
 - 10) //
- Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' DIDATTICHE - PRESENZA DI GENITORI IN ORA DI ASCITA - ATTIVITA' SPORTIVE IN PAUSA
- Allegati: //

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Garzà 4 - 10152 Torino - tel. 011.4426260 / 6257 - fax 011.4426177

19-07-11 15:24
S.C. Elementare Allievo
V. VIBO' N. 62
10147 TORINO



CITTA' DI TORINO

Torino

DIREZIONE DIDATTICA
SC. ELEMENTARE ALLIEVO
VIA VIBO' N. 52
10137 TORINO

SEZIONE SCUOLA SCOLASTICA
22 LUG. 2011
Prot. SC/830h
30/8

Edificio: Sc. Elementare Allievo - Via Vibo' 52

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Strutturale per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs. 47/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad uno normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

- 1) Agenti biologici: _____
- 2) Agenti chimici: RISCHIO MEDIO
ESCHE CHIMICHE
- 3) Atmosfere di lavoro: //
- 4) Elettrociti: //
- 5) Rumore / Esplosione: _____
- 6) Rumore / Vibrazioni: _____
- 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carport): _____
- 8) Antisismi: _____
- 9) Interferenze: _____
- 10) _____

Breve descrizione delle attività presenti:

ATTIVITA' DIDATTICHE - PRESENZA DI GENITORI IN OCARI
DEINVI - ATTIVITA' SPORTIVE IN PALESTRA

Allegati: _____

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Bazzani 4 - 10152 Torino - tel. 011.4426200 / 6257 - fax 4393011.4426177



CITTA' DI TORINO

Torino

ISTITUTO COMPRENSIVO
SABA
VIA LORENZINI 4
10147 TORINO

SEZIONE SCUOLA SCOLASTICA
22 LUG. 2011
Prot. SC/8303
30/8

Edificio: Sc. Media (recess) - via Pesa 2

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Strutturale per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs. 47/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad uno normale attività d'ufficio/scuola con eventuali affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

- 1) Agenti biologici: _____
- 2) Agenti chimici: _____
- 3) Atmosfere di lavoro: _____
- 4) Elettrociti: _____
- 5) Rumore / Esplosione: _____
- 6) Rumore / Vibrazioni: _____
- 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carport): _____
- 8) Antisismi: _____
- 9) Interferenze: _____
- 10) _____

Breve descrizione delle attività presenti:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D. M. CASARICA



Via Bazzani 4 - 10152 Torino - tel. 011.4426200 / 6257 - fax 4393011.4426177



CITTA' DI TORINO

Torino, 21/7/2011
ISTITUTO COMPRENSIVO
SALA
VIA LORENZINI 4
10147 TORINO

22 LUG 2011
SC/8303

Edificio: Sc. Elementare Lamberto Rusconi - corso Sesto 112

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi sui componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs. 47/09 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenza tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli comuni ad una normale attività di ufficio/scuola con eventuali affiancamenti anche notevoli di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (armi, ponteggi, carpenterie):
3) Attrezzature di lavoro:	8) Armi/esplosivi:
4) Eletticità:	9) Infelicità:
5) Incendio / Esplosione:	10) _____
Breve descrizione delle attività presenti:	
Allegati:	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuale moduli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IL RESPONSABILE TECNICO
Dott. Stefano RINCESCA CALA



Via Sassi 4 - 10162 Torino - tel. 011.4426269 / 0257 - fax +39011.4426177



CITTA' DI TORINO

Torino, 21/7/2011
ISTITUTO COMPRENSIVO
SALA
VIA LORENZINI 4
10147 TORINO

22 LUG 2011
SC/8303

Edificio: Sc. Elementare Götterberg - via Novara 11

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi sui componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs. 47/09 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenza tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli comuni ad una normale attività di ufficio/scuola con eventuali affiancamenti anche notevoli di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (armi, ponteggi, carpenterie):
3) Attrezzature di lavoro:	8) Armi/esplosivi:
4) Eletticità:	9) Infelicità:
5) Incendio / Esplosione:	10) _____
Breve descrizione delle attività presenti:	
Allegati:	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuale moduli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IL RESPONSABILE TECNICO
Dott. Stefano RINCESCA CALA



Via Sassi 4 - 10162 Torino - tel. 011.4426269 / 0257 - fax +39011.4426177



CITTA' DI TORINO

CAC S

Torino, 21/7/2011

ISTITUTO COMPRENSIVO
SABA
VIA LORENZINI 4
10147 TORINO

Stampa: 22 LUG 2011
 SC/8303
 2011
 2011

Edifici: C.T.P. - via Lorenzini 4

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs. 47/99 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli conosciuti ad una normale attività di edificazione con eventuali interferenze anche rilevanti di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

~~1) Agenti biologici:~~ _____
~~2) Agenti chimici:~~ _____
~~3) Alloggerio di lavoro:~~ _____
~~4) Elettricità:~~ _____
~~5) Incendio / Esplosione:~~ _____
~~Stato descrittivo delle attività dipendenti:~~ _____
~~Allegati:~~ _____

6) Rumore / Vibrazioni: _____
 7) Carichi sospesi (orti, ponteggi, campieri): _____
 8) Antine: _____
 9) Interferenza: _____
 10) _____

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione all'opera.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Saverio Cesca Cala)



Via Buzzi 4 - 10162 Torino - tel. 011-4429200 - fax 011-4425177



CITTA' DI TORINO

Torino,

DIREZIONE DIDATTICA
SCUOLA ELEMENTARE GABELLI
VIA SANTHA' N. 25
10154 TORINO

22 LUG 2011

SC/8303

2011

2011

Edif. doi: Sa. Materna Argelita di Arzo - via Leoncavallo 602

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs. 47/99 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli conosciuti ad una normale attività di edificazione con eventuali interferenze anche rilevanti di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici: _____
~~2) Agenti chimici:~~ _____
 3) Altezze/lure di lavoro: _____
 4) Elettricità: _____
 5) Incendio / Esplosione: _____
 Stato descrittivo delle attività dipendenti: _____
 Allegati: _____

6) Rumore / Vibrazioni: _____
 7) Carichi sospesi (orti, ponteggi, campieri): _____
 8) Antine: _____
 9) Interferenza: _____
 10) _____

Stato descrittivo delle attività dipendenti:
 ALLEGATO N. 30 ALLEGATO N. 30
 ALLEGATO N. 30 ALLEGATO N. 30
 ALLEGATO N. 30 ALLEGATO N. 30
 ALLEGATO N. 30 ALLEGATO N. 30

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dell'opera.



Via Buzzi 4 - 10162 Torino - tel. 011-4429200 - fax 011-4425177

CITTA' DI TORINO
 Torino
 DIREZIONE DIDATTICA
 SCUOLA ELEMENTARE GABELLI
 VIA SANTRIA' N. 25
 10154 TORINO

Edilizio: Sc. Elementare Gabelli - Via Santinà 25
 Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.

Con partecipazioni al sensi art. 26, D.Lgs. 47/02 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scrivania con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici: **PROG. DI MERUVANTI DA DEBET. LAZZARONE E DISINFESTAZIONE**

2) Agenti chimici:

3) Atterraggio di lavoro:


4) Elettricità:

5) Incendio / Esplosione:

Breve descrizione delle attività presenti:
OPERA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA LEVARE I 30 ALLEDRE 17.30 ALLE 18.30. ATTIVAZIONE DI UNA SCELTA DI PANNELLI PER IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA ALLE ORE 20.30.

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dell'opera.



Via Bacci 4 - 10152 Torino - tel. 011.4426288 / 6287 - fax - tel. 011.4426177

CITTA' DI TORINO
 Torino
 DIREZIONE DIDATTICA
 SCUOLA ELEMENTARE GABELLI
 VIA SANTRIA' N. 25
 10154 TORINO

Edilizio: Sc. Elementare Gabelli - Via Santinà 25
 Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.

Con partecipazioni al sensi art. 26, D.Lgs. 47/02 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scrivania con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici: **PROG. DI MERUVANTI DA DEBET. LAZZARONE E DISINFESTAZIONE**

2) Agenti chimici:

3) Atterraggio di lavoro:

4) Elettricità:

5) Incendio / Esplosione:

Breve descrizione delle attività presenti:
OPERA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA LEVARE I 30 ALLEDRE 17.30 ALLE 18.30. ATTIVAZIONE DI UNA SCELTA DI PANNELLI PER IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA ALLE ORE 20.30.

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dell'opera.

Via Bacci 4 - 10152 Torino - tel. 011.4426288 / 6287 - fax - tel. 011.4426177



CITTA' DI TORINO

ITER

via Revello, 18
Torino

Torino, 20/07/2011

Edificio: Centro per la cultura ludica - Via Fiesole 15/a

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria su manufatti edilizi in edifici scolastici comunali della Città.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici. Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Giocattoli, attrezzature per lavoro d'ufficio.	8) Amianto: Rischio non presente.
4) Eletticità: Impianto conforme alla L. 46/90.	9) Struttura in cemento armato. 2 Piani fuori terra e un interrato.
5) Incendio/Explosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Interferenze: compresenza di utenza infantile e di personale della ludoteca e prossimo arrivo di personale della cooperativa di pulizia.
Breve descrizione delle attività presenti: Nel centro si svolgono attività didattiche e di gioco rivolte a bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 15 anni, si svolgono anche attività di formazione con adulti. Massimo affollamento ipotizzabile intorno alle 100 presenze giornaliere.	
Il sottoscritto s'impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori	

Il Datore di lavoro
Umberto Magagnoli



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

pag. 58 di pagg. 183.



CITTA' DI TORINO

ITER

via Revello, 18
Torino

Torino, 20/07/2011

Edificio: Ludoteca San Giocondo via Luini 195.

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici. Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Giocattoli, attrezzature per lavoro d'ufficio.	8) Amianto: Presenza nei pannelli di tamponamento al piano terra e ultimo piano.
4) Eletticità: Impianto conforme alla L. 46/90.	9) Struttura in cemento armato. La ludoteca occupa il 1° piano.
5) Incendio/Explosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Interferenze: compresenza di utenza infantile e di personale della ludoteca, personale della cooperativa di pulizia e della cooperativa di animazione. L'attività didattica si interromperà dal 15/07/2011 al 01/09/2011 per la pausa estiva.
Breve descrizione delle attività presenti: Nel centro si svolgono attività didattiche e di gioco rivolte a bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 15 anni. Massimo affollamento ipotizzabile intorno alle 100 presenze giornaliere.	
Il sottoscritto s'impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori	

Il Datore di lavoro
Umberto Magagnoli



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA' DI TORINO

ITER

via Revello, 18
Torino

Torino, 20/07/2004

Edificio: Laboratorio teatrale Arte Uomo senza Barriere di via Luini 195.

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Giocattoli, attrezzature teatrali.	8) Amianto: Presenza nei pannelli di tamponamento al piano terra e ultimo piano.
4) Elettricità: Impianto conforme alla L. 46/90.	9) Struttura in cemento armato. Il laboratorio occupa il piano terreno e interrato.
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Interferenze: Il centro non è operativo e privo di personale.

Breve descrizione delle attività presenti: attualmente il centro non è operativo. Riaprirà a settembre 2011 e sarà gestito dalla cooperativa Girandola.

Il sottoscritto s'impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di Lavoro
Umberto Maggioni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA' DI TORINO

ITER

Via Revello 18
Torino

Torino, 20/07/2004

Edificio: laboratorio lettura "Pinocechio" Via Parenzo 42

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi negli edifici scolastici comunali della Città.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Materiali per biblioteca - libri	8) Amianto: Rischi non presenti.
4) Elettricità: Impianto conforme alla L. 46/90.	9) Interferenze: Compresenza di personale comunale e utenza.
5) Incendio/Esplorazione: Basso carico d'incendio.	Struttura in cemento armato. Piani 2 fuori terra 2. Il laboratorio occupa i locali del 2 piano

Breve descrizione delle attività presenti:
Il laboratorio svolge attività di lettura e di prestito libri rivolte ai bambini di età compresa da 1 ai 11 anni. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 30; personale n° 5.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.

Il Datore di Lavoro
Umberto Maggioni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA' DI TORINO

ITER

Via Revello 18
Torino

Torino, 20/07/2004

Edificio: Centro di Cultura per l'Arte e l'Espressività - via Tollegno 83

Oggetto: Lavori di manutenzione Ordinaria e Straordinaria su manufatti edili in edifici scolastici comunali della Città.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore/Vibrazioni: No.
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): No
3) Attrezzature di lavoro:	8) Amianto: Presenza nelle tubazioni a vista del vespaio. Interferenze: La sede non è operativa e priva di personale
4) Elettricità: Impianto conforme alla L. 46/90.	9) Interferenze: La sede non è operativa e priva di personale
5) Incendio/Esplorazione: Breve descrizione delle attività presenti: Non ci sono attività in atto	10) Struttura appartenente a complesso scolastico - 3 piani fuori terra. Il centro occupa la porzione di struttura complessiva.

Il sottoscritto si impegna a conseguire eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.

Il Datore di Lavoro
Umberto Magnoni
Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA' DI TORINO

ITER

Via Revello, 18 - 10139 Torino

Torino, 20/07/2004

Edificio: "CASCINA FALCHERA" Strada Cuorgnù 109 - Tel. 0114439817

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili negli edifici scolastici comunali della Città.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Contatto con animali possibilità di trasmissione di zoonosi.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia. Nel laboratorio di botanica ammoniacale, trielina e acido cloridrico.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Per lavori agricoli (zappe, vanghe) - piccoli utensili per falegnameria, cucina, sala riunione ostello.	8) Amianto: Non si hanno elementi di valutazione.
4) Elettricità: Impianto conforme alla L. 46/90.	9) Interferenze: Il centro vede la presenza di personale dell'Iter, delle cooperative esterne e dell'utenza infantile che partecipa ai percorsi didattici in cascina. Le attività didattiche sono in atto.
5) Incendio/Esplorazione: Presenti nel fienile ballo di fieno e paglia. Breve descrizione delle attività presenti: Attività agricole e di contatto con animali (capre, mucche, asini, conigli ecc.) rivolte ad utenti di età compresa dai 2 ai 14 anni; bambini e adulti ospitati anche la notte nel Green Hostel. Presenza massima durante la normale attività annuale: utenti 120 - addetti 26. - 7 operatori delle cooperative esterne.	10) Strutture in mattoni e cemento armato. Centro composto da 6 edifici.

Il sottoscritto si impegna a conseguire eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di Lavoro
Umberto Magnoni
Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

B.C.



CITTA DI TORINO

ITER

via Revello, 18 - 10139 Torino

Circ. 6

Torino, 20/07/2011

La Rotonda, che occupa lo spazio attiguo al piano terra, non è di competenza dell'Istituzione.

Edificio: Punto gioco Cirmela di Via Tempia, 6

Oggetto: Interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edilizi in edifici scolastici comunali della Città.
Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificanti:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Giocattoli.	8) Aianante: Rischio non presente.
4) Eletticità: Impianto conforme alla L. 46/90.	9) Struttura in cemento armato: Piani 3 - fuori terra 2. Il centro occupa il piano terreno
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Interferenze possibile compresenza di personale ed utenza infantile


Breve descrizione delle attività presenti. Le attività didattiche della ludoteca sono rivolte a bambini e adolescenti. Massimo affollamento ipotizzabile 35 persone.

Il sottoscritto s'impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori

Il Datore di Lavoro

Roberto Magrini
Luca Cuse

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA DI TORINO

Torino,

ISTITUTO COMPRENSIVO
PADRE GEMELLI
CORSO LOMBARDA N. 43
10151 TORINO

Edificio: Sc. Medici Pohl - via Fogliaro 15

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi sui componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività.


I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carichi):
3) Attrezzature di lavoro:	8) Ambiente:
4) Eletticità:	9) Interferenze:
5) Incendio / Esplosione:	10) _____

Breve descrizione delle attività presenti:
Struttura in cemento armato a tre piani fuori terra con copertura in traliccio.
Il centro occupa il piano terreno.

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori





CITTA' DI TORINO

Torino,

ISTITUTO COMPENSIVO
PADE GEMELLI
CORSO LOMBARDELLA N. 99
10151 TORINO

Edificio: Ss. Elemantare Margherita di Savoia - via Thozar 2

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 28, D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/attività con eventuali differenze anche notevoli di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, campioni):
3) Attrezzature di lavoro:	8) Ambienti:
4) Eletticità:	9) Interferenze:
5) Incendio / Esplosione:	10) _____

Breve descrizione della attività presenti:
Da parte nostra sono stati predisposti i lavori di riparazione dei pesi

Allegati:



Via Bacci 4 - 10152 Torino - tel. 011.4426260 / 6257 - fax +39.011.4426177

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



CITTA' DI TORINO

Torino,

ISTITUTO COMPENSIVO
PADE GEMELLI
CORSO LOMBARDELLA N. 99
10151 TORINO

Edificio: Ss. Barbara (ex-ss) - corso Cincinnato 121

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 28, D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/attività con eventuali differenze anche notevoli di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, campioni):
3) Attrezzature di lavoro:	8) Ambienti:
4) Eletticità:	9) Interferenze:
5) Incendio / Esplosione:	10) _____

Breve descrizione della attività presenti:
Da parte nostra sono stati predisposti i lavori di riparazione dei pesi

Allegati:



Via Bacci 4 - 10152 Torino - tel. 011.4426260 / 6257 - fax +39.011.4426177

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



CITTA DI TORINO

Torino,

ISTITUTO COMPRENSIVO
PADRE GEMELLI
CORSO LOMBARDA N. 30
10151 TORINO

Edificio: Ss. Eleonora Pietro Gemelli - corso Lombardia 30

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni di lavori art. 26, D.Lgs 31/08 sul rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli comuni ad una normale attività d'ufficio/attività con eventuale affollata anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:	
2) Agenti chimici:	
3) Atmosfere di lavoro:	
4) Elettricità:	
5) Incendio / Esplosione:	
6) Rumore / Vibrazioni:	
7) Correnti elettrostatiche (grazie, ponteggi, cariche):	
8) Amianto:	
9) Inquinamento:	
10) _____:	

Breve descrizione delle attività presenti:
Dei rischi di interferenza fra le diverse attività presenti nell'edificio sono in generale quelli comuni ad una normale attività d'ufficio/attività con eventuale affollata anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

Allievi:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Bezzi 4 - 10162 Torino - tel. 011.426280 / 6287 - fax 011.426177



CITTA DI TORINO

Torino,

ISTITUTO COMPRENSIVO
PADRE GEMELLI
CORSO LOMBARDA N. 30
10151 TORINO

Edificio: Ss. Maria (exco.) - via Terracina 1

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni di lavori art. 26, D.Lgs 31/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli comuni ad una normale attività d'ufficio/attività con eventuale affollata anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:	
2) Agenti chimici:	
3) Atmosfere di lavoro:	
4) Elettricità:	
5) Incendio / Esplosione:	
6) Rumore / Vibrazioni:	
7) Correnti elettrostatiche (grazie, ponteggi, cariche):	
8) Amianto:	
9) Inquinamento:	
10) _____:	

Breve descrizione delle attività presenti:

Allievi:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Bezzi 4 - 10162 Torino - tel. 011.426280 / 6287 - fax 011.426177



CITTA' DI TORINO

Torino, 22/07/11

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ROBERTO BOBBIO VIA SANT'ANNA 75 10164 TORINO

Prot. 2220/Ag66

Edificio: Scuola Media (ex Borelli) - via Semitù 75

Oggetto: Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 28, D.Lgs 47/09 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

Rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affollanza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:	_____
2) Agenti chimici:	_____
3) Attrezzature di lavoro:	_____
4) Elettricità:	_____
5) Incendio / Esplosione:	_____
Breve descrizione delle attività presenti:	_____
Allegati:	_____
6) Rumore / Vibrazioni:	_____
7) Correnti sospese (gru, ponteggi, cantieri):	_____
8) Antiterror:	_____
9) Interferenze:	_____
10) _____	_____

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dorcasia Carola GAROSCI)

Via Buzzi 4 - 10162 Torino - tel. 011.4420260 / 6237 - fax 439.071.4426177



CITTA' DI TORINO

Torino, 22/07/11

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ROBERTO BOBBIO VIA SANT'ANNA 75 10164 TORINO

Prot. 2220/Ag66

Edificio: Scuola Media (ex Pergolesi) - via Anina 15

Oggetto: Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 28, D.Lgs 47/09 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

Rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affollanza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:	_____
2) Agenti chimici:	_____
3) Attrezzature di lavoro:	_____
4) Elettricità:	_____
5) Incendio / Esplosione:	_____
Breve descrizione delle attività presenti:	_____
Allegati:	_____
6) Rumore / Vibrazioni:	_____
7) Correnti sospese (gru, ponteggi, cantieri):	_____
8) Antiterror:	_____
9) Interferenze:	_____
10) _____	_____

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dorcasia Carola GAROSCI)

Via Buzzi 4 - 10162 Torino - tel. 011.4420260 / 6237 - fax 439.071.4426177



CITTA' DI TORINO

Torino

DIREZIONE PRATICA
SCUOLA ELEMENTARE GABIN
CORSO VERCELLI 152
10155 TORINO

Edificio: Sa. Elemantare Gabin (nuov.) - corso Vercelli 147/B

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici centrali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 51/00 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività edificatoria con eventuale influenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati.

1) Agenti biologici:	NO	6) Rumore / Vibrazioni:	NO
2) Agenti chimici:	NO	7) Carichi eccessivi (tra, ponteggi, componenti):	NO
3) Attrezzature di lavoro:	NO	8) Acustici:	NO
4) Elettroc:	NO	9) Inquinamento:	NO
5) Inerenti / Esplosione:	NO	10)	NO

Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' SCOLASTICA DAL 1° GRADO AL 2° GRADO
PERSECUZIONE EDUCATIVA A CARICO PRESIDENTI E AGGIUNTI
25 ADULTI

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

To, 25-07-2011
 Prof. 2143/ABS-8

Il Datore di lavoro

Dr. Bruno Spina
 Bruno Spina



Via Bozzi 4 - 10152 Torino - tel. 011.4426268 / 62627 - fax +39.011.4426177



CITTA' DI TORINO

Torino

ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA CARLOLEONE N. 24
10147 TORINO

Edificio: Sa. Maria ex Rivoli - Via Cavour 24

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici centrali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 51/00 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività edificatoria con eventuale influenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati.

1) Agenti biologici:	/	6) Rumore / Vibrazioni:	/
2) Agenti chimici:	/	7) Carichi eccessivi (tra, ponteggi, componenti):	/
3) Attrezzature di lavoro:	/	8) Acustici:	NO
4) Elettroc:	/	9) Inquinamento:	/
5) Inerenti / Esplosione:	/	10)	/

Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' SCOLASTICA DAL 1° GRADO AL 2° GRADO
PERSECUZIONE EDUCATIVA A CARICO PRESIDENTI E AGGIUNTI
25 ADULTI

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Bozzi 4 - 10152 Torino - tel. 011.4426268 / 62627 - fax +39.011.4426177



CITTA' DI TORINO

Torino.

DIREZIONE DIDATTICA
SCUOLA ELEMENTARE SABBIN
CORSO VERCELLI N. 157
10156 TORINO

Edificio: S.n. Elementare Sabba - corso VerCELLI 157

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni al sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività edificatoria con eventuali attività anche svolte di pubblica, oltre a quelli sotto specifici:

1) Agenti biologici	NO
2) Agenti chimici	NO
3) Attrezzature di lavoro	NO
4) Elettricità	NO
5) Incendio / Esplosione	NO
Breve descrizione delle attività presenti:	
ATTIVITA' SCOLASTICA - SALI LUNEDI AL VENERDI 8:30/19	
LE PRESIDI DI ALUNNI / RD ANNI 1-5	
Allegati:	
6) Rumore / Vibrazioni	NO
7) Carichi statici (tra ponteggi, cantieri)	NO
8) Amianto	NO
9) Inquinamento	NO
10)	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali moduli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

TO, 26-07-2011
PROT. 2143/A35-8



Il Direttore di Lavoro

Dr. Bruno Cipriano
19/07/2011

Via Bezzi 4 - 10152 Torino - tel. 011.428260 / 6267 - fax 039.011.428777



CITTA' DI TORINO

Torino.

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
VIOTTI
CORSO VERCELLI N. 141A
10156 TORINO

Edificio: Scuola Media Viotti - corso VerCELLI 141A

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni al sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività edificatoria con eventuali attività anche svolte di pubblica, oltre a quelli sotto specifici:

1) Ag biologic	MODERATO
2) Ag chimic	BASSO PER LA STABILITA' E INTERFERENZE PER LA SALUTE
3) A attrezzatura di lavoro	NON RILEVANTE
4) E elettric	NON RILEVANTE
5) I incendio / Esplosione	MODERATO (CANTIERI)
Breve descrizione delle attività presenti:	
ATTIVITA' DI UFFICIO E ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI MINORI	
Allegati:	
6) Rumore / Vibrazioni	NON RILEVANTE
7) Carichi statici (tra ponteggi, cantieri)	
8) Amianto	ASSENTE
9) Inquinamento	
10)	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali moduli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Dr. Bruno Cipriano
19/07/2011

Via Bezzi 4 - 10152 Torino - tel. 011.428260 / 6267 - fax 039.011.428777



CITTA' DI TORINO

Torino

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CORSO VENEZIA LIT. 44/A
TORINO TORINO

Destinatario: Scuola Media Vitor Pisani - Via Tollegno 23
Cognome: Opera di Manutenzione Ordinaria e straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici
composti da: c.m.

Comunicazioni al servizio di: SUO UFFICIO per i rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli comuni ad una normale attività scolastica con eventuale affollamento medio superiore al pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Area biotopica: MODERATO

2) Agenti chimici: BASSO PER LA
INCENDI E IRREGOLARMENTE PER
LA SALUTE

3) Agenti fisici: NON RILEVANTE

4) Esposizione: NON RILEVANTE
PER DIVERSE CAUSE

5) Inquinamento: MODERATO (10-03-10)

6) Caratteristiche delle attività presenti:
ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI INDORE

7) Rumori / Vibrazioni: NON RILEVANTE

8) Carichi sospesi (giri, ponteggi, cantieristi): NON RILEVANTE

9) Asbestici: NESSUNA DOCUMENTAZIONE

10) Inquinamento: ---

11) Descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI INDORE

12) Segnali: ---

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interruzioni emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Suse 4 - 10127 Torino - tel. 011.4426200 - fax 011.4426177

CITTA' DI TORINO

Torino 21/07/2011

ISTITUTO COMPRENSIVO TUROLODO
VIA LESIGLIANESI 12
10124 TORINO

Destinatario: Scuola Media Vitor Pisani - via Magnole 13
Cognome: Opera di Manutenzione Ordinaria e straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici
composti di della città.

Comunicazioni al servizio di: SUO UFFICIO per i rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli comuni ad una normale attività scolastica con eventuale affollamento medio superiore al pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Area biotopica: ---

2) Agenti chimici: ---

3) Agenti fisici: ---

4) Esposizione: ---

5) Inquinamento: ---

6) Caratteristiche delle attività presenti:
ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI INDORE

7) Rumori / Vibrazioni: ---

8) Carichi sospesi (giri, ponteggi, cantieristi): ---

9) Asbestici: ---

10) Inquinamento: ---

11) Descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI INDORE

12) Segnali: ---

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interruzioni emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Suse 4 - 10127 Torino - tel. 011.4426200 / 6227 - fax +39.011.4426177



CITTA' DI TORINO

Torino

SCHOLA SECUNDARIA DI 1° GRADO
CORSO VERCELLI N. 1410
10125 TORINO

Esigete: Scuola Media Verdi (ex 2) - via Sostegno 1370

Objet: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi senza scostarsi dai vincoli di sicurezza.

Comunicazioni ai sensi art. 28, D.Lgs 50/09 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi connessi con l'attività lavorativa in diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli connessi ad una normale attività edile/edilizia con eventuale presenza anche di pubblico, data e orari specificati.

1) Area di lavoro: MODERATO

2) Area di lavoro: NON PRESENTI

3) Area di lavoro: NON PRESENTI

4) Area di lavoro: NON PRESENTI

5) Area di lavoro: NON PRESENTI

6) Area di lavoro: NON PRESENTI

7) Area di lavoro: NON PRESENTI

8) Area di lavoro: NON PRESENTI

9) Area di lavoro: NON PRESENTI

10) Area di lavoro: NON PRESENTI

11) Area di lavoro: NON PRESENTI

12) Area di lavoro: NON PRESENTI

13) Area di lavoro: NON PRESENTI

14) Area di lavoro: NON PRESENTI

15) Area di lavoro: NON PRESENTI

16) Area di lavoro: NON PRESENTI

17) Area di lavoro: NON PRESENTI

18) Area di lavoro: NON PRESENTI

19) Area di lavoro: NON PRESENTI

20) Area di lavoro: NON PRESENTI

21) Area di lavoro: NON PRESENTI

22) Area di lavoro: NON PRESENTI

23) Area di lavoro: NON PRESENTI

24) Area di lavoro: NON PRESENTI

25) Area di lavoro: NON PRESENTI

26) Area di lavoro: NON PRESENTI

27) Area di lavoro: NON PRESENTI

28) Area di lavoro: NON PRESENTI

29) Area di lavoro: NON PRESENTI

30) Area di lavoro: NON PRESENTI

31) Area di lavoro: NON PRESENTI

32) Area di lavoro: NON PRESENTI

33) Area di lavoro: NON PRESENTI

34) Area di lavoro: NON PRESENTI

35) Area di lavoro: NON PRESENTI

36) Area di lavoro: NON PRESENTI

37) Area di lavoro: NON PRESENTI

38) Area di lavoro: NON PRESENTI

39) Area di lavoro: NON PRESENTI

40) Area di lavoro: NON PRESENTI

41) Area di lavoro: NON PRESENTI

42) Area di lavoro: NON PRESENTI

43) Area di lavoro: NON PRESENTI

44) Area di lavoro: NON PRESENTI

45) Area di lavoro: NON PRESENTI

46) Area di lavoro: NON PRESENTI

47) Area di lavoro: NON PRESENTI

48) Area di lavoro: NON PRESENTI

49) Area di lavoro: NON PRESENTI

50) Area di lavoro: NON PRESENTI

51) Area di lavoro: NON PRESENTI

52) Area di lavoro: NON PRESENTI

53) Area di lavoro: NON PRESENTI

54) Area di lavoro: NON PRESENTI

55) Area di lavoro: NON PRESENTI

56) Area di lavoro: NON PRESENTI

57) Area di lavoro: NON PRESENTI

58) Area di lavoro: NON PRESENTI

59) Area di lavoro: NON PRESENTI

60) Area di lavoro: NON PRESENTI

61) Area di lavoro: NON PRESENTI

62) Area di lavoro: NON PRESENTI

63) Area di lavoro: NON PRESENTI

64) Area di lavoro: NON PRESENTI

65) Area di lavoro: NON PRESENTI

66) Area di lavoro: NON PRESENTI

67) Area di lavoro: NON PRESENTI

68) Area di lavoro: NON PRESENTI

69) Area di lavoro: NON PRESENTI

70) Area di lavoro: NON PRESENTI

71) Area di lavoro: NON PRESENTI

72) Area di lavoro: NON PRESENTI

73) Area di lavoro: NON PRESENTI

74) Area di lavoro: NON PRESENTI

75) Area di lavoro: NON PRESENTI

76) Area di lavoro: NON PRESENTI

77) Area di lavoro: NON PRESENTI

78) Area di lavoro: NON PRESENTI

79) Area di lavoro: NON PRESENTI

80) Area di lavoro: NON PRESENTI

81) Area di lavoro: NON PRESENTI

82) Area di lavoro: NON PRESENTI

83) Area di lavoro: NON PRESENTI

84) Area di lavoro: NON PRESENTI

85) Area di lavoro: NON PRESENTI

86) Area di lavoro: NON PRESENTI

87) Area di lavoro: NON PRESENTI

88) Area di lavoro: NON PRESENTI

89) Area di lavoro: NON PRESENTI

90) Area di lavoro: NON PRESENTI

91) Area di lavoro: NON PRESENTI

92) Area di lavoro: NON PRESENTI

93) Area di lavoro: NON PRESENTI

94) Area di lavoro: NON PRESENTI

95) Area di lavoro: NON PRESENTI

96) Area di lavoro: NON PRESENTI

97) Area di lavoro: NON PRESENTI

98) Area di lavoro: NON PRESENTI

99) Area di lavoro: NON PRESENTI

100) Area di lavoro: NON PRESENTI

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dell'opera.



Via Berci 4 - 10162 Torino - Tel. 011.4426200 / 62657 - Fax -39.011.4426177

CITTA' DI TORINO

Torino, 21/07/2011

ISTITUTO COMPRENSIVO TURILOLO
VIA ARGOLETTI N. 5
10125 TORINO

Edificio: Scuola Elementare Leopardi - via Varcello 2

Objet: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi senza scostarsi dai vincoli di sicurezza.

Comunicazioni ai sensi art. 28, D.Lgs 50/09 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi connessi con l'attività lavorativa in diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in genere quelli connessi ad una normale attività edile/edilizia con eventuale presenza anche di pubblico, data e orari specificati.

1) Area di lavoro: MODERATO

2) Area di lavoro: NON PRESENTI

3) Area di lavoro: NON PRESENTI

4) Area di lavoro: NON PRESENTI

5) Area di lavoro: NON PRESENTI

6) Area di lavoro: NON PRESENTI

7) Area di lavoro: NON PRESENTI

8) Area di lavoro: NON PRESENTI

9) Area di lavoro: NON PRESENTI

10) Area di lavoro: NON PRESENTI

11) Area di lavoro: NON PRESENTI

12) Area di lavoro: NON PRESENTI

13) Area di lavoro: NON PRESENTI

14) Area di lavoro: NON PRESENTI

15) Area di lavoro: NON PRESENTI

16) Area di lavoro: NON PRESENTI

17) Area di lavoro: NON PRESENTI

18) Area di lavoro: NON PRESENTI

19) Area di lavoro: NON PRESENTI

20) Area di lavoro: NON PRESENTI

21) Area di lavoro: NON PRESENTI

22) Area di lavoro: NON PRESENTI

23) Area di lavoro: NON PRESENTI

24) Area di lavoro: NON PRESENTI

25) Area di lavoro: NON PRESENTI

26) Area di lavoro: NON PRESENTI

27) Area di lavoro: NON PRESENTI

28) Area di lavoro: NON PRESENTI

29) Area di lavoro: NON PRESENTI

30) Area di lavoro: NON PRESENTI

31) Area di lavoro: NON PRESENTI

32) Area di lavoro: NON PRESENTI

33) Area di lavoro: NON PRESENTI

34) Area di lavoro: NON PRESENTI

35) Area di lavoro: NON PRESENTI

36) Area di lavoro: NON PRESENTI

37) Area di lavoro: NON PRESENTI

38) Area di lavoro: NON PRESENTI

39) Area di lavoro: NON PRESENTI

40) Area di lavoro: NON PRESENTI

41) Area di lavoro: NON PRESENTI

42) Area di lavoro: NON PRESENTI

43) Area di lavoro: NON PRESENTI

44) Area di lavoro: NON PRESENTI

45) Area di lavoro: NON PRESENTI

46) Area di lavoro: NON PRESENTI

47) Area di lavoro: NON PRESENTI

48) Area di lavoro: NON PRESENTI

49) Area di lavoro: NON PRESENTI

50) Area di lavoro: NON PRESENTI

51) Area di lavoro: NON PRESENTI

52) Area di lavoro: NON PRESENTI

53) Area di lavoro: NON PRESENTI

54) Area di lavoro: NON PRESENTI

55) Area di lavoro: NON PRESENTI

56) Area di lavoro: NON PRESENTI

57) Area di lavoro: NON PRESENTI

58) Area di lavoro: NON PRESENTI

59) Area di lavoro: NON PRESENTI

60) Area di lavoro: NON PRESENTI

61) Area di lavoro: NON PRESENTI

62) Area di lavoro: NON PRESENTI

63) Area di lavoro: NON PRESENTI

64) Area di lavoro: NON PRESENTI

65) Area di lavoro: NON PRESENTI

66) Area di lavoro: NON PRESENTI

67) Area di lavoro: NON PRESENTI

68) Area di lavoro: NON PRESENTI

69) Area di lavoro: NON PRESENTI

70) Area di lavoro: NON PRESENTI

71) Area di lavoro: NON PRESENTI

72) Area di lavoro: NON PRESENTI

73) Area di lavoro: NON PRESENTI

74) Area di lavoro: NON PRESENTI

75) Area di lavoro: NON PRESENTI

76) Area di lavoro: NON PRESENTI

77) Area di lavoro: NON PRESENTI

78) Area di lavoro: NON PRESENTI

79) Area di lavoro: NON PRESENTI

80) Area di lavoro: NON PRESENTI

81) Area di lavoro: NON PRESENTI

82) Area di lavoro: NON PRESENTI

83) Area di lavoro: NON PRESENTI

84) Area di lavoro: NON PRESENTI

85) Area di lavoro: NON PRESENTI

86) Area di lavoro: NON PRESENTI

87) Area di lavoro: NON PRESENTI

88) Area di lavoro: NON PRESENTI

89) Area di lavoro: NON PRESENTI

90) Area di lavoro: NON PRESENTI

91) Area di lavoro: NON PRESENTI

92) Area di lavoro: NON PRESENTI

93) Area di lavoro: NON PRESENTI

94) Area di lavoro: NON PRESENTI

95) Area di lavoro: NON PRESENTI

96) Area di lavoro: NON PRESENTI


97) Area di lavoro: NON PRESENTI

98) Area di lavoro: NON PRESENTI

99) Area di lavoro: NON PRESENTI

100) Area di lavoro: NON PRESENTI

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dell'opera.



Via Berci 4 - 10162 Torino - Tel. 011.4426200 / 62657 - Fax -39.011.4426177



CITTA DI TORINO

Torino, 24/07/2011

ISTITUTO COMPRENSIVO TURULLO
VIA MAGGIOLE N.5
10101 TORINO

Edificio: Scuola Elementare Gianelli (scuola) - Via Principe 36

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Sostanziale per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 28, D.Lgs 81/08 sul rischio specifico (Lavori nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interazione fra le diverse attività).

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affollamento anche notevole di pubblico, oltre a quelli specifici.

1) Agenti biologici:
VIRUS BATTERICI, PARASITI, FUNGHI, PARASSITI, PULVERI

2) Agenti chimici:
SOSTANZE CHIMICHE, FUMI, POLVERI, SOSTANZE CHIMICHE, SOSTANZE CHIMICHE

3) Necessità di lavoro:
ATTIVITÀ DI SCUOLA PRIMARIA

4) Esistibilità:
MATERIE, SOSTANZE CHIMICHE, SOSTANZE CHIMICHE, SOSTANZE CHIMICHE, SOSTANZE CHIMICHE

5) Inquinamento:
SOSTANZE CHIMICHE, SOSTANZE CHIMICHE, SOSTANZE CHIMICHE, SOSTANZE CHIMICHE

Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITÀ DI SCUOLA PRIMARIA

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Buzzi 4 - 10102 Torino - tel. 011.4426280 / 6257 - fax +39.011.4426177

CITTA DI TORINO

Torino, 25-07-2011

ISTITUTO COMPRENSIVO
LEONARDO DA VINCI
VIA ARBETI N. 43
10164 TORINO

Edificio: Scuola Materna Luxemburg - Via Abeti 15

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Sostanziale per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 28, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interazione fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affollamento anche notevole di pubblico, oltre a quelli specifici.

1) Agenti biologici:

2) Agenti chimici:

3) Attrezzature di lavoro:

4) Esistibilità:

5) Inquinamento / Esplosione:

Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITÀ DI SCUOLA PRIMARIA

Allegati:
Sono presenti 3 allegati.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Buzzi 4 - 10102 Torino - tel. 011.4426280 / 6257 - fax +39.011.4426177



CITTA DI TORINO

Torino, 25-07-2011

ISTITUTO COMPRENSIVO
LEONARDO DA VINCI
VIA ABETI N. 13
10154 TORINO

Edificio: Scuola Elementare Nevada (ruoco) - via Abeti 13


Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficioscuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto-specifici:

- 1) Agenti biologici: _____
 - 2) Agenti chimici: _____
 - 3) Attrezzature di lavoro: _____
 - 4) Eletticità: _____
 - 5) Incendio / Esplosione: _____
 - 6) Rumore / Vibrazioni: _____
 - 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, campionate): _____
 - 8) Ambiente: _____
 - 9) Interferenza: _____
 - 10) _____
- Breve descrizione della attività presente:
*Attività di manutenzione delle ore 8,30 alle 16,30
 Sono presenti 3 o 4 classi
 Le lavoratrici fanno solo lavori di pulizia*
- Allegati: _____

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modello in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione del lavoro



Via Garzi 4 - 10152 Torino - tel. 011.4426260 / 6257 - fax +39.011.4426177

CITTA DI TORINO

Torino, 25-07-2011

ISTITUTO COMPRENSIVO
LEONARDO DA VINCI
VIA ABETI N. 13
10154 TORINO

Edificio: Scuola Media (ruoco) - Via Cavagnolo 35


Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficioscuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto-specifici:

- 1) Agenti biologici: _____
 - 2) Agenti chimici: _____
 - 3) Attrezzature di lavoro: _____
 - 4) Eletticità: _____
 - 5) Incendio / Esplosione: _____
 - 6) Rumore / Vibrazioni: _____
 - 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, campionate): _____
 - 8) Ambiente: _____
 - 9) Interferenza: _____
 - 10) _____
- Breve descrizione della attività presente:
*Attività di manutenzione delle ore 8,00 alle 17,00.
 Sono presenti 4 classi (200/10)*
- Allegati: _____

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modello in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione del lavoro



Via Garzi 4 - 10152 Torino - tel. 011.4426260 / 6257 - fax +39.011.4426177



CITTA' DI TORINO

Torino, 25/07/2011

ISTITUTO COMPRENSIVO
LEONARDO DA VINCI
VIA ABEI N. 23
10154 TORINO

Edificio: Scuola Media Leonardo da Vinci - via Abei 13

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.


I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività di fruibilità della con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:	
2) Agenti chimici:	
3) Attrezzature di lavoro:	
4) Elettricità:	
5) Incendio / Esplosione:	
6) Rumore / Vibrazioni:	
7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cantieristi):	
8) Ambiente:	
9) Interferenza:	
10) _____:	

*Espr. descrizione delle attività presenti:
Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria alle ore 8,00 alle 12,00.
Sono presenti le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria proprii sportivi, ecc. fino alle ore 12,00.
Attività di manutenzione straordinaria.*

Allegati: *Attività di Assistenza Amministrativa.*

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Buzzi 4 - 10152 Torino - tel. 011.4428280 / 6257 - fax +39.011.4428177



CITTA' DI TORINO

Torino, 25/07/2011

ISTITUTO COMPRENSIVO
LEONARDO DA VINCI
VIA ABEI N. 23
10154 TORINO

Edificio: Scuola Media Chiara - via Porta 6

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività di fruibilità della con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:	
2) Agenti chimici:	
3) Attrezzature di lavoro:	
4) Elettricità:	
5) Incendio / Esplosione:	
6) Rumore / Vibrazioni:	
7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cantieristi):	
8) Ambiente:	<i>Attività di manutenzione straordinaria</i>
9) Interferenza:	
10) _____:	

*Espr. descrizione delle attività presenti:
Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria alle ore 8,00 alle 12,00.
Sono presenti le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria proprii sportivi, ecc. fino alle ore 12,00.
Attività di manutenzione straordinaria.*

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Buzzi 4 - 10152 Torino - tel. 011.4428280 / 6257 - fax +39.011.4428177





CITTA' DI TORINO

ITER

Via Revello, 18
Torino

Torino, 12 FEB. 2010

Edificio: Punto Gioco "CIRIMELA" - Via Tempia, 6

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edifici di sicurezza antincendio in edifici scolastici cittadini. Anno 2009 - lotto 2.
Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici. Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni. Rischi non presenti.
2) Agenti chimici. Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (erg. portogeri). Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro. Giocattoli.	8) Amianto. Rischio non presente.
4) Elettricità. Impianto conforme alla L. 46/90.	9) Struttura in cemento armato. Piani 3 - fuori terra 2. Il centro occupa il piano terreno.
5) Incendio/Explosione. Non particolari carichi d'incendio.	9) Interferenze. Inadeguatezza di utenza infantile e di personale della ludoteca.
Breve descrizione delle attività presenti: Attività didattiche e di gioco con bambini. Massima utenza: 80 bambini e 10 adulti.	
Il sottoscritto s'impegna a consegnare eventuali moduli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori	

Il Datore di Lavoro
Umberto Mignoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'Infanzia Municipale "IL VELERO" - Via Scottellaro 7 - Tel. 0112050365

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici. Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni. Rischi non presenti.
2) Agenti chimici. Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (erg. portogeri). Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro. Attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e attrezzature ludiche.	8) Amianto. Ex canna scanco piani e tubazione esterna (comipolo).
4) Elettricità. Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo. E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Explosione. Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcoli. E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 3 fuori terra 2.	
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 96, personale n° 34 + max 4 addetti al servizio di ristorazione o di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARI

[Signature]



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'Infanzia Municipale "IL PULCINO" Via Tronzano 20

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumori/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (zona ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: attrezzature specifiche per cucina ed attrezzature per lavanderia e idriche	8) Amianto: Non si hanno elementi di valutazione
4) Elettrocità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari rischi d'incendio. Attività dotate di NOP.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 4 fuori terra 3.

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI

Breve descrizione delle attività presenti:
Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni.
Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola.
Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 60; personale n° 20 + max. 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'Infanzia Municipale "IL GRILLO" Via Vittime di Bologna 10

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumori/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (zona ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: attrezzature specifiche per cucina ed attrezzature per lavanderia e idriche	8) Amianto: si esclude presenza.
4) Elettrocità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari rischi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 3 fuori terra 2.

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI

Breve descrizione delle attività presenti:
Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni.
Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola.
Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 77; personale n° 28 + max. 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.



CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'Infanzia Municipale "LA PINETA" Via Ghedini 2

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici. Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni. Rischi non presenti.
2) Agenti chimici. Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (era. ponteggi). Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro. Attrezzature specifiche per cucina ed attrezzature per lavanderia e ludiche.	8) Amianto. Non si hanno elementi di valutazione.
4) Elettrociti. Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo. E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione. Non particolari rischi d'incendio.	10) Alcol. E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche. Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 3 fuori terra 2.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 73; personale n° 23 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI



CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'Infanzia Municipale Corso Taranto 170 - Tel. 011267686

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici. Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni. Rischi non presenti.
2) Agenti chimici. Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (era. ponteggi). Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro. Attrezzature specifiche per cucina ed attrezzature per lavanderia. Attrezzature ludiche.	8) Amianto. Comignoli sul terrazzo del primo piano e sul tetto piano.
4) Elettrociti. Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo. E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione. Non particolari rischi d'incendio.	10) Alcol. E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche. Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 4 fuori terra 3.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 60; personale n° 23 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'Infanzia Municipale Casa Mammiani, 1

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26, D. Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature specifiche per cucine ed attrezzature per lavanderia e ludiche	8) Animati: si esclude presenza.
4) Eletticità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Explosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Si fa presente che il tetto piano è accessibile esclusivamente indossando apposite cinghie di sicurezza.
	Struttura in cemento armato. Piani 2 fuori terra 1.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 75; personale n° 22 + max. 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola d'Infanzia municipale "PRINCESSA DI PIEMONTE" Via Pasiello, 1

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature didattiche e di cucina.	8) Animati: Boniferaio.
4) Eletticità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Explosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 3 fuori terra 2.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 24 + max. 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE

Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale Via Cervino 6

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (era, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature specifiche per cucina e ludiche.	8) Amianto: Non si hanno elementi di valutazione.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Esposizione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcoli: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola Struttura in muratura. Piani 2, fuori terra 1.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 75; personale n° 12 + max 4 addetti al servizio di ristorazione di altro ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE

Dr. A. GARREBINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale I Fanciulli Via Mercandante 129 - Tel. 0112464529

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (era, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature didattiche e di cucina.	8) Amianto: Bonificato.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Esposizione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcoli: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 2.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 28 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE

Dr. A. GARREBINI



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Edificio: Scuola d'infanzia municipale Via Parolotti 15

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/aula con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: attrezzature specifiche per cucina e ludiche.	8) Amianto: Non si hanno elementi di valutazione.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.	
Struttura in muratura. Piani 3, fuori terra 2.	
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 83; personale n° 14, + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI

Torino
Region Line Art



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Edificio: scuola dell'infanzia municipale Via Trionfano 20

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/aula con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: attrezzature specifiche per cucina ludiche e didattiche.	8) Amianto: Non si hanno elementi di valutazione.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.	
Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.	
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 75; personale n° 12, + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI

OR 6 PAGO
CUCINA



CITTA' DI TORINO

SETTORE EDILEZIA SCOLASTICA
26 FEB 2010
Prof. S. B. S.
C. A. 9. 13

Torino, 12-02-2010
SCUOLA INFANZIA E. LUZZATI
INDIRIZZO VIA RONDISCONA 32 - TO

Prot. 850/ASS/7

Edificio: Sc. Materna Marchesa - Via Rondiscona n. 32
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edili degli edifici scolastici comunali della Città - Anno 2009, Lotto 2.
Comunicazioni ai sensi art. 28 - D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/aula con eventuale affollanza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati.

1) Agenti biologici:	NO	6) Rumore / Vibrazioni:	NO
2) Agenti chimici:	NO	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponti):	NO
3) Attrezzature di lavoro:	NO	8) Amianto:	NO
4) Elettricità:	SI	9) Interferenza:	
5) Incendio / Esplosione:	SI	10) _____:	

Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' SCOLASTICA - DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ.
PRESENZA CUCINA A GAS
N. PRESENTI: ALUNNI 162 AMPLI 25


Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro
Prof. Massimo Scattolonio
Prof. Massimo Scattolonio
C. A. 9. 13

Torino
Pizzetti Gino Ivan

Via Buzzi, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4426167 - fax 011 4426177 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

Torino, 8/2/10
SCUOLA A. GIOVANNI CENSI
INDIRIZZO STE. SAAI 44002, 32
10156 TORINO

Edificio: Sc. Et. Cerna - strada S. Mauro n. 32
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edili degli edifici scolastici comunali della Città - Anno 2009, Lotto 2.
Comunicazioni ai sensi art. 28 - D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/aula con eventuale affollanza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati.

1) Agenti biologici:		6) Rumore / Vibrazioni:	
2) Agenti chimici:		7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponti):	
3) Attrezzature di lavoro:		8) Amianto:	
4) Elettricità:		9) Interferenza:	
5) Incendio / Esplosione:		10) _____:	

Breve descrizione delle attività presenti:
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ.
ATTIVITA' SCOLASTICA - DALLE DUE ORE ALLE ORE 17.00
ATTIVITA' DIUFFICIO - DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 14.00
ATTIVITA' DI PULIZIA E POLIZIE DALLE 7 ALLE 19.00

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro
Dirigente Scolastico
Prof. Maria Pia Principiano

Torino
Pizzetti Gino Ivan

Via Buzzi, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4426167 - fax 011 4426177 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO


Torino, 9.8.10
SCUOLA I.C. G. CEVA
INDIRIZZO STRADA SAN RUPPO, 32
10156 TORINO

Edificio: Sc. El. Abbazia di Stura (torino) - via Angiolo n. 17
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edili degli edifici scolastici comunali della Città - Anno 2009, Lotto 2.
Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici:	
2) Agenti chimici:	
3) Attrezzature di lavoro:	
4) Eletticità:	
5) Incendio / Esplosione	
Breve descrizione delle attività presenti:	
ATTIVITA' SCOLASTICHE DALLE ORE 7,30 ALLE 13,30	
ATTIVITA' DI PULIZIA E PULIZIE DALLE ORE 14,00 ALLE 14	
Allegati:	
6) Rumore / Vibrazioni:	
7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cariponte):	
8) Ambiente:	
9) Interferenza	SCUOLA DELLA INFANZIA
10)	CONFINALE DI VIA ANGELOSA

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Datore di lavoro

DIRIGENTE SCOLASTICO
MARIELLA PRINCIPIANO

Torino
Passion Lines hon

Via Bazzè, 4 - 10152 Torino - tel. 011 426167 - fax 011 426177 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO


Torino, 9.8.10
SCUOLA I.C. G. CEVA
INDIRIZZO STR. SAN RUPPO, 32
10156 TORINO

Edificio: Sc. El. Pietro Micca (torino) - strada Bortolotta n. 50
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edili degli edifici scolastici comunali della Città - Anno 2009, Lotto 2.
Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici:	
2) Agenti chimici:	
3) Attrezzature di lavoro:	
4) Eletticità:	
5) Incendio / Esplosione	
Breve descrizione delle attività presenti:	
ATTIVITA' SCOLASTICHE DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 13,30	
ATTIVITA' DI PULIZIA DALLE ORE 14 ALLE ORE 14,30	
Allegati:	
6) Rumore / Vibrazioni:	
7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cariponte):	
8) Ambiente:	TUISO NELLA
9) Interferenze	CANTINA DI COSTIOLA
10)	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Datore di lavoro

DIRIGENTE SCOLASTICO
MARIELLA PRINCIPIANO

Torino
Passion Lines hon

Via Bazzè, 4 - 10152 Torino - tel. 011 426167 - fax 011 426177 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

Torino, 9.8.2010
SCUOLA I.C. G. CENA
INDIRIZZO STR. SAN NAURO, 32
10156 TORINO



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"A. GABELLI"
Via Sarmà, 25 - 10154 TORINO
Tel. 011/851631 - Fax 011/851765
SCUOLA I.C. G. CENA

Torino,
SCUOLA
INDIRIZZO

Edificio: Sc. Media Stabile marfili del Maddetto (entr.), - strada S. Mauro n. 24
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edifici edifici scolastici comunali della Città - Anno 2008. Loto 2.
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro o sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affollanza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: _____

2) Agenti chimici: _____

3) Attrezzature di lavoro: _____

4) Eletticità: _____

5) Incendio / Esplosione: _____

6) Rumore / Vibrazioni: _____

7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte): _____

8) Ambienti: _____


9) Interferenze: _____

10) _____

Breve descrizione delle attività presenti: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
ATTIVITÀ SCOLASTICHE DALLE 8 ALLE 16
ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE DALLE 16
INTERDIZIONE DALL'8 ALLE 16 / 1930

Allegati: _____

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Torino
Passerini lives here

Edificio: Sc. El. Testatozzi (entr.) - via Barolo n. 32
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edifici edifici scolastici comunali della Città - Anno 2008. Loto 2.
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affollanza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: _____

2) Agenti chimici: _____

3) Attrezzature di lavoro: _____

4) Eletticità: _____

5) Incendio / Esplosione: _____

6) Rumore / Vibrazioni: _____

7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte): _____

8) Ambienti: _____

9) Interferenze: _____

10) _____

Breve descrizione delle attività presenti: ATTIVITÀ SCOLASTICHE DALLE 8 ALLE 16
ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE DALLE 16
INTERDIZIONE DALL'8 ALLE 16 / 1930

Allegati: _____

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Torino
Passerini lives here



CITTA' DI TORINO

Torino, 9/02/2010

SCUOLA
INDIRIZZO

Edificio: Sc. Materna - via Vallardi n. 24
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edili degli edifici scolastici comunali della Città Anno 2009, Loto 2.
Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro o sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici:	_____	6) Rumore / Vibrazioni:	_____
2) Agenti chimici:	_____	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte):	_____
3) Attrezzature di lavoro:	_____	8) Amianto:	_____
4) Eletticità:	_____	9) Interferenze:	_____
5) Incendio / Esplosione:	_____	10) _____	_____
Breve descrizione delle attività presenti:	ATTIVA sindacale		
Allegati:	_____		

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Direttore di lavoro
PATRIZIA MANAUFFRONE

Torino
PATRIZIA MANAUFFRONE

Via Bazzani, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4425167 - fax 011 4425177 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

Torino, 9/02/2010

SCUOLA
INDIRIZZO

Edificio: Sc. Materna - via Scollatino n. 19
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edili degli edifici scolastici comunali della Città Anno 2009, Loto 2.
Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro o sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici:	_____	6) Rumore / Vibrazioni:	_____
2) Agenti chimici:	_____	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte):	_____
3) Attrezzature di lavoro:	_____	8) Amianto:	_____
4) Eletticità:	_____	9) Interferenze:	_____
5) Incendio / Esplosione:	_____	10) _____	_____
Breve descrizione delle attività presenti:	_____		
Allegati:	_____		

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Direttore di lavoro
PATRIZIA MANAUFFRONE

Torino
PATRIZIA MANAUFFRONE

Via Bazzani, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4425167 - fax 011 4425177 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

Torino, 9/02/2010

SCUOLA
INDIRIZZO

Edificio: Sc. Materna - Via Boccherini n. 43
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza sui componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città - Anno 2009. Lotto 2.
Comunicazioni ai sensi art. 28, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affollamento anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici:	_____	6) Rumore / Vibrazioni:	_____
2) Agenti chimici:	_____	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, campone):	_____
3) Attrezzature di lavoro:	_____	8) Arilanti:	_____
4) Elettricità:	_____	9) Interferenze:	_____
5) Incendio / Esplosione:	_____	10) _____	_____
Breve descrizione delle attività presenti: Attività didattica			
Allegati:			

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Dirigente di lavoro
Roberto Geronzi

Torino
Pizzoni Luigi Ave

Via Bazzani, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4428167 - fax 011 4428177 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

Torino, 9/02/2010

SCUOLA
INDIRIZZO

Edificio: Sc. El. A. Frank - Via Cavagnolo n. 35
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza sui componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città - Anno 2009. Lotto 2.
Comunicazioni ai sensi art. 28, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affollamento anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici:	_____	6) Rumore / Vibrazioni:	_____
2) Agenti chimici:	_____	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, campone):	_____
3) Attrezzature di lavoro:	_____	8) Arilanti:	_____
4) Elettricità:	_____	9) Interferenze:	_____
5) Incendio / Esplosione:	_____	10) _____	_____
Breve descrizione delle attività presenti: Attività didattica			
Allegati:			

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Dirigente di lavoro
Roberto Geronzi

Torino
Pizzoni Luigi Ave

Via Bazzani, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4428167 - fax 011 4428177 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

ITER

via Revello, 18
Torino

Torino, 12 FEB. 2010

Edificio: Laboratorio teatrale Arte Uomo senza Barriere di via Lemmi 195.

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza, antincendio in edifici scolastici cittadini - Anno 2009 - lotto 2.
Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 31/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/teatrale con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sovrasti (carri, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Giocattoli, attrezzature teatrali.	8) Amianto: Presenza nei pannelli di tamponamento al piano terra e ultimo piano.
4) Elettricità: Impianto conforme alla L. 46/90.	9) Struttura in cemento armato. Il laboratorio occupa il piano terreno e interrato.
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Interferenze: compresenza di utenza infantile e di personale della biblioteca.

Breve descrizione delle attività presenti. Nel centro si svolgono attività didattiche e teatrali rivolte a bambini e ragazzi disabili. Massimo affollamento ipotizzabile intorno alle 60 presenze giornaliere.

Il sottoscritto s'impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori

Il Datore di Lavoro
Umberto Maggioni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA' DI TORINO

10102 2010
scuola media Giuseppe
INDIRIZZO via Magellano 9

Indirizzo: Sa. Maria D.M. Torino - Via Magellano n. 9
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edilizi negli edifici scolastici comunali della città di Torino - Lotto 2.
Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 31/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.


I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/teatrale con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: <u>Malattia</u>	6) Rumore/Vibrazioni: <u>Malattia e Malattia</u>
2) Agenti chimici: <u>Malattia</u>	7) Carichi sovrasti (carri, ponteggi, contropesi): <u>Malattia</u>
3) Attrezzature di lavoro: <u>Malattia</u>	8) Amianto: <u>Malattia presente in ufficio del regista</u>
4) Elettricità: <u>Malattia</u>	9) Interferenze: <u>Malattia</u>
5) Incendio/Esplorazione: <u>Malattia</u>	10) Interferenze: <u>Malattia</u>

Breve descrizione delle attività presenti:
Malattia

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



TORINO
Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

Via Bazzani, 4 - 10102 Torino - tel. 011-4265167 - fax 011-4265177 - www.comune.torino.it

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "NINO COSTA"
 VIA AMBROGINI, 1 - 10151 TORINO
 TEL. 01173.47.53 - FAX 0114551893
 E-MAIL TORE01700V@istruzione.it

Torino, 10/02/2010
 CITTÀ DI TORINO
 UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA
 Al Direttore D7
 del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 E DIRIGENTE SETTORE
 Arch. Isabella QUINTO
 VIA BAZZI 4 - 10152 TORINO

Prot. n. 064/423

Edificio: SCUOLA ELEMENTARE "COSTA" - Via Ambrogin, 1 - Tel. 011 731773

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della Città - Anno 2009, Loto 2.

Comunicazioni ai sensi art. 24, Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospontanei.


- | | |
|---|--|
| 1. Agenti biologici: | 6. Rumore / Vibrazioni |
| 2. Agenti chimici
NORMALI PRODOTTI DI PULIZIA | 7. Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte): |
| 3. Attrezzature di lavoro:
COMPUTER, FOTOCOPIATORI | 8. Ambiente:
CENTRALE TERMICA CON FONDI DI VELEZZIONI
MATERIALE GEOMETRICO CONTINGENTE AMMIO |
| 4. Elettricità:
220V/50 Hz | 9. ADULTI 48 - ALUNNI 204 |
| 5. Incendio Esplosione:
RISCHIO LIVELLO COLLEGATO ALLA PRESENZA DI
MATERIALE CARTACEO E MOBILIARI LEGNO | 10. RISCHIO CADUTA ACCIDENTALE INTONACELLE DALLE
PARETI ESTERNE EDIFICIO SCOLASTICO |

Breve descrizione delle attività previste:
 ATTIVITÀ DIDATTICHE, SPORTIVE E AMMINISTRATIVE

Allegati:
 DOCUMENTO INFORMATIVO AMMIO EDIFICIO SCOLASTICO "COSTA" TORINO

Prima dell'inizio dei lavori, le imprese appaltatrici dovranno informare il committente (per iscritto e verbalmente) circa i rischi connessi alle attività di cantiere, e ad esso essere esporsi lavoratori dell'ente committente ed eventualmente lavoratori di altre imprese coinvolte in attività di cantiere. Le imprese appaltatrici dovranno seguire scrupolosamente le procedure e le istruzioni di cantiere, partecipando all'attività di cantiere. Le imprese appaltatrici dovranno essere consapevoli che, in caso di necessità, le imprese dovranno comunicare all'ente committente, con tempestività, ogni modifica al programma di lavoro, in modo da consentire al committente di prendere le opportune decisioni. Le imprese appaltatrici dovranno essere consapevoli che, in caso di necessità, le imprese dovranno comunicare all'ente committente, con tempestività, ogni modifica al programma di lavoro, in modo da consentire al committente di prendere le opportune decisioni.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modello in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



DIREZIONE DIDATTICA STATALE "NINO COSTA"
 VIA AMBROGINI, 1 - 10151 TORINO
 TEL. 01173.47.53 - FAX 0114551893
 E-MAIL TORE01700V@istruzione.it

Torino, 10/02/2010
 CITTÀ DI TORINO
 UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA
 Al Direttore D7
 del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 E DIRIGENTE SETTORE
 Arch. Isabella QUINTO
 VIA BAZZI 4 - 10152 TORINO

Prot. n. 064/423

Edificio: SCUOLA ELEMENTARE "GIUDCO COZZANO" - Corso Toissana, 6A - Tel. 0117308059

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della Città - Anno 2009, Loto 2.

Comunicazioni ai sensi art. 24, Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospontanei.


- | | |
|---|--|
| 1. Agenti biologici: | 6. Rumore / Vibrazioni |
| 2. Agenti chimici
NORMALI PRODOTTI DI PULIZIA | 7. Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte): |
| 3. Attrezzature di lavoro:
COMPUTER, FOTOCOPIATORI | 8. Ambiente:
LUBRIFICAZIONE MANUFATTI IN AMMIO NEL PANNELLO DI
TAVOLAMENTO DEI SOLEGGI SOTTO LO SGABO LA PLANO E
P. 11.16.0503
LUBRIFICAZIONE MANUFATTI A VISTA (CANNE RUMARIE)
LOCALI ANTIBAGNO ADDETTE MENSA, piano
SEMPITERRATO |
| 4. Elettricità:
220V/50 Hz | 9. ADULTI 70 - ALUNNI 441 |
| 5. Incendio Esplosione:
RISCHIO LIVELLO COLLEGATO ALLA PRESENZA DI
MATERIALE CARTACEO E MOBILIARI LEGNO | |

Breve descrizione delle attività previste:
 ATTIVITÀ DIDATTICHE, SPORTIVE

Allegati:
 DOCUMENTO INFORMATIVO AMMIO EDIFICIO SCOLASTICO "COZZANO" TORINO

Prima dell'inizio dei lavori, le imprese appaltatrici dovranno informare il committente (per iscritto e verbalmente) circa i rischi connessi alle attività di cantiere, e ad esso essere esporsi lavoratori dell'ente committente ed eventualmente lavoratori di altre imprese coinvolte in attività di cantiere. Le imprese appaltatrici dovranno seguire scrupolosamente le procedure e le istruzioni di cantiere, partecipando all'attività di cantiere. Le imprese appaltatrici dovranno essere consapevoli che, in caso di necessità, le imprese dovranno comunicare all'ente committente, con tempestività, ogni modifica al programma di lavoro, in modo da consentire al committente di prendere le opportune decisioni. Le imprese appaltatrici dovranno essere consapevoli che, in caso di necessità, le imprese dovranno comunicare all'ente committente, con tempestività, ogni modifica al programma di lavoro, in modo da consentire al committente di prendere le opportune decisioni.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modello in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.





CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia municipale Via Terrinco 1 - Tel. 011/322303

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/cucina con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e attrezzature idriche	8) Amianto: Presenza in una tubazione murata a sezione quadrata locale lavanderia.
4) Eletticità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2. Il nido occupa il 1° piano
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 100; personale n° 32 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
DI A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia Municipale Via Reiss Romoli 45 - Tel. 011/2201546

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e attrezzature idriche	8) Amianto: Bonificato.
4) Eletticità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 60; personale n° 20 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE

DI A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia Municipale Via Assisi 45 - Tel.0112163443

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (senza ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: attrezzature specifiche per cucina ed attrezzature per lavanderia e attrezzature ludiche	8) Ambienti: Rinosti pilastri giardino e supporti tettoia del giardino
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali
5) Incedio/Esplorazione: Non particolari rischi d'incendio.	10) Alcoli: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato: Piani 2, fuori terra 1.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 24 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia Municipale "Eivira Verde" Via Delle Primule 5 - Tel. 011736418

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (senza ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e attrezzature ludiche	8) Ambienti: Inquinazione centrale termica.
4) Eletticità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali
5) Incedio/Esplorazione: Non particolari rischi d'incendio.	10) Alcoli: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato: Piani 2, fuori terra 1.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 16 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia municipale Via Caruffi 19 - Tel. 011 730434

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (fora, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e attrezzature ludiche.	8) Ambienti: Comignoli.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 42; personale n° 16 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dott. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia municipale Via Orvieto 117 - Tel. 01119780406

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (fora, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e attrezzature ludiche.	8) Ambienti: Se ne esclude la presenza.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 10, fuori terra 9. Il nido occupa N. 4 alloggi comunicanti ubicati al piano rialzato dell'edificio adibito a civile abitazione.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 50; personale n° 14 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dott. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia municipale Via Cambiano 10 - Tel. 011252051

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottopericolosi:

1) Agenti biologici. Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni. Rischi non presenti.
2) Agenti chimici. Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (era protetti). Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro. attrezzature specifiche per cucina e ludiche.	8) Ambienti. Confinato.
4) Elettricità. Impianto conforme alla ex L. 46/90 e s.m.l.	9) Fumo passivo. E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione. Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcoli. E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
Breve descrizione delle attività presenti. Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 125; personale n° 22 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBASINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia Municipale Via Sansovino 111

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottopericolosi:

1) Agenti biologici. Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni. Rischi non presenti.
2) Agenti chimici. Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (era protetti). Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro. attrezzature specifiche per cucina e ludiche.	8) Ambienti. Pavimentazioni confinate, frammento ribaltato nella centrale termica rimossa. copertura rimossa.
4) Elettricità. Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo. E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione. Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcoli. E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.
Breve descrizione delle attività presenti. Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 125; personale n° 22 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBASINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola Dell'infanzia Municipale Via Corrossio 13 - Tel. 011/731767

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/aula con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici. Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni Rischi non presenti.
2) Agenti chimici. Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi). Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro. attrezzature specifiche per cucina e ludiche.	8) Amianto. Bonificato tetto tubazione locale - macchina scendere - Tubazione tra sottotetto e piano terra.
4) Elettricità. Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo. E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Explosione. Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol. E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola	
Struttura in cemento armato. Piani 4, fuori terra 3.	
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 100; personale n° 23 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola Dell'infanzia Municipale Via Venaria 100 - Tel. 011/2264879

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/aula con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici. Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni Rischi non presenti.
2) Agenti chimici. Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi). Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro. attrezzature specifiche per cucina e attrezzature ludiche.	8) Amianto. Non si hanno elementi di valutazione.
4) Elettricità. Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo. E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Explosione. Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol. E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola	
Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.	
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 90; personale n° 12 + max 4 addetti al servizio di ristorazione di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola Dell'infanzia Municipale Via Coppino 147 - Tel. 011255688

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono la generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	7) Carichi sospesi (gru ponteggi): Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	8) Amianto: Si esclude presenza.
3) Attrezzature di lavoro: attrezzature specifiche per cucina e ludiche.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.	Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 35 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE

DR. A. GARBARI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia Municipale Via Assisi 45 Tel. 011250310

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono la generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: attrezzature specifiche per cucina e attrezzature ludiche.	8) Amianto: Rimosso pilastri giardino e supporti tettonici di giacca.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.	
Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.	
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 26 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE

DR. A. GARBARI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola Dell'infanzia Municipale P.zza Manno 22 - Tel. 011/736476

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli conosciuti ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici. Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni. Rischi non presenti.
2) Agenti chimici. Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (sala pentole). Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro. Attrezzature specifiche per cucina e ludiche.	8) Amianto. Comignoli e combenzione delle tubazioni in cantina.
4) Elettricità. Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo. E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Esplorazione. Non particolari rischi d'incendio.	10) Alcol. E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Intervento: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
Breve descrizione delle attività presenti. Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 100; personale n° 20 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE

D. A. GARBARDI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola Dell'infanzia Municipale Via Reiss Romoli 49 bis - Tel. 011/731767

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli conosciuti ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici. Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni. Rischi non presenti.
2) Agenti chimici. Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (sala pentole). Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro. Attrezzature specifiche per cucina e ludiche.	8) Amianto. Bonificato.
4) Elettricità. Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo. E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Esplorazione. Non particolari rischi d'incendio.	10) Alcol. E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Intervento: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
Breve descrizione delle attività presenti. Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 115; personale n° 17 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE

D. A. GARBARDI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia municipale Via delle Verbenne, 4 - Tel. 011/731658

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli comuni ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblici, oltre a quelli antispesificati:

1) Agenti biologici. Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni. Rischi non presenti.
2) Agenti chimici. Utilizzanti comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (tra ponteggi). Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro. attrezzature specifiche per cucina e attrezzature ludiche.	8) Arredisti. Si esclude presenza.
4) Elettricità. Impianto conforme alle ex Legge 46/90.	9) Emissioni passive. E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione. Non particolari rischi d'incendio.	10) Alcolici. E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Intervento: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.

Breve descrizione delle attività presenti:

Nell'edificio attività didattiche o di custodia rivolto ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni.

Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola

Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 20 + max. 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre

dette che prestano servizio presso la sede.

IL DIRETTORE

Dr. A. GARBARINI

[Signature]



CITTA' DI TORINO

Torino, 05-10-09

SCUOLA D.D.M. MILVINO
INDIRIZZO VIA VERBENNE 4 DEL IV MO. 100

Edificio: scuola di
Categorie: attività di
destinati, dalle interazioni fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli comuni ad un normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblici, oltre a quelli antispesificati.

1) Agenti biologici:	8) Rumore / Vibrazioni: <u>nessuno</u>
2) Agenti chimici: <u>nessuno</u>	9) Carichi sospesi (tra ponteggi, crimpipole): <u>nessuno</u>
3) Attrezzature di lavoro: <u>nessuno</u>	10) Alcolici: <u>nessuno</u>
4) Elettricità: <u>nessuno</u>	11) Emissioni passive: <u>nessuno</u>
5) Incendio / esplosione: <u>nessuno</u>	12) Arredisti: <u>nessuno</u>
6) Incendio / esplosione: <u>nessuno</u>	13) Intervento: <u>nessuno</u>
7) Emissioni passive: <u>nessuno</u>	14) Intervento: <u>nessuno</u>
8) Rumore / esplosione: <u>nessuno</u>	15) Intervento: <u>nessuno</u>
9) Carichi sospesi (tra ponteggi, crimpipole): <u>nessuno</u>	16) Intervento: <u>nessuno</u>
10) Alcolici: <u>nessuno</u>	17) Intervento: <u>nessuno</u>
11) Emissioni passive: <u>nessuno</u>	18) Intervento: <u>nessuno</u>
12) Arredisti: <u>nessuno</u>	19) Intervento: <u>nessuno</u>
13) Intervento: <u>nessuno</u>	20) Intervento: <u>nessuno</u>
14) Intervento: <u>nessuno</u>	21) Intervento: <u>nessuno</u>
15) Intervento: <u>nessuno</u>	22) Intervento: <u>nessuno</u>
16) Intervento: <u>nessuno</u>	23) Intervento: <u>nessuno</u>
17) Intervento: <u>nessuno</u>	24) Intervento: <u>nessuno</u>
18) Intervento: <u>nessuno</u>	25) Intervento: <u>nessuno</u>
19) Intervento: <u>nessuno</u>	26) Intervento: <u>nessuno</u>
20) Intervento: <u>nessuno</u>	27) Intervento: <u>nessuno</u>
21) Intervento: <u>nessuno</u>	28) Intervento: <u>nessuno</u>
22) Intervento: <u>nessuno</u>	29) Intervento: <u>nessuno</u>
23) Intervento: <u>nessuno</u>	30) Intervento: <u>nessuno</u>
24) Intervento: <u>nessuno</u>	31) Intervento: <u>nessuno</u>
25) Intervento: <u>nessuno</u>	32) Intervento: <u>nessuno</u>
26) Intervento: <u>nessuno</u>	33) Intervento: <u>nessuno</u>
27) Intervento: <u>nessuno</u>	34) Intervento: <u>nessuno</u>
28) Intervento: <u>nessuno</u>	35) Intervento: <u>nessuno</u>
29) Intervento: <u>nessuno</u>	36) Intervento: <u>nessuno</u>
30) Intervento: <u>nessuno</u>	37) Intervento: <u>nessuno</u>
31) Intervento: <u>nessuno</u>	38) Intervento: <u>nessuno</u>
32) Intervento: <u>nessuno</u>	39) Intervento: <u>nessuno</u>
33) Intervento: <u>nessuno</u>	40) Intervento: <u>nessuno</u>
34) Intervento: <u>nessuno</u>	41) Intervento: <u>nessuno</u>
35) Intervento: <u>nessuno</u>	42) Intervento: <u>nessuno</u>
36) Intervento: <u>nessuno</u>	43) Intervento: <u>nessuno</u>
37) Intervento: <u>nessuno</u>	44) Intervento: <u>nessuno</u>
38) Intervento: <u>nessuno</u>	45) Intervento: <u>nessuno</u>
39) Intervento: <u>nessuno</u>	46) Intervento: <u>nessuno</u>
40) Intervento: <u>nessuno</u>	47) Intervento: <u>nessuno</u>
41) Intervento: <u>nessuno</u>	48) Intervento: <u>nessuno</u>
42) Intervento: <u>nessuno</u>	49) Intervento: <u>nessuno</u>
43) Intervento: <u>nessuno</u>	50) Intervento: <u>nessuno</u>
44) Intervento: <u>nessuno</u>	51) Intervento: <u>nessuno</u>
45) Intervento: <u>nessuno</u>	52) Intervento: <u>nessuno</u>
46) Intervento: <u>nessuno</u>	53) Intervento: <u>nessuno</u>
47) Intervento: <u>nessuno</u>	54) Intervento: <u>nessuno</u>
48) Intervento: <u>nessuno</u>	55) Intervento: <u>nessuno</u>
49) Intervento: <u>nessuno</u>	56) Intervento: <u>nessuno</u>
50) Intervento: <u>nessuno</u>	57) Intervento: <u>nessuno</u>
51) Intervento: <u>nessuno</u>	58) Intervento: <u>nessuno</u>
52) Intervento: <u>nessuno</u>	59) Intervento: <u>nessuno</u>
53) Intervento: <u>nessuno</u>	60) Intervento: <u>nessuno</u>
54) Intervento: <u>nessuno</u>	61) Intervento: <u>nessuno</u>
55) Intervento: <u>nessuno</u>	62) Intervento: <u>nessuno</u>
56) Intervento: <u>nessuno</u>	63) Intervento: <u>nessuno</u>
57) Intervento: <u>nessuno</u>	64) Intervento: <u>nessuno</u>
58) Intervento: <u>nessuno</u>	65) Intervento: <u>nessuno</u>
59) Intervento: <u>nessuno</u>	66) Intervento: <u>nessuno</u>
60) Intervento: <u>nessuno</u>	67) Intervento: <u>nessuno</u>
61) Intervento: <u>nessuno</u>	68) Intervento: <u>nessuno</u>
62) Intervento: <u>nessuno</u>	69) Intervento: <u>nessuno</u>
63) Intervento: <u>nessuno</u>	70) Intervento: <u>nessuno</u>
64) Intervento: <u>nessuno</u>	71) Intervento: <u>nessuno</u>
65) Intervento: <u>nessuno</u>	72) Intervento: <u>nessuno</u>
66) Intervento: <u>nessuno</u>	73) Intervento: <u>nessuno</u>
67) Intervento: <u>nessuno</u>	74) Intervento: <u>nessuno</u>
68) Intervento: <u>nessuno</u>	75) Intervento: <u>nessuno</u>
69) Intervento: <u>nessuno</u>	76) Intervento: <u>nessuno</u>
70) Intervento: <u>nessuno</u>	77) Intervento: <u>nessuno</u>
71) Intervento: <u>nessuno</u>	78) Intervento: <u>nessuno</u>
72) Intervento: <u>nessuno</u>	79) Intervento: <u>nessuno</u>
73) Intervento: <u>nessuno</u>	80) Intervento: <u>nessuno</u>
74) Intervento: <u>nessuno</u>	81) Intervento: <u>nessuno</u>
75) Intervento: <u>nessuno</u>	82) Intervento: <u>nessuno</u>
76) Intervento: <u>nessuno</u>	83) Intervento: <u>nessuno</u>
77) Intervento: <u>nessuno</u>	84) Intervento: <u>nessuno</u>
78) Intervento: <u>nessuno</u>	85) Intervento: <u>nessuno</u>
79) Intervento: <u>nessuno</u>	86) Intervento: <u>nessuno</u>
80) Intervento: <u>nessuno</u>	87) Intervento: <u>nessuno</u>
81) Intervento: <u>nessuno</u>	88) Intervento: <u>nessuno</u>
82) Intervento: <u>nessuno</u>	89) Intervento: <u>nessuno</u>
83) Intervento: <u>nessuno</u>	90) Intervento: <u>nessuno</u>
84) Intervento: <u>nessuno</u>	91) Intervento: <u>nessuno</u>
85) Intervento: <u>nessuno</u>	92) Intervento: <u>nessuno</u>
86) Intervento: <u>nessuno</u>	93) Intervento: <u>nessuno</u>
87) Intervento: <u>nessuno</u>	94) Intervento: <u>nessuno</u>
88) Intervento: <u>nessuno</u>	95) Intervento: <u>nessuno</u>
89) Intervento: <u>nessuno</u>	96) Intervento: <u>nessuno</u>
90) Intervento: <u>nessuno</u>	97) Intervento: <u>nessuno</u>
91) Intervento: <u>nessuno</u>	98) Intervento: <u>nessuno</u>
92) Intervento: <u>nessuno</u>	99) Intervento: <u>nessuno</u>
93) Intervento: <u>nessuno</u>	100) Intervento: <u>nessuno</u>

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di assunzione di nuovi rischi o interazione emergenti in corso di assunzione di nuovi rischi o interazione emergenti.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di assunzione di nuovi rischi o interazione emergenti in corso di assunzione di nuovi rischi o interazione emergenti.



Torino
Via Bazzani, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427507 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

Torino,
SCUOLA
INDIRIZZO

Edificio: C.T.P. - via Luini n. 185
Oggetto: Lavori di Manutenzione ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della Città - Anno 2008 - Lotto 2.
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affollanza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
2) Agenti chimici:	7) Carichi elevati (gru, ponteggi, carroponte):
3) Alterazione di lavoro:	8) Ambienti:
4) Elettrocità:	9) Interferenze:
5) Incendio / Esplosione:	10) _____
Breve descrizione delle attività presenti:	
NORMALE ATTIVITA' DIDATTICA	
LE SOLE SONO PERSONE PRESENTI 10	
Allegati:	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro

Torino
Passari Giovanni

Via Bazzani, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4426167 - fax 011 4426177 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

Torino, 11/02/2010
SCUOLA
INDIRIZZO

Edificio: Sc. Materna (nucc.), via Veneto n. 79/16
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria per interventi di sicurezza su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della Città - Anno 2008. Lotto 2.
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affollanza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
2) Agenti chimici:	7) Carichi elevati (gru, ponteggi, carroponte):
3) Alterazione di lavoro:	8) Ambienti:
4) Elettrocità:	9) Interferenze:
5) Incendio / Esplosione:	10) _____
Breve descrizione delle attività presenti:	
NORMALE ATTIVITA' DIDATTICA	
LE SOLE SONO PERSONE PRESENTI 10	
Allegati:	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Torino
Passari Giovanni

Via Bazzani, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4426167 - fax 011 4426177 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

**Interventi di Manutenzione Straordinaria per la sicurezza e igiene dei
luoghi di lavoro ed interventi integrativi c.p.i - ANNO 2014**

**Dichiarazioni Dirigenti Scolastici Rischi da Interferenze ex art. 26 D.Lgs. 81/08
Scuole Circostrizioni 1 crocetta – 7 - 8 – soggiorni liguri**

casina bio



CITTA' DI TORINO

1/0

cas 2

ITER

Via Revello 18
Torino

Torino, 20/07/2011

Edificio: Ludoteca "Drago Volante" - C.so Cadore 20

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edili in edifici scolastici comunali della Città.
 Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità di contagio di malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (era, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature ludiche, di falegnameria e libri.	8) Amianto: Bonificato.
4) Elettricità: Impianto conforme alla L. 46/90.	9) Interferenze: Possibile contemporanea di personale dipendente, utenza infantile ed adulta, personale della cooperativa di pulizie e dell'associazione che coadiuva il personale allo svolgimento delle attività ludiche.
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari rischi d'incendio.	10) Struttura in cemento armato: Piani 3, fuori terra 2. Il centro occupa il seminterrato e il piano terra.
Breve descrizione delle attività presenti:	
Nel centro ludico si svolgono attività didattiche di laboratorio, di gioco e formazione per utenti dai 3 ai 18 anni. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n. 90; personale n. 10; 2 dipendenti della cooperativa pulizie e 4 dell'associazione Giochimpara.	
Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori	

Il Datore di Lavoro
Ubaldo Nebbia



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA' DI TORINO

Cicc. 8

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA
 27 LUG 2011
 Prof. *Sel. 5470*
 Cat. 3 Cl. 8 Fasc. 1

Torino


Al Dirigente Scolastico
 Istituto Didattico
 Corso Marconi n. 28
 10125 TORINO

Oggetto: Scuola Media "A. MANZONI" via Cicerone n. 25
 Opuscolo: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della Città.
 Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scolari con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici:	No
2) Agenti chimici:	No
3) Attrezzature di lavoro:	No
4) Elettricità:	No
5) Incendio / Esplosione:	No
Breve descrizione delle attività presenti: <i>ATTIVITA' DIDATTICHE</i>	
Allegati:	
6) Rumore / Vibrazioni:	<i>AVVESTE (A VOLTE)</i>
7) Carichi sospesi (era, ponteggi, cantierato):	<i>No</i>
8) Amianto:	<i>No</i>
9) Inquinamento:	<i>No</i>
10) _____:	_____

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MANZONI"
 Corso Marconi, 28 - 10125 To - TO
 Tel. 011.442630/45 - Fax 011.6530069
 Codice Fiscale 97802020014

Il Datore di Lavoro
Ubaldo Nebbia



CITTA' DI TORINO

Istituto Comprensivo "MARCONI-ANTONELLI" Via Asigliano Vercellese 10 10153 - TORINO

Edificio: Istituto Comprensivo MARCONI-ANTONELLI plesso - Via Vezzolano, 20


Oggetto: Opere di manutenzione Ordinaria e straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città. Comunicazione ai sensi art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

Edificio: Scuola Elementare "PARINI" corso Giulio Cesare n. 25. Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città. Comunicazione ai sensi art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

- 1) Agenti biologici: ... 2) Agenti chimici: ... 3) Attrezzature di lavoro: ... 4) Elettricità: ... 5) Incendio/Explosione: ...

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Bruno Piovano



Via Barezzi 4 - 10153 Torino - Tel. 011-426280 / 8557 - fax -39.011-426177

Istituto Comprensivo "MARCONI-ANTONELLI" Via Asigiano Vercellese, 10 10153 - TORINO

Edificio: Istituto Comprensivo MARCONI-ANTONELLI sede - Via A. Vercelesse, 10

Oggetto: Opere di manutenzione Ordinaria e straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città. Comunicazione ai sensi art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

- 1) Agenti biologici: coagulanti nei prodotti di pulizia
2) Agenti chimici: contenuti nei prodotti di pulizia
3) Attrezzature di lavoro: sono quelle utilizzate nello svolgimento delle attività didattiche o in mensa: manuali o alimentate da energia elettrica.
4) Elettricità: eventuali rischi connessi ad uso improprio delle apparecchiature.
5) Incendio/Esplorazione: nelle attività è vietato l'uso di materiali infiammabili. Nell'edificio sono ubicati l'archivio, una biblioteca, il laboratorio informatico, il magazzino di materiale didattico e materiale di pulizia, la sala mensa e la cucina.
6) rumore/vibrazione: non sussistono attività didattiche che comportino elevata rumorosità e vibrazioni.
7) Carichi Sospesi: (gru, ponteggi, carriponte) non sussistono movimentazioni di carichi.
8) Amianto: dalla documentazione fornita alla scuola risulta che i locali sono stati bonificati dall'amianto.
9) Interferenze Servizio di refezione scolastica, Studio assistito - ASAI Società Sportive
10)

Breve descrizione delle attività presenti: Normale attività didattica. Tali attività prevedono anche la necessità di locali adibiti ad archivio di documenti, depositi di materiale vario accessibile alle attività scolastiche. Orario di servizio del personale A.T.A.: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 19.30. Numero presenze: max 300 di cui 270 alunni.

La sottoscritta si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Laura VERCELLI



CITTA' DI TORINO

Torino.


Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo "CORSO REGIO PARCO" Corso Regio Parco n. 19 10152 TORINO

Ente: Scuola Elementare Stoc. "LESSONA" via Fiochetto n. 28
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città. Comunicazione ai sensi art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

- 1) Agenti biologici: MORDERATO
2) Agenti chimici: ANSIDI E PIOMBI, PULVERI, SICOSSA, KRILLI, VERTEBRATI, SBRUTE
3) Attrezzature di lavoro: VSN RILEVATORE
4) Elettricità: VSN RILEVATORE
5) Incendio/Esplorazione: MEDIO (D.V. 10.03.98)
Breve descrizione delle attività presenti: ATTIVITA' DIDATTICHE CON PRESENZA DI ALUNNI
Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



CITTA' DI TORINO

Torino, 21/07/2011

Al Dirigente Scolastico
Scuola Media "CROCE"
Corso Novare n. 26
10153 TORINO

Esistete: Scuola Media Via Pietro n. 11
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili edili edili scolastici comunali della Città.
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs. 2100 sul rischii specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenza tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scrivania con eventuale affollanza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottoelencati:

1) Agenti biologici: NO

2) Agenti chimici: NO

3) Agenti di lavoro: COMPUTER - FOTOCOPIATORI

4) Elettricità: SI

5) Rumori / Escissioni: SCALDOLA E LISCIA LIDA BENTON
SEMUSCOLE SERRA

6) Rumori / Vibrazioni: NO

7) Carichi sospesi (igni, ponteggi, carroponte): NO

8) Arretrati: NO PER QUANTO SI CONOSCONO
LA SUA DIRIGENZA


9) Interferenze: NO

10) _____

Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' SCOLASTICHE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
SCUOLA MORRELLI TORINO
ORARIO 8.30 ALLE ORE 19.00
PERSONE PRESENTI: CIRCA 140

Allegati: _____

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali moduli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Novare 4 - 10153 Torino - tel. 011.426360 / 6257 - fax 011.426177

Ort Direzione 19. Lug. 16:30



CITTA' DI TORINO

Torino,

Alta Cooperativa
CODESS SOCIALE
Via Novare n. 26
10153 TORINO

Zilinger: Aedo Marco n. 50
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili edili edili scolastici comunali della Città.
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs. 2100 sul rischii specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenza tra le diverse attività.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scrivania con eventuale affollanza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottoelencati:

1) Agenti biologici: n.a.

2) Agenti chimici: n.a.

3) Agenti di lavoro: n.a.

4) Elettricità: rischio elettrico legato al normale uso di impianti e apparecchiature elettriche

5) Rumori / Escissioni: Basso al lordo del DM 10.03.90

6) Rumori / Vibrazioni: n.a.

7) Carichi sospesi (igni, ponteggi, carroponte): n.a.

8) Arretrati: n.a.


9) Interferenze: n.a.

10) _____

Breve descrizione delle attività presenti: _____

Allegati: _____

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali moduli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Novare 4 - 10153 Torino - tel. 011.426360 / 6257 - fax 011.426177



CITTA' DI TORINO

ITER

N.B. Il modulo è stato inviato all'ass. Il Tuo Parco in data 20/07/2011 al n. di fax 011 8981362

Laboratorio Ass. Il Tuo Parco di Viale Michelotti 162

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edilizi in edifici scolastici comunali della Città.
Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:


1) Agenti biologici:	6) Rumore/Vibrazioni:
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi):
3) Attrezzature di lavoro:	8) Amianto:
4) Elettricità:	9) Interferenze:
5) Incendio/Esplorazione:	10)

Breve descrizione delle attività:

La sede di parco Michelotti è in gestione alla associazione Il Tuo Parco

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di escensione dei lavori.

Il Datore di Lavoro
Giovanni De Luca



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA' DI TORINO

ITER

Via Rovello 18
Torino

Torino, 20/07/2011

Edificio: Centro Studi Morfeo di Via Deledda 5

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edilizi in edifici scolastici comunali della Città.

Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro:	8) Amianto: Bonificato.
4) Elettricità: Impianto conforme alla L. 46/90.	9) Interferenze: Il centro non è operativo.
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Struttura in cemento armato. Piani 3. Il centro occupa alcuni locali al piano terreno.

Breve descrizione delle attività presenti:

Nel centro non viene svolta alcuna attività lavorativa, a settembre 2011 il Centro Morfeo si trasferirà in toto nei locali di corso Tortona 41.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e interferenze emergenti in corso di escensione lavori.

Il Datore di Lavoro
Umberto Magnoni
Giovanni De Luca



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA' DI TORINO

ITER

Via Revello 18

Torino

Torino, 20/07/2014

Edificio: Edificio - C.so Tortona 41

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edifici in edifici scolastici comunali della Città.
Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (era, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: strumenti musicali e apparecchiature audio.	8) Amianto: Non si hanno elementi di valutazione.
4) Eletticità: Impianto conforme alla L. 46/90.	9) Interferenze: Compresenza di personale comunale e utenza.
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2. Il laboratorio occupa i locali al piano terreno.

Breve descrizione delle attività presenti:
Il laboratorio svolge attività di didattica musicale e costruzione di piccoli strumenti rivolte ai bambini di età compresa dai 2 ai 6 anni - organizzazione incontri musicali per pubblico adulto ed infantile.
Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 50; personale n° 5.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.

Il Datore di Lavoro
Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA' DI TORINO

ITER

Via Revello 18
Torino

Torino, 20/07/2014

Edificio: laboratorio musicale "Il Trillo" - Via Mauin 20

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edifici in edifici scolastici comunali della Città.
Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (era, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: strumenti musicali e apparecchiature audio.	8) Amianto: Non si hanno elementi di valutazione.
4) Eletticità: Impianto conforme alla L. 46/90.	9) Interferenze: Compresenza di personale comunale e utenza.
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2. Il laboratorio occupa i locali al piano terreno.

Breve descrizione delle attività presenti:
Il laboratorio svolge attività di didattica musicale e costruzione di piccoli strumenti rivolte ai bambini di età compresa dai 2 ai 6 anni - organizzazione incontri musicali per pubblico adulto ed infantile.
Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 50; personale n° 5.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.

Il Datore di Lavoro
Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

75 N 0212



CITTA' DI TORINO

ITER

Via Revello 18
Torino

Torino, 20/07/2011

Edificio: "Elios" - Laboratori di Pittura - Scultura - Letteratura di Via Manin 20

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edili in edifici scolastici comunali della Città.
Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Normale attrezzatura da ufficio, forni elettrici per ceramica, impastatrice per argilla, tornio, attrezzature per pittura, biblioteca.	8) Amianto: Non si hanno elementi di valutazione.
4) Elettricità: Impianto conforme alla L. 46/90.	Interferenze: Compresenza di personale comunale e utenza
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2. Il centro occupa i locali siti al piano terreno.
Breve descrizione delle attività presenti: Il laboratorio svolge attività didattiche rivolte ai bambini di età compresa dai 2 ai 6 anni. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 50; personale n° 12.	
Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.	

Il Datore di Lavoro
Umberto Magnoni
Giovanni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

CITTA' DI TORINO

ITER

Via Revello 18
Torino

Torino, 20/07/2011

Edificio: Laboratorio per l'Ambiente Mediterraneo via Aurelia 466 - Loano (SV)

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria su manufatti edili in edifici scolastici dipendenti dalla Città.
Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità di contagio da malattie esantematiche e virali.	6) Rumore/Vibrazioni: No
2) Agenti chimici: Presenti nei comuni prodotti di pulizia. - piccola farmacia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): No
3) Attrezzature di lavoro: Da cucina e lavanderia - macchinari atti alle pulizie- piccoli attrezzi di falegnameria.	8) Amianto: Presenza di amianto nei locali sottotetto
4) Elettricità: Impianto conforme alla L. 46/90.	9) Struttura in cemento armato. e muratura. Piani 4, 3 fuori terra
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	Nella struttura è fatto divieto di fumare.
Breve descrizione delle attività presenti: Prevalente attività residenziale diurna e notturna rivolta ad utenza con età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Presenza massima utenti n. 90 - addetti n.30 - nel periodo estivo gli addetti salgono di 14 unità.	
Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori	

Il Datore di Lavoro
Umberto Magnoni
Giovanni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA' DI TORINO

ITER

Via Revello 18
Torino

Torino, 20/07/2011

Edificio: Laboratorio di Lettera "Villino Caprifoglio" - viale Medaglie d'Oro 88

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edili in edifici scolastici comunali della Città.
Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature da giardinaggio e da attività didattica.	8) Amianto: Bonificato.
4) Elettricità: Impianto non conforme alla L. 46/90.	9) Interferenze: Compresenza di personale comunale, bambini e utenza adulta.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	Struttura in muratura. Piani 2, fuori terra 1. Il laboratorio occupa la struttura interna.

Breve descrizione delle attività presenti:

Nel laboratorio si svolgono attività didattiche rivolte ai bambini dai 6 ai 14 anni, corsi di formazione e aggiornamento rivolti agli insegnanti.
Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 40; personale n° 5.

Il sottoscritto si impegna a consegnare modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.

Il Datore di Lavoro

Umberto Magnoli

Umberto Magnoli



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

pag. 102 di pagg. 183.



CITTA' DI TORINO

ITER

Via Revello 18
Torino

Torino, 20/07/2011

Edificio: Laboratorio Arte e Creatività di C.so Moncalieri, 147

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edili in edifici scolastici comunali della Città.
Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità di contagio da malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Materiali atti all'attività di pittura.	8) Amianto: Bonificato.
4) Elettricità: Impianto non conforme alla L. 46/90.	9) Interferenze: Compresenza di utenza e personale comunale. Casa del custode del Parco all'interno del cortile.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	Struttura in muratura. Un sole piano fuori terra. Il centro è collocato all'interno del Parco Leopardi.

Breve descrizione delle attività presenti:

Le attività del centro prevedono affluenza di n. 25 bambini -25 adulti ed il personale del laboratorio di n. 5 adulti.

Il sottoscritto si impegna a consegnare modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.

Il Datore di Lavoro

Umberto Magnoli

Umberto Magnoli



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

psnva-2.0



CITTA' DI TORINO

ITER

Via Revello, 18
Torino

cin.8

Torino, 20/07/2011

Edificio: Ludoteca "P. Aquilone" - C.so Bramante 75

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edifici in edifici scolastici comunali della Città.
Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 31/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature ludiche, giocattoli, libri Attrezzature da laboratorio di falegnameria e cucito	8) Amianto: Bonificato.
4) Elettricità: Impianto conforme alla L. 46/90.	9) Interferenze: la ludoteca è in via di ristrutturazione, sino al completamento delle opere, non è operativa.
5) Incendio/Esposizioni: Non particolari carichi d'incendio.	Struttura in mattoni Piani 3, fuori terra 2. Il centro l'Aquilone occupa il piano interrato e il piano terra.
Breve descrizione delle attività presenti: Non si svolgono attività.	
Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori	

Il Datore di Lavoro
Umberto Maggioni
Umberto Maggioni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

Il Datore di Lavoro
Umberto Maggioni
Umberto Maggioni

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

5) Incendio/Esposizioni:
Non particolari carichi d'incendio.
Il centro occupa il piano terreno e il primo piano

4) Elettricità:
Impianto conforme alla L. 46/90.

3) Attrezzature di lavoro:
Utilizzati comuni prodotti di pulizia.

2) Agenti chimici:
Utilizzati comuni prodotti di pulizia.

1) Agenti biologici:
Possibilità contagio malattie esantematiche.

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edifici in edifici scolastici comunali della Città.
Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 31/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

CITTA' DI TORINO



psnva-2.0



CITTA DI TORINO

Torino, 21/07/2011
 Al Dirigente Scolastico
 Scuola Media "CROCE-
 MORRELLI" TORINO
 Corso Novara n. 26
 10153

Perini



CITTA DI TORINO

Al Dirigente Scolastico
 Scuola Media "FOSCOLO"
 Via Piazzi n. 57 TORINO
 10100

SETTORE SERVIZI SCOLASTICI
 25 LUG 2011
 PIAZZA S. CARLO 1830
 C.A. 3 n. 8

Esibito: Scuola Media "FOSCOLO" via Piazzi n. 57
 Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi sui componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.
 Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs. 47/99 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.
 I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/segreteria con eventuali affollamenti anche rilevanti di pubblico, oltre a quelli sottospontanei.

1) Agenti biotici: NO

2) Agenti chimici: NO

3) Agenti fisici: NO

4) Elettrici: NO

5) Incendio / Esplosione: NO

6) Rumore / Vibrazioni: NO

7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, compattatori): NO

8) Ambienti: NO

9) Interferenze: NO

10) NO

Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' SCOLASTICA - SEGRETERIA
AL. 01/09/2011
 Vespiti:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof. Giuseppe Bolognino
 SCUOLA MEDIA "FOSCOLO"
 - Via Piazzi n. 57 -
 10100 TORINO - Via Piazzi n. 57

20 LUG. 2011

Via Beni 4 - 10152 Torino - tel. 011.440000 / 6637 - fax - 011.440017

Esibito: Scuola Media via Cerioli n. 12
 Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi sui componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.
 Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs. 47/99 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.
 I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/segreteria con eventuali affollamenti anche rilevanti di pubblico, oltre a quelli sottospontanei.

1) Agenti biotici: NO

2) Agenti chimici: NO

3) Agenti fisici: NO

4) Elettrici: SI

5) Incendio / Esplosione: NO

6) Rumore / Vibrazioni: NO

7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, compattatori): NO

8) Ambienti: NO PER QUANTO A CONSCIENZA DELLA PERIGIOSITA'

9) Interferenze: NO

10) NO

Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' SCOLASTICHE - AGGIORNAMENTO PROF. LE.
ATTIVITA' DI FORMAZIONE
PER PERSONE PRESSO LA C.S.C.A. 280

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof. Giuseppe Bolognino
 SCUOLA MEDIA "CROCE-MORRELLI"
 - Corso Novara n. 26 -
 10153 TORINO





CITTA' DI TORINO

Torino, 21/07/2011

Al Dirigente Scolastico
Scuola Media "CROCE"
Corso Novara n. 26
10153 TORINO

Edificio: Scuola Media "CROCE" corso Novara n. 26
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi sui componenti edifici ed edifici scolastici comunali della Città.
Comunicazione ai sensi art. 28 D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:	NO	6) Rumore / Vibrazioni:	NO
2) Agenti chimici:	NO	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte):	NO
3) Attrezzature di lavoro:	FOTOCOPIATORI	8) Amianto:	NO
4) Eletticità:	SI	9) Incendio / Esplosione:	NO
5) Incendio / Esplosione:	CALDAIA SITUATA NEL CANTIERE	10) _____	_____

Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' SCOLASTICHE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONE PRESENTI CIRCA 120

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Allegati: _____

ESPERIMENTA ITALIA 350

Dirigente Scolastico
Dot. G. BIANCHI

Via Garibaldi, 10152 Torino - Tel. 011.442220 / 5227 - Fax 011.4422317

Ora di ricezione: 19. Lug. 10:00

VIA ISTITUTO COMPRENSIVO
"VIA RICASOLI"
VIA RICASOLI, 30
10153 TORINO

Edificio: SCUOLA MEDIA - Via Ricasoli 15

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi sui componenti edifici degli edifici scolastici comunali della Città
Comunicazione ai sensi art. 28 D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro o sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:	no	6) Rumore/Vibrazioni:	no
2) Agenti chimici:	contenuti nei prodotti di pulizia	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte):	no
3) Attrezzature di lavoro:	normali attrezzature didattiche	8) Amianto:	presenza contenuta (pannelli nel locale vespaio chiuso)
4) Eletticità:	II	9) _____	II
5) Incendio/ Esplosione:	Biblioteca, archivio, laboratorio informatica	10) _____	II

Breve descrizione delle attività presenti:
Normale attività didattica. Orario di servizio del personale ATA: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 18.30.
N. presenze max 170 di cui n. 138 alunni.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro
Dirigente Scolastico
Dot. G. BIANCHI

Edificio: SCUOLA ELEMENTARE "FONTANA" - Via Buntiva 19


Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città
Comunicazione ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:	//	6) Rumore/Vibrazioni:	//
2) Agenti chimici:	//	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponete):	//
3) Attrezzature di lavoro:	//	8) Amianto:	//
4) Elettricità:	//	9)	//
5) Incendio/Esplorazione:	//	10)	//

Breve descrizione delle attività presenti:
Al momento non risultano attività particolari se non quella comune alla tipologia dell'edificio: ed uso scolastico.
Di norma nell'edificio vi sono presenti 328 bambini, 40 - 45 insegnanti e 10 collaboratori

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.




Edificio: SCUOLA ELEMENTARE "MURATORI" - Via Ricasoli, 30

Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria o Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città
Comunicazione ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

- 1) Agenti biologici: non si svolgono attività che comportino l'uso deliberato di agenti biologici, se non durante le operazioni di pulizia dei servizi igienici.
 - 2) Agenti chimici: questi utilizzati sono per lo più i prodotti di pulizia e di disinfezione. Occorre fare attenzione all'uso del toner e dell'inchiostro delle stampanti.
 - 3) Attrezzature di lavoro: sono quelle utilizzate nello svolgimento delle attività di ufficio o in cucina: manuali o alimentate da energia elettrica di rete.
 - 4) Elettricità: eventuali rischi connessi ad un uso improprio delle apparecchiature, ad un sovraccarico delle linee, a comportamenti non idonei.
 - 5) Incendio/Esplorazione: nelle attività è severamente vietato l'uso di materiali infiammabili. Nel piano sono ubicati l'archivio, 2 biblioteche, 1 laboratorio informatico, 1 magazzino di materiale didattico e di pulizia, la sala mensa e la cucina.
- Breve descrizione delle attività presenti:
Il numero totale massimo di persone presenti, tenuto conto dell'eventuale afflusso di pubblico nelle aree della scuola, è di circa 285. Le attività svolte sono attività didattiche. Tali attività prevedono anche la necessità di locali adibiti ad archivio di documenti, depositi di materiale vario accessorio alle attività scolastiche.
- 6) Rumore/Vibrazioni: non sussistono attività didattiche e/o d'ufficio che comportino elevata rumorosità e/o vibrazioni (il rumore è dovuto al "veicolare" degli atleti, specie in palestra, cantiere, refettorio).
 - 7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponete): non sussistono movimentazioni di carichi da 3 a 30 Kg. (come attività di routine). Alla data odierna non sono in corso lavori che comportino l'utilizzo di gru, ponteggi.
 - 8) Amianto: dalla documentazione fornita alla scuola risulta che i locali sono stati bonificati dall'amianto come previsto dalla normativa.
 - 9)
 - 10)

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



VIA ISTITUTO COMPRENSIVO
 "VIA RICASOLI" -
 VIA RICASOLI, 30
 10153 TORINO

Edificio: SCUOLA DELL'INFANZIA " RODARI " - Corso Regina Margherita 43


Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.
 Comunicazione ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti biologici:	II	6) Rumore / Vibrazioni:	II
2) Agenti chimici:	II	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponete):	II
3) Attrezzature di lavoro:	II	8) Amianto:	II
4) Elettricità:	II	9)	II
5) Incendio/ Esplosione:	II	10)	II

Breve descrizione delle attività presenti:
 Al momento non risultano attività al di fuori di quello che è il normale uso dell'edificio.
 Nella scuola sono presenti di norma 150 bambini, 25 - 30 adulti. Vi opera una cucina con la presenza di gas.

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



CITTA' DI TORINO

Torino,

Al Dirigente Scolastico
 Scuola Media
 Via Nizza n. 151
 10126 TORINO

Edificio: Scuola Media "CUCCHI" via Nizza n. 151
 Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.
 Comunicazione ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto specificati:

1) Agenti bio-ogici:	NO	6) Rumore / Vibrazioni:	NO
2) Agenti chimici:	NO	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponete):	NO
3) Attrezzature di lavoro:	NO	8) Amianto:	NO
4) Elettricità:	NO	9) Interferenze:	NO
5) Incendio / Esplosione:	NO	10)	

Breve descrizione delle attività presenti:
 ATTIVITA' DIDATTICHE

Allegati:

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Bezzi 4 - 10122 Torino - Tel. 011.4426260 / 6257 - fax +39.011.4425777



CITTA DI TORINO

Torino,

Al Dirigente Scolastico
Circolo Didattico
Corso Marconi n. 28
10125 TORINO

4 MARZELLO H

Edificio: Scuola Materna "S. PIETRO" via P. Gauda n. 43
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della Città.
Comunicazioni ai sensi art. 24, D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/tecnica con eventuali differenze anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospiccati:

1) Agenti biologici:	NO
2) Agenti chimici:	NO
3) Attrezzature di lavoro:	NO
4) Elettricità:	NO
5) Incendio / Esplosione:	NO
Breve descrizione delle attività presenti:	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
Allegati:	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MANZONI"
Corso Marconi, 28 - 10125 TORINO
Tel. 011.6698446 - Fax 011.6698446
Codice Fiscale 978020207
ITALIA 150

Via Bazzè 4 - 10152 Torino - Tel. 011.426260 / 6257 - Fax 011.426177



CITTA DI TORINO

Torino,

Al Dirigente Scolastico
Circolo Didattico
Corso Marconi n. 28
10125 TORINO

Edificio: Scuola Elementare "RAINERY" corso Marconi n. 28.
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della Città.
Comunicazioni ai sensi art. 24, D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/tecnica con eventuali differenze anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospiccati:

1) Agenti biologici:	NO
2) Agenti chimici:	NO
3) Attrezzature di lavoro:	NO
4) Elettricità:	NO
5) Incendio / Esplosione:	NO
Breve descrizione delle attività presenti:	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
Allegati:	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MANZONI"
Corso Marconi, 28 - 10125 TORINO
Tel. 011.6698446 - Fax 011.6698446
Codice Fiscale 978020207
ITALIA 150

Via Bazzè 4 - 10152 Torino - Tel. 011.426260 / 6257 - Fax 011.426177



CITTA DI TORINO

Torino,

**Al Dirigente Scolastico
Scuola Elementare "PARINI"
Corso Giulio Cesare n. 26
10152 TORINO**

Edificio: Scuola Matera Stabile via Beinasco n. 34
Oggetto: Opere di Manutenzione Criteriata e Strutturata per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della Città.
Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs. 50/98 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività edificabile con eventuale affollata anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

EVENTUALI RISCHI (PERICOLO)

1) Agenti biologici: **EVANGLI PIROGOTTI (ESALINATI), PIRENOCINA VOLATILE (PERICLITAZIONE), MANTARE IN FANTIA**

2) Agenti chimici: **PIRENOCINA VOLATILE (PERICLITAZIONE), DIFERONE**

3) Agenti fisici: **ATTIVITA' DI LAVORO, RUMORE, VIBRAZIONI, CALORE, ELETTRICITA' DANNOSA**

4) Elettricità: **NECESSITA' DI ATTUACONTORE**

5) Incendio / Esplosione: **CALORIF. A METANO, MULTIBILI CARICHE**

Breve descrizione delle attività presenti: **ATTIVITA' DIDATTICHE E UFFICIO - PULIZIA LOCALI - REFEZIONE - RINNOVO**

Allegati: **RISCHI SPECIFICI PERICOLO DERIVANTE DA COMPARTIMENTI QUOTIDIANI NON PRESENTI DA STATO USURA (RISCHI DA STATO USURA) NEL COMUNE PER COMPARTIMENTI**

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Torino, 26/07/11
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dot. Bruno Piovano



Via Beasi 4 - 10152 Torino - tel. 011-4425261/6257 - fax +39-011-4425177



CITTA DI TORINO

Torino,

**Al Dirigente Scolastico
Scuola Elementare "PARINI"
Corso Giulio Cesare n. 26
10152 TORINO**

Edificio: Scuola Matera Stabile via Beinasco n. 34
Oggetto: Opere di Manutenzione Criteriata e Strutturata per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della Città.
Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs. 50/98 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività edificabile con eventuale affollata anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

EVENTUALI RISCHI (PERICOLO)

1) Agenti biologici: **EVANGLI PIROGOTTI (ESALINATI), PIRENOCINA VOLATILE (PERICLITAZIONE), MANTARE IN FANTIA, MANTARE IN FANTIA**

2) Agenti chimici: **PIRENOCINA VOLATILE (PERICLITAZIONE), DIFERONE**

3) Agenti fisici: **ATTIVITA' DI LAVORO, RUMORE, VIBRAZIONI, CALORE, ELETTRICITA' DANNOSA**

4) Elettricità: **NECESSITA' DI ATTUACONTORE**

5) Incendio / Esplosione: **CALORIF. A METANO, MULTIBILI CARICHE**

Breve descrizione delle attività presenti: **ATTIVITA' DIDATTICHE E UFFICIO - PULIZIA LOCALI - REFEZIONE - RINNOVO**

Allegati: **RISCHI SPECIFICI PERICOLO DERIVANTE DA COMPARTIMENTI QUOTIDIANI NON PRESENTI DA STATO USURA (RISCHI DA STATO USURA) NEL COMUNE PER COMPARTIMENTI**

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Torino, 26/07/11
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dot. Bruno Piovano



Via Beasi 4 - 10152 Torino - tel. 011-4425261/6257 - fax +39-011-4425177



CITTA' DI TORINO

Torino,

Al Dirigente Scolastico
Scuola Elementare "PARINI"
Corso Giulio Cesare n. 26
10152 TORINO

Edificio: Scuola Elementare "AURORA" succ. Via Cecchi n. 10
Oggetto: Opera di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della Città.
Comunicazioni ai sensi art. 24, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:


- 1) Agenti biologici: ESIGIPIOLI, ORCOSTI (PENICILLINE), TOXIGILI, CHEZARIELI, EGLE, TOSI, EGLE
- 2) Agenti chimici: PRODOTTI DI MANUTENZIONE, INFRAFRASOUND, PULVISCOLI PER PULIZIE, SOSTANZE CHIMICHE, SOSTANZE CHIMICHE, SOSTANZE CHIMICHE
- 3) Attrezzature di lavoro: ATTREZZATURE LOCALI
- 4) Elettricità: ATTREZZATURE ELETTRICHE E PER MANUTENZIONE - APPARECCHIATURE VARI
- 5) Incendio / Esplosione: CLAUDE A MESSAGGI, CHIMICHE
- 6) Rumore / Vibrazioni: AUTOMATI, DIVERSE
- 7) Carichi sospesi (gni, ponteggi, cantinotti): 0
- 8) Ambiente: A) SOSTE
- 9) Inquinante: INQUINANTE SOLIDALE, INQUINANTE SOLIDALE, INQUINANTE SOLIDALE
- 10) Inquinante: INQUINANTE SOLIDALE, INQUINANTE SOLIDALE

Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E SOSTENIMENTO

Spiega i rischi specifici presenti nel lavoro e da quali elementi quantitativi non prevenibili e da quali misure (semplici) si evitano:
SOSTENIMENTO DEL LAVORO E ATTIVITA' DI MANUTENZIONE

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

TORINO, 24/07/11



Via Bazzi 4 - 10152 Torino - tel. 011-422280 / 6257 - fax +39 011 4226177



CITTA' DI TORINO

Torino,

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
"CORSO REGIO PARCO"
Corso Regio Parco n. 19
10162 TORINO

Edificio: Scuola Elementare "LESSONA" corso Regio Parco n. 19
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della Città.
Comunicazioni ai sensi art. 24, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:


- 1) Agenti biologici: MODERATO
- 2) Agenti chimici: PER LA SICUREZZA (RISCHI) PER LA SICUREZZA
- 3) Attrezzature di lavoro: ATTREZZATURE
- 4) Elettricità: ATTREZZATURE PER IL LAVORO
- 5) Incendio / Esplosione: INCENDIO (DIVERSI, V.S. 95)
- 6) Rumore / Vibrazioni: ATTREZZATURE
- 7) Carichi sospesi (gni, ponteggi, cantinotti): 0
- 8) Ambiente: ATTREZZATURE
- 9) Inquinante: ATTREZZATURE
- 10) Inquinante: ATTREZZATURE

Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E SOSTENIMENTO

Spiega i rischi specifici presenti nel lavoro e da quali elementi quantitativi non prevenibili e da quali misure (semplici) si evitano:
ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E SOSTENIMENTO

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

TORINO, 24/07/11



Via Bazzi 4 - 10152 Torino - tel. 011-422280 / 6257 - fax +39 011 4226177



CITTA DI TORINO

CITTA DI TORINO

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile
Prot. N° 1201/078
Data 12/04/2011
Classe 3° n. 28

ITER

Edificio: Laboratorio per l'Ambiente Mediterraneo via Aurelia 466 - Loano (SV)

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria su manufatti edili in edifici scolastici dipendenti dalla Città.
Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità di contagio da malattie esantematiche e virali.	6) Rumore/Vibrazioni: No
2) Agenti chimici: Presenti nei comuni prodotti di pulizia - piccola farmacia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): No
3) Attrezzature di lavoro: Da cucina e lavanderia - macchinari atti alle pulizie- piccoli attrezzi di falegnameria.	8) Amianto: Presenza di amianto nei locali sottotetto
4) Elettricità: Impianto conforme alla L. 46/90.	9) Struttura in cemento armato, e muratura: Piani 4, 3 fuori terra Nella struttura è fatto divieto di fumare.
5) Incedio/Esplorione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Incedio/Esplorione: Nella struttura è fatto divieto di fumare.
Breve descrizione delle attività presenti: Prevalente attività residenziale diurna e notturna rivolta ad utenza con età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Presenza massima utenti n. 90 - addetti n.30 - nel periodo estivo gli addetti salgono di 14 unità.	
Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori	

Il Datore di Lavoro

Umberto Magrioni



CITTA DI TORINO

Torino,

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
"CORSO REGIO PARCO"
Corso Regio Parco n. 79
10152 TORINO

Edificio: Scuola Elementare "DE AMICIS" via Massimo n. 4
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della Città.
Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: A) BATTERIO	6) Rumore /Vibrazioni: NO - RILEVANTE
2) Agenti chimici: B) SOSTANZE PERICOLOSE C) SOSTANZE PERICOLOSE	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cantieristi): NO - RILEVANTE
3) Attrezzature di lavoro: A) RILEVANTE	8) Amianto: NO - RILEVANTE
4) Elettricità: NO - RILEVANTE PERICOLOSO	9) Infiammazione: NO - RILEVANTE
5) Incedio / Esplorione: NO - RILEVANTE (D. 1118-03-96)	10) Incedio / Esplorione: NO - RILEVANTE
Breve descrizione delle attività presenti: ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI ALUNNI	
Allegati:	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di Lavoro





CITTA DI TORINO

Torino,

**Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
"CORSO REGIO PARCO"
Corso Regio Parco n. 19
10152 TORINO**

Edificio: Scuola Media "GIACOSA" via Massima n. 14
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici edifici scolastici comunali della Città.
Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenza tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'uffici/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici:	<u>MODERATO</u>
2) Agenti chimici:	<u>BASSO PER LA SICUREZZA IRRILEVANTE PER LA SALUTE</u>
3) Attrezzature di lavoro:	<u>NON RILEVANTE</u>
4) Eletticità:	<u>NON RILEVANTE PER UTILIZZO COMUNE</u>
5) Inquinamento / Espulsione:	<u>BASSO (D.11.10.05.98)</u>
Breve descrizione delle attività presenti:	
<u>ATTIVITA' DUFFICIO E ATTIVITA' DIDATTICHE CON PRESENZA DI RIVORI</u>	
Allegati:	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Direttore di lavoro
[Signature]
Dott. *[Signature]* *[Signature]*



Via Buzzi 4 - 10152 Torino - tel. 011.4426250 / 15257 - fax +39.011.4426177



CITTA DI TORINO

Torino,

**Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
"CORSO REGIO PARCO"
Corso Regio Parco n. 19
10152 TORINO**

Edificio: Scuola Materna Statale corso Ciriò n. 3/a
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici edifici scolastici comunali della Città.
Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenza tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'uffici/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici:	<u>MODERATO</u>
2) Agenti chimici:	<u>BASSO PER LA SICUREZZA IRRILEVANTE PER LA SALUTE</u>
3) Attrezzature di lavoro:	<u>NON RILEVANTE</u>
4) Eletticità:	<u>NON RILEVANTE PER UTILIZZO COMUNE</u>
5) Inquinamento / Espulsione:	<u>MODERATO (D.11.10.05.98)</u>
Breve descrizione delle attività presenti:	
<u>ATTIVITA' DIDATTICHE CON PRESENZA DI RIVORI</u>	
Allegati:	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Direttore di lavoro
[Signature]
Dott. *[Signature]* *[Signature]*



Via Buzzi 4 - 10152 Torino - tel. 011.4426250 / 15257 - fax +39.011.4426177



CITTA' DI TORINO

CITTA' DI TORINO
 Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile
 Prot. N° 1321/075
 Data 29/06/2011
 Classe 10.3.0.8.14

ITER

Edificio: Seggiorno La Vela via Aurelia 43 - Noli (SV)
 Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria su manufatti edili in edifici scolastici dipendenti dalla Città.
 Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore/Vibrazioni:
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi):
3) Attrezzature di lavoro:	8) Amianto:
4) Elettricità: si è richiesta la disattivazione dell'utenza elettrica.	9) Strutture in cemento armato, e muratura.
5) Incedio/esplosione: si è richiesta la disattivazione dell'erogazione del gas per cottura cristaldamento.	
Breve descrizione delle attività presenti: Non esistono attività di nessuna natura poiché la sede è in via di dismissione.	
Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori	

Il Datore di Lavoro
 Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA' DI TORINO

Torino,

Spett.le
 Direzione Didattica
 Scuola Elementare "COPPINO"
 Via C. Colombo n. 36
 10100 TORINO

Edificio: Scuola Elementare "RIGNON" via Massena n. 39
 Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili degli edifici scolastici comunali della Città.
 Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):
3) Attrezzature di lavoro:	8) Amianto:
4) Elettricità:	9) Interferenza
5) Incedio / Esplosione	10) Presenza alunni
6) Attività didattiche - Assegnate	11) Cortile e nel giardino
7) Personale	
Breve descrizione delle attività presenti:	
Attività didattiche - Assegnate - Periodiche	
Personale	
Allegati:	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori

Il Datore di Lavoro
 (6604) **Claudia ENRICO**





CITTA' DI TORINO

Torino.

Spett.le
Direzione Didattica
Scuola Elementare "COPPINO"
Via C. Colombo n. 36
10100 TORINO

Edificio: Scuola Elementare sez. "FALETTI di BAROLO" via Cassini n. 93
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro o sui rischi derivanti dallo interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: _____

2) Agenti chimici: PRODOTTI DI PULIZIA
TONER - GORSA

3) Attrezzature di lavoro: ATTREZZI PER PULIZIA

4) Elettricità: IMPIANTO ELETTRICO A NORMA

5) Incendio / Esplosione: GENERALE TECNICA
INTERNALE 200
MATERIALE CANTIERO DEPOSITO

Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' DIDATTICHE - ASSEMBLEE PERIODICHE
ALUNNI 200
PERSONALE 24

Allegati: _____

6) Rumore / Vibrazioni: RUMORE ATTIVITA' RICREATIVE


7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): _____

8) Amianto: _____

9) Interferenze: DIRAMINICRESSO - USCITA
LOCHI DI LAVORO - SULL'AMBIENTE SCALE

10) Presenza alunni in costume: INCORRENE NEL CORRIDOI

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



CITTA' DI TORINO

Torino.

Spett.le
Direzione Didattica
Scuola Elementare "COPPINO"
Via C. Colombo n. 36
10100 TORINO

Edificio: Scuola Elementare "COPPINO" via C. Colombo n. 36
Oggetto: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dallo interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: _____

2) Agenti chimici: PRODOTTI DI PULIZIA
TONER - GORSA

3) Attrezzature di lavoro: ATTREZZI PER PULIZIA

4) Elettricità: IMPIANTO ELETTRICO A NORMA

5) Incendio / Esplosione: GENERALE TECNICA
INTERNALE CANTIERO DEPOSITO

Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' DIDATTICHE - ASSEMBLEE PERIODICHE
ALUNNI 200
PERSONALE 24

Allegati: _____

6) Rumore / Vibrazioni: RUMORE ATTIVITA' RICREATIVE


7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): _____

8) Amianto: NON SUSISTE

9) Interferenze: DIRAMINICRESSO - USCITA
LOCHI DI LAVORO - SULL'AMBIENTE SCALE

10) Presenza alunni in costume: ES NEI CORRIDOI

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.





CITTA' DI TORINO

Torino,


Al Dirigente Scolastico
Scuola Media "L. NIEVO"
Via Mantova n. 14
10133 TORINO

Edificio: Scuola Media "G. MATTEOTTI" corso Sicilia n. 40
Categorie: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici edifici edifici
e strutture comuni della Città.
Conferma ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi
derivanti dalla interferenza tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli comuni ad una normale attività d'ufficio/aula con eventuale
affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biotici:	NON PRESENTI
2) Agenti chimici:	BASSO PER LA SICUREZZA E ALTA PER LA SALUTE
3) Agenti fisici:	NON PRESENTI
4) Elettrociti:	NON PRESENTI PER UTILIZZO CORRETO
5) Incendio / Esplosione:	PERICOLO DI ESPLOSIONE
Brevi descrizioni delle attività presenti:	
ATTIVITA' MANUTENZIONE MANOVA	
Allegati:	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi dei prospetti modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Buzzi 4 - 10133 Torino - tel. 011.426390 / 6257 - fax 011.426377



CITTA' DI TORINO

Torino,


Al Dirigente Scolastico
Scuola Media "L. NIEVO"
Via Mantova n. 14
10133 TORINO

Edificio: Scuola Media "NIEVO" via Mantova n. 14
Categorie: Opere di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici edifici edifici
e strutture comuni della Città.
Conferma ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi
derivanti dalla interferenza tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli comuni ad una normale attività d'ufficio/aula con eventuale
affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biotici:	NON PRESENTI
2) Agenti chimici:	BASSO PER LA SICUREZZA E ALTA PER LA SALUTE
3) Agenti fisici:	NON PRESENTI PER UTILIZZO CORRETO
4) Elettrociti:	NON PRESENTI
5) Incendio / Esplosione:	PERICOLO DI ESPLOSIONE
Brevi descrizioni delle attività presenti:	
ATTIVITA' MANUTENZIONE MANOVA	
Allegati:	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi dei prospetti modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Buzzi 4 - 10133 Torino - tel. 011.426390 / 6257 - fax 011.426377



CITTA' DI TORINO

Torino, 16.8.2011
Al Dirigente Scolastico
Scuola Media "IL NIEVO"
Via Mentana n. 14
10133 TORINO

Edificio: Scuola Media "NIEVO" via Mentana n. 14
Oggetto: Opera di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della Città.
Comunicazioni ai sensi art. 29, D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affollamento anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: MODERATO

2) Agenti chimici: ASSASSO PER LA SICUREZZA
CHIMICAMENTE PER LA SICUREZZA

3) Agenti fisici: NON PRESENTI PER VIBRAZIONI

4) Entità: NON PRESENTI PER VIBRAZIONI

5) Incendio / Esplosione: NON PRESENTI PER VIBRAZIONI

6) Rumore / Vibrazioni: NON PRESENTI

7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte): NON PRESENTI

8) Ambienti: NON PRESENTI


9) Interferenze: NON PRESENTI

10) NON PRESENTI

Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Allegati: NON PRESENTI

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Bazzoli 4 - 10162 Torino - tel. 011.426260 / 6257 - fax +39.011.426277

SETTESE SCELTA SOCIALE

18 OTT. 2011

Prat. n. SE/11280

Cal. h. c. 9 Fasc. 23

Per. n. 21
+ 86 e 459
summa in ps
loco e homo fructu



CITTA' DI TORINO

Consorzio Datori di Lavoro delle Circosezioni 1-10

Servizio Prevenzione e Protezione

Appalto di:

Manutenzione Ordinaria - Palestra di via Cecchi, 14

Informazione sugli eventuali rischi specifici connessi alla gestione della normale attività in edifici Circosezionali e sulle misure di prevenzione da adottare ai sensi dell'art. 26 comma 1 b ex D.Lgs. 81/2008

A) informazioni sulla sede

A. 1) Organizzazione delle attività e del lavoro

Indirizzo	Attività:	
	Circosezionale	Altre attività c/o Enti
Via Cecchi, 14	Impianto sportivo (palestra)	Plesso scolastico Piscina (interatto) gestita da Cooperative

Area dell'edificio considerata

Piano terreno	Attività circosezionali	Altre attività
Palestra		Plesso scolastico

Accesso pedonale	Via Cecchi, 14
Accesso carrato	Via Cecchi 17

Orario dei dipendenti comunali:

periodo	dalle	alle	note
dal lunedì al giovedì	7,00	22,00	
venerdì	7,00	22,00	
sabato e domenica	8,00	14,00	Eventuali manifestazioni sportive in orario diverso

Se previsto, orario di accesso al pubblico:

periodo	dalle	alle	note
dal lunedì al giovedì	8,30	22,00	
venerdì	8,30	22,00	
sabato e domenica	8,30	14,00	Eventuali manifestazioni sportive in orario diverso

Istituto Comprensivo
"VIA ASIGLIANO VERCELLESE"
Via Asigliano Vercellese, 10
10153 - TORINO

Edificio: Istituto Comprensivo VIA ASIGLIANO VERCELLESE plesso - Via Vezzolano, 20

Oggetto: Lavori di manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antiscandio e D.Lgs 31/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.
Comunicazione ai sensi art. 26 D.Lgs. 31/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) agenti biologici: contenuti nei prodotti di pulizia	6) rumore/vibrazione: non sussistono attività didattiche che comportino elevata rumorosità e vibrazioni.
2) Agenti chimici: contenuti nei prodotti di pulizia	7) Carichi Sospesi: (gru, ponteggi, carriponte) non sussistono movimentazioni di carichi.
3) Attrezzature di lavoro: sono quelle utilizzate nello svolgimento delle attività didattiche o in mensa: manuali o alimentate da energia elettrica.	8) Amianto: dalla documentazione fornita alla scuola risulta che i locali sono stati bonificati dall'amianto.
4) Elettricità: eventuali rischi connessi ad uso improprio delle apparecchiature.	9) Interferenze Servizio di refezione scolastica Pre-Post scuola - ENDAS Cooperativa di pulizia Società Sportive
5) Incendio/Explosione: nelle attività è vietato l'uso di materiali infiammabili. Nell'edificio sono ubicati l'archivio, una biblioteca, 1 laboratorio informatico, 1 magazzino di materiale didattico e materiale di pulizia, la sala mensa e la cucina.	10) _____

Breve descrizione delle attività presenti:
Normale attività didattica. Tali attività prevedono anche la necessità di locali adibiti ad archivio di documenti, depositi di materiale vario accessorio alle attività scolastiche. Orario di servizio del personale A.T.A.: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 18,30. Numero presenze max 482 di cui 423 alunni.

La sottoscritta si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura VERCELLI

VERCELLI
10153 - TORINO

Istituto Comprensivo
"VIA ASIGLIANO VERCELLESE"
Via Asigliano Vercellese, 10
10153 - TORINO

Edificio: Istituto Comprensivo VIA ASIGLIANO VERCELLESE sede - Via A. Vercellese, 10

Oggetto: Lavori di manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antiscandio e D.Lgs 31/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 2.
Comunicazione ai sensi art. 26 D.Lgs. 31/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) agenti biologici: contenuti nei prodotti di pulizia	6) rumore/vibrazione: non sussistono attività didattiche che comportino elevata rumorosità e vibrazioni.
2) Agenti chimici: contenuti nei prodotti di pulizia	7) Carichi Sospesi: (gru, ponteggi, carriponte) non sussistono movimentazioni di carichi.
3) Attrezzature di lavoro: sono quelle utilizzate nello svolgimento delle attività didattiche o in mensa: manuali o alimentate da energia elettrica.	8) Amianto: dalla documentazione fornita alla scuola risulta che i locali sono stati bonificati dall'amianto.
4) Elettricità: eventuali rischi connessi ad uso improprio delle apparecchiature.	9) Interferenze Servizio di refezione scolastica, Studio assistito - ASAI Società Sportive
5) Incendio/Explosione: nelle attività è vietato l'uso di materiali infiammabili. Nell'edificio sono ubicati l'archivio, una biblioteca, 1 laboratorio informatico, 1 magazzino di materiale didattico e materiale di pulizia, la sala mensa e la cucina.	10) _____

Breve descrizione delle attività presenti:
Normale attività didattica. Tali attività prevedono anche la necessità di locali adibiti ad archivio di documenti, depositi di materiale vario accessorio alle attività scolastiche. Orario di servizio del personale A.T.A.: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,45 alle ore 19,30. Numero presenze max 271 di cui 233 alunni.

La sottoscritta si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura VERCELLI

VERCELLI
10153 - TORINO



CITTA' DI TORINO

Torino,

ISTITUTO COMPRESIVO
"CORSO REGIO PARCO"
CORSO REGIO PARCO N. 49
10152 TORINO

Edificio: Scuola Elementare Succ. "LESSONA" via Flocheto n. 20
Oggetto: Lavori di manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edifici di sicurezza antincendio e D.Lgs 3708 in edifici scolastici cittadini - Anno 2009 - lotto 2.
Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici:	MODERATO	6) Rumore/Vibrazioni:	
2) Agenti chimici:	BASSO PER LA SICUREZZA E ALTA PER LA SALUTE	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carponi):	NON PRESENTE
3) Attrezzature di lavoro:	NON PRESENTE	8) Ambienti:	NESSUNA
4) Elettricità:	NON PRESENTE	9) Interferenze:	NON PRESENTI
5) Incendio / Esplosione:	PERICOLOSO	10)	

Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA ALUNNI FUORI

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro

Torino
Pascucci
Pascucci

Via Bazzoli, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4426157 - fax 011 4426177 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

ITER

Via Revello 13
Torino

Torino, 22 FEB. 2010

Edificio: Centro di Cultura per la Comunicazione e i Media - Via Modena 35 -

Oggetto: Lavori di manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edifici di sicurezza antincendio in edifici scolastici cittadini - Anno 2009 - lotto 2.
Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici:		6) Rumore/Vibrazioni:	
2) Agenti chimici:		7) Carichi sospesi (gru, ponteggi):	
3) Attrezzature di lavoro:		8) Ambienti:	
4) Elettricità:		9) Interferenze:	
5) Incendio / Esplosione:		10) Struttura in c.a. Piani 4 - 3 fuori terra. Il centro occupa la struttura complessiva.	

Breve descrizione delle attività presenti:
Nell'edificio si svolgono attività di laboratorio con strumentazione audio-video rivolte a ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni.
Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 75; personale n° 20.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.

Il Datore di Lavoro
Umberto Pascucci



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA' DI TORINO

ITER

Via Revello 18
Torino

Torino, 02 FEB. 2013

Edificio: Isidoteca "Drago Volante" - C.so Cadore 20

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio in edifici scolastici cittadini. Anno 2009 - lotto 2.

Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli compresi ad una normale attività d'ufficio/sereno con eventuale affluenza onche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità di contagio di malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sovraccarichi (gravi, sovraccarichi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature ludiche, di falegnameria e libri.	8) Ambiente: Bonificato.
4) Elettricità: Impianto conforme alla L. 46/90.	9) Interferenze: Possibile compressione di personale dipendente, utenza infantile ed adulta, personale della cooperativa di pulizia e dell'associazione che condurrà il personale allo svolgimento delle attività ludiche.
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2. Il centro occupa il seminterrato e il piano terra.

Breve descrizione delle attività presenti.

Nel centro ludico si svolgono attività didattiche di laboratorio, di gioco e formazione per utenti dai 3 ai 18 anni.
Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n. 90; personale n. 10; 2 dipendenti della cooperativa pulizia e 4 dell'associazione Giochiempire.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.

Il Datore di Lavoro
Ubaldo Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Divisione Servizi Educativi - Via Bazzi 4

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli compresi ad una normale attività d'ufficio/sereno con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: rischi non presenti.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sovraccarichi (gravi, sovraccarichi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature per ufficio, P.C. e fotocopiatrici.	8) Ambiente: Interni: presente nelle tubazioni al piano seminterrato. Esterni: copertura bonificata nel 2004.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla divisione. Struttura in cemento armato e laterizi a 6 piani, 5 fuori terra.
Breve descrizione delle attività presenti: Attività d'ufficio per l'implemento di pratiche amministrative, incrementi il funzionamento delle strutture scolastiche dal pre-obbligo e in parte dell'obbligo con notevole affluenza di pubblico. Personale circa 400 persone, pubblico circa 200 persone + max 8 persone della ditta di pulizia e altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

Il DIRETTORE
Dr. A. Carpani

Torino
Pignatelli

Via Bazzi 4 - 10122 Torino - tel. 011-4427507 - fax 011-4427519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: C.O.S.P. Via Bardassano 5

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/lezioni con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: Rischi non presenti.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Computer e attrezzature da ufficio.	8) Amianto: risultato bonificato
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Rischi non presenti.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche. Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni al centro. Il C.O.S.P. occupa un fabbricato posto su un piano e il piano seminterrato posto nel fabbricato occupato dalla scuola secondaria di primo grado "Olivetti Suet."
Breve descrizione delle attività presenti: Attività di orientamento professionale. Attività rivolte ad utenti di età compresa dai 11 ai 15 anni Presenza massima utenti 50, personale 6, personale CSEA 3 + max 3 persone addette al servizio di pulizia.	

IL DIRETTORE
Dr. A. Garbarini

Torino
Fascina Linea Anon

Via Bazzoli 4 - 10152 Torino - tel. 011 4277507 - fax 011 4277519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale Via Varallo 33 Tel. 0118330556

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esotematriche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Computer e attrezzature specifiche per cucine o ludiche.	8) Amianto: Non si hanno elementi di valutazione.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche. Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani: 3, fuori terra 2.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 26. + max. 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestino servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. Garbarini

Torino
Fascina Linea Anon

Via Bazzoli 4 - 10152 Torino - tel. 011 4277507 - fax 011 4277519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale "BONCOMPAGNI" Via S. G. Cafasso 73

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (ex. ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: attrezzature specifiche per cucina e ludiche.	8) Ambiente: Non si hanno elementi valutazione.
4) Elettricità: impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.	
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 50; personale n° 10 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. Garbini

Torino
Prestioni Linea box

Via Buzzi 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427507 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale "SASSI" Strada Mongreno 72 Tel. 0118996226

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (ex. ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: attrezzature specifiche per cucina e ludiche.	8) Ambiente: non si evidenzia presenza.
4) Elettricità: impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.	
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 60; personale n° 12 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. Garbini

Torino
Prestioni Linea box

Via Buzzi 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427507 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale Via Cecchi 2 Tel. 0112472124

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/demola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature specifiche per cucina e ludiche.	8) Ammuffiti: Comignoli e tubazioni quadrate di ventilazione sul tetto. Copertura bonificata.
4) Elettrociti: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcoli: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 21 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. Garabini

Torino
Partizion Lines how

Via Bazzi 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427507 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale "Mafalda di Savoia" C.so Casale 246 Tel. 0118994319

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature specifiche per cucina e ludiche.	8) Ammuffiti: Non si hanno elementi di valutazione.
4) Elettrociti: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcoli: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 15 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. Garabini

Torino
Partizion Lines how

Via Bazzi 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427507 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale Via Ancora 2/A Tel. 0112487524

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: attrezzature specifiche per cucina e indicate.	8) Amianto: Bonificato.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola Struttura in cemento armato. Piani 4, fuori terra 3.	
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 100; personale n° 22 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. Garbini

Torino
Pignone Gressini

Via Buzzi 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427507 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale "VANCHIGLIETTA" Via Manin 22 Tel. 0114432006

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: attrezzature specifiche per cucina e indicate.	8) Amianto: Non si hanno elementi di valutazione.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.	
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 18 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. Garbini

Torino
Pignone Gressini

Via Buzzi 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427507 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale "MARIA TERESA" Via Mameli 19

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (carri, pentole): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: attrezzature specifiche per cucina e ludiche.	8) Ambiente: Non si hanno elementi di valutazione.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Inneschio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola Struttura in cemento armato. Piani 4, fuori terra 3.	
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 14 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. Garbaini

Torino
Pignatelli

Via Buzzi 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427507 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale Via Deledda 9 Tel. 0119980123

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (carri, pentole): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: attrezzature specifiche per cucina e ludiche.	8) Ambiente: Edificio bonificato - Avviata procedura di verifica completamento pannelli sottofinestra.
4) Elettricità: Impianto conforme alla L. 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Inneschio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.	
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 35 21 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. Garbaini

Torino
Pignatelli

Via Buzzi 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427507 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'Infanzia "IL GIRASOLE" Via Deledda 13 - Tel. 0118993860

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e ludiche	8) Amianto: Coperture bonificate. Area compresa tra primo piano e lavanderia per una tubazione di scarico panni contenente amianto, confinata all'interno di una struttura in muratura.
4) Elettrociti: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Explosione: Non particolari rischi d'incendio.	10) Alcoli: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 2 fuori terra 1.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 90; personale n° 30 + max. 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dott. A. Garbagnini

Torino
Passion for you

Via Buzzi 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427507 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'Infanzia "EX BUGNANO SARDI" P.zza Fontanesi 6 Tel. 0118129608

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Didattiche, da cucina e da lavanderia.	8) Amianto: Bonificato.
4) Elettrociti: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Explosione: Non particolari rischi d'incendio.	10) Alcoli: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 20 + max. 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dott. A. Garbagnini

Torino
Passion for you

Via Buzzi 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427507 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'Infanzia "LE APP" C.so Cirié I. - Tel. 0114362787

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottoelencati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (Lern, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e attrezzature ludiche	8) Amianto: Non si hanno elementi di valutazione
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani: 5 fuori terra 4.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 26 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

DIRETTORE
Dot. A. Garbafini

Torino
Prestini Lives hoc



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale "Barriera di Nizza" - Via Leonardo da Vinci 8

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottoelencati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (Lern, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature didattiche e di cucina.	8) Amianto: Non si hanno elementi di valutazione.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola Struttura in cemento armato. Piani: 3, fuori terra 2.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 15 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

DIRETTORE
Dot. A. Garbafini

Torino
Prestini Lives hoc



CITTA DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola Materria Municipale "Giotto" Corso Bramante 75 - Tel. 0114427700

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (era, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature didattiche e da cucina.	8) Amianto: Bonificato nel 2004.
4) Eletticità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Explosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola Struttura in cemento armato. Piani 4 fuori terra 3.	

Breve descrizione delle attività presenti:
Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni.
Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola.
Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 50; personale n° 15 + max. 4 addetti al servizio di ristorazione e di altro ditte che prestano servizio presso la sede.

IL DIRETTORE
Dott. A. Garbino

Torino
Passioni vive here



CITTA DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale "Collini" Via Madonna Cristina 134

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (era, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature didattiche e di cucina.	8) Amianto: Si esclude presenza.
4) Eletticità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Explosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola Struttura in cemento armato. Piani 2 fuori terra 1.	

Breve descrizione delle attività presenti:
Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni.
Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola.
Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 12 + max. 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.

IL DIRETTORE
Dott. A. Garbino

Torino
Passioni vive here



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale "Villa Genero" Strada Santa Margherita 77

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici. Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni. Rischi non presenti.
2) Agenti chimici. Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (cavi, pentole). Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro. Attrezzature didattiche e di cucina	8) Amianto. Pavimentazione in gomma palestra (confinato) - tabacconi cantina/centrale termica (coibentate)
4) Elettricità. Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo. E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Esplorazione. Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcoli. E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola	
Struttura in cemento armato. Piani 5 fuori terra 4.	
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 150; personale n° 31 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

L. DIRETTORE
Dot. A. Gardina

Torino
Prestini Ines per



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale "Cavoretto" Strada ai Ronchi 27 - Tel. 0116612929

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici. Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni. Rischi non presenti.
2) Agenti chimici. Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (cavi, pentole). Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro. Attrezzature didattiche e di cucina	8) Amianto. Tubazione della rete fognaria e comignoli sul tetto piano.
4) Elettricità. Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo. E' vietato fumare in tutti i locali
5) Incendio/Esplorazione. Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcoli. E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola	
Struttura in cemento armato. Piani 4 fuori terra 3.	
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 75; personale n° 16 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

L. DIRETTORE
Dot. A. Gardina

Torino
Prestini Ines per



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale "Europer" Via Ledevica 2

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (era, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature elettriche e di cucina	8) Ambiente: Non si evidenzia presenza.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola	
Struttura in cemento armato. Piani 2 fuori terra.	
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 150; personale n° 15 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dott. A. Garofini

Torino
Pastorini Giorgio

Via Bazzi 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427507 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale "Bay" Via Principe Tommaso 25

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (era, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature elettriche e di cucina	8) Ambiente: Comignoli sul tetto.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola	
Struttura in cemento armato. Piani 6 fuori terra.	
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolto ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 25 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dott. A. Garofini

Torino
Pastorini Giorgio

Via Bazzi 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427507 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'Infanzia Municipale Via Principe Tommaso 25 a - Tel. 0116693473

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (ora, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature didattiche, di cucina e di lavanderia.	8) Amianto: Comignoli sul tetto.
4) Elettrociticità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Esposizioni: Non particolari, carichi d'incendio.	10) Alcoli: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 6, fuochi terra 5.	
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 22 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dott. A. Garbavini

Torino
Prestini lives here



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'Infanzia Municipale Via Langare 6 - Tel. 0116692186

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (ora, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature didattiche, di cucina e di lavanderia.	8) Amianto: Non si hanno elementi di valutazione.
4) Elettrociticità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Esposizioni: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcoli: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 3, fuochi terra 2.	
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 20 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dott. A. Garbavini

Torino
Prestini lives here



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola d'infanzia municipale "Borzo Crocetta" C.so Duca degli Abruzzi 50

Objetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (cavi, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Ladiche e di cucina.	8) Amianto: Non si hanno elementi di valutazione.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcoli: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interventi: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 23 + max. 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola d'infanzia municipale Via Gioberti 33

Objetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (cavi, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Ladiche e di cucina.	8) Amianto: Non si hanno elementi di valutazione.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcoli: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interventi: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 150; personale n° 26+ max. 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dr. A. GARBARINI



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

**Interventi di Manutenzione Straordinaria per la sicurezza e igiene dei
luoghi di lavoro ed interventi integrativi c.p.i - ANNO 2014**

**Dichiarazioni Dirigenti Scolastici Rischi da Interferenze ex art. 26 D.Lgs. 81/08
Scuole Circostrizioni 2 – 9 - 10**

Torino, 12 febbraio 2010.

SEL SINGAGLIA
CORSO SEBASTOPOLI 268

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio o D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini - anno 2009. Lotto 1.
Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.l. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche modesta di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici ROBBAVINO	6) Rumore / Vibrazioni: NON RILEVANTE
2) Agenti chimici BASSO PER LA SICUREZZA E RILEVANTE PER LA SALUTE	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte): /
3) Attrezzature di lavoro: NON RILEVANTE	8) Ambienti: ASSENTE PER AVVENUTA FORMAZIONE
4) Elettricità: NON RILEVANTE PER UTILIZZO CORRERE	9) /
5) Incendio / Esplosione MEDIO (D.M. 10.03.98)	10) /
Breve descrizione delle attività presenti: ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI MINORI E ATTIVITA' DI UFFICIO	
Allegati: /	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Blavella
Il Datore di lavoro

Torino,
SMI MODIGLIANI
VIA COLLINO 4

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio o D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini - anno 2009. Lotto 1.
Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs art. 81/08 e s.m.l. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici	6) Rumore / Vibrazioni:
2) Agenti chimici: POLLICIA	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):
3) Attrezzature di lavoro: POLLICIA	8) Ambienti:
4) Elettricità: POLLICIA DA SEGNALE	9) /
5) Incendio / Esplosione	10) /
Breve descrizione delle attività presenti: ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI MINORI E ATTIVITA' DI UFFICIO	
Allegati: DAVR	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Blavella
Il Datore di lavoro

Torino,
S.M. ALVARO
VIA BALLA 27

Torino, 11/02/2010
SMA
VIA E. D'ARBOREA 9/A

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria verifiche su manufatti edifici di sicurezza antincendio e D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini - anno 2009. Lotto 1.
Comunicazioni ai sensi art. 28 D.Lgs. art. 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: _____

2) Agenti chimici: PR. OSS. T. S. / P. S. U. T. A

3) Attrezzature di lavoro: P. I. S. F. E. C. C. O. C. P. E. R. / P. S. I. S. T. E. M. A. / P. A. S. E. G. A. C. A. R. T.

4) Eletticità: P. S. I. S. T. E. M. A. / P. A. S. E. G. A. C. A. R. T.

5) Incendio / Esplosione: _____

6) Rumore / Vibrazioni: _____

7) Carichi sospesi (grm, ponteggi, campionate): _____

8) Ambiente: _____


9) _____

10) _____

Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITÀ A P. I. S. F. E. C. C. O. C. P. E. R. / P. S. I. S. T. E. M. A. / P. A. S. E. G. A. C. A. R. T.

Allegati: D. U. R. I.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori



Il Datore di lavoro

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: _____

2) Agenti chimici: Prodotti di pulizia / Agenti chimiche per roditori

3) Attrezzature di lavoro: Utensili affilati e macchinari da cucina

4) Eletticità: Non risulta verificata alcun impianto elettrico. Rischio potenziale elevato.

5) Incendio / Esplosione: Rischio medio (attività n. 85 DM 16/2/82) Non risulta C.P.I. - P.E.L. 2005 nessuno

6) Rumore / Vibrazioni: _____

7) Carichi sospesi (grm, ponteggi, campionate): _____

8) Ambiente: _____


9) _____

10) _____

Breve descrizione delle attività presenti:
Normale attività di lavoro svolta ai bambini di scuola dell'infanzia in età 3 - 5 anni con orario 7.30 - 17.30. Possibile presenza di genitori in orario di accompagnamento e per le soste dopo l'ora. C.C. in orario extrascolastico.
Indice di affollamento: 100 Bambini

Allegati: _____

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori




Torino, 11/02/2010
 SEL VIDARI
 VIA SANREMO 46

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edifi di sicurezza antincendio e D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini - anno 2009. Lotto 1.
 Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
2) Agenti chimici: Prodotti di pulizia Bacche chimiche per rinfrescatori	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, campioni):
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature da ufficio	8) Ambiente:
4) Elettricità: Non risulta verifica adeguamento impianto elettrico. Rischio potenziale elevato.	9) _____
5) Incendio / Esplosione: Rischio medio (attività) n. 85 DM 16/2/82)	10) _____
Breve descrizione delle attività presenti: Normale attività didattica svolta ad alunni di scuola primaria in età 6 - 11 anni con orario 7.30 - 16.30. Funzione pulitura anche in orario extrascolastico (pulitori) in orario extrascolastico previsto dagli 00 CC con presenza di genitori e alunni. Indice di affollamento: 118 alunni e 28 personale	
Allegati: _____	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il lavoro è stato per il DL EL/
 IL DIRETTORE SCOLASTICO



Torino, 11/02/2010
 SEL MAZZARELLO
 VIA COLLINO 12
 10136 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edifi di sicurezza antincendio e D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini - anno 2009. Lotto 1.
 Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
2) Agenti chimici: Prodotti di pulizia Bacche chimiche per rinfrescatori	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, campioni):
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature da ufficio	8) Ambiente:
4) Elettricità: Non risulta verifica adeguamento impianto elettrico. Rischio potenziale elevato.	9) _____
5) Incendio / Esplosione: Rischio medio (attività) n. 85 DM 16/2/82)	10) _____
Breve descrizione delle attività presenti: Normale attività didattica svolta ad alunni di scuola primaria in età 6 - 11 anni con orario 7.30 - 17.30. Funzione pulitura anche in orario extrascolastico (pulitori) in orario extrascolastico previsto dagli 00 CC con presenza di genitori e alunni. Indice di affollamento: 241 alunni e 70 personale	
Allegati: _____	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il lavoro è stato per DL 81/08
 IL DIRETTORE SCOLASTICO


Torino,
SEL COLLODI
CORSO B. CROCE 26

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edifi di sicurezza antincendio e D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini - anno 2009. Loto 1.
Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici:	00	6) Rumore / Vibrazioni:	00
2) Agenti chimici:	00	7) Carichi scespi (tra, ponteggi, carponiti):	00
3) Attrezzature di lavoro:	00	8) Ambiente:	00
4) Elettricità:	00	9)	
5) Incendio / Esplosione:	00	10)	

Breve descrizione delle attività presenti:
Lavoro di manutenzione delle parti strutturali e di manutenzione delle parti impiantistiche e di manutenzione delle parti impiantistiche.

Allegati:
00

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il Datore di lavoro



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Angela MIGNANO)

Torino, 11.08.2010
S.M.I. NEGRI
VIA NEGRI 23

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edifi di sicurezza antincendio e D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini - anno 2009. Loto 1.
Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:


1) Agenti biologici:	00	6) Rumore / Vibrazioni:	00
2) Agenti chimici:	00	7) Carichi scespi (tra, ponteggi, carponiti):	00
3) Attrezzature di lavoro:	00	8) Ambiente:	00
4) Elettricità:	00	9)	
5) Incendio / Esplosione:	00	10)	

Breve descrizione delle attività presenti:
Lavoro di manutenzione delle parti strutturali e di manutenzione delle parti impiantistiche e di manutenzione delle parti impiantistiche.

Allegati:
00

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il Datore di lavoro



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Silvia Arturo Ferrarini Sacco)

Torino,
SEL
VIA FLECCIA 10

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edili di sicurezza antincendio e D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini - anno 2009. Lotto 1.
Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:


1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte):
3) Attrezzature di lavoro:	8) Ambienti:
4) Eletticità:	9) _____
5) Incendio / Esplosione:	10) _____

Breve descrizione delle attività presenti:
VALUTAZIONE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ALLEGATO

Allegati:
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il Datore di lavoro



Torino,
SEL DOGLIOTTI
VIA SIDOLI 10
10100 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edili di sicurezza antincendio e D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini - anno 2009. Lotto 1.
Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte):
3) Attrezzature di lavoro:	8) Ambienti:
4) Eletticità:	9) _____
5) Incendio / Esplosione:	10) _____

Breve descrizione delle attività presenti:
VALUTAZIONE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ALLEGATO

Allegati:
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dot.ssa Marsellini D'ONGHI

Torino,
SMA FANCULLI
VIA C. INVERNIZIO 21

Torino,
SMA KANDISKJ
VIA MONTECORNO 21

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini - anno 2009. Loto 1.
Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.
I rischi presenti nell'edificio sono, in generale, quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici	6) Rumore / Vibrazioni:
2) Agenti chimici	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, campone):
3) Attrezzature di lavoro:	8) Amianto:
4) Elettricità:	9) _____
5) Incendio / Esplosione	10) _____
Breve descrizione delle attività presenti: <u>VEDI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ALLEGATO</u>	
Allegati: <u>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</u>	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il Datore di lavoro




Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini - anno 2009. Loto 1.
Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici	6) Rumore / Vibrazioni:
2) Agenti chimici	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, campone):
3) Attrezzature di lavoro:	8) Amianto:
4) Elettricità:	9) _____
5) Incendio / Esplosione	10) _____
Breve descrizione delle attività presenti: <u>VEDI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ALLEGATO</u>	
Allegati: <u>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</u>	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il Datore di lavoro





CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale Piazza Guala 140

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottoelencati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (era. ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature didattiche e di cucina.	8) Amianto: Si esclude presenza.
4) Elettrociti: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.	
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 30 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dott. Aldo GARZARINI

Torino
Preston Gnes per

Via Bazzani 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427501 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia municipale C.so B. Croce 21

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottoelencati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (era. ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature didattiche e di cucina.	8) Amianto: Bonificato.
4) Elettrociti: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.	
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 150; personale n° 24 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dott. Aldo GARZARINI

Torino
Preston Gnes per

Via Bazzani 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427501 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia municipale Via Alessia 22

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli comuni ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Utilizzate didattiche e di cucina.	8) Amianto: coperture bonificate nel 2004.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.
	Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 100; personale n° 23 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.

IL DIRETTORE
Dott. Aldo Gariboldi

Torino

Passion Lines box

Via Buzzi 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427501 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale C.so Caduti sul Lavoro 5 Tel. 0116633896

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli comuni ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Utilizzate didattiche e di cucina.	8) Amianto: Bonificato.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.
	Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 28 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.

IL DIRETTORE
Dott. Aldo Gariboldi

Torino

Passion Lines box

Via Buzzi 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427501 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola d'Infanzia Municipale + Nido Via Paoli 75

Oggetto: Contaminazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottoelencati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (cavi, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature didattiche, di cucina e di lavanderia.	8) Amianto: Bonificato
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.	
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattica e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 37 + max. 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Paola GABBARINI

Torino
Pagnini 4/18/14

Via Barzani 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427501 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'Infanzia municipale via Podgora, 28

Oggetto: Contaminazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottoelencati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (cavi, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e idriche.	8) Amianto: Coperture bonificate. Presente in una camera di scarico panni murata al piano seminterrato (invalideria) e chiusa con una botola al piano piano.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 3 fuori terra 2. Nella struttura è presente anche una scuola dell'infanzia statale.	
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattica e di custodia rivolto ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 36 + max. 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Paola GABBARINI

Torino
Pagnini 4/18/14

Via Barzani 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427501 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'Infanzia Municipale - Via Yantimiglia 112

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività di vita scolastica con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumori/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzanti comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (tra. portezze, cartongesso): Rischi non presenti.
3) Attrezzatura di lavoro: attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e ludiche	8) Ammivivici: Si esclude presenza.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari rischi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in muratura. Piani 4, fuori terra 3.
E' prevista descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età comprese dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina, provazioni pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 95; personale n° 33 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dott. A. GARBARINI

Torino
Passion Lines box

Via Brazi 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427501 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it

Tempo:
SEN DON MILANI
VIA SAN MARINO 107

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche di sicurezza antineve e Dilgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini - anno 2009 - Lotto 1.
Comunicazioni ai sensi art. 26 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: ASSENTI	6) Rumori / Vibrazioni: ASSENTI
2) Agenti chimici: A-S-E-M-T PRESSENZA MATERIE POLVERE CHIMICHE IN LOCAI ADIBOSCHI	7) Carichi sospesi (tra. portezze, cartongesso): ASSENTI
3) Attrezzatura di lavoro: PER LA PULIZIA DEI LOCALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	8) Ammivivici: ASSENTI
4) Elettricità: A-S-E-M-T	9) Fumo passivo: ASSENTI
5) Incendio / Esplorazione: ASSENTI	10) Alcol: ASSENTI
Descrizione delle attività presenti: ATTIVITA' DI PULIZIA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli informativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso d'esecuzione lavori.

Il Direttore
Dott. A. GARBARINI


Termin
SMA
VIA BOSTON 33

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini - anno 2008. Loto 1.
Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici	ASSSENTI
2) Agenti chimici	ASSSENTI
3) Agenti fisici	ASSSENTI
4) Elettrociti	ASSSENTI
5) Incendio / Esplosione	ASSSENTI
Breve descrizione delle attività presenti: ATTIVITA' DI PULIZIA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO	
Allegati:	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.



Il Datore di lavoro


Termin
SEI CASALEGNO
VIA ACCIARINI 20

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini - anno 2008. Loto 1.
Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici	ASSSENTI
2) Agenti chimici	ASSSENTI
3) Agenti fisici	ASSSENTI
4) Elettrociti	ASSSENTI
5) Incendio / Esplosione	ASSSENTI
Breve descrizione delle attività presenti: ATTIVITA' DI PULIZIA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO	
Allegati:	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.



Il Datore di lavoro

Torino, 12 febbraio 2010
 SEL MONTALE
 VIA NEGRI 24

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini - anno 2009. Lotto 1.
 Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affollamento notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: MODERATO	6) Rumore / Vibrazioni: NON RILEVANTE
2) Agenti chimici: BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE	7) Certifici sospesi (gr. ponteggi, carpenterie): /
3) Attrezzature di lavoro: NON RILEVANTE	8) Attività: PRESENZA DI AMLANTO SOTTOPOSTA A MONITORAGGIO NEI TERMINI DI LEGGE
4) Elettricità: NON RILEVANTE PER UTILIZZO COMUNE	9) Interferenze: /
5) Incendio / Esplosione: MEDIO (D.M. 10.03.98)	10) /

Breve descrizione della attività presente:
 ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI MINORI

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il Datore di lavoro

Marzella

CITTA' DI TORINO

Torino,

SUCC. SEL CAIROLI
 VIA RISMONDO 68

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotto 1.

Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affollamento notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: NO	6) Rumore / Vibrazioni: NO
2) Agenti chimici: NO	7) Certifici sospesi (gr. ponteggi, carpenterie): NO
3) Attrezzature di lavoro: NO	8) Attività: NO
4) Elettricità: NO	9) Interferenze: NON RILEVANTE PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE
5) Incendio / Esplosione: NO	10) /

Breve descrizione delle attività presenti:
 ATTIVITA' DIDATTICA A MANO ALTA

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori

Il Datore di lavoro



Torino
 Pignone Gaspari

Via Buzzi, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4426167 - fax 011 4426177 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

Torino,

SEL CAIROLI
VIA TORRAZZA PIEMONTE 10


Edificio:

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e verifiche su manufatti edili di sicurezza antincendio e D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotta 1.
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scolastica con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici:	NO	6) Rumore / Vibrazioni:	NO
2) Agenti chimici:	NO	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriportici):	NO
3) Attrezzature di lavoro:	NO	8) Arredanti:	NO
4) Elettricità:	NO	9) Interferenze:	TRASMISSIONE DI VIBRAZIONI CON MOLTEPLICI EFFETTI DI INTERFERENZA IN APPARATI ELETTRICI E U.S.C. P.A.
5) Incendio / Esplosione:	NO	10)	
Breve descrizione delle attività presenti:	ATTIVITA' CONNESSE A VIBRAZIONI IN ETA' GIOVANILI		
Allegati:			

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro

 DIRIGENTE SCIENTIFICO
 Prof. UGO SANDER
Ugo Sander

Torino

Passerotti Gino & C.

Via Sassi, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4426167 - fax 011 4426177 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

Torino,

SEL CAIROLI
VIA TORRAZZA PIEMONTE 10


Edificio:

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e verifiche su manufatti edili di sicurezza antincendio e D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2009. Lotta 1.
Comunicazioni ai sensi art. 26. D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scolastica con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici:	NO	6) Rumore / Vibrazioni:	NO
2) Agenti chimici:	NO	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriportici):	NO
3) Attrezzature di lavoro:	NO	8) Arredanti:	NO
4) Elettricità:	NO	9) Interferenze:	TRASMISSIONE DI VIBRAZIONI CON MOLTEPLICI EFFETTI DI INTERFERENZA IN APPARATI ELETTRICI E U.S.C. P.A.
5) Incendio / Esplosione:	NO	10)	
Breve descrizione delle attività presenti:	ATTIVITA' CONNESSE A VIBRAZIONI IN ETA' GIOVANILI		
Allegati:			

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Il Datore di lavoro

 DIRIGENTE SCIENTIFICO
 Prof. UGO SANDER
Ugo Sander

Torino

Passerotti Gino & C.

Via Sassi, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4426167 - fax 011 4426177 - www.comune.torino.it

I.C.S. "G. Salvemini"
Via Negarville, 30/6 - 10135 Torino -

Ditta M.A.V.E.S. srl
Via Bardassano, 12
10020 Montaldo Torinese (TO)

Prot. N° 1143/B (CF-8)
26/1/2010

Edificio: Scuola elementare "Salvemini" sede succursale P.ta L. Jona, 4
Telefono: 0113979769


OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini - Lotto 1 - Criterio n° 10.
Comunicazione ai sensi dell' art. 26 - D.lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: *****	6) Rumore/Vibrazioni: *****
2) Agenti chimici: Utilizzo prodotti per la pulizia dei locali Presenza sostanza chimiche: amianto.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponete) *****
3) Attrezzature di lavoro: *****	8) Amianto: Tetti bonificato
4) Eletticità: Dichiarazione di conformità alla legge 46/90	9) Interferenze *****
5) Incendio/Explosione: *****	10)
Breve descrizione delle attività presenti: Attività didattiche nelle aule e nei laboratori.	
Allegati: Riepilogo criticità	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Torino, 25/2/2010



I.C.S. "G. Salvemini"
Via Negarville, 30/6 - 10135 Torino -

Ditta M.A.V.E.S. srl
Via Bardassano, 12
10020 Montaldo Torinese (TO)

Prot. N° 1143/B (CF-8)
26/1/2010

Edificio: Scuola Materna Via Piava, 177/2

Telefono: 0113470810


OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini - Lotto 1 - Criterio n° 10.
Comunicazione ai sensi dell' art. 26 - D.lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: *****	6) Rumore/Vibrazioni: *****
2) Agenti chimici: Utilizzo prodotti per la pulizia dei locali	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponete) *****
3) Attrezzature di lavoro: *****	8) Amianto: *****
4) Eletticità: Dichiarazione di conformità alla legge 46/90	9) Interferenze *****
5) Incendio/Explosione: *****	10)
Breve descrizione delle attività presenti: Attività didattiche nelle aule e nei laboratori.	
Allegati: Riepilogo criticità	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

Torino, 25/2/2010





CITTA' DI TORINO

Torino.
SMA
VIA ARTOPI 100/8

Edificio: Lavori di manutenzione ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini. Anno 2008. L'ente si riserva i rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli comuni ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza atipica anche notturna di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici:	NO	6) Rumori / Vibrazioni:	NO
2) Agenti chimici:	NO	7) Carichi sospesi (orari, ponteggi, cariponti):	NO
3) Attrezzature di lavoro:	NO	8) Ambienti:	NO
4) Elettricità:	NO	9) Interferenze:	NO
5) Incendio / Esplosione:	NO	L'edificio è sottoposto a manutenzione ordinaria e straordinaria durante l'orario di lavoro e uso.	
Breve descrizione delle attività presenti: Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.			
Allegati:			

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Il Dirigente di lavoro
[Signature]
DIRETTORE SCOLASTICO
- 100 MANDER



Torino
SMA
VIA ARTOPI 100/8
Via Sarzani, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4428167 - fax 011 4428177 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE


Edificio: Nido d'infanzia Via Fleming 20 - Tel. 011 3489448

Oggetto: Comprensioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli comuni ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza atipica anche notturna di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumori / Vibrazioni: Rischio non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (orari, ponteggi): Rischio non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Ladriche, di cucina e di lavanderia.	8) Ambienti: Bonificato.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Rumori / Vibrazioni: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio / Esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcoli: E' vietata la somministrazione o l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 3 fuori terra 2.	
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile utenti n° 65; personale n° 20 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

Il DIRETTORE
[Signature]
Dr. A. Casetti



Torino
SMA
VIA ARTOPI 100/8
Via Sarzani, 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427507 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia municipale Via Piranesi 71 - Tel. 011/6060610

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 31/03 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (tra ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature didattiche e di cucina.	8) Ambiente: Coperture bonificate nell'agosto 2004.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incidio/Esplorazione: Non particolari rischi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato: Piani 1 fuori terra.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 45; personale n° 14 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

DIRETTORE
A. Garofolini

Torino
Passini lines bar



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia Municipale "La giostra" Via Monastir 17/9 - Tel. 011/6061486

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 31/03 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (tra ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature didattiche e di cucina.	8) Ambiente: Non si hanno elementi di valutazione.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incidio/Esplorazione: Non particolari rischi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato: Piani 3, fuori terra 2.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 33 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

DIRETTORE
A. Garofolini

Torino
Passini lines bar



CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia municipale Via F.lli Garrone 61/80 - Tel. 011/6051216

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (ora, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Laudex, di cucina e di lavanderia.	8) Amianto: Non si hanno elementi di valutazione.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 2 fuori terra 1.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 60; personale n° 22 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
M. A. Garbatini

Torino
Passioni vive bene

Via Bazzati - 10152 Torino - tel. 011 4427507 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia "J. Puffin" Via Roveda 35/1 - Tel. 0113470809

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (ora, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Laudex, di cucina e di lavanderia.	8) Amianto: Locale sottotetto e spazzano quadro elettrico nel seminterrato, per la presenza di tubazioni e condigioni in cemento amianto.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 4 fuori terra 3.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 20 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
M. A. Garbatini

Torino
Passioni vive bene

Via Bazzati - 10152 Torino - tel. 011 4427507 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia Municipale "Eivara Faletta" Via Inter 15 - Tel. 011341488

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli compresi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (ora, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature didattiche e di cucina.	8) Amianto: Bonificato.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.	Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 140; personale n° 33 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte a bambini e ragazzi disabili di età compresa dai 6 ai 18 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 40; personale n° 23 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.

IL DIRETTORE
D.A. Gattarini



DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: CIESM - Via Torrazza Piemonte 10 - Tel. 0116262212

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli compresi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (ora, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature didattiche e di cucina.	8) Amianto: Coperture bonificate nell'agosto 2006
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte a bambini e ragazzi disabili di età compresa dai 6 ai 18 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 23 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte a bambini e ragazzi disabili di età compresa dai 6 ai 18 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 40; personale n° 23 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.

IL DIRETTORE
D.A. Garbarini



DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: CIESM - Via Torrazza Piemonte 10 - Tel. 0116262212

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli compresi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (ora, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature didattiche e di cucina - anelli per disabili.	8) Amianto: Coperture bonificate nell'agosto 2006
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte a bambini e ragazzi disabili di età compresa dai 6 ai 18 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 23 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte a bambini e ragazzi disabili di età compresa dai 6 ai 18 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 40; personale n° 23 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.

Torino,
SMI
VIA PALMA DI CESNOLA 29

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifica su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini - anno 2009. Lotto 1.
Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gr. ponteggi, cariponti):
3) Abbassazione di lavoro:	8) Ambiente:
4) Elettricità:	9) _____
5) Incendio / Esplosione:	10) _____

Breve descrizione delle attività presenti:
LEZIONI SCOLASTICHE CON ALUNNI PRESENTI DA LE 8.00 ALLE ORE 16.30

Alligati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il Datore di lavoro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sally PAOLANSELMO



Torino, 10/10/2010
SMI GIOVANNI XXIII
VIA NICHELINO 7

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifica su manufatti edilizi di sicurezza antincendio e D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini - anno 2009. Lotto 1.
Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gr. ponteggi, cariponti):
3) Abbassazione di lavoro:	8) Ambiente:
4) Elettricità:	9) _____
5) Incendio / Esplosione:	10) _____

Breve descrizione delle attività presenti:
SECONDA ANNO VERBALE. ESPANSIONE DEL PERIMETRO DI INTERAZIONE DEI RISCALDATORI. VERIFICA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI VENTILAZIONE FORZATA. PRESSIONE DEI SISTEMI DI RISCALDAMENTO. VERIFICA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI IRRADIAZIONE. VERIFICA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI IRRADIAZIONE. VERIFICA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI IRRADIAZIONE.

Alligati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il Datore di lavoro
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Basso



I.C.S. "G. Salvermini"
Via Negarville, 30/6 - 10135 Torino -

Ditta M.A.V.E.S. s.r.l.
Via Bardassano, 12
10020 Montaldo Torinese (TO)

Prot. N° 1148/07
26/02/10 solo

Edificio: Scuola media "C. Colombo" p.fia L. Joua, 5 - Torino - Circostrizione 10.

Telefono: 0113-472344 Fax 011 19703254


OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e verifiche su manufatti edili di sicurezza antincendio e D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini - ANNO 2009 - Lotto 1 - Circostrizione 10.

Comunicazione ai sensi dell' art. 26 - D.Lgs 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati.

1) Agenti biologici: rischio lieve	6) Rumore/Vibrazioni: *****
2) Agenti chimici	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte) *****
Utilizzo prodotti per la pulizia dei locali	8) Amianto: nesso bonificativo
3) Attrezzature di lavoro: rischio lieve	9) Interferenze *****
4) Elettricità:	10) *****
Non è disponibile dichiarazione di conformità alla legge 46/90	
5) Incendio/Esplorazione: rischio medio	
Breve descrizione delle attività presenti: Attività didattiche nelle aule e nei laboratori.	
Allegati: Riepilogo attività	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Torino, 26/02/10

Torino,
SEL RODARI
VIA PIACENZA 16

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edili di sicurezza antincendio e D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini - anno 2009. Lotto 1.
Comunicazione ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.l. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati.

1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte):
3) Attrezzature di lavoro:	8) Amianto:
4) Elettricità: Lavori in ogni edificio	9) *****
5) Incendio / Esplosione: Riparazione in ogni edificio	10) *****
Breve descrizione delle attività presenti: Attività didattiche nelle aule e nei laboratori in aula A20 + 30 attività e e presentati in classe	
Allegati:	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori



Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Angela MIGNANO)

Palestra TORRAZZA

Gestione Circostrizionale dalle 15,00 alle 23,00
 Attività : Ginnastica (possibile presenza di Disabili), Volley, Calcio, Danza, hockey

rischio	valutazione	note
biologico	trascurabile	All'incirca della sede non si svolgono attività che comportano l'uso deliberato di agenti biologici. Nessuna delle attività svolte rientra tra quelle riportate nell' allegato XLIV al D.Lgs. 81/08. L'eventuale esposizione accidentale agli agenti biologici deriva esclusivamente dallo stato di pulizia ed igiene dei locali e dalla presenza dell'attività residente nell'area sottostante di competenza della circoscrizione.
chimico	trascurabile	I prodotti chimici utilizzati e depositati nella sede sono essenzialmente prodotti di pulizia in quantità tale da NON creare deposito.
polveri	trascurabile	Annalmentre NON si svolgono attività con produzione di polveri.
luoghi di lavoro	lieve	Possibile presenza di prolumpe elettriche a permanenza per attività con intensità di sovraccarico. Possibile presenza di materiali e attrezzature sportive temporaneamente NON ordinate e/o mal riposte.
attrezzature	lieve	Le attrezzature utilizzate nello svolgimento delle attività sportive quali reti volley, porte per hockey ecc. vengono adoperate con la cautela suggerita dall'attuale procedura. Non si evidenzia un particolare rischio nell'uso che di queste attrezzature viene fatto durante lo svolgimento delle attività.
rumore e vibrazioni	trascurabile	Annalmentre NON si svolgono attività e/o separate.
Incendio	lieve	L'attività svolta nei locali della sede è prevalentemente sportiva, ludico-sportiva che NON presuppone un aggravamento del carico d'incendio della struttura o la formazione di aerosol esplosivi; anche se esiste per sempre un margine di incertezza dovuto a cause comportamentali dei dipendenti e/o utenti, non sempre prevedibili.
Explosione	lieve	L'Ufficio di Coordinamento Sicurezza del Comune di Torino ha pianificato l'attività di individuazione dei locali sospetti e la conseguente manutenzione ambientale strumentale con: "indagine preliminare sul patrimonio immobiliare", comunicazione n°3/2004; "approfondimento indagini, validazione dei risultati e nuove valutazioni", comunicazione n°12/2005.
Radiazioni Ionizzanti (Radio)	trascurabile	Nella struttura vige il DIVIETO DI FUMO in complete le aree di cantiere anche se esiste per sempre un margine di incertezza sull'attuazione del divieto dovuto a cause comportamentali dei dipendenti e/o utenti, non sempre prevedibili.
Gestione delle emergenze	lieve	La struttura è dotata del "piano base per la gestione delle emergenze - liv. B1" e sono stati formati alcuni lavoratori quali Addetti alle Emergenze.

Ci si riserva di comunicare nell'arco della durata dell'appalto eventuali variazioni a quanto sopra comunicato per effetto di concessione degli spazi ad altre società con attività diverse



Il Responsabile
 Servizio Prevenzione e Protezione
 Gianfranco BONINO

Palestra E 13

Gestione Circostrizionale dalle 16,00 alle 23,00
 Attività : Ginnastica (possibile presenza di Disabili), Volley, Basket, Calcio, Danza, Pattinaggio artistico, lotta, atletica, Abido

rischio	valutazione	note
biologico	trascurabile	All'incirca della sede non si svolgono attività che comportano l'uso deliberato di agenti biologici. Nessuna delle attività svolte rientra tra quelle riportate nell' allegato XLIV al D.Lgs. 81/08. L'eventuale esposizione accidentale agli agenti biologici deriva esclusivamente dallo stato di pulizia ed igiene dei locali e dalla presenza dell'attività residente nell'area sottostante di competenza della circoscrizione.
chimico	trascurabile	I prodotti chimici utilizzati e depositati nella sede sono essenzialmente prodotti di pulizia in quantità tale da NON creare deposito.
polveri	trascurabile	Annalmentre NON si svolgono attività con produzione di polveri.
luoghi di lavoro	lieve	Possibile presenza di prolumpe elettriche a permanenza per attività con intensità di sovraccarico. Possibile presenza di materiali e attrezzature sportive temporaneamente NON ordinate e/o mal riposte.
attrezzature	lieve	Le attrezzature utilizzate nello svolgimento delle attività sportive quali reti volley, porte per hockey, tappeti per Valido ecc. vengono adoperate con le cautele suggerite dall'attuale procedura. Non si evidenzia un particolare rischio nell'uso che di queste attrezzature viene fatto durante lo svolgimento delle attività.
rumore e vibrazioni	trascurabile	Annalmentre NON si svolgono attività e/o separate.
Incendio	lieve	L'attività svolta nei locali della sede è prevalentemente sportiva, ludico-sportiva che NON presuppone un aggravamento del carico d'incendio della struttura o la formazione di aerosol esplosivi; anche se esiste per sempre un margine di incertezza dovuto a cause comportamentali dei dipendenti e/o utenti, non sempre prevedibili.
Explosione	lieve	L'Ufficio di Coordinamento Sicurezza del Comune di Torino ha pianificato l'attività di individuazione dei locali sospetti e la conseguente manutenzione ambientale strumentale con: "indagine preliminare sul patrimonio immobiliare", comunicazione n°3/2004; "approfondimento indagini, validazione dei risultati e nuove valutazioni", comunicazione n°12/2005.
Radiazioni Ionizzanti (Radio)	trascurabile	Nella struttura vige il DIVIETO DI FUMO in complete le aree di cantiere anche se esiste per sempre un margine di incertezza sull'attuazione del divieto dovuto a cause comportamentali dei dipendenti e/o utenti, non sempre prevedibili.
Gestione delle emergenze	lieve	La struttura è dotata del "piano base per la gestione delle emergenze - liv. B1" e sono stati formati alcuni lavoratori quali Addetti alle Emergenze.

Ci si riserva di comunicare nell'arco della durata dell'appalto eventuali variazioni a quanto sopra comunicato per effetto di concessione degli spazi ad altre società con attività diverse



Il Responsabile
 Servizio Prevenzione e Protezione
 Gianfranco BONINO



CITTÀ DI TORINO

ITER

Via Revello 18
Torino

22 FEB 2010

Torino, 12 FEB ?

Edificio: Edificio - Via Romita 19

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edili di sicurezza antecedenti in edifici scolastici cittadini Anno 2009 - lotto 1.
Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

In risposta alla vostra comunicazione si fa presente che il laboratorio di lettura "Le Masche" è stato trasferito da via Romita 19 a via Balla 13.
I locali della sede di via Romita pertanto risultano vuoti e non più di pertinenza dell'istituzione scrivente.

Il Datore di Lavoro
Umberto Magagnoli



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

1	BALLA, 13 (VIA)	LAB	LAB. LETTURA "LE MASCHE"
		LAB	LAB. MUSICALE "BIMBI SUONI"
2	BRAMANTE, 75 (CORSO)	LUD	LUDOTECA "AQUILONE"
3	CADORE, 20 (CORSO)	LUD	LUDOTECA "DRAGO VOLANTE"
4	CIORGNE', 109 (STRADA)	LAB	CASCINA FALCHERA - CENTRO DI CULTURA PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE
5	DELEDDA, 5 (VIA)	LAB	CENTRO STUDI TEATRO R. GAZZI "G. RENZO MORICO" - 6 in previsione la chiusura e il trasferimento del Centro Morico
6	DONODOSSOLA, 54 (VIA)	LAB	CENTRO DI CULTURA PER L'EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
7	ESIOLE, 15 (VIA)	LAB/OFF.	CENTRO DI CULTURA PER IL GIOCO E I LABORATORI
8	FOSSANO, 8 (VIA)	SPAZIO ESPOSITIVO	SPAZIO MOSTRE IN GIOCO - SMIG sede di prossima apertura
9	LUNIG, 195 (VIA)	LUD	LUDOTECA "SAN GIOCONDO"
		LAB	LAB. TEATRALE "ARTE E UOMO SENZA BARRIERE"
		UFFICI	COORDINAMENTO Centro di Cultura per l'Arte e la Crescita
10	MANIN, 20 (VIA)	LAB	ATELIER DI PITTURA E SCULTURA "ELIOS"
		LAB	LAB. MUSICALE "IL TRILLO"
11	MEDAGLIE D'ORO, 88 (VIALE)	LAB	LAB. LETTURA "VILINO CAPRIFOGLIO"
12	MENABREA, 8 BIS (VIA)	LAB	CENTRO DI CULTURA PER L'EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
		LAB	CENTRO DI CULTURA PER LA COMUNICAZIONE E I MEDIA - CINEMA DI ANIMAZIONE E MULTIMEDIALITÀ
13	MILLELUREZ, 40 (VIA)	LUD	PUNTO GIOCO "ALIOSI"
14	MODENA, 35 (VIA)	LAB	CENTRO DI CULTURA PER LA COMUNICAZIONE E I MEDIA
15	MONCALIERI, 147 (CORSO)	LAB	ATELIER PARCO LEOPARDI
16	NUORO, 20 (VIA)	LAB	LAB. TEATRALE "A CAVAL TEATRO..."
17	ORBASSANO, 249 (CORSO)	LUD	LUDOTECA "SERENDIPITY"
18	PARENZO, 42 (VIA)	LAB	LAB. LETTURA "PINOCCCHIO"
19	REVELLO, 13 (VIA)	UFFICI	SEDE AMMINISTRATIVA DELL'ISTITUZIONE
20	SAN MAURIZIO, 6 (CORSO)	LUD	LUDOTECA AVRAH KADABRA



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE.

Edificio: Scuola dell'infanzia municipale Via Rubino 82 - Tel. 0113092176

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/ scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

21	TEMPIA, 6 (VIA)	LAB	PUNTO GIOCO "CIRMELA"
22	TOLLENO, 23 (VIA)	LAB	CENTRO DI CULTURA PER L'ARTE E LA CREATIVITA'
23	TORTONA, 41 (CORSO)	LAB	sede attualmente vuota
24	VIA AURELIA 43 NOLI	LAB	TLA VELA* sede non operativa
25	VIA AURELIA 446 LOANO	LAB	LABORATORIO SULL'AMBIENTE MEDITERRANEO
26	VIALE MICHELOTTI 162		Sede in comodato d'uso all'ASSOCIAZIONE IL TUO PARCO

1) Agenti biologici. Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumori/Vibrazioni. Rischi non presenti.
2) Agenti chimici. Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (seru, pontassci). Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro. Attrezzature ludiche, attrezzature specifiche per cucina.	8) Ambienti. si esclude presenza.
4) Elettricità. Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo. E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Esplorazione. Non particolari carichi d'incendio.	10) Alti. E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in concreto armato. Piani 2, fuori terra.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 75; personale n° 13 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre cure che prestano servizio presso in sede.	

IL DIRETTORE
Dott. Aldo CARPARINI

Torino
Pignatelli



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia Municipale Via Romita 19 - Tel. 0113110556

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumori/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (aru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature mediche, attrezzature specifiche per cucina.	8) Amianto: Bonificato.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 4690.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosioni: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 26 + max 4 addetti al servizio di ristorazione o di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dot. Aldo GARBARDI

Torino
Pagnini Gino 1904

Via Buzzi 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427501 - fax 011 4427510 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia municipale Via Guido Reni 53 - Tel 0113272062

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumori/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (aru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature mediche, attrezzature specifiche per cucina.	8) Amianto: Bonificato.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex L. 4690.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosioni: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 150; personale n° 39 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dot. Aldo GARBARDI

Torino
Pagnini Gino 1904

Via Buzzi 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427501 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia Municipale Corso Orbassano 122 - Tel. 011355089

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sovrasti (gru ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature ludiche, attrezzature specifiche per cucina.	8) Amianto: Copertura bonificata nell'estate 2006.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 4690.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Non particolari rischi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 75; personale n° 15 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

L. DIRETTORE
DEL ALDO GARBAYANI

Torino
Passioni che per

Via Bozzi 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427501 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia Municipale Via Guido d'Arezzo 2

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sovrasti (gru ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature ludiche, attrezzature specifiche per cucina (cucine a gas).	8) Amianto: Coperture bonificate nell'estate 2006.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 4690.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Non particolari rischi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 13 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

L. DIRETTORE
DEL ALDO GARBAYANI

Torino
Passioni che per

Via Bozzi 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427501 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia municipale Via Torino Carnavese 5 Tel. 0113112961

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature ludiche, attrezzature specificate per cucina.	8) Ambienti: Non si hanno elementi di valutazione.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Non particolari rischi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche. Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.
Esce descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 75; personale n° 17 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dott. Aldo GARAVINI

Torino
Pizzetti Gino Spa

Via Buzzi 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427501 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia Municipale Via Collino 12 - Tel. 0113096867

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature specifiche per cucina, ludiche e da ufficio.	8) Ambienti: Precauzione nelle pavimentazioni in linoleum.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Non particolari rischi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche. Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
Esce descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 23 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dott. Aldo GARAVINI

Torino
Pizzetti Gino Spa

Via Buzzi 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427501 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia municipale Via Balimorra 64 Tel. 011355086

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio analitico esantematico.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature ludiche, attrezzature specifiche per cucina ed attrezzature per lavanderia.	8) Agenti fisici: Si esclude presenza manufatti contenenti amianto.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Rumore passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.	
Esclusione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 90; personale n° 15 + max 4 addetti al servizio di ristorazione o di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
DOTT. ALDO GAMBARINI

Torino
Pegginini Gino Ann.



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia Municipale Via Romiti 19 - Tel. 0113112357

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio analitico esantematico.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature ludiche, attrezzature specifiche per cucina ed attrezzature per lavanderia.	8) Agenti fisici: Si esclude presenza manufatti contenenti amianto.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Rumore passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.	
Esclusione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 46; personale n° 17 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
DOTT. A. GAMBARINI

Torino
Pegginini Gino Ann.



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia municipale Via Poma 2 - Tel. 0113090231

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni, prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (ora, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature ludiche, attrezzature specifiche per cucina ed attrezzature per lavanderia.	8) Amianto: N.3 conignoli sulla copertura in lamiera, n. 2 conignoli sulla copertura piana.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato 1 Scaminate, 3 piani fuori terra.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 75; personale n° 26 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
DOTT. A. CARLONATI

Torino
Pasquini Gino bar



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia municipale Via Montenapoleone 31 - Tel. 0113093731

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni, prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (ora, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e attrezzature ludiche.	8) Amianto: Presente nelle coperture.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato 1 Scaminate, 2 piani fuori terra. Il nido occupa il 1° piano. Nella struttura è presente una scuola dell'Infanzia Statale.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 120; personale n° 37+ max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
DOTT. A. CARLONATI

Torino
Pasquini Gino bar



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia municipale Via Collino, 12 - Tel. 0113096976

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzanti comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (era. pontezzi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature mediche, attrezzature specifiche per cucina ed attrezzature per lavanderia.	8) Annaffio: non si hanno elementi di valutazione
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Rumore passivo: E' vietato fumare in tutti i locali
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari rischi d'incendio	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 46; personale n° 20 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
DR. A. GAMBARI

Torino

Passioni 4/18/18

Via Sassi 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427507 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia municipale Via Bartetta 109/20 - Tel. 011322631

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzanti comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (era. pontezzi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature mediche, attrezzature specifiche per cucina ed attrezzature per lavanderia.	8) Annaffio: Non sono presenti manufatti contenenti amianto
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Rumore passivo: E' vietato fumare in tutti i locali
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari rischi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. 1 seminterrato e 2 piani fuori terra.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolto ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 33 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
DR. A. GAMBARI

Torino

Passioni 4/18/18


Via Sassi 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427507 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it

Torino, 11/10/2009
SEL RE UMBERTO I
VIA NIZZA 335
10100 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria degli edifici scolastici di ogni genere. Anno 2009. Lotto 9.
Circoferizione 9.
Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli compresi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: MOLLESCO	6) Rumore / Vibrazioni: NON RILEVANTE
2) Agenti chimici: NESSUNO PER LA SICUREZZA RILEVANTE PER LA SALUTE	7) Condizioni sospese (gr. ponteggi, carpentato): NESSUNO
3) Attrezzature di lavoro: NON RILEVANTE	8) Antineur: NESSUNO
4) Elettricità: RILEVANTE PER DANNI AGLI UFFICI	9) Attività / Esplosione: NESSUNO (D.M. 10.3.98)
Brevi descrizione delle attività presenti: ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DELL'INSEGNANTE	
Allegati:	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori




Torino
SEL DUCA DEGLI ABRUZZI
VIA MONTEVIDEO 11
10100 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria degli edifici scolastici di ogni genere. Anno 2009. Lotto 9.
Circoferizione 9.
Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi e specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli compresi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: NESSUNO	6) Rumore / Vibrazioni: RILEVANTE PER DANNI AGLI UFFICI
2) Agenti chimici: NESSUNO PER LA SICUREZZA RILEVANTE PER LA SALUTE	7) Condizioni sospese (gr. ponteggi, carpentato): NESSUNO
3) Attrezzature di lavoro: NESSUNO	8) Antineur: RILEVANTE
4) Elettricità: RILEVANTE PER DANNI AGLI UFFICI	9) Attività / Esplosione: NESSUNO (D.M. 10.3.98)
Brevi descrizione delle attività presenti: ATTIVITA' DIDATTICA IN SALA PER LA PRATICA LABORATORIALE	
Allegati:	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori





CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE E PUBBLICA E SPORT
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Torino, 25/07/2011

SIMA
VIA GARESSIO 24
10136 TORINO


Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi sui componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.
Comunicazioni ai sensi art. 28 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici:	8) Rumore / Vibrazioni:
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):
3) Attrezzature di lavoro:	8) Ambienti:
4) Elettricità:	9) _____
5) Incendio / Esplosione:	10) _____

Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' SCOLASTICA / COLLABORAZIONE DI INTERCOMUNICAZIONE TELEFONICA, STAMPAGNA, ATTIVITA' LABORATORIALI, VERIFICA SCOLASTICA E CUCINA, EDILIZIA NEI LOCALI INIBENT CANTIERI

Allegati: _____

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori



Via Bezzi n. 4 10152 Torino - tel. +39.011.428257 - fax +39.011.428177



CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Torino, 25/07/2011

SEI
Via Pirainmarina 5
10135 TORINO


Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi sui componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città.
Comunicazioni ai sensi art. 28 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici:	8) Rumore / Vibrazioni:
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carriponte):
3) Attrezzature di lavoro:	8) Ambienti:
4) Elettricità:	9) _____
5) Incendio / Esplosione:	10) _____

Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' SCOLASTICA / COLLABORAZIONE DI INTERCOMUNICAZIONE TELEFONICA, STAMPAGNA, ATTIVITA' LABORATORIALI, VERIFICA SCOLASTICA E CUCINA, EDILIZIA NEI LOCALI INIBENT CANTIERI

Allegati: _____

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori



Via Bezzi n. 4 10152 Torino - tel. +39.011.428257 - fax +39.011.428177



CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA
29 LUG 2011
PROV. SC/1800
VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Torino

S.M. NEGRI
VIA NEGRI 23
10136 TORINO


Torino

S.M. CA SUTTI DI CEFALONIA
VIA E.A. TIMORA 110
10136 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della città.
Comunicazione ai sensi art. 26 D.Lgs 47/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli elencati ad una normale attività ed edificata con eventuale affianca anche al servizio di pubblica, oltre a quelli sottospicificati:

Form with sections: 6) Rumore / Vibrazioni, 7) Condizioni sospese (tra: ponteggi, cantieri), 8) Ambiente, 9) Spese, 10) Incendio / Esplosione. Includes handwritten notes like 'PUNTO A UOGLIA' and 'CANTIERE IN CORRENDO'.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.



Torino, 22 LUG 2011
Prof. n. 1869 / A33



Via Bazzoli n. 4 10152 Torino - tel. +39.011.428257 - fax +39.011.428177

Handwritten notes and signatures at the top of the page.

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della città.
Comunicazione ai sensi art. 26 D.Lgs 47/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli elencati ad una normale attività ed edificata con eventuale affianca anche al servizio di pubblica, oltre a quelli sottospicificati:

Form with sections: 6) Rumore / Vibrazioni, 7) Condizioni sospese (tra: ponteggi, cantieri), 8) Ambiente, 9) Spese, 10) Incendio / Esplosione. Includes handwritten notes like 'PUNTO A UOGLIA' and 'CANTIERE IN CORRENDO'.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi e interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.



Torino, 22 LUG 2011
Prof. n. 1869 / A33



Via Bazzoli n. 4 10152 Torino - tel. +39.011.428257 - fax +39.011.428177

21/07/2011 14:12 0114426177000000000 SEGRETERIA PAG 05/05



CITTA' DI TORINO

VICE DIREZ ONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Torino, SMI FERMI PIAZZA GIACOMINI 24 10135 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della Città. Comunicazioni ai sensi art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e nei rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività. I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale interferenza in parte notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici:	NO	6) Rumore / Vibrazioni:	NO
2) Agenti chimici:	NO	7) Carichi sospesi (grn. posteggi, cantierati):	NO
3) Alterazione di lavoro:	NO	8) Ambiente:	NO
4) Elettrocite:	Nella norma	9):	
5) Inceder / Esplosione:	NO	10):	

1) Sono descritte tutte attività presenti nel sito. Sono stati individuati i rischi specifici e i rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività. I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale interferenza in parte notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati.

2) Sono descritte tutte attività presenti nel sito. Sono stati individuati i rischi specifici e i rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività. I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale interferenza in parte notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati.

3) Sono descritte tutte attività presenti nel sito. Sono stati individuati i rischi specifici e i rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività. I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale interferenza in parte notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati.

4) Sono descritte tutte attività presenti nel sito. Sono stati individuati i rischi specifici e i rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività. I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale interferenza in parte notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati.

5) Sono descritte tutte attività presenti nel sito. Sono stati individuati i rischi specifici e i rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività. I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale interferenza in parte notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati.

6) Sono descritte tutte attività presenti nel sito. Sono stati individuati i rischi specifici e i rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività. I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale interferenza in parte notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati.

7) Sono descritte tutte attività presenti nel sito. Sono stati individuati i rischi specifici e i rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività. I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale interferenza in parte notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati.

8) Sono descritte tutte attività presenti nel sito. Sono stati individuati i rischi specifici e i rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività. I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale interferenza in parte notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati.

9) Sono descritte tutte attività presenti nel sito. Sono stati individuati i rischi specifici e i rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività. I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale interferenza in parte notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati.

10) Sono descritte tutte attività presenti nel sito. Sono stati individuati i rischi specifici e i rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività. I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale interferenza in parte notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.

Torino, 21/07/2011
Il Direttore di lavoro
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Sc. Giuliano Colibara)



via Bazzini, 4 - 10102 Torino - tel. +39.011.4426257 - fax +39.011.4426177

21/07/2011 14:13 0114426177000000000 SEGRETERIA PAG 04/05



CITTA' DI TORINO

VICE DIREZ ONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Torino, SMI PEYRON VIA VALENZA 71 10135 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della Città. Comunicazioni ai sensi art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e nei rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività. I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale interferenza in parte notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici:	NO	6) Rumore / Vibrazioni:	NO
2) Agenti chimici:	NO	7) Carichi sospesi (grn. posteggi, cantierati):	NO
3) Alterazione di lavoro:	NO	8) Ambiente:	NO
4) Elettrocite:	Nella norma	9):	
5) Inceder / Esplosione:	NO	10):	

1) Sono descritte tutte attività presenti nel sito. Sono stati individuati i rischi specifici e i rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività. I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale interferenza in parte notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati.

2) Sono descritte tutte attività presenti nel sito. Sono stati individuati i rischi specifici e i rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività. I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale interferenza in parte notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati.

3) Sono descritte tutte attività presenti nel sito. Sono stati individuati i rischi specifici e i rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività. I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale interferenza in parte notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati.

4) Sono descritte tutte attività presenti nel sito. Sono stati individuati i rischi specifici e i rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività. I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale interferenza in parte notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati.

5) Sono descritte tutte attività presenti nel sito. Sono stati individuati i rischi specifici e i rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività. I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale interferenza in parte notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati.

6) Sono descritte tutte attività presenti nel sito. Sono stati individuati i rischi specifici e i rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività. I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale interferenza in parte notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati.

7) Sono descritte tutte attività presenti nel sito. Sono stati individuati i rischi specifici e i rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività. I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale interferenza in parte notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati.

8) Sono descritte tutte attività presenti nel sito. Sono stati individuati i rischi specifici e i rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività. I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale interferenza in parte notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati.

9) Sono descritte tutte attività presenti nel sito. Sono stati individuati i rischi specifici e i rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività. I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale interferenza in parte notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati.

10) Sono descritte tutte attività presenti nel sito. Sono stati individuati i rischi specifici e i rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività. I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale interferenza in parte notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.

Torino, 21/07/2011
Il Direttore di lavoro
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Sc. Giuliano Colibara)



via Bazzini, 4 - 10102 Torino - tel. +39.011.4426257 - fax +39.011.4426177



CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Torino,
C.T.P.
STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI 55
10135 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città di Torino ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e art.11 sul rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli di cui è prevista la valutazione con procedure autorizzate anche nel caso di pubblico, oltre a quelli sottostanti:

1) Agenti biologici:	1) Numero/Vibrazioni:
2) Agenti chimici:	2) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cariponti):
3) Agenti fisici:	3) Ambiente:
4) Agenti elettromagnetici:	4) Interferenze:
5) Agenti meccanici:	5) Altro:

Breve descrizione delle attività presenti:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.



Via Bazzani n. 4 10152 Torino - tel. +39.011.4428237 - fax +39.011.4428177



CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Torino, 01.08.2011
SMI ANTONELLI
VIA FILADELFA 123/2
10138 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città di Torino ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e art.11 sul rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli di cui è prevista la valutazione con procedure autorizzate anche nel caso di pubblico, oltre a quelli sottostanti:

1) Agenti biologici:	5) Rumore /Vibrazioni:
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cariponti):
3) Agenti fisici:	8) Ambiente:
4) Agenti elettromagnetici:	9) Altro:
5) Agenti meccanici:	10) Altro:

Breve descrizione delle attività presenti:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Allegati:



Via Bazzani n. 4 10152 Torino - tel. +39.011.4428237 - fax +39.011.4428177



CITTA' DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Torino,
SEL E 13
STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI 4A
10135 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della città.
Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 47/1998 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/uffici con eventuale affollata sede di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

- 1) Agenti biologici: RISCHIO POTENZIALE
 - 2) Agenti chimici: PRODOTTI PULIZIA
 - 3) Attrezzature di lavoro: ALBERI - VIBRO ISOLAMENTO - MACCHINE LAVAPAVIMENTI
 - 4) Elettrociti: RISCHIO ELETTRICITA' - TRASPARENZA - CANTIERI
 - 5) Inquinamento: INCONTAMINAZIONE - RUMORE
- Breve descrizione della attività presenti: 1) TRASPARENZA - CANTIERI
- Allegati:



Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi per problemi prodotti in caso di nuovi rischi o interferenza emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. GIULIO BIANCHI)



CITTA' DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Torino,
SIVI VII MARZO
VIA COGGIOLA 22
10135 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della città.
Comunicazioni ai sensi art. 26, D.Lgs 47/1998 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/uffici con eventuale affollata sede di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

- 1) Agenti biologici: RISCHIO POTENZIALE
 - 2) Agenti chimici: PRODOTTI PULIZIA
 - 3) Attrezzature di lavoro: ALBERI - VIBRO ISOLAMENTO - MACCHINE LAVAPAVIMENTI
 - 4) Elettrociti: RISCHIO ELETTRICITA' - TRASPARENZA - CANTIERI
 - 5) Inquinamento: INCONTAMINAZIONE - RUMORE
- Breve descrizione della attività presenti: 1) TRASPARENZA - CANTIERI
- Allegati:




Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi per problemi prodotti in caso di nuovi rischi o interferenza emergenti in corso di esecuzione dei lavori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. GIULIO BIANCHI)



Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della città.
 Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.
 I rischi presenti sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto sottospesificati:

1) Agenti biologici: <i>Absenza di attività che comportino l'uso di agenti biologici.</i>	6) Rumore / Vibrazioni: <i>Non risulta essere fonte di rischio.</i>
2) Agenti chimici: <i>Esche chimiche per roditori e sostanze per deblattizzazioni. Detergenti - Prodotti di pulizia.</i>	7) Carichi sospesi (gru., ponteggi, cariponte): <i>NO</i>
3) Attrezzature di lavoro: <i>NO</i>	8) Amianto: <i>NO</i>
4) Elettricità: <i>NO</i>	9)
5) Incendio / Esplosione: <i>Rischio medio dovuto soprattutto al materiale cartaceo / arredi in legno. Non c'è C.P.L. del V.P.F.F. Impianto AEM e cucina (forni, ecc.)</i>	10)
Breve descrizione delle attività presenti: <i>Normale attività scolastica.</i>	
Allegati: -	




Torino, 29 agosto 2011

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della città.
 Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.
 I rischi presenti sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto sottospesificati:

1) Agenti biologici: <i>NO</i>	6) Rumore / Vibrazioni: <i>NO</i>
2) Agenti chimici: <i>Esche chimiche per roditori e sostanze per deblattizzazioni. Detergenti - Prodotti di pulizia.</i>	7) Carichi sospesi (gru., ponteggi, cariponte): <i>NO</i>
3) Attrezzature di lavoro: <i>NO</i>	8) Amianto: <i>NO</i>
4) Elettricità: <i>In attesa certificazione.</i>	9)
5) Incendio / Esplosione: <i>Non c'è C.P.L. del V.P.F.F. Impianto AEM e cucina (forni, ecc.)</i>	10)
Breve descrizione delle attività presenti: <i>Normale attività scolastica.</i>	
Allegati:	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.



Torino, 29 agosto 2011


SEL. CHIOVINI
Via Bakunina, 76
10137 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria per interventi su componenti edili negli edifici scolastici comunali della città - anno 2010. Doto 4 - Area Sud.
Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.
I rischi presenti sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto sottospicificati:

1) Agenti biologici: Assenza di attività che comportino l'uso di agenti biologici.	6) Rumore / Vibrazioni: Non ritenuto essere fonte di rischio.
2) Agenti chimici: Esche chimiche per reazioni e sostanze per deacidificazione. Detergenti - Prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cariponte): NO
3) Attrezzature di lavoro: NO	8) Annegato: NO
4) Elettricità: NO	9)
5) Incendio / Esplosione: Rischio medio dovuto soprattutto al materiale cartaceo / arredi in legno. Non c'è C.P.I. ed V.P.F. impianto AEM e caviaria (foriti, ect.)	10)
Breve descrizione delle attività previste: Normale attività scolastica.	
Allegati:	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.

Torino, 29 agosto 2011



CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Torino,
SEL. SCLARANDI
VIA BALTIMORA 171
10136 TORINO


Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edili negli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività scolastica con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: NO	6) Rumore / Vibrazioni: NO
2) Agenti chimici: RISCHIO PER LA SICUREZZA PER LA PRESSIONE DELLA SOSTANZA	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cariponte): NO
3) Attrezzature di lavoro: NO	8) Annegato: NO
4) Elettricità: RISCHIO PER LA SICUREZZA PER IL CORTOCIRCUITO	9) Incendio / Esplosione: MEDIO (MATERIALE)
Breve descrizione delle attività previste: ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI PUPILLO	
Allegati:	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori.





CITTA' DI TORINO
VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Torino,
SEL GOBETTI
VIA ROMITA 19
10136 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della città.
Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/bucala con eventuale affluenza di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: MODERATO

2) Agenti chimici: BASSO PER LA SICUREZZA E IRRELEVANTE PER LA SALUTE

3) Attrezzature di lavoro: NON RILEVANTE

4) Elettricità: NON RILEVANTE PER VILLAGGIO COMUNE

5) Incendio/ Esplosione: ALTO (D.M. 10.03.98)

Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' DI VELOCITA' E ATTIVITA' FISICA CON PRESSIONI DI MINORI

Allegati:

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione dei lavori

Il Datore di lavoro
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VIVIANA FORGIA



via Bazzini n. 4 10162 Torino - tel. +39.011.4425257 - fax +39.011.4425177

Prot. N° 274/678

I.C.S "G. Salvemini"
Via Negarville, 30/6 - 10135 Torino -
TOIC82000L@istruzione.it

Edificio: Scuola elementare "Salvemini" in Via Negarville, 30/6.

Telefono: 0113470807 Fax: 011 19703254

OGGETTO: D.lgs 81/08. Attuazione art. 26 Opere occorrenti, per l'ordinaria manutenzione degli edifici scolastici (di ogni ordine e grado) di proprietà del comune. Area Sud - Circonscrizione 10. Anno 2011/2012

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: *****

2) Agenti chimici: Utilizzo prodotti per la pulizia dei locali *****

3) Attrezzature di lavoro: *****

4) Elettricità: *****

Non è disponibile dichiarazione di conformità alla legge 46/90

5) Incendio/ Esplosione: *****

Breve descrizione delle attività presenti: *****

Attività didattiche nelle aule e nei laboratori.


Allegati: *****

Riepilogo criticità: *****

Prima dell'inizio dei lavori, le imprese appaltatrici dovranno informare il committente (per iscritto e verbalmente) circa i rischi conseguenti allo svolgimento della propria attività e cui possono essere esposti i lavoratori dell'ente committente ed eventualmente i lavoratori di altre imprese presenti e/o coinvolte. Le imprese appaltatrici, dovranno seguire scrupolosamente le procedure e le istruzioni scritte fornite, nonché ogni altra indicazione fornita dal responsabile dell'ente. Periodicamente ed ogni qualvolta si verificano variazioni, le imprese devono comunicare all'ente lo stato di avanzamento lavori, il programma dei lavori rimanenti e le eventuali modifiche delle condizioni inizialmente comunicate.

L'impresa.....

Torino, 14/09/2011



Prot. N° 4 27/1/2011

Edificio: Scuola elementare "Salvemini" sede succursale P.ta L. Jona, 4

Telefono: 011399769 Fax 011 3913233

OGGETTO: D.lgs 81/08. Attuazione art. 26. Opere ricorrenti per l'ordinaria manutenzione degli edifici scolastici (di ogni ordine e grado) di proprietà del comune. Circostrizione 10. Anno 2011/2012.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: *****	6) Rumore/Vibrazioni: *****
2) Agenti chimici: Utilizzo prodotti per la pulizia dei locali	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponete) *****
3) Attrezzature di lavoro: *****	8) Amianto: Tetto bonificato
4) Elettricità: Dichiarazione di conformità alla legge 46/90	9) Interferenze: *****
5) Incendio/Esplorazione: *****	10) *****
Breve descrizione delle attività presenti: Attività didattiche nelle aule e nei laboratori.	
Allegati: Riepilogo criticità.....	
<small>Prima dell'inizio dei lavori, le imprese appaltatrici dovranno informare il committente (per iscritto e verbalmente) circa i rischi conseguenti allo svolgimento della propria attività e cui possono essere esposti i lavoratori dell'ente committente ed eventualmente i lavoratori di altre imprese presenti e/o coinvolte. Le imprese appaltatrici, dovranno seguire scrupolosamente le procedure e le istruzioni scritte fornite, nonché ogni altra indicazione fornita dai responsabili dell'ente. Periodicamente ed ogni qualvolta si rendesse necessario, le imprese devono comunicare all'ente lo stato di avanzamento lavori, il programma dei lavori rimanenti e le eventuali modifiche delle condizioni inizialmente comunicate.</small>	



L'impresa.....

Torino, 21/09/2011

Prot. N° 4 27/1/2011


Edificio: Scuola media "C. Colombo" p.ta L. Jona, 5 - Torino - Circostrizione 10.

Telefono: 0113472344 Fax 011 3913233 (ufficio di segreteria)

OGGETTO: D.lgs 81/08. Attuazione art. 26. Opere ricorrenti per l'ordinaria manutenzione degli edifici scolastici (di ogni ordine e grado) di proprietà del comune. Circostrizione 10. Anno 2011/2012

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: *****	6) Rumore/Vibrazioni: *****
2) Agenti chimici: Utilizzo prodotti per la pulizia dei locali	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponete) *****
3) Attrezzature di lavoro: *****	8) Amianto: tetto bonificato
4) Elettricità: Non è disponibile dichiarazione di conformità alla legge 46/90	9) Interferenze *****
5) Incendio/Esplorazione: *****	10) *****
Breve descrizione delle attività presenti: Attività didattiche nelle aule e nei laboratori.	
Allegati: Riepilogo criticità.....	
<small>Prima dell'inizio dei lavori, le imprese appaltatrici dovranno informare il committente (per iscritto e verbalmente) circa i rischi conseguenti allo svolgimento della propria attività e cui possono essere esposti i lavoratori dell'ente committente ed eventualmente i lavoratori di altre imprese presenti e/o coinvolte. Le imprese appaltatrici, dovranno seguire scrupolosamente le procedure e le istruzioni scritte fornite, nonché ogni altra indicazione fornita dai responsabili dell'ente. Periodicamente ed ogni qualvolta si rendesse necessario, le imprese devono comunicare all'ente lo stato di avanzamento lavori, il programma dei lavori rimanenti e le eventuali modifiche delle condizioni inizialmente comunicate.</small>	



L'impresa.....

Torino, 21/09/2011

Prot. N° 4174/B 27/8

Edificio: Scuola Materna Via Planva, 177/2

Telefono: 0113470810 Fax 011 19703254

OGGETTO: D.lgs 81/08. Attenzione art. 26. Opere occorrenti per l'ordinaria manutenzione degli edifici scolastici (di ogni ordine e grado) di proprietà del comune. Arca Sud. Circonscrizione 10. Anno 2011/2012.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: *****	6) Rumore/Vibrazioni: *****
2) Agenti chimici: Utilizzo prodotti per la pulizia dei locali	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponete) *****
3) Attrezzature di lavoro: *****	8) Amianto: *****
4) Eletticità: Dichiarazione di conformità alla legge 46/90 *****	9) Interferenze: *****
5) Incendio/esplosione: *****	10) *****

Breve descrizione delle attività presenti:
Attività didattiche nelle aule e nei laboratori.

Allegati:
Riepilogo criticità.....

Prima dell'inizio dei lavori, le imprese appaltatrici dovranno informare il committente (per iscritto e verbalmente) circa i rischi conseguenti allo svolgimento delle attività a cui possono essere esposti i lavoratori dell'ente committente ed eventualmente i lavoratori di altre imprese presenti o coinvolte. Le imprese appaltatrici dovranno segnalare scrupolosamente le procedure e le istruzioni scritte fornite, nonché ogni altra indicazione fornita dai responsabili dell'ente. Periodicamente ed ogni qualvolta si rendesse necessario, le imprese devono comunicare all'ente lo stato di avanzamento lavori, il programma dei lavori rimanenti e le eventuali modifiche delle condizioni inizialmente comunicate.

L'impresa.....
Torino, 14/09/2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa LOREDANA ORLANDINI



CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Torino,
SMA
VIA POIRISIO 9
10135 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della città.

Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività. I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: IN SALUTE NON SONO PRESENTI L'ASOLAIO E LA NON ASSASSINO ESSENI	6) Rumore/Vibrazioni: AL DI SOTTO DEL VALORI PREVISTI DALLA LEGGE
2) Agenti chimici: IN SALUTE. RINTO I - SOLO PNEUMI SOLO SOSTANZE DI USO COMUNE (CANCIA)	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponete): NESSUNO
3) Attrezzature di lavoro: SOLO PNEUMI SOLO ALABE SOMMA IN UNO SCOLASTICO	8) Amianto: PRESUNTO NON PRESENTE
4) Eletticità: DOLBYNATA 2. PRESENTE PRESSO IL CANTIERE DI LAVORO - UTI EDI SCOLAST.	9) Incendio/esplosione: NESSUN RISCHIO PRESSO IL CORRIDOIO DELLA VITTA EDI SCOLASTICO PRESENTE DA CISTERNI DI SERBATOI BREVEMENTE DALLE ATTIVITÀ PRESENTI
5) Incendio/esplosione: NESSUN RISCHIO PRESSO IL CORRIDOIO DELLA VITTA EDI SCOLASTICO PRESENTE DA CISTERNI DI SERBATOI BREVEMENTE DALLE ATTIVITÀ PRESENTI	10) *****

Allegati:
ATTUALITÀ DI TIPO SCOLASTICO

Il sottoscritto si impegna a conseguire eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

SCUOLA SPROVISTA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
di Torino Ufficio



via Buzzi n. 4 10102 Torino - tel. +39.011.4420257 - fax +39.011.4420877



CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Torino,
SM
VIA TURINI 102
10125 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria o Straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della Città.

Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività. I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola e eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospediti:

1) Agenti biologici:
- LA SALUTE NON SONO PRESENTI
- LA SALUTE NON SONO PRESENTI

2) Agenti chimici:
- NON SONO PRESENTI
- SOLO SOSTANZE IN USO COME RIFUGIO

3) Alterazione di lavoro:
- SONO PRESENTI SOLO PARENTE
- COMUNITA' TIPO SCOLASTICO

4) Elettricità:
- SOLO PARENTE PAGA SO IL
- COMUNITA' TIPO SCOLASTICO

5) Incendio / Esplosione:
- SOLO PARENTE PARENTE PARENTE
- COMUNITA' TIPO SCOLASTICO

6) Altri rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori:
- BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PRESENTI:
- ATTIVITA' DI TIPO SCOLASTICO

Allegati:

Il Sottoscritto si impegna a conseguire eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

SCUOLA SFROMVISTO
Il Datore di lavoro
di Timbro Ufficiale Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Piazzetta Maria (Inizio/AMMANA)



Via Bazzani n. 4 10152 Torino - tel. +39.011.4426267 - fax +39.011.4426177



CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Torino,
SMA
VIA LA LOGGIA 51
10139 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria o Straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della Città.

Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalla interferenza fra le diverse attività. I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola e eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospediti:

1) Agenti biologici:
- LA SALUTE NON SONO PRESENTI
- LA SALUTE NON SONO PRESENTI

2) Agenti chimici:
- NON SONO PRESENTI
- SOLO SOSTANZE IN USO COME RIFUGIO

3) Alterazione di lavoro:
- SONO PRESENTI SOLO AGENTI
- COMUNITA' TIPO SCOLASTICO

4) Elettricità:
- SOLO PARENTE PARENTE PARENTE
- COMUNITA' TIPO SCOLASTICO

5) Incendio / Esplosione:
- SOLO PARENTE PARENTE PARENTE
- COMUNITA' TIPO SCOLASTICO

6) Altri rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori:
- BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PRESENTI:
- ATTIVITA' DI TIPO SCOLASTICO

Allegati:

Il Sottoscritto si impegna a conseguire eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

SCUOLA SFROMVISTO
Il Datore di lavoro
di Timbro Ufficiale Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Piazzetta Maria (Inizio/AMMANA)



Via Bazzani n. 4 10152 Torino - tel. +39.011.4426267 - fax +39.011.4426177



CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Torino,

SEL
VIA MONTEVIDEO 41
10135 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edifici degli edifici scolastici comunali della Città.

Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.l. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affollamento anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: MOLGATULLO, MOLGATULLO PRESENTI LABORATORIO, NON SOSTANZIALI RISCHI TOTALI, CORTE PIAZZA 1) - Sono presenti SOLO SOSTANZE DI USO DOMESTICO	6) Rumore/Vibrazioni: ANALISI SOTTO DEL VALORI PREVISTI DALLA LEGGE
2) Agenti chimici: SOLO CASI SCONTI SOLO ARDEN CANTINA DI TIPO SCOLASTICO	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): NESSUNO
3) Attrezzature di lavoro: SOLO CASI SCONTI SOLO ARDEN CANTINA DI TIPO SCOLASTICO	8) Ambiente: AERAZIONE IN CORSO
4) Elettricità: DOPPIA LINEA PRESENTE PRESSO IL CORNICE DI TIPO SCOLASTICO	9) Inquinamento: NESSUNO
5) Incendio/Explosione: NESSUNO SOLO CASI SCONTI SOLO ARDEN CANTINA DI TIPO SCOLASTICO Brevi descrizione delle attività presenti: ATTIVITA' DI TIPO SCOLASTICO	10) Interferenze: Possibile compresenza di personale dipendente, addebi alle pulizie e utenza infantile ed adulta. Il prato gioco è gestito dalla coop. Giochimpara.

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.

Il Datore di lavoro
SCUOLA SPROMISSA IL DIRIGENTE SCOLASTICO
di Timbro Ufficiale (Dott. Giuseppe MAMMARA)



Via Duca n. 4 10132 Torino - tel. +39.011.4428287 - fax +39.011.4428177



CITTA' DI TORINO

ITER

Via Revello, 18 - Torino

Torino, 20/07/2011

Edificio: Centro di Cultura P. Immagine e il cinema d'animazione e Punto gioco Alfossi di via Milloire 40

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edifici in edifici scolastici comunali della Città.
Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affollamento anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Informatiche - audio e video - attrezzature da ufficio - giocattoli	8) Ambiente: bonificato
4) Elettricità: Impianto conforme alla L. 46/90.	9) Interferenze: Possibile compresenza di personale dipendente, addebi alle pulizie e utenza infantile ed adulta. Il prato gioco è gestito dalla coop. Giochimpara.
5) Incendio/Explosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Struttura del 1960 Piani 2 fuori terra e un piano interrato.

Breve descrizione delle attività presenti:

Nell'edificio si svolgono attività didattiche rivolte alla fascia di utenza infantile e adolescenziale, presenza di utenza adulta.

Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 80; personale che vi opera n° 21

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Datore di Lavoro
Antonio Maggioni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

Sironi



CITTA' DI TORINO

ITER

Via Revello, 18 - Torino

Torino, 20/07/2014

Edificio: Laboratorio Teatro A. caval teatro - Via Nuoro 20/5

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edilizi in edifici scolastici comunali della Città. Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro o sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Teatrali - audio e video.	8) Amianto: Non si hanno elementi di valutazione.
4) Elettricità: Impianto conforme alla L. 46/90.	9) Interferenze: Durante l'orario di apertura dei laboratori (h. 8.00 - 18.00), potrà verificarsi la compresenza di personale dipendente e utenza infantile ed adulta.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1. Il centro occupa il piano terra e il piano interrato.

Breve descrizione delle attività presenti:

Nell'edificio si svolgono attività didattiche del laboratorio teatrale rivolte alla fascia di utenza 2 - 12 anni. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 50; personale n° 10.

Il sottoscritto si impegna a conseguire eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il Datore di Lavoro
Umberto Magnoni

Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile



CITTA' DI TORINO

ITER

Via Revello, 18
Torino

Luca

Torino, 20/07/2014

Edificio: Endoteca Serendipity di via Orbassano 264

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su manufatti edilizi in edifici scolastici comunali della Città. Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Gioietti, strutture esterne da gioco, laboratorio di falegnameria, di cucito e disegno.	8) Amianto: Bomificato
4) Elettricità: Impianto conforme alla L. 46/90.	9) Interferenze saranno possibili per la compresenza di utenza infantile e adulta, personale comunale e addetti della cooperativa di pulizia esterna.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Edificio di un solo piano.

Breve descrizione delle attività presenti:

Attività ludico didattiche rivolte a bambini e ragazzi. La presenza media giornaliera è di circa 35 adulti e 80 bambini.

Il sottoscritto si impegna a conseguire eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.

Il Datore di Lavoro
Umberto Magnoni

Umberto Magnoni



Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

Torino, 12 Febbraio 2010

SMA
VIA ROVERETO 21

SEL MAZZINI
CORSO ORBASSANO 155/A
10136 TORINO


Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della città.
Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola o un eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sotto sottospicificati:

1) Agenti biologici: Assenza di attività che comportino l'uso del liberato di agenti biologici.	6) Rumore / Vibrazioni: Non è fonte di rischio.
2) Agenti chimici: Escluso chimiche per radior e sostanze per deblattizzazione. Detergenti e Prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cariponte): NO
3) Attrezzature di lavoro: NO	8) Armiato: NO
4) Elettricità: NO	9)
5) Incendio / Esplosione: Rischio medio dovuto soprattutto al materiale cartaceo / arredi in legno. Non è C.P.I. ed è V.F.F.	10)
Breve descrizione delle attività presenti: Normale attività scolastica. Ufficio di Segreteria e Direzione.	
Allegati: -	

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori.

Torino, 29 agosto 2011



Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edilizi di sicurezza andincendio o D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini - anno 2009. Loto 1.
Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: MODERATO	6) Rumore / Vibrazioni: NON RILEVANTE
2) Agenti chimici: BASSO PER LA SICUREZZA E L'IGIENE PER LA SALUTE	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cariponte):
3) Attrezzature di lavoro: NON RILEVANTE	8) ASSENTE PER AVVENUTA RIMOZIONE
4) Elettricità: NON RILEVANTE PER UTILIZZO COMUNE	9)
5) Incendio / Esplosione: MEDIO (D.M. 10.03.98)	10)
Breve descrizione delle attività presenti: ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI MINORI	
Allegati:	

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il Datore di lavoro

Flavio Della



CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia municipale Via Barletta 109/20 - Tel. 0113294531

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola, con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzanti comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cariponte): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: specifiche per cucina, attrezzature ludiche	8) Ambiente: Non sono presenti manufatti contenenti amianto.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Struttura in cemento armato 1 Seminterrato più 2 piani fuori terra.	

Breve descrizione delle attività presenti:
Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresi dai 3 mesi ai 6 anni.
Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola.
Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 150; personale n° 32 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.

IL DIRETTORE
Doc. Aldo GARZANO

Torino
Passioni Green hub

Via Barzani 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427501 - fax 011 4427510 - www.comune.torino.it

Torino, 11/02/2010

SIMA
VIA MONTE NOVEGNO 31

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edifici di sicurezza antincendio e D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini - anno 2009. Lotto 1.
Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: /	6) Rumore / Vibrazioni: /
2) Agenti chimici: Prodotti di pulizia Esche chimiche per roditori	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, cariponte): /
3) Attrezzature di lavoro: Utensili affilati e macchinari da cucina.	8) Ambiente: /
4) Elettricità: Non risulta verifica adeguamento impianti elettrici. Rischio potenziale elevato.	9) / /
5) Incendio / Esplosione Rischio medio (attività n. 85MM 16/2/82) NON RILEVATA C.P.I. - GAS METANO IN CUCINA	10) / /

Breve descrizione delle attività presenti:
Normali attività didattiche rivolte ai bambini di scuola dell'infanzia in età 3-5 anni con orario 7.30 - 17.30 - Possibile presenza di genitori in orario di accompagnamento ed extracurricolare per le riunioni degli OO. CC.
Indice di affollamento: 120 Bambini
25 Personale

Allegati:
/

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il Dirigente Superiore DL 81/08

Il Dirigente Superiore DL 81/08



CITTA DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'Infanzia Municipale Via Poma 14 - Tel. 0113115088

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature ludiche, attrezzature specifiche per cucina.	8) Ambiente: Non costituisce ambiente.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Explosione: Non particolari rischi d'incendio.	10) Alcoli: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.	
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 75; personale n° 21 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dott. ALDO GARBARINI

Torino
Pasquini Linea New



CITTA DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'Infanzia Municipale "Il Laghetto" Via Ventimiglia 199

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature specifiche per cucina, attrezzature per lavanderia e ludiche	8) Ambiente: Non costituisce presenza.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Explosione: Non particolari rischi d'incendio.	10) Alcoli: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.	
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 77 personale n° 29 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

IL DIRETTORE
Dott. A. GARBARINI

Torino
Pasquini Linea New

Torino, 1/10/2009
SEL
VIA VENTIMIGLIA 12B
10100 TORINO

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria degli edifici scolastici di ogni genere, Anno 2009, Lotto 9. Circazione 9.
Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:



1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
NON RILEVANTE	NON RILEVANTE
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (grn, ponteggi, campionieri):
NESSUNO PER LA SICUREZZA E IRRLLEVANTE PER LA SALUTE	
3) Attrezzature di lavoro:	8) Ambienti:
NON RILEVANTE	
4) Eletticità:	9) Elettricità:
NON RILEVANTE PER DILAZIONE PER DILAZIONE	NESSUNA PERICOLAZIONE
5) Incendio / Esplosione:	10) Incendio / Esplosione:
MEDIO (D.L. 20.03.08)	

Breve descrizione delle attività presenti:
ATTIVITA' DIDATTICA CON PRESENZA DI PUPILLI

Allegati:

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il Dirigente di lavoro:
Il Dirigente Scolastico
L. S. A. M. L.

Torino,
SMA HELEN KELLER
VIA PODGORA 23

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edili di sicurezza antineoandio e D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini - anno 2009. Lotto 1.
Comunicazioni ai sensi art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:



1) Agenti biologici:	6) Rumore / Vibrazioni:
2) Agenti chimici:	7) Carichi sospesi (grn, ponteggi, campionieri):
3) Attrezzature di lavoro:	8) Ambienti:
4) Eletticità:	9) Elettricità:
5) Incendio / Esplosione:	10) Incendio / Esplosione:

Breve descrizione delle attività presenti:
VENI DOCUMENTATO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ALLEGATO

Allegati:
CONSENSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il Sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori

Il Datore di lavoro

Torino, 10/02/2010
SMI CALAMANDREI
CORSO B. CROCE 17

Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria e verifiche su manufatti edifi. di sicurezza antiondolo e D.Lgs. 81/08 in edifici scolastici cittadini - anno 2009. Lotto 1.
Comunicazioni ai sensi art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e sui rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse attività.
I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: POSSIBILI RISCHI DI SALUTE

2) Agenti chimici: NO

3) Altrezature di lavoro: NO

4) Elettricità: FOSFORI E VENTI LEGATI ALL'APPARATO ELETTRICO

5) Incendio / Esplosione: EVENTI POSSIBILI

6) Rumore / Vibrazioni: NO

7) Carichi sospesi (gru, ponteggi, carroponte): NO

8) Amianto: NO

9) _____

10) _____

Breve descrizione delle attività presenti:
Se lavori non regolati e effettuati di notte, il rischio di interferenze fra le attività non regolari e quelle regolari potrebbe essere notevole. Il rischio di interferenze fra le attività regolari e quelle regolari potrebbe essere notevole.

Allegati: _____

Il sottoscritto si impegna a consegnare eventuali modelli integrativi del presente modulo in caso di nuovi rischi o interferenze emergenti in corso di esecuzione lavori



Il Datore di lavoro

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Laura Arossa

[Signature]



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia Municipale Strada Castello di Mirafiori 45 - Tel. 011341032

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Altrezature di lavoro: Londiche, di cucina e di lavanderia.	8) Amianto: Vespajo inibizioni degradate, Pavimenti in linoleum bonificati nei locali della scuola dell'infanzia.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumi passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/esplosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 3 fuori terra 2.	
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 40; personale n° 14 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

Il DIRETTORE
[Signature]

Torino
[Signature]



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola Materna Municipale Strada Castello di Mirafiori 45 - Tel. 0113-489892

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature didattiche e di cucina.	8) Ambiente: Pavimenti in linoleum bonificati. Presenza nella coibentazione dei tubi nel vespaio.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 26 + max. 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

DIRETTORE
Dr. A. Garbani

Torino
Passion lines-hw

Via Bazzi 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427501 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Nido d'infanzia Municipale Strada Castello di Mirafiori 45 - Tel. 011341032

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Ludiche, di cucina e di lavanderia.	8) Ambiente: Vespato tubazioni degradate. Pavimenti in linoleum bonificati nei locali della scuola dell'infanzia.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Esplorazione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 3-fuori terra 2.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 14 + max. 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

DIRETTORE
Dr. A. Garbani

Torino
Passion lines-hw

Via Bazzi 4 - 10152 Torino - tel. 011 4427507 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola Materna Municipale Strada Castello di Mirafiori 45 - Tel. 0113489892

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 31/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (carri, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature didattiche e di cucina.	8) Amianto: Pavimenti in linoleum bonificati. Presenza nella confezionazione dei tubi nel vespaio.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Explosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 3, fuori terra 2.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 125 personale n° 26 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

DIRETTORE
Dr. A. Caracciolo

Torino
Passim Geronzi



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia municipale "Mirafiori Nord" Piazze Jona 6 Tel. 0113472345

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 31/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli connessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza anche notevole di pubblico, oltre a quelli sottospesificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzati comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (carri, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature didattiche e di cucina.	8) Amianto: Corrugoli tetto.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Explosione: Non particolari carichi d'incendio.	10) Altri: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola.
	Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.
Breve descrizione delle attività presenti: Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola. Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 100; personale n° 25 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.	

DIRETTORE
Dr. A. Caracciolo

Torino
Passim Geronzi



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edificio: Scuola dell'infanzia Municipale Via Negarville 30/S - Tel. 011/470851

Oggetto: Comunicazioni ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 31/08 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro.

I rischi presenti nell'edificio sono in generale quelli commessi ad una normale attività d'ufficio/scuola con eventuale affluenza medie notevole di pubblico, oltre a quelli sottospicificati:

1) Agenti biologici: Possibilità contagio malattie esantematiche.	6) Rumore/Vibrazioni: Rischi non presenti.
2) Agenti chimici: Utilizzanti comuni prodotti di pulizia.	7) Carichi sospesi (gru, ponteggi): Rischi non presenti.
3) Attrezzature di lavoro: Attrezzature didattiche e di cucina.	8) Amianto: Risultato bonifico.
4) Elettricità: Impianto conforme alla ex Legge 46/90.	9) Fumo passivo: E' vietato fumare in tutti i locali.
5) Incendio/Explosione: Non particolari rischi d'incendio.	10) Alcol: E' vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche.
	Interferenze: Tutte le attività svolte da soggetti esterni alla scuola. Struttura in cemento armato. Piani 2, fuori terra 1.

Breve descrizione delle attività presenti.
Nell'edificio attività didattiche e di custodia rivolte ai bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni.
Nella cucina preparazione pasti da somministrare agli utenti della scuola.
Massimo affollamento ipotizzabile: utenti n° 15 + max 4 addetti al servizio di ristorazione e di altre ditte che prestano servizio presso la sede.

IL DIRETTORE
A. A. Casabini

Torino

Assessorato Educativo

Via Ebraica 1 - 10152 Torino - tel. 011 4427507 - fax 011 4427519 - www.comune.torino.it

