


11. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

11.1 Conservatorio G. Verdi - Sala musicale e servizi annessi




Conservatorio "G. Verdi" – Interventi da eseguirsi di risistemazione del manto di copertura in lamiera metallica.



Conservatorio "G. Verdi" – Interventi di restauro – Sala concerti e controsoffitto del Foyer – Risistemazione di macchie sugli apparati decorativi dovute a infiltrazioni d'acqua.

11.2 Mole Antonelliana – Museo del Cinema



Mole Antonelliana – Interventi sul manto di copertura in lose di pietra del pronao d'ingresso..

11.3 Ex Cimitero San Pietro in Vincoli



Ex Cimitero di San Pietro in Vincoli – Interventi sul manto di copertura in coppi e revisione delle faldalerie..



Ex Cimitero di San Pietro in Vincoli – Interventi di consolidamento da eseguirsi sul solaio dell'alloggio custode.




Ex Cimitero di San Pietro in Vincoli – Interventi di ripristino decorativo degli ambienti al piano terra e restauro degli elementi decorati della ex Cappella, interessati da infiltrazioni d'acqua.

11.4 Biblioteca Villa "Amoretti" ed Aranciera



Biblioteca Civica Villa Amoretti e Aranciera – Interventi sui corridoi vetrati fra la Villa e il nuovo padiglione (sostituzione vetri, miglioramento del confort ambientale con ventilazioni e ombreggiature).



Biblioteca Civica Villa Amoretti e Aranciera – Interventi di miglioramento dello scolo delle acque e di impermeabilizzazione, da eseguirsi sui marciapiedi e sullo scalone storico sul retro della Villa.



Biblioteca Civica Villa Amoretti e Aranciera – Interventi di ripristino della funzionalità delle tende del nuovo padiglione.



Biblioteca Civica Villa Amoretti e Aranciera – Interventi di restauro di macchie e sali sugli intonaci dipinti del salone aulico.




Biblioteca Civica Villa Amoretti e Aranciera – Interventi di ripristino da eseguirsi sui serramenti metallici dell'Aranciera.

11.5 Biblioteca Civica Alberto Geisser



Biblioteca Civica Geisser – Interventi di rifacimento completo da eseguirsi nei bagni al piano seminterrato.

11.6 Biblioteca Civica Centrale



Biblioteca Civica Geisser – Interventi di rifacimento completo da eseguirsi nei bagni al piano seminterrato.

11.7 Magazzino di Via Postumia



Magazzino via Postumia - Interventi di messa in sicurezza dei serramenti metallici

11.8 Magazzino Ex Superga



Magazzino Ex Superga – Interventi di interposizione inferriate metalliche sulle finestre del piano primo prospicienti il terrazzo e realizzazione di vespaio ventilato in alcuni ambienti del piano terra.