

CITTA' DI TORINO

DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE
SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI

PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO ANNO 2015

Progetto architettonico: arch. Eleonora MANFREDI

arch. Rossella VISSICCHIO geom. Pasquale CASTALDO

Progetto impianti elettrici: per. ind. Pietro LOVECCHIO

Coordinatore per la Sicurezza: arch. Marco MICHELOTTI

Responsabile del procedimento e Dirigente Settore Tecnico:

arch. Dario SARDI

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

DATA


NOVEMBRE 2015

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

ELABORATO

CP

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI



CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

		1	1° MESE	Т	2° MESE	Т	3° MESE	∆ ° M	4° MESE 5° N		MESE	MESE		6° MESE		SE 7° MESE		8° MESE		9° MESE		10° MESE			11° MESE			12° MESE		
\vdash	rialzi parapetti ringhiere in ferro ove necessari adeguamenti normativi e posizionamento elementi	Н	202	+	1	$\neg \vdash$	J INLUL	- "		+					$\overline{+}$. 1911		5 INIE3		3 101		10		+			+	- 141	-	
39	protettivi su finestre con h davanzale minore cm 100																													
40	rimontaggio serramenti																												\Box	
Е	Interventi per adeguamento alla normativa antincendio scala D			Ŧ		+																							刊	
41	allestimento area di lavoro			+																									+	
42	rimozione delle porte tagliafuoco esistenti non dotate di idonea certificazione																												\top	
43	posa di nuove porte tagliafuoco in sostituzione di quelle esistenti e posa porte di nuovo posizionamento ove necessario per garantire una adeguata compartimentazione del vano scala																													
\vdash	e dei quadri elettrici ubicati al suo interno			-																				-					+	
44	realizzazione ove individuato negli elaborati grafici di pareti, contropareti, controsoffittature e cassonetti in lastre di cartongesso ignifugo per ottenimento requisiti di resistenza al fuoco prescritti dalla vigente normativa in materia antincendio																													
45	posizionamento di collari e schiume antifuoco in corrispondenza degli attraversamenti impiantistici, al fine di garantire la corretta compartimentazione degli elementi separanti del vano scala																													
46	realizzazione di adeguata aerazione in sommità al vano scala ed al vano ascensore secondo le vigenti prescrizioni normative, con creazione di comparti/canalizzazioni compartimentati in																													
L	cartongesso REI 120 e sostituzione dei serramenti esistenti in sommità del vani scala con nuovi serramenti in metallo alettati																												$\perp \rfloor$	
47	trattamento con prodotti ignifuganti dei materiali lignei presenti all'interno del vano scala (telai serramenti esterni, ecc)					\perp				\perp		$\perp \parallel$															$\perp \mid$		$\perp \! \! \perp \! \! \! \perp$	
48	posizionamento di nuovi mancorrenti ove non presenti	\vdash		+	+	+			\vdash	+		\dashv	++	+	++	+			++	+ -				-	\vdash		+	\vdash	+	
49	indagini e sondaggi sugli elementi costruttivi portanti e separanti e degli elementi a valenza strutturale finalizzati alla caratterizzazione dei materiali finalizzati al successivo ottenimento delle certificazioni di resistenza al fuoco delle strutture																													
50	rilascio di certificazioni di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti e degli elementi a valenza strutturale, al fine della presentazione della pratica presso il Comando Provinciale dei VVF per l'ottenimento del CPI														T															
51	adeguamenti impiantistici	П		\dashv		+						$\dashv \dagger$		\dashv	+										\Box		$\dagger \dagger$		+	
52	smantellamento cantiere			1																			П						\parallel	
F	interventi di adeguamento alla normariva antincendio scala "3"															П													\Box	
53	Adeguamento altezza parapetti rampe scala ai piani secondo e terzo con rialzo mancorrente			1		+									+										\Box				+	
54	sostituzione del portoncino ligneo che mette in comunicazione la Sala Colonne col vano scala	П		1											+				тН						T		11		+	
	con nuovo portoncino tagliafuoco REI 120 rivestito in legno	Н		\perp	+++	+			\vdash	\perp		\dashv	++	_	++	\perp			++					\perp			+	\vdash	\dashv	
55	fornitura e posa nuova porta REI piano 3°	\vdash		+	+++	+		\vdash	\vdash	+		\dashv	+	-	++				++		+			-	++	+	+	\vdash	+	
56	modifica della porta di accesso al vano scala ubicata al piano terreno, con trasformazione in anta apribile della parte fissa laterale del serramento esistente	L										Щ																	Ш	
	sistemazione passerella 4º piano																												\perp	
57	allestimento area di lavoro e messa in sicurezza impianti esistenti																												\square	
58	smontaggio tamponamenti esistenti lungo le pareti, realizzati in pannelli di plexiglass	Ш		\perp	$\perp \perp \perp$	Ш			$\sqcup \bot$			$\perp \!\!\! \perp \!\!\! \perp$			$\perp \perp$	$\perp \! \! \perp \! \! \perp$			Ш					\perp		\perp			Ш	
59	fornitura e posa in opera di pannello coibente termico all'intradosso della copertura esistente e realizzazione di cielino in lamiera centinata	L				\perp													\perp						LΙ					
60	fornitura e posa di nuovi serramenti vetrati in alluminio dotati di vetri camera stratificati lungo le due pareti laterali della passerella			I																										
61	rimozione pavimentazione in gomma esistente	\vdash	\square	+	+++	$+\!\!+\!\!\!+$		\vdash	\vdash	+		$-\!\!\!\!\!+\!$	++	+	++				++	+		+		-	\vdash		+	\vdash	+	
62	rasatura del sottofondo esistente realizzazione di nuova pavimentazione in piastrelle di grès porcellanato	\vdash		+	+++	+		\vdash	\vdash	+		\dashv	++	+	++	+			++			++	+				+	++	+	
64	smantellamento e pulizia area di lavoro			\dagger																			Ш						\exists	
н	interventi di completamento rifugio antiaereo			Ī																										
65	rimessa in funzione dei meccanismi di movimentazione delle porte antisoffio																												Ш	
66	ripresa e consolidamento delle scritte d'epoca e della segnaletica presenti sulle pareti	L		\bot		\bot				\Box		\blacksquare	$oxed{\Box}$		\Box								П					\Box	$\bot \Box$	
1	verifiche e interventi manutentivi su cancelli esistenti			_															++							\perp			\dashv	
67	verifica della funzionalità e della sicurezza dei cancelli esistenti con revisione dei relativi meccanismi di movimentazione			1											$\perp \downarrow$								Ш						$\perp \downarrow$	
68	interventi manutentivi delle strutture dei cancelli e dei meccanismi di movimentazione	\vdash		\pm		+			Н	\bot	\perp	$\perp \downarrow \downarrow$	+	+	\bot	$\perp \perp$			ш				H	+	Н	\perp			\blacksquare	
L	sgombero parziale locali interrati e sottotetti			4		Щ				\perp		$\perp \parallel$			$\bot \bot$								\sqcup		Ш		$\perp \mid$		$\perp \! \! \perp \! \! \! \mid$	
69	sgombero con successivo trasporto e conferimento alle pubbliche discariche dei materiali dimessi di varia natura presenti all'interno di alcuni locali ubicati ai piani interrati e nei sottotetti											$\perp \parallel$																F		